

السفينة والحوادث البحرية

محمد أحمد النطاح
(Mohamed Nuttah)

ماجستير علوم بحرية (سلامة السفن)

دبلوم مرشح لربان أعالي البحار

خبير بحري معتمد لدى محكمة طرابلس الابتدائية

معاين بحري مخول من الهيئة العامة للنقل البحري والمواني

عضو الجمعية الملكية البريطانية والعربية والإيطالية للملاحة

خبير بحري لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

كتاب السفينة والحوادث

محمد أحمد النطاح

(Mohamed Nuttah)

رقم الايداع / 2003/4344

الترقيم الدولي / I.S.B.N

477-5841-76-3

رقم الايداع بدار الكتب الوطنية ببغداد / 5485

تاريخ النشر: ابريل 2003

الناشر: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات (طباعة-نشر-توزيع-تصدير كتب)

الموزع: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات (د.ش مصطفى طوموم - المنيل - القاهرة)

تليفاكس: ٣٦٥٥٤٨٧

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس

محفوظة

للمكتب المصري لتوزيع المطبوعات والمؤلف

الادارة: (د.ش مصطفى طوموم - المنيل - القاهرة)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ
آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

مَدَقَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ

(سورة لقمان ، الآية 30)

شكرو وتقدير

أود أن أمجل عرفاني وامتناني اللامتناهين لإدارة الشركة المتحدة للتأمين على الدعم الذي قدمته لي ، مساهمة منها في نشر الوعي التأميني من جهة ، وتشجيعاً للبحّاث والكتّاب من جهة أخرى. والله نسأل أن يجعلها قلعة من قلاع الوطن الاقتصادية الشامخة الرائدة.

المؤلف

الإهداء

إلى ذكرى جدي المرحوم الرئيس البحري على النطاح
ووالديا

الفهرس

8	• التعرف بالكتاب
12	• مقدمة
16	• حجم الاسطول البحرى
24	• التجارة العالمية البحرية
32	• التجارة العالمية للنفط
40	• الناقلات الصهرجية
46	• ناقلات السوانب، وناقلات المزدوجة
48	• ناقلات السوانب الجافة
51	• سفن البضائع العامة
53	• سفن الحمولة العامة
55	• سفن الحاويات
59	• سفن ناقلات الغاز الطبيعى المسال
64	• سفن الركاب
68	• سفن المستقبل
88	• حجم الاسطول البحرى الدولى
97	• الملاحة
107	• المضايق والفنوات
144	• الحوادث والكوارث البحرية
147	• السفينة والحوادث والكوارث البحرية
154	• السرعة الأمانة
165	• العوامل التى تؤثر على مناورة السفينة
176	• التفاعل التبادلى أو ظاهرة إنجذاب السفن
193	• التصادم البحرى
216	• حالات التصادم البحرى فى حوض البحر الأبهى المتوسط
238	• قياس معايير السلامة

251	• حوادث بسبب الطقس
253	• الأعاصير والزوابع المدارية
259	• الضباب
263	• الأمواج
270	• الغرق
274	• جر الخطاف
279	• حوادث الجنوح
284	• النوم
287	• الصاعقة
288	• حوادث الحرائق
293	• التلوث البحري
297	• أسباب تسرب الزيوت
310	• حوادث التلوث
327	• التعويضات عند خسائر التلوث
328	• كيف تتم عملية المطالبات عن تعويضات التلوث
331	• الحوادث البحرية
331	• حوادث خلال السنة بالنسبة لعدد السفن والطنية والخسائر الكلية
335	• أنواع الخسائر
342	• توزيع الحوادث لسنة 2001
348	• مطالبات التعويض للتأمين وفوائد المحاية
344	• قيمة خسائر السفينة
352	• حوادث المنصات البحرية
354	• الحوادث العسكرية
356	• فقد الأرواح فى البحار
377	• ميناء اللجوء
384	• دور المنظمة البحرية الدولية بالنسبة للتخفيف من الكوارث
394	• البحرية والمحافظة على السلامة
410	• علامات الإضاءة الذاتية
413	• المنظمات والجمعيات والروابط والاتحادات البحرية

التعريف بالكتاب

لعب الإنسان دوراً كبيراً في صنع الحضارة والتقدم؛ خاصة في أوائل القرن العشرين مقارنة بالقرون السابقة وأخذ المجال البحري نصيبه في هذا المجال .

وبالرغم من التطورات الحديثة، فإن وسائل النقل التي خلقت لأجل خدمة الإنسان وتوفير الرفاهية قد تصبح أداة خطيرة في الوقت نفسه إذا لم يحسن استعمالها نتيجة للحوادث البحرية وما تخلفه من وفيات وأضرار للبيئة وانعكاسها الاقتصادي السلبي، الأمر الذي أدى إلى سن الاتفاقيات الدولية، والقرارات والتوصيات لتحسين السلامة البحرية من قبل المنظمات البحرية الدولية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية. مثل التفتيش على السفن طبقاً لمذكرة التفاهم لرقابة دولة الميناء، والتشديد على هيئات التصنيف والأعضاء، بالرابطة الدولية لهيئات التصنيف International Association of Classification Societies IACS. وقد شهدت صناعة النقل البحري تطوراً مذهلاً منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي فاستحدثت مواد في بناء السفن ومنشآتها العلوية أكثر صلابة وأقل وزناً مثل سبائك الألومنيوم. وزاد عدد الأسطول الدولي، حيث وصل إلى حوالي 86.428 سفينة، منها 43532 سفينة، وهذا ينطبق على السفن التي حملتها الأجمالية أكثر من 500 طن طبقاً لإحصائيات منظمة Lloyd's سنة 2000، وتفيد الدراسات أن أكثر من ألف سفينة تقع لها حوادث خطيرة كل سنة، وأنه ما بين السنوات 1997 - 1998، وقع 9.378 حادثاً خطيراً كانت سبباً في تلف أو فقد السفن. وتعتبر المضائق والخلجان والمياه الساحلية من أكثر المناطق التي تتعرض فيها السفن للتصادم خاصة السفن الصغيرة، مثل الذي يحدث في السواحل اليابانية. ووفقاً للدراسات حول حوادث التصادم في المياه اليابانية والتي تم التحقيق فيها، والتي يبلغ متوسطها 1500 حادث سنوياً وقع أغلبها بدون إصابات أو إصابات خفيفة.

وتعتبر حوادث الغرق في مقدمة الحوادث تليها الحرائق والانفجارات والجنوح يأتي بعدها في المرتبة حوادث التصادم وذلك طبقاً لإحصائيات (1) سنة 2001 .



شكل 1-1

وتقع الحوادث نتيجة لعدة عوامل، منها عدم التقيد بالاتفاقيات الدولية كالقواعد الدولية لتفادي المصادمات في البحار الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وهذا لا يعني أن معرفة قواعد التصادم تمنع من حدوثه؛ ولكنها تعتبر من الأساسيات للتطبيق العملي للاستعانة بها ولتجنب تكرار الحوادث وتلوث البيئة مستقبلاً والمحافظة على الأرواح. ومن ضمن هذه العوامل أيضاً حوادث السفن القديمة والسفن التي لم تتم صيانتها، والتسجيل في السجل المفتوح ودون مراقبة ومتابعة للسفينة من قبل دولة العلم، وعدم وجود متابعة من بعض السلطات البحرية أو بعض هيئات التصنيف وحالة الطاقم النفسية والاجتماعية والبيئة، وكلها عوامل مؤثرة في وقوع الحوادث⁽¹⁾. وبالرغم من التطور التكنولوجي واستخدام أجهزة حديثة بالسفينة كجرح الملاحة المتكامل والأرباب والخرائط الإلكترونية لتحسين السلامة البحرية؛ ولكن الحوادث ما زالت تقع وللأسف أغلبها أخطاء متكررة فمثلاً الغواصة النووية الأمريكية Greenville صعدت تحت قاع سفينة صيد يابانية سببت في وفاة 9 أشخاص على ظهر سفينة الصيد علماً بأن الغواصة المطاردة تعتبر من السفن الحربية الأكثر تقدماً ومزودة بأحدث الابتكارات العلمية والفنية، إذ تحتوي على أجهزة ومعدات حديثة ومتطورة ذات تقنية عالية جداً ومتقدمة، وأجهزة كشف إلكترونية فريدة من نوعها والتي من مهامها اكتشاف العائمات ؟

وسنلقي نظرة على هذه المواضيع بتفصيل أكثر في التحقيقات البحرية للمؤلف نفسه.

وقد بذلت جهوداً كثيرة للحصول على أحدث الإحصائيات المدرجة بالكتاب، وآخر معلومات علمية وتقنية حتى تاريخ طبع الكتاب. وقد روعي في هذا الكتاب التوسيع والتبسيط والسهولة والتركيز على الحوادث بالأمثلة لإمكانية تفاديها مستقبلاً، وحتى يكون كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجال البحري يخدم المقررات في الكليات والمعاهد والثانويات البحرية وكذلك كثافة عامة، وكتاباً مرجعياً يحتوي على مواد علمية تساعد الباحث العلمي وكذلك السادة القانونيين والمتخصصين في التحكيم البحري وشركات التأمين ذات العلاقة ونوادي الحماية. وكل ذلك مدعم بالصور والأشكال التوضيحية.

وقد جمعت الدراسات انطلاقاً من عملي في الإدارة البحرية سابقاً والإنقاذ والقطر ومجال التدريس، ومن خلال حضوري للمؤتمرات الدولية والمحلية والمشاركة فيها، وتبادل الآراء مع الإحصائيين والمراكز العلمية على المستوى العربي أو الدولي في المجال البحري.

ولا تعتبر المواضيع التي يحتوي عليها الكتاب ملزمة لأية جهة أو فرد أو تحمل الطابع الرسمي أو تحتمل التقيد بما جاء فيها، كما يجب أن لا يفهم من هذا الكتاب أنه موجه ضد أية جهة أو إدارة أو هيئة أو مسؤول أو شخص لإلقاء اللوم عليه أو تحصيله أية مسؤولية قانونية، وتحمل الجهة التي نشر مقالها في الكتاب أية توضيحات عن ما جاء فيه. كما أن هذا الكتاب ليس له علاقة بأية قضايا مدنية أو إجراءات جنائية أو أمور سياسية أو سيادية أو قوانين وطنية لأية دولة، فهو تحديد لظروف الحوادث وتحليل أسبابها والتنبه عليها، بهدف تحيين السلامة البحرية وتفاذي التلوث وفقد الأرواح وتجنب تكرار الحوادث نفسها مستقبلاً.

وأتوجه بالشكر My Acknowledges to إلى المركز الإقليمي لمكافحة التلوث (Rempec) و M.L.Marshall Naval Forces. بمعهد لندن للإحصائيات I.L.U. وحيثات التصنيف التالية : هيئة تصنيف اليابانية NK، والألمانية GL، والنرويجية DNV، والبريطانية LR، والأمريكية ABS، و IACS، و Mr. Knut Boe. والعاملين بمكتب ليزر جروب بالقاهرة.

port State Control, (Sigto), (OGP), (Intertanko), International Oil, pollution compensation fund , (Intercargo), Insurance the west and North of England, The Nautical Institute England, Swedish Maritime Administration, (IFSMA), Chamber of Shipping . My gratefully Acknowledges to Mr.Graham White Support Services Manager fairplay.

والمنظمة البحرية الدولية (I.M.O)، وخاصة الاتحاد الدولي للملاحة الناقلات

International Tanker Owners Pollution Federation Danish Maritime Institute

. The Swedish club Mrs Anna-Karin . Unctad مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية
Mrs Susan Agers Kov Bimco, Australian Transport Safety Bureau - Canberra, ,
department of Marine Accident Investigation Branch UK .

كما أخص بالشكر هيئة التصنيف الإيطالية (Registro Italiano Navale RINA)
على ما قدمته لى من مساعدات، وما أتاحت لي من فرص التدريب في مراكزها العلمية
المخصصة ، و Pro. Antonino Sposito و Pro. R.Balestrieri (I.U.N) Napoli.

وكل من كان لهم ان سبق في الكتابة باللغة العربية في هذا الشأن. وأسأل الله تعالى
التوفيق والسداد في مجهوداتنا لمساعدة أبنائنا الطلبة من هذا العمل المتواضع ولكل مهتم
وأن هذا العمل لم يبلغ حد الكمال بل يؤكد أن الكمال هو الهدف وطريقه طويل يحتاج إلى
المزيد من الجهد والعرق ومن منطلق الحرص على الوفاء بهذا الالتزام يرني أن أجد في
رحاب صدر القارئ مكانا للشفاعه وأن أتلقى أى نقد بناء يشرى هذا العمل ويتممه وذلك
على العنوان ص.ب 97006 طرابلس ليبيا الجماهيرية العظمى، وأتمنى عذراً من القراء
عن أبة أخطاء نطعية أو لغوية لا أعتقد أن صوابها يغيب عن فطنة القارئ.

مقدمة

تنقل عن طريق البحر مئات بل ملايين البضائع كل سنة، ويُصنّف حوالي 50% منها على أنها بضائع خطيرة، وتُشحن أغلبها في حاويات. وتوسع وتنوع موانئ النقل والتفريغ ومن خدمات لوجيستية. ويتأثر الأسطول البحري التجاري بتطور التجارة العالمية، من حيث زيادة حجمها ونتيجة لهذه التطورات، زاد حجم الأسطول التجاري الدولي وظهرت تقنيات جديدة، منها على سبيل المثال -السرعة- وذلك نتيجة لتطور آلات الدفع في السفينة مثل آلات الدفع بالمياه النفاثة؛ وذلك لغرض تحقيق أكبر عدد ممكن من الرحلات البحرية سنوياً. وبذلك زادت كثافة حركة المرور البحري؛ مما تسبب في زيادة احتمالات وقوع حوادث التصادم، والتي يعتبر وقوعها الأكثر خطراً والأشدّ ضرراً والأكثر تهديداً للسفن وهي تشغل المجتمع البحري الدولي ومؤسساته لما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية وبيئية. ويرجع ذلك إلى ما يلي :

أ- التوسع⁽¹⁾ والتطور في الأسطول البحري الدولي، حيث قفزت حمولة الأسطول البحري الدولي من 29 مليون طن سنة 1900 إلى حوالي 825.7 مليون طن حمولة ساكنة (dwt) في 2002/1/1، بزيادة 2.1% بالنسبة إلى سنة 2001. وكان الفائض الصافي 17.3 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001.

ويعزى هذا التوسع في الأسطول البحري الدولي بصورة رئيسية إلى :

- الزيادة الإضافية في تسليمات بناء السفن الجديدة حيث زادت من 18.4 مليون طن حمولة ساكنة في سنة 1980 لعدد 786 سفينة أصبحت 45.2 مليون طن حمولة ساكنة في نهاية سنة 2001 لعدد 1470 سفينة.

شكل 2-1



شكل 3-1 تسليم السفن الجديدة



تسليم السفن الجاهزة

- وكانت الطنية المخردة والمفقودة 27.9 مليون طن حمولة ساكنة في نهاية سنة 2002، بنسبة 3.4 % من حمولة الأسطول الدولي، وكانت الطنية الصافية 17.3 مليون طن حمولة ساكنة سنة. 2001



شكل 1-4 سفينة معرضة للغرق



شكل 1-5 سفينة معرضة للغرق

زادت العقود المبرمة لبناء الأنواع الرئيسية من السفن الجديدة لأكثر من ستة أنواع من السفن : ناقلات السوائب الجافة، والناقلات المزدوجة، وناقلات الزيوت الصهرجية، وناقلات الحمولة العامة، وسفن الحاويات، وعُبارات الركاب من عدد 982 سفينة حمولتها الساكنة الطنية 37524 ألف طن سنة 1990، إلى عدد 1138 سفينة حمولتها الساكنة الطنية 51.6 مليون طن في سنة 2002/1/1 وعدد 171 سفينة حمولتها الساكنة الطنية 7563 ألف طن في يوليو سنة 2001.



شكل 1-6 البناء البحري

أما بالنسبة إلى الحمولة الإجمالية بالملايين للخسائر الكلية والمخردة طبقاً للإحصائيات، فهي :

جدول 1-1 الخسائر الكلية والسفن المخردة طبقاً للأحصائيات

الخسائر الكلية (1)		السفن المخردة (2)			
السنوات	العدد	الحمولة الطنية بالملايين	بالنسبة للأسطول البحري الدولي	الحمولة الطنية بالملايين	
1996	257	1.2	2.4	18.1	
1997	219	1.3	1.9	14.8	
1998	262	1.1	3.2	25.2	
1999	216	1.3	3.9	30.7	
2000	199	1.1	2.7	22.2	
2001	155	0.8	3.4	27.8	

1- World causality statistics Lloyds Register Fairplay
2- Unctad Review of Maritime Transport

جدول 1-2

1- جدول تسليم السفن المبنية بملايين الأطنان لسنوات مختارة

السنوات	ناقلات الزيوت الصهرجية	الناقلات المزدوجة	ناقلات المواثب الجافة	أخرى	المجموع
	عدد السفن dwt	عدد السفن dwt	عدد السفن dwt	عدد السفن dwt	عدد السفن dwt
1980	99	7.0	4	0.4	18.4
1985	72	3.9	10	0.7	24.6
1990	81	8.7	0	0.0	22.8
1995	83	10.9	0	0.0	33.7
1996	98	11.6	3	0.3	38.2
1997	69	7.5	3	0.3	36.8
1998	120	12.6	0	0.0	35.3
1998	161	19.1	4	0.4	40.5
2000	156	21.0	0	0.0	44.4
2001	117	15.5	0	0.0	45.2

جدول 3-1

2- جدول يبين نسبة معدل الخسائر الكلية بالكلف

السنوات	1996	1997	1998	1999	2000	2001
ناقلات الزيوت الصهرجية	1.6	2.5	1.4	1.1	1.4	1.0
ناقلات المواثب الجافة	3.4	3.0	5.7	3.7	4.1	1.8
ناقلات الحمولة العامة	6.2	5.6	6.3	5.8	5.1	4.6
جميع الناقلات	3.9	3.4	3.8	3.3	3.2	2.5
سفن الصيد	2.5	2.2	2.8	2.2	1.6	1.5
أنواع أخرى	3.0	2.6	3.1	2.5	2.3	1.8

جدول 4-1

3- جدول يبين نسبة معدل التخرید بالكلف

السنوات	1996	1997	1998	1999	2000	2001
ناقلات الزيوت الصهرجية	13.7	10.5	8.8	16.7	19.8	15.3
ناقلات المواثب الجافة	24.6	26.2	46.0	37.7	21.9	31.0
ناقلات الحمولة العامة	12.2	19.5	17.1	14.5	13.7	14.5
جميع الناقلات	12.6	14.8	16.1	15.8	13.4	13.7
سفن الصيد	11.9	5.8	7.0	9.3	6.0	2.5
أنواع أخرى	10.9	10.2	11.2	11.5	8.9	8.3

1- Unctad Review of Maritime Transport

2- World causality statistics Lloyds Register Fairplay

2- World causality statistics Lloyds Register Fairplay

حجم الأسطول البحري الدولي

World Fleet Size



جدول 1-5 الحمولة الساكنة في الأسطول البحري الدولي

النوع	العدد No	الحمولة الساكنة الطنية DWT
Bulker ناقلية البضائع السائبة	8,631	305,385,409
Combination ناقلية المزوجة	189	13,649,390
Container ناقلية الحاويات	2,897	78,779,515
Dry Cargo ناقلية البضائع الجافة	7,558	48,286,724
Miscellaneous ناقلية متنوعة	6,641	16,622,917
Offshore منشآت ساحلية	3,193	22,976,707
Pass./Ferry زكلا / عبارات	3,033	5,153,672
Reefer سفينة تبريد	1,796	8,965,944
Ro-ro لمرجة	1,992	18,068,151
Tanker ناقلية زيوت صهرجيه	8,529	322,909,329


Fairplay, All data provided by

جدول 1-6 الأسطول البحري الدولي وفقا لفئات الحمولة المسجلة بالأطنان ديسمبر 2000

الحمولة الكلية	عدد السفن	الحمولة الكلية	عدد السفن
أقل من 150 طن مسجل	11426	من 150 إلى 300 طن	19436
من 300 إلى 400 طن	5717	من 400 إلى 500 طن	6317
أكثر من 500 طن	43532		
الإجمالي	86428		

إعدت من قبل BIMCO

World merchant fleet by ship type
(Percentage)




شكل 1-7

الأسطول الدولي البحري طبقاً لنوع السفينة
النسبة المئوية

شكل 1-8




الأسطول البحري للدول الأوروبية المشتركة



شكل 9-1

الطنية الكلية ١١، للأسطول الدولى الطافى بالملايين لسنوات 98-90 للسفن
التي حملتها الكلية أكثر من 100 طن طبقا لنوع السفينة




شكل 10-1

جدول 7-1

السنوات	90	91	92	93	94	95	96	97	98
السوانب الجافة	133	136	137	141	145	151	157	162	159
الناقلات	149	154	159	168	170	171	176	178	184
الحاويات	24	26	28	32	35	39	43	49	53
سفن بضائع أخرى	88	90	90	88	95	97	100	100	101
سفن أخرى	24	25	25	25	25	26	26	26	27
المجموع	423	435	444	458	476	491	508	522	532

استمر الأسطول البحرى الدولى فى النمو وزادت حمولة الأسطول الدولى منذ سنة 1989 إلى حوالى 25% بالرغم من إرتفاع نسبة التخريد فى السنوات 94- 95 - 96 وإرتفاع نسبة بناء أسطول سفن الموانئ إلى أكثر من 64% وسفن الحاويات إلى أكثر من 12% وتشير الخطوط فى الشكل إلى نصيب كل قطاع بفرد.

عدد السفن (1) للأسطول الدولي الطافي بآلاف السفن التي حمولتها الكلية
أكثر من 100 طن طبقاً لنوع السفينة




شكل 1-1

تلاحظ من الخريطة السابقة والحالية أن هناك تناقصاً في عدد السفن الطافية وأحجامها بمختلف أنواعها فمنذ سنة 1990 زاد عدد السفن بنسبة 11%، بينما زادت الطنية إلى الربع. وخلال عشر سنوات زادت الطنية بدرجة كبيرة جداً بنسبة 32% وهذه الزيادة كانت غير منتظمة، حيث زادت الربع في حمولة سفن السوائب والسفن الجافة، وأكثر من الضعف في طنية سفن الحاربات.

عدد السفن (١) التي تم بنائها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500 طن
لسنوات 1988 - 2000

* شاملة تسليمات السفن للسنوات 1988 - 2000



السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن جاهزة	859	972	1068	1027	1044	1007	1053	1123	1197	1244

سفن حمولتها الإجمالية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم في نهاية سنة 1997


السنوات	97	98	99	200
سفن جاهزة	1408	1434	579	117

السنوات	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن جاهزة	864	637	346	230	232	368	495	621	586	573	569

الطنية للسفن (1) التي تم بنائها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500 طن

لسنوات 1988 - 2000

• شاملة للبيانات المفقودة للسنوات 1988 - 2000



شكل 1.3-1

السيف

97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	السنوات
25.00	25.67	22.38	19.41	20.28	18.68	16.63	15.61	14.08	10.95	سفن جاهزة

سفن حمولتها الإجمالية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم في نهاية سنة 1997

200	99	98	97	السنوات
6.46	20.91	28.55	1408	سفن جاهزة


السنوات	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن مخردة	8.64	4.05	2.17	1.58	2.18	6.60	10.20	11.75	9.64	9.91	8.67

توضح الخريطة السابقة والحالية المقارنة بين السفن التي حملتها الكلية أكثر من 500 طن البنية والمخردة والتوازن فيما بينهم من 1988 إلى سنة 2000 .

كما توضح أيضا سفن كثيرة تم بناؤها أكثر مما هو مخرد بالرغم من النمو المفرط في عمليات التخريد في خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإرتفعت أوامر التسليم في سنة 1998 و سنة 1999 طبقا للتعاقدات ولكن بسبب مختلفة.

التخريد - طبقا لنوع السفينة ومتوسط العمر

شكل ١-٤



شكل ١-٥ بناء السفن

تطور⁽¹⁾ التجارة العالمية يؤثر في التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي تأثيراً مباشراً على الطلب في خدمات النقل البحري، نتيجة لانتعاش التجارة في أوروبا الغربية واستمرار وتعزيز توسع التجارة في آسيا (رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها) وأمريكا الشمالية.

- وازدادت التجارة العالمية بمتوسط نمو سنوي مقداره 4.2% خلال السنوات العشرة من سنة 1970 إلى سنة 1980، وانخفضت بعد ذلك ما بين سنة 1980 إلى سنة 1990 بمتوسط نمو سنوي مقداره 0.8% ثم حققت زيادة بمتوسط نمو سنوي مقداره 3.4%، وذلك في الفترة من سنة 1990 إلى سنة 1997 لتصل إلى رقم جديد هو 4.95 بليون طن من البضائع المصدرة بعد أن كان حوالي 261 بليون طن سنة 1970 ورقم قياسي جديد مرتفع هو 5.88 بليون طن سنة 2000 بزيادة معدل النمو السنوي 3.6% مقارنة بسنة 1999 و 5.8 بليون طن سنة 2001 بنسبة انخفاض في معدل النمو السنوي مقداره -1.0%.



شكل 16-1 التجارة البحرية



شكل 1-17

تطور التجارة


وارتفع إجمالي الخدمات الملية في التجارة العالمية في سنة 1997 إلى 4.8%، وذلك بزيادة 21.672 بليون طن / ميل - مقارنة بـ 10654 بليون طن / ميل سنة 1970، ووصل إلى 22.682 بليون / طن ميل سنة 2001 (طن/ميل يساوي إجمالي عدد الأميال البحرية التي قطعتها السفينة خلال العام مقسماً على حمولتها الوزنية).

وبزيادة حجم التجارة الدولية وصلت الحمولة الساكنة للأسطول البحري الدولي إلى حوالي 825.7 مليون طن حمولة ساكنة dwt في 2002/1/1، إذ إن أسطول النقل البحري ينقل ما نسبته 80% من حجم التجارة الدولية. وستضاعف حجم حركة السفن في أوروبا سنة 2010، وبالتالي كثافة حركة مرور السفن.

وتتوقع التجارة البحرية العالمية (WSTS) The World sea born trade زيادة في التجارة تقدر بحوالي 5.675 بليون طن سنة 2006، إذا لم تحدث حروب وزيادة في أسعار النفط يتبعه كساد تجاري.

التجارة البحرية الدولية لسنوات مختارة (1)

شكل 18-1




شكل 19-1



مؤشر الأطنان بالأميال للطن من الحمولة الساكنة لمجموع الأسطول الدولي (1)
للسنوات 2001/1991

تنبؤات التجارة البحرية الدولية الحالية والمتوقعة




شكل 1-20

النقل البحري (طن/ميل بحري) ومسار الأسطول البحري الدولي
(حولة إجمالية)

تنبؤات التجارة البحرية الدولية لأنواع السفن للسنوات

2006 - 1997



شكل 1-21

أما من الناحية المالية، فإن التجارة الدولية تقدر بحوالي 6 تريليونات جنيه إسترليني في السنة، وإن 60% من التجارة الدولية بصفة عامة تمر من خلال المواني، وإن حركة التجارة في الميناء تقدر بحوالي 5 بلايين طن في السنة؛ الأمر الذي يسبب إرباكاً لبعض المواني غير المجهزة بتكنولوجية نظام معلومات متكامل وإدارة عمليات تداول الحاويات لرفع الكفاءة الإنتاجية لعمليات الشحن والتفريغ وتقديم الخدمات بأسرع وقت وتخفيض التكلفة الكلية للعمليات ورفع قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات الفورية وزيادة الطاقة التخزينية ومعدل إشغال الأرصفة؛ الأمر الذي يتطلب إنشاء مواني جديدة بمعدلات أكبر من تلك المعدلات في الفترات السابقة وأصبحت جدوى إنشاء مواني جديدة مختلفة عن العوامل التي ارتبطت بإنشاء المواني في النصف الأول من القرن الماضي، إذ تتميز بمفهوم متطور من حيث التصميم والاستخدام لأحدث التقنيات والمعدات ونظم المعلومات للتعامل مع الجيل الجديد من السفن.



شكل 1-22 المواني المحورية

وارتفع الرقم القياسي⁽¹⁾ الإجمالي للإنتاج الصناعي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي Organization for Economic Co-operation and Development OECD والذي يعتبر مؤشراً مهماً في تطور التجارة البحرية الدولية، بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها آسيا حيث اعتبر الرقم 100 مقياساً ودليلاً خلال عام 1995 لبلدان OECD بمتوسط 117.7 سنة 2001.


فتطور النقل البحري يعتمد بصورة رئيسية على نمو التجارة الدولية، وهذا يرجع أيضاً إلى السياسة الدولية والاقتصادية للدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد السفن وبالتالي إلى كثافة المرور البحري وحوادث التصادم والجنوح والتلوث، مما زاد في أقساط التأمين ورفع تكلفة النقل. علماً بأن الأطول البحري يعتبر من أرخص وسائل النقل، بل هو محور التجارة الدولية.

وقد اتخذت إجراءات وقائية للحد من التلوث، وصدرت اتفاقيات جديدة تم تعديلها طبقاً للتطور التكنولوجي وما حدث من متجدات؛ مما خفف من هذه الكوارث.




شكل 23-1 حوادث التصادم


شكل 24-1
التغير السنوي في الإنتاج الصناعي لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان الإقتصادي والتجارة البحرية الدولية للسنوات
2001-1998



التجارة البحرية الدولية



شكل 25-1



شكل 26-1

مقارنة بين عدد الزبوت المراقبة أكبر من 7 أطنان والتجارة العالمية للزبوت منذ 1974

تفيد دائرة توقعات الأسطول البحري العالمي (WSTS) بأن مجموع الحمولة الساكنة للأسطول العالمي سيزداد بمتوسط نمو سنوي مقداره 3.2% ويصل إلى 880 مليون طن حمولة ساكنة في نهاية سنة 2001 ليرتبط مع التطور الإيجابي في التجارة العالمية، مما يخفف من بعض المشاكل الناجمة عن الفائض إذ حدث فائض في حمولة السفن في الفترة من سنة 1990 إلى سنة 1997 ونسبة تختلف في كل سنة عن الأخرى، ووصلت الطنية الفائضة الدولية إلى رقم قياسي منخفض عند 24.7 مليون طن حمولة ساكنة، أو 3.1% في سنة 1998 من الأسطول التجاري البحري الدولي.

وتعكس المقارنة بين الفائض والطلب بصفة خاصة أن التجارة الدولية تنمو بسرعة أكثر من الطنية المعروضة .

والجدول التالي يبين ملخصاً لمؤشرات للتوازن بين طنية العرض والطلب بملايين الأطنان حمولة ساكنة dwt.

وحسب أنواع السفن ، فإن ناقلات النفط الصهرجية المشتركة وسفن الوائب الجافة مازالت تهيمن على الأسطول البحري الدولي ، حيث كانت تمثل 70.3% من الحمولة الطنية الكلية في سنة 2001 .

جدول 8-1

السنوات	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الأسطول التجاري العالمي	734.9	758.2	775.9	788.7	799.0	808.4	825.6
الحمولة الفائضة	50.8	48.8	29.0	24.7	23.7	18.4	21.5
الأسطول العامل	684.1	709.4	746.9	764.0	775.3	790.0	804.1
الأسطول الفائضة كنسبة مئوية للأسطول الدولي	6.9	6.4	3.7	3.1	3.0	2.3	2.6

التجارة العالمية للنفط


واستمر ارتفاع الإنتاج العالمي⁽¹⁾ من النفط، ففي خلال سنة 1995 وصل إلى 3.261 مليون طن بنسبة 1.8 % واستمرت الارتفاع في السنوات الأخيرة ولكن بنسب مختلفة في الهبوط والصعود مقارنة بالسنوات الأخرى وباختلاف البلدان .



شكل 1-27 استخراج النفط


واحتلت منظمة الأوبك المقدمة في إنخفاض إنتاجها من البترول بـ 29.3 مليون برميل في اليوم (mbpd) بنسبة 5.2% خلال سنة 1999، وازداد الإرتفاع في الإنتاج العالمي سنة 2000 حتى وصل إلى 74.5 مليون برميل في اليوم بنسبة 4.0% وكان أعلى إرتفاع من نصيب أعضاء الأوبك في الشرق الأوسط حيث وصلت النسبة إلى 7% ماعدا العراق .

الإنتاج الدولي للبترول



شكل 28-1 L'Irak après la guerre

Production de pétrole (en barils/jour)




Source: BP Annual Statistical Review of World Energy
LE PÉTROLE 1999 | International Energy Agency | 73

سيصل الإنتاج الدولي إلى القمة سنة 2005

استخراج البترول من العراق بعد الحرب

شكل 29-1

إجمالي التجارة الدولية للزيوت الخام ومنتجاتها



شكل 30-1 السنوات

أما على المستوى الدولي سنة 2000 فإن :

- حصة منظمة الأوبك 41.5% وأكبر منتج للبترول المملكة العربية السعودية بنسبة 12.3% حوالي 9.1 مليون برميل في اليوم (mbpd)، وإيران بنسبة 5.2% حوالي 3.8 مليون برميل في اليوم (mbpd)، وفنزويلا بنسبة 4.6% حوالي 3.2 مليون برميل في اليوم (mbpd).
بلدان OECD (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) وهي : الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والنرويج وبريطانيا، فقد خفضت إنتاجها حتى وصل إلى 21.1 مليون برميل في اليوم بنسبة 2% خلال سنة 1999، ثم ازداد بنسبة 5.6% خلال سنة 2000 وكانت حصتها 28%، وأكبر منتج الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.8% حوالي 7.7 مليون برميل في اليوم (mbpd)، تتبعها المكسيك بنسبة 4.8% حوالي 3.4 مليون برميل في اليوم (mbpd)، والنرويج وبقية الدول الأوروبية بنسبة 4.4% حوالي 3.4 مليون برميل في اليوم (mbpd).

معدل إنتاج الزيوت - النسبة المئوية لجميع المصادر جدول 9-1

	1996	1997	1998	1999	2000
Worldwide	173	165	167	203	223
United States	101	109	107	110	255
Canada	176	188	148	146	210
Latin America	763	491	156	NM	108
Europe	84	61	69	112	73
Africa/Middle East	NM	NM	NM	506	447
Asia-Pacific	260	296	329	183	382
Other	357	373	408	294	269


بأقي البلدان مثل : أذربيجان وكازاخستان والاتحاد الروسي والصين وعدد آخر من البلدان المنتجة بكميات صغيرة ارتفع إنتاجها إلى 21.4 مليون برميل في اليوم بنسبة 2.4% خلال السنة 1999.
وزاد إنتاج البترول في وسط آسيا، حيث تم مد خط أنابيب من أذربيجان إلى البحر الأسود وكذلك مد أنابيب كازاخستان إلى الميناء الروسي Novorossiysk، حيث كانت أول شحنة في أكتوبر سنة 2001 لثرتفع شحنات الزيوت إلخام إلى نسبة 7.9%، وتصل إلى 64.3 مليون طن سنة 2000 وتستمر في الزيادة .

شكل 31-1 بلدان وسط آسيا



استهلاك النفط لبلدان مختارة من آسيا


Oil consumption in selected Asian countries



شكل 33-1

الزيوت الخام ومنتجاتها لبلدان آسيا

FBU crude oil and products export index




شكل 32-1

مد خط أنابيب لضخ البترول إلى الميناء الروسى




شكل 1-34 الزيوت المصدرة والمستهلكة

التغير في المناطق-الزيوت المصدرة
والمستهلكة للسنوات 1994-2005



شكل 1-36


Changes in regional oil exports and consumption, 1994 - 2005, thousand bpd




شكل 1-35

مناطق إنتاج الزيوت

Regional oil production
المناطق الأكثر استهلاكاً



المناطق الأقل استهلاكاً



ملخص إنتاج البترول الخام والزيوت المصدرة والمستهلكة

شكل 37-1


WORLD OIL PRODUCTION

	1991	2001	2002	2003
Total OPEC	27.10	27.06	27.85	27.23
Total Non OPEC	23.88	24.14	24.19	24.23
Total OPEC	28.29	27.78	27.75	27.85
Total Non OPEC	24.65	24.38	24.38	24.37

Source: IEA Monthly Oil Market Report

DAYS OF FORWARD SUPPLY vs. Bbl IN STOCKS


	1991	2001	2001	2002	2002
Days	87	85	86	83	88
Bbls	5.95	5.96	5.72	5.72	5.70




IMPORTS vs. EXPORTS

	2001	2001	2002	2002	2003
OPEC	8.74	8.74	8.74	8.74	8.74
North America	9.46	8.41	8.20	7.87	8.63
Europe	8.14	8.49	8.30	8.35	8.04
Pacific	7.25	7.26	7.59	8.03	6.95
China and India	2.65	2.88	2.15	2.05	2.38

World Oil Production




Imports vs. Exports



GLOBAL OIL SUPPLY AND DEMAND

	1991	1992	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Supply	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Demand	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Balance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reserves	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Production	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Imports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Exports	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Stocks	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23
Consumption	27.10	27.06	27.85	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23	27.23


مسارات التجارة البحرية للزيت الخام



شكل 1-38

جدول 1-2 أنواع السفن

نقلات الزيوت الصهرجية	(1) ناقلات الزيوت الصهرجية Oil Tankers
ناقلات خامات وسوانب / خامات / سوانب / زيوت	(2) ناقلات البضائع السائبة Bulk Carrier
بضائع مبردة / بضائع خاصة / بضائع دحرجة / بضائع عامة / (مفردة ومتعددة الأسطح) بضائع عامة وركاب.	(3) ناقلات البضائع العامة General Cargo
مقسمة بالكامل إلى خلايا	(4) سفن حاويات Containerships
ناقلات الزيوت الصهرجية والمواد الكيماوية - ناقلات صهرجية للمواد الكيماوية - ناقلات صهرجية أخرى - ناقلات للغازات المسالة - سفن الركاب والدحرجة - سفن ركاب - صنادل صهرجية - صنادل بضائع عامة - سفن صيد - سفن إمدادات ساحلية وجميع الأنواع الأخرى	(5) سفن أخرى Other Ship
محصلة جميع أنواع السفن المذكورة أعلاه	(6) مجموع كل السفن Total all Ships



الناقلات الصهرجية :



ازدادت معة الناقلات الصهرجية، حيث كانت الحمولة الساكنة 3000 طن لأكبر ناقلة صهرجية في العالم سنة 1886، وبعد 70 سنة اعتبرت الناقلات التي حمولتها من 10 آلاف طن إلى 60 ألف طن ناقلات عادية ،

وتضاعف عدد الناقلات من سنة 1960 إلى سنة 1980، كما زادت حمولتها بنسبة سبعة أضعاف وكانت في أوج ذروتها سنة 2000 وأصبحت الحمولة الساكنة للناقلات تصل إلى أكثر من نصف مليون حيث تم تسليم ناقلة صهرجية حمولتها الساكنة 119 ألف طن سنة 1999 وتصف الناقلات الصهرجية وذلك طبقاً للمصطلحات البحرية الآتية :

- ناقلة النفط فوق العملاقة Ultra large crude carrier ULC حمولتها الطنية الساكنة من 300 ألف طن فأكثر.
- ناقلة النفط العملاقة Very large crude carrier VLCC حمولتها الطنية الساكنة من 150 ألف طن إلى 299.999 طناً.
- ناقلة النفط نوع موكس Suezmax حمولتها الطنية الساكنة من 100 ألف طن إلى 149.999 طناً
- ناقلة النفط نوع أفرا مأكس Aframax حمولتها الطنية الساكنة من 50 ألف طن إلى 99.999 طناً.

(2) إذا أدخلت حمولة الناقلة الصهرجية VLCC إلى المصفاة، فإن نواتجها تكفي لطيران 300 جامبو نفاثة من لندن إلى هبستون بالولايات المتحدة الأمريكية أو قطع مسافة لعدد 20 ألف سيارة من نيويورك إلى لوس أنجلوس والرجوع، مما يدل على كمية الوقود التي تحملها. كما يمكن تثبيت حوالي 1500 ملعب تنس على سطحها؛ مما يدل على كبر حجم الناقلة.

تطور بناء الناقلات الصهرجية

LARGEST OIL TANKERS COMPLETED

Overall Length الطول الكلي	الحمولة الساكنة الطنية TONS DW	القدوة بالحصان POWER SHP
1886	3 000	4 000
1902	10 000	6 000
1914	18 000	8 000
1921	23 000	9 000
1948	27 000	10 000
1953	46 000	13 000
1956	86 000	19 000
1958	114 000	23 000
1962	130 000	25 000
1965	151 000	29 000
1966	206 000	32 000
1968	226 000	40 000
1971	310 000	45 000

شكل 1-2

SS *Glückauf* 'Good Luck' was the first purpose-built ocean-going bulk oil tanker 1886 (2,975 tons)



شكل 2-2

أول وأكبر ناقلة صهرجية سنة 1886 حمولة ساكنة حوالي 3000

الناقلات الصهرجية


عدد الناقلات التي تم بناؤها والمخردة ، حمولتها الكلية أكثر من 500 طن

للسنوات 1988 - 2000

شاملة تسليمات الناقلات المتوقعة للسنوات 1998 - 00 (سفن متعاقد عليها في نهاية 97)



شكل 2-4



شكل 2-3

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات جاهزة	185	211	217	262	321	314	241	240	278	202

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	20
ناقلات جاهزة	203	228	61

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم تم تسليمها في نهاية سنة 1997


السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات مخردة	99	41	33	26	88	137	129	113	82	58

توضح الخريطة المقارنة بين الناقلات الصهرجية المخردة والتوازن فيما بينها منذ سنة 1988، كما توضح أيضاً زيادة في التخريد خلال سنة 1994 وانخفاضها بعد ذلك مع زيادة في ارتفاع عملية التسليم حتى سنة 1998 وانخفاضها الحاد بعد ذلك، وكانت عقود بناء الناقلات الجديدة لعدد 550 ناقلة حمولتها الساكنة 34.3 مليون طناً سنة 2001.

الناقلات الصهرجية (1)

الطنية بالملايين للناقلات التي تم بناؤها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500 طن للسنوات 1988 - 2000

شاملة تسليمات الناقلات المتوقعة للسنوات 1998 - 2000 ناقلات متعاقد عليها في نهاية (1997)



شكل 5-2

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات جاهزة	4.5	5.99	5.47	7.95	9.94	10.99	7.05	7.29	8.26	5.52

سفن حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقا لأوامر التسليم تم تسليمها في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	20
ناقلات جاهزة	9.36	11.43	4.56

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن مخردة

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات مخردة	2.13	1.16	0.88	0.95	1.27	1.62	2.22	2.30	2.19	2.91

التجارة البحرية باستخدام الناقلات الصهرجية

وتتوقع التجارة البحرية العالمية⁽¹⁾ (WSTS) زيادة في ناقلات النفط الصهرجية بمعدل 1.6% في سنة 2006.

كما يتوقع زيادة في معدل النمو السنوي لناقلات النفط الصهرجية بنسبة 1% لتصل إلى 313.9 مليون طن حمولة ساكنة في سنة 2006

وازدادت طلبات بناء الناقلات الصهرجية الجديدة وأبرمت عقود لعدد 550 ناقلة بمجموع 34.3 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001، وكان عدد الناقلات الجديدة التي سلمت 117 ناقلة لتصل إلى 15.5 مليون طن حمولة ساكنة خلال سنة 2000 مع زيادة في التخريد 15.7 مليون طن حمولة ساكنة بمتوسط عمر (28.0 سنة)، وذلك من سنة 1997 إلى سنة 2001.

وتمثل ناقلات النفط الصهرجية 35.1% من الحمولة الطنية الكلية الدولية وبنسبة 43.9% من حجم التجارة البحرية العالمية في خلال سنة 1997، ونسبة 34.6% من حجم الأسطول التجاري في سنة 2002 لتصل إلى 285.519 مليون طن حمولة طنية ساكنة ومتوسط العمر 13.9 سنة، وكان معدل متوسط النمو السنوي كالتالي :

- نسبة 3% في الفترة من 1970-1980 .
- نسبة 0.6% في الفترة من 1980-1990 انخفض متوسط النمو السنوي.
- نسبة 3.4% في الفترة من 1990-1997 زيادة في الشحن بالنسبة إلى التجارة البحرية الدولية.

وزادت شحنات الزيوت الخام المنقولة من خلال الناقلات الصهرجية خلال سنة 2001 بنسبة 0.6% خلال السنة ووصلت إلى 2.13 بليون طن، وذلك بنسبة 36.2% من التجارة البحرية الدولية لسنة 2001 وكانت حوالي ثلاثة أرباع الحمولة شحنات زيت خام 77.5% والباقى مشتقات بترولية.

الزيوت ومنتجاتها المنقولة بالناقلات الصهرجية



شكل 6-2



شكل 2-7 ميناء لشحن النفط

كما ازدادت تجارة المنتجات البترولية سنة 1997 ووصلت إلى 1.626 مليون طن بنسبة 1.6% وبنسبة 2% زيادة عن السنة الماضية خلال سنة 2000، حيث وصلت إلى 69.5 مليون برميل في اليوم (mbpd).

وأغلب المصافي البترولية (معامل التكرير) في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتي تشكل معاً نسبة 43.1% على المستوى الدولي. وكانت شحنات المنتجات البترولية ثابتة تقريباً خلال سنة 2001 ووصلت إلى 479 مليون طن، حيث كان مسار وحجم العمليات البحرية مثل السنوات السابقة مع بعض الزيادة أو النقص نتيجة تعطل المصفاة.

شكل 2-8



ناقلات السواحب والناقلات المزدوجة (1)

عدد الناقلات التي تم بناؤها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500 طن
للسنوات 2000 - 1988

شاملة تسليمات الناقلات المتوقعة للسنوات 1998- 2000 ناقلات متعاقد عليها في نهاية 1997



شكل 9-2

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات جاهزة	69	127	141	112	102	111	202	262	271	293

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم وتم تسليمها في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	20
ناقلات جاهزة	241	96	20

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات جاهزة	91	32	28	31	55	85	102	46	131	134


- توضح الخريطة مقارنة بين ناقلات السواحب والناقلات المزدوجة المبنية والمخردة والتوازن فيما بينها منذ سنة 1988 كما توضح أيضاً زيادة تمثل ثلاثة أضعاف في عمليات الخريد خلال سنة 1996 مع إرتفاع في عملية التسليم سنة 1997 وإنخفاضه الحاد بعد ذلك.

ناقلات السواثب والناقلات المزدوجة (1)

عدد الناقلات التي تم بناؤها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500 طن

للسنوات 1998-2000

شاملة تسليمات الناقلات المتوقعة للسنوات 2000-1998 ناقلات متعاقد عليها في نهاية 1997



شكل 10-2

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات جاهزة	2.35	4.17	5.56	3.79	3.57	4.28	6.59	8.46	9.59	10.23

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم وتم تسليمها في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	2000
ناقلات جاهزة	7.11	4.29	0.80

ناقلات حمولتها الكلية أكثر من 500 طن مخردة

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
ناقلات مخردة	0.77	0.44	0.47	0.68	1.67	2.84	3.25	1.71	4.72	3.87

ناقلات السوائب الجافة (1)

Dry Bulk Carriers



وتمثل نسبة 34.8% في سنة 2001 بالنسبة إلى حجم الأسطول البحري الدولي حيث وصل حجم أسطول سفن السوائب إلى 282 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001 بزيادة قدرها 2 مليون طن حمولة ساكنة وذلك طبقاً للأحجام ووفقاً المصطلحات البحرية الآتية :

نوع كاب سايز Capesize حمولتها الساكنة 80 ألف طن فأكثر .

نوع بناماكس Panamax حمولتها الساكنة من 50 ألف طن إلى 79999 طناً.

نوع هاندى ماكس Handymax حمولتها الساكنة من 35 ألف طن إلى 49999 طناً.

نوع هاندى Handy حمولتها الساكنة من 20 ألف طن إلى 34999 طن .

وتمثل نسبة الزيادة :

- حدثت زيادة سنوية خلال الفترة من 1970 إلى 1980 بمعدل 5.7% في نقل البضائع لسفن السوائب..

- زادت من 1980 إلى سنة 1990 بنسبة 2.3% في السنة .

- ازداد متوسط النمو السنوي من سنة 1990 بمعدل 3.3% في السنة .

- كانت نسبة التجارة العالمية الكلية للبضائع التي تحملها سفن السوائب في سنة 1997 حوالي 41.5% .

- ازداد حجم البضائع الجافة في نهاية سنة 1999 بنسبة 3% ليصل إلى 2.970 مليون طن .

- وزادت كمية البضائع المشحونة في سنة 2000 بنسبة 3.8% لتصل إلى 3.74 بليون طن، ثم انخفضت إلى نسبة 1.9% في سنة 2001 ووصلت إلى 3.70 بليون طن .

- بلغت البضائع المحملة بالأطنان بالنسبة إلى الحمولة الساكنة لسفن السوائب الجافة 4.67 طن

محمول وزادت الأطنان الملية بالنسبة إلى الحمولة الساكنة الطنية بنسبة 2.9%، ووصلت

إلى 2400 ألف طن ميل بحري. وفي سنة 2001. كان النقص 0.9%، ليصل إلى 23.6، كما


انخفضت الحمولة الفائضة من 7.9 مليون طن حمولة ساكنة طنية سنة 1999 إلى 3.8

مليون طن حمولة ساكنة طنية سنة 2000.

- وازدادت طلبات بناء سفن السوانب الجافة الجديدة وأبرمت عقود لعدد 135 سفينة حمولة ساكنة 4.7 مليون طن سنة 1980 ، ووصلت إلى 9.5 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001 بعدد 165 سفينة. وكان عدد السفن الجديدة التي سلمت 314 سفينة حتى سنة 2001 لتصل حمولتها الساكنة إلى 21 مليون طن خلال سنة 2001.
- وحدث انخفاض في التخريد لجميع الأحجام فبلغ مجموع تخريد سفن السوانب 8.1 مليون طن حمولة ساكنة في سنة 2001 بمتوسط عمر 26.7 سنة، وذلك من سنة 1997 إلى سنة 2001
- ويتوقع زيادة في معدل النمو السنوي بنسبة 1% لتصل إلى 313.9 مليون طن حمولة ساكنة في سنة 2006 .




شكل 11-2




شكل 12-2

التجارة العالمية لسفن السوانب الجافة

BULK CARRIER ORDER BOOK




تجارة بحرية لسفن السواحل الجارية
SEABORNE TRADE IN DRY BULK COMMODITIES



H. Clarksons

شكل 15-2

نمو اسطول سفن السواحل
FLEET GROWTH




H. Clarksons

شكل 14-2

أسطول ناقلات السواحل المسلمة والمتعاقد عليها

Bulk carrier fleet deliveries and orders 1997-2005





سفن البضائع العامة (1) General Cargo

زاد حجم سفن أسطول البضائع العامة سنة 2001 ووصلت الحمولة الطية الساكنة dwt إلى 103 مليون طن بنسبة تغير 1.2% بين سنة 2000 و 2001 ، ويمثل حجم الأسطول نسبة 12.7% من المجموع الكلي للأسطول الدولي البحري.

وتتوقع التجارة البحرية العالمية أن تزداد سفن البضائع العامة بمتوسط 5.6% في السنة مع سفن الحاويات المشتركة، لتصل إلى 230.9 مليون طن حمولة ساكنة في سنة 2006 كما يقدر متوسط النمو السنوي لكليهما في التجارة الدولية بمعدل 6.6%، ويتوقع أن تصل إلى 1.640 مليون طن.

وبدأت خدمات النقل لسفن البضائع العامة تتراجع أمام سفن الحاويات وباستمرار.

وكان أكبر عدد لسفن البضائع العامة المتعاقد عليها في سنة 1995 هو 345 سفينة حمولتها الساكنة 2.4 مليون طن، مقارنة بـ 255 سفينة حمولتها الساكنة 2.5 مليون طن سنة 2000 و 28 سفينة حمولتها الساكنة 2720 ألف طن في يوليو سنة 2001 وازدادت طلبات بناء سفن البضائع العامة وأبرمت عقود لعدد 167 سفينة حمولتها الساكنة 877 مليون طن سنة 1991 ووصلت إلى 1.2 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001 بعدد 142 سفينة.

وتعتبر سفن البضائع العامة هي الأقدم بالنسبة للأسطول البحري بمتوسط عمر 16.2 سنة .



شكل 2-17



شكل 2-18

أول سفينة مصنوعة من الحديد وأول دافع ميكانيكي لسفينة تجارية أسمها أس
 أس بريطانيا العظمى The SS Great Britain توجهت 1845/1/24 من
 ترسانة يوم Avon Dock



شكل 2-19



سفن الحمولة العامة والسفن الأخرى (1)

عدد السفن التي تم بناؤها والمخردة حمولتها الكلية
أكثر من 500 طن للسنوات 1988 - 2000

شاملة تسليمات السفن المتوقعة للسنوات 1988 - 2000 سفن متعاقد عليها في نهاية 1997



السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن جاهزة	605	634	710	623	621	582	661	661	648	749

سفن حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقا لأوامر التسليم تم تسليمها في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	20
سفن جاهزة	890	255	36

سفن حمولتها الكلية أكثر من 500 طن مخردة

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن مخردة	477	273	169	175	255	273	390	426	360	377


توضح الخريطة المقارنة بين سفن الحمولة العامة والسفن الأخرى المبنية والمخردة والتوازن فيما بينها منذ سنة 1988، كما توضح أيضا زيادة في التخريد خلال سنة 1995 مع ارتفاع في عملية التسليم سنة 1998 وانخفاضها الحاد بعد ذلك. ووصلت عقود البناء لسفن الحمولة العامة لعدد 142 سفينة حمولتها الساكنة 1.2 مليون طن .

سفن الحمولة العامة والسفن الأخرى⁽¹⁾

الطنية بالملايين للسفن التي تم بناؤها والمخردة حمولتها الكلية أكثر من 500

طن للسنوات 1988 - 2000

شاملة تسليمات السفن المتوقعة للسنوات 1998 - 2000 سفن متعاقد عليها في نهاية 1997



شكل 21-2

السنوات

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن جاهزة	4.46	3.92	4.58	4.88	5.18	5.01	5.77	6.63	7.82	9.34

سفن حمولتها الكلية أكثر من 500 طن جاهزة طبقاً لأوامر التسليم وتم تسليمها في نهاية سنة 1997

السنوات	98	99	2000
سفن جاهزة	12.08	5.20	1.10

سفن حمولتها الكلية أكثر من 500 طن مخردة

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
سفن مخردة	2.13	1.16	0.88	0.95	1.27	1.62	2.22	2.30	2.19	2.91



كانت سفن الحاويات في سنة 1980 تمثل نسبة 1.6% من الحمولة الساكنة للأسطول الدولي، واستمر الأسطول في التوسع من حيث العدد والسعة (TEU) (الوحدة المعادلة لعشرين قدماً) ووصل إلى 2755 سفينة سعتها الكلية 5356650 TEU في سنة 2002 بزيادة 6.2% في العدد و 13.2% في سعة TEU مقارنة بسنة 2001.

ازداد حجم الحمولة الساكنة لأسطول الحاويات سنة 2002 ووصلت إلى 77 مليون طن حمولة ساكنة تمثل نسبة 9.3% من الحجم الكلي للأسطول البحري الدولي، وبمتوسط عمر (11.0 سنة).

ووصلت أوامر البناء في خلال سنة 2000 لجميع الأحجام إلى أكثر من الضعف لعدد 375 سفينة الحمولة الطية الساكنة 15 مليون طن منها 127 لها سعة كبيرة 4000 TEU و 109 سفينة سعة من 2000 إلى 3999 أما الباقيون 139 سفينة سعة من 1000 إلى 1999.

وإزديادات طلبات بناء أسطول الحاويات الجديدة وأبرمت عقود لعدد 180 سفينة بمجموع 6.6 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2001 مع زيادة في التخريد بمتوسط عمر 26.9 سنة من سنة 1997 إلى سنة 2001.


أما من حيث حجم البضائع في الحاويات فتقدر بحوالي 1.6 بليون طن من البضائع الجافة سنة 2001، وأن 70% من البضائع الجافة على المستوى الدولي تحمل عن طريق الحاويات، ويتوقع زيادة قدرها ما بين 417 إلى 491 مليون (TEU) سنة 2012 وأن أعلى نمو سيكون من نصيب قارة آسيا. كما يتوقع نمو حركة الحاويات ما بين سنة 2000 و 2020، حيث ستضاعف لكي يكون قادراً على نقل أحجام هائلة من البضائع حول العالم إلى الموانئ المحورية المختارة والتمهية خلال جدول إبحارها البندولي باستخدام النقل من السفينة حتى وصوله إلى مكانه المطلوب ليختم حلقة النقل.

- وقد تنامت خدمات سفن الحاويات مع التطورات في صناعة النقل البحري، وذلك كما يلي :
- سنة 1968، ظهرت أولى سفن الجيل الأول من سفن الحاويات كاملة التحوية ذات سعة 700 حاوية مكافئة .
 - سنة 1969، ظهرت أولى سفن الجيل الثاني من سفن الحاويات كاملة التحوية ذات سعة 1500 حاوية مكافئة .
 - سنة 1972، دخلت الخدمة سفن الحاويات باناماكس حمولة 3000 حاوية مكافئة (عشرين قدماً) وذلك بين أوروبا والشرق الأقصى وتعتبر أكبر سفينة حاويات في ذلك الوقت.
 - 1981، تم بناء سفن حاويات بطاقة 3500 حاوية مكافئة.
 - 1984، تم بناء سفن حاويات بطاقة 4300 حاوية مكافئة. وهذه السفن تستطيع عبور قناة بنما .
 - 1988، تم بناء سفن حاويات بطاقة 4340 حاوية مكافئة.
 - 1996، تم بناء سفينة الحاويات Regina Maersk وتستطيع حمل 7760 حاوية مكافئة.
- كما سيتم تصميم سفينة حاويات متناهية الكبر ULCS Ultra Large Container Ship سعة 12500 حاوية مكافئة، وتتوقع هيئة التصنيف الموريز أن تكون سفينة الحاويات العملاقة جاهزة للتشغيل عام 2004.

ومن عيوب سفينة الحاويات متناهية الكبر حسب بعض الدراسات :

- * من نواحي السلامة تكون مسافة توقفها ومناوراتها خاصة في الأماكن الضيقة أو المناطق التي تكون فيها السفينة مقيدة بغاطسها، تعتبر حساسة جداً إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحالات الحرجة أكثر من السفن الأخرى.
 - * تحتاجها إلى بنية خاصة بالموانئ التي تزورها وتواجه مشاكل في التوجيهات سلاسل النقل وحدوث اختناقات.
 - * من النادر شحنها بالكامل وقد تنافس السفن الأخرى من حيث الأسعار لتجذب لها المزيد من البضائع .
 - * يجب عدد حاوياتها إرباكاً للمواني التقليدية وتحد من مرونة الخدمات في المواني الجديدة .
- أما بقية الآراء الأخرى، فإنها تؤيد بناء هذه السفن لتشغل بين المحيطات

تطور في عقود البناء لسفن الحاويات المقسمة بالكامل إلى هلايا



شكل 2-22

أوامر التسليم
سفن الحاويات
(SETRADE)

CONTAINERSHIPS ON ORDER		
Delivery	000 teu m.dwt	
2002	443.3	5.8
2003	578.1	7.3
2004	179.8	2.3
Figures by Clarkson Research Studies as at 28/06/02		

جدول 2-3



شكل 2-23 من الباب إلى الباب



شكل 2-24

أحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم وأسمها جرفج باى Jervis Bay



شكل 2-25 ميناء مخصص للحاويات

الشاسعة فى الحركة التجارية بين الشرق والغرب ، وتحمل أعداداً كبيرة جداً من الحاويات مقارنة بالسفن الصغيرة وهذه ميزة من النواحي التجارية مهمة .

وتعتبر السفن التى تبلغ طاققتها 4500، حاوية ذات سرعة عالية تصل إلى 27 عقد وذات تحكم فى عامل استهلاك الوقود الذى يعتبر دافعا مهما يتم من خلاله برمجة سرعة السفينة .

سفن ناقلات الغاز الطبيعي المسال LNG . Liquefied natural gas

سفن ناقلات الغاز البترولي المسال GLP . Liquefied Petroleum gas



بالرغم من بقاء سرعة تجارة الغاز الطبيعي المسال والبالغة 2.5% فقد وصلت إلى 61.2 مليون طن سنة 1992 و 65 مليون طن سنة 1995 و 68 مليون طن سنة 1996 و 2422.3 بليون متر مكعب من الغاز (bcm) سنة 2000 بزيادة في الإنتاج 4.5%، ويعادل ذلك 2189.6 مليون طن من الزيت أو 45.2 (mbpd) مليون برميل في اليوم.

وأكبر المنتجين الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 555.6 mbpd تبعها روسيا 54.5 mbpd وهما يشكلان معاً نسبة 45.4% من الإنتاج العالمي.

كان عدد السفن التي في الخدمة في نهاية سنة 1995، 89 ناقلة، تبلغ مساحتها 9608668 متر³ حملتها 4.691 مليون طن حمولة ساكنة و 19 مليون طن حمولة ساكنة سنة 2002 تمثل 2.3 من حجم الأسطول البحري الدولي بزيادة قدرها 3% عن سنة 2001. وأصبح الإقبال على الغاز الطبيعي أكثر من قبل، حيث زادت السعة المحمولة بالبحر إلى 4.4% وذلك خلال سنة 1998، كما زادت بنسب ثابتة في نهاية سنة 1999.

وطبقاً لهيئة اللوديز، فإن 75 ناقلة جديدة مطلوبة للسوق الأمريكية خلال السنوات العشر القادمة، وتم التعاقد على 35 ناقلة وتوقع 2 ناقلة تحت الدراسة.

وتعتبر ناقلات الغاز الطبيعي من أخطر الناقلات، فهي قابلة موقوتة في حالة الحريق والتصادم العنيف. وبعد أحداث 11 سبتمبر أصبح ينظر إليها بعناية وأهمية، إذ إن انفجار هذه الناقلة في الميناء قد يسبب كارثة وخسائر كبيرة.



بناء التزود بالغاز الطبيعي

شكل 2-27




بناء ناقلات الغاز شكل 2-26

التجارة العالمية للغاز الطبيعي

وكانت التجارة العالمية للغاز الطبيعي لا تمثل سوى 2.422.3 بليون متر مكعب، وينتقل عبر الأنابيب أكثر من 76% أي 264 مليار متر مكعب وفي شكل غاز طبيعي مسال بنسبة 24%، أي 83 مليار متر مكعب أو 61.3 مليون طن، وفي سنة 1992، كانت الكمية حوالي 81 مليار متر مكعب أو 60 مليون طن، وفي سنة 1995 حوالي 2.180.6 مليون طن أي 54.2 مليون برميل في اليوم.

وأكبر مستورد للغاز اليابان بمقدار 72.5 mbpd، متبوعة بجمهورية كوريا بمقدار 19.7 mbpd، أما حوض البحر الأبيض المتوسط فتتقدم الجزائر وتصدر 26.3 mbpd فرنسا و 8.5 mbpd إلى إسبانيا كما سيرتفع الإنتاج الليبي بكمية كبيرة بعد الانتهاء من مد أنبوب الغاز إلى إيطاليا.

وتفيد التقديرات أن الاستهلاك العالمي من الغاز في سنة 2010 سيكون 3100 مليار متر مكعب بزيادة أكثر من 40%، وهي قائمة علي أساس توقع نمو اقتصادي عالمي مطرد وعلى ضرورة حماية البيئة والجو، إذ بعد الغاز الطبيعي بمثابة العنصر المتحدي للنفط والفحم والطاقة النووية.



شكل 28-2 إحتياطي من الغاز الطبيعي بالترليون متر3



شكل 29-2



شكل 30-2

ناقلة الغاز الطبيعي المسال



شكل 2-31 مد أنابيب الغاز

شكل 2-32



OPEC Annual Report

شكل 2-34

حصة ليبيا والجزائر وباقي العالم من الغاز الطبيعي وسترفع
حصة ليبيا بعد إمداد أنبوب الغاز إلى إيطاليا احتياطي الغاز
بالتريليون متر³


Libia 1.58 Billion m³

Al. Gena

33.9 Billion m³

شكل 2-33 إمداد الغاز بأوروبا

الإنتاج الدولي للغاز



شكل 35-2 معمل الغاز الطبيعي

المسارات البحرية لنقلات الغاز الطبيعي المسال LNG - LPG



شكل 37-2 المسارات البحرية لنقلات الغاز الطبيعي المسال



Source - Natural Gas by Sea, 1993

المسارات البحرية لنقلات الغاز الطبيعي المسال

شكل 38-2



سفن الركاب

تطورت سفن الركاب مع التطور التكنولوجي وبدلاً من تسيير خط منتظم بين الموانئ في السابق والذي سبب خسائر أغلقت على أثره أغلب الشركات الملاحية للركاب فمثلاً الخط الذي يربط إيطاليا وأمريكا أغلق منذ سنوات لعدم وجود مردود اقتصادي مقارنة بالطائرات، فاتجهت أغلب الشركات البحرية إلى الرحلات السياحية وبنيت السفن السياحية الضخمة والتي تحمل 5000 راكب فأكثر حيث زادت الحمولة الساكنة الطنية وهناك إمكانيات لبناء سفن في مقدورها حمل 10 آلاف شخص إضافة إلى ذلك، فإن نسبة الطاقم إلى الركاب قد تغيرت وأصبح كل فرد من الطاقم يعادل ثلاثة أفراد، ويتم تقليل هذا العدد بالاستعانة بالحاسب والاستغناء كلما أمكن عن العمالة؛ لأن إخلاء السفينة يعتبر مشكلة كبيرة خاصة إذا كانت السفينة بعيدة عن اليابسة .

ارتفع سوق الرحلات السياحية بالسفن بنسبة 13.6% ووصل إلى حوالي 10.7 مليون راكب سنة 1999، وزادت الطنية لسفن الركاب والعبارات ووصلت إلى حوالي 5 ملايين طن حمولة ساكنة بنسبة 0.6% من حجم الأسطول التجاري الدولي سنة 2002، كما تم تسليم 18 سفينة سنة 2000.

سوق السفن السياحية العرض والطلب

Cruise market supply and demand by operator 1998					
المتغلين Operator	العرض Supply	الطلب Demand			
	Fleet Capacity	% Capacity Total	Capacity Deployed	Pass Carried	%Pass Carried
Carnival	37,430	15.8	4,327,433	1,940,000	15.0%
Royal Caribbean	36,930	15.3	1,252,940	1,445,914	15.2%
P&O					
Princess Cruises	23,000	8.1	632,125	621,861	8.8%
NCL	13,730	4.7	547,128	571,415	5.4%
Celebrity	12,198	4.3	400,493	405,052	4.3%
Holland America	14,154	5.1	-	-	-
Star Cruises	10,847	4.5	615,452	547,797	5.8%
Others	136,811	47.8	-	4,438,073	45.2%
Total	282,834	100	-	9,960,417	100.0%

جدول 4-2

وزادت طلبات بناء سفن العبارة للركاب الجديدة حيث أبرمت عقود لعدد 101 سفينة حمولة ساكنة 80 ألف طن خلال سنة 2001.



شكل 2-40

التنبؤ بنمو أسطول العبارات
السريعة حتى سنة 2010



شكل 2-39

ويبحث السباح عن مكان آمن ومستقر، وأكثر الأماكن التي يتردد عليها السائحون بحر البلطيق، وبحر الشمال، وبريطانيا كما في الجدول، وأغلب السفن السياحية تحمل علم دولة البهاما تليها ليبيريا، وتعتبر سفينة الركاب Voyager of the sea ضمن أكبر السفن وتحمل على متنها 1800 من أفراد الطاقم وأكثر من 3100 راكب، وتقدر عدد السفن السياحية التي زارت مالطا في خلال سنة 2002 بـ 408 سفينة

تردد السفن السياحية بالملايين 1997 - 1989

Trends in world area traffic 1997 - 1998 (millions)

المنطقة Area	الركاب Passengers	التغيير % % Change	السيارات Cars	التغيير % % Change
The Baltic	135.6	22.8%	48.8	30.9%
North Sea and UK	118.0	6.9%	20.1	11.4%
North America	73.0	16.4%	21.7	1.2%
Mediterranean	72.5	-16.9%	10.6	+62.2%

Source: Cruise and Ferry Info.

المصدر جدول 2-5

ويقدر عدد الركاب السنوي الذين يبحرون في السفن السياحية بحوالي 8 ملايين شخص، منهم حوالي 6 ملايين من شمال أمريكا كانت نسبة السوق فيه بمعدل 8.5% في سنة 1999، وهناك تنبؤات بزيادة 9% في سنة 2000 طبقاً لدراسة الرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية CLIA 1.5 مليون راكب، أما آسيا فما زالت في البداية مع أفريقيا التي تعتبر الأخيرة ويتوقع زيادة عدد الركاب ليصل إلى 15 مليون سنة 2009. وتقدر قيمة المبالغ المتحصل عليها من خلال الرحلات السياحية بحوالي 15 بليون دولار.



شكل 2-40 بناء سفن الركاب




شكل 2-41

عبارة صممت لحمل 600 راكب ومائة سيارة بسرعة 100 عقدة

وقد نشطت الصناعات البحرية في هذه الفترة ووصلت إلى قممتها وما زالت مستمرة في إبرام عقود بناء، حيث تم توقيع عقد لبناء 40 سفينة (فندق-كازينو) الحمولة الإجمالية لكل واحدة 450 ألف طن وهي أكبر سفن سيم بناؤها في العالم خلال العشرين سنة القادمة على دفعات، وتتكون السفينة من 21 سطحاً بطول 430 متراً وعرض 100 متر، وتتسع لـ 9600 راكب وبها ثلاثة آلاف جناح يتراوح حجم الجناح الواحد ما بين 90 إلى 360 متراً مربعاً. وسترسو هذه السفن في المياه الدولية حتى تعفى من الضرائب وتكون غير خاضعة لسلطة الدولة القريبة من موانئها، وتوجد سفن عبارات عالية السرعة لنقل 10 آلاف زائر في اليوم الواحد لارتياح الكازينو ووسائل الترفيه التي لا تخطر على بال.

ويجب أن تظم السفن السياحية بطاقم متخصص لضمان سلامة العدد الكبير من الركاب وتوفير مساعدات أكثر تخصصية ونتيجة لكثرة عدد الركاب فقد قررت لجنة العمل، بناء على مقترح لجنة السلامة الصادر من أمين المنظمة البحرية الدولية، إعادة النظر في السلامة الحالية للسفن بما فيها البناء والمعدات والإخلاء والعمليات الأخرى والإدارة والبيئة وخدمات البحث والإنقاذ في المناطق البحرية وستقوم المجموعة بالبحث في الأخطار التي تواجهها السفن الضخمة وتقديم مودة عمل بالخصوص، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- يعتبر كل راكب وكأنه مصدر مسبب للاشتعال لعدم الحفاظ. في الغالب على السلامة، لذلك يجب الاستعداد .
- تصميم السفينة على أساس تحسين بقائها طافية فوق سطح الماء في حالة حدوث حادث حتى وصولها إلى أقرب ميناء إذا أمكن ذلك وكذلك ترتيبات الإخلاء .
- كما ظهرت سفن سريعة تبهر بسرعة 50 عقد وقد تصل إلى 100 عقد وكذلك سفن أخرى لها القدرة على الطيران والإبحار وتسمى بسفن الـ ووج.



شكل 42-2

عبارة تعمل 250 راكب بسرعة 87 عقدة

سفن المستقبل Future Shipec

نتيجة للتقدم العلمي والتقني في جميع المجالات والذي يعتبر تطور السفن جزءاً منه، فقد تم استخدام أحدث التكنولوجيا في المجال البحري وأحدث الابتكارات العلمية والفنية الأكثر تقدماً لتكفل سلامة مستوى أنظمة التشغيل الذاتي على السفن خاصة في حجرة الآلات والملاحة وسلامة الإبحار أكثر بكثير مما كان يتوافر في السفن التقليدية، وقد لوحظ أن التكنولوجيا الحديثة تطورت بأسرع من استيعابها من قبل المشغلين عليها، وبينما يتم التدريب على تكنولوجيا عالية ثم اكتشافها تظهر أنواع أخرى تحتاج إلى تدريب آخر أو تخصص آخر.

واستخدام العلوم الإلكترونية في الأجهزة الملاحية والحواسيب مما يعزز من درجة السلامة دون المساس بسلامة تشغيل أو تقلص الطاقم، مما يؤثر على السلامة. وتتميز السفن الحديثة أو سفن المستقبل بما يلي :

- ظهور مواد متقدمة في بناء السفينة ومنشأتها العلوية تتميز بأنها أكثر صلابة وأقل وزناً ، مثل سبائك الألومنيوم والمغنسيوم.
- سفن سريعة قد تصل سرعتها إلى 80 عقد شبيهة بالطائرات وتم التغلب على عملية التاراع أو الوقوف أو خفض السرعة المفاجئ بتزويد الزورق بجهاز



سفينة مصنوعة من الألمونيوم


شكل 2-3

استخدام التقنية الحديثة في السفينة

شكل 1-3

امتصاص للصدمات يضبط إلكترونياً.

- زيادة في قوة وقدرة المحركات وانخفاض في استهلاك الوقود قد تصل إلى 30%



شكل 3-3 سفينة سريعة شبيهة بالطائرة

مقارنة بالسفن التقليدية بنفس الحجم، نتيجة للتحسين المستمر في تصميم البدن وكفاءة الرفاس أو عملية الدفع بالماء النفاث دون استخدام عمود الرفاس، وكذلك انخفاض في نسبة انبعاث الغازات حتى لو استخدم وقود من نوعية رديئة ومميت السفينة صديقة البيئة. وللوصول إلى ذلك يجب أن تكون درجة الحرارة والضغط مرتفعين، وهذا يتطلب خبرة واسعة ومهارة في مكافحة الحريق واستخدام معدات حديثة.

- روعي في تصميم المحركات سهولة الكشف عليها وصيانتها في أي وقت وتفسير الأجزاء المعقدة، وذلك لتقليل قدر الإمكان من الدخول إلى الحوض الجاف للصيانة والإصلاح، ماعدا العمرة بعد 5 سنوات والتي توجب عليها دخول الحوض أو في حالة خاصة.

- أنظمة المحركات الكهربائية Electrical Propulsion Systems إزداد الإقبال على المحركات الكهربائية خاصة في السفن السياحية والعبارات ومن الأبحاث وهذا يتطلب تقييم السلامة من جديد في أنظمة الدفع الكهربائي وتطبيقاتها الحديثة وتكنولوجية ضبط المقوم ثم تصميم أنظمة دفع كهربائية وأول سفينة درجة للركاب تم بناؤها بالمحرك الكهربائي سنة 1995 في ترسانة Finnyards.



شكل 3-4 منظر لآخر السفينة


- تصميم الهيكل مقاوم للرياح والتيارات مع زيادة في حمولة السفينة قد تصل إلى نسبة 50% وسرعتها الضعف مقارنة بنفس السفينة من حيث الحمولة والحجم .



DNV Software's advanced strength analysis tool simulates a 3D model of the FPSO hull

شكل 3-5 تصميم السفينة بالحاسب الآلي

- أقل ضوضاء وتحد من انتشار الحريق وسرعتها 85 عقد .
- استخدم روبوت يعهد إليه بما يعرف بنظام Multi tasking Automated Vessel باستخدام شبكة لاسلكية من المستشعرات Intelligent Management System وآلة تصوير يمكن أن يؤدي أعمالاً بأرقام خيالية في أي مكان ، ويرسل تقريره عن الشحنات والوقود وغيرها من المواضيع .



شكل 3-6 استخدام المستشعرات بمعرفة جهاز بالسفينة وتجميع المعلومات

- تسعى حالياً شركة أمريكية في بناء سفن حاويات مربعة حملتها 1432 حاوية تكلف السفينة حوالي 220 مليون دولار، وتستغرق الرحلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ 4 أيام، وسرعة عبورها للمحيط لا تقل عن 38 عقداً. ويتم تسليم البضائع خلال 7 أيام بدلاً من 17 إلى 20 يوماً مقارنة بالسفن التقليدية بنفس الحجم، على أن يكون نظام الشحن والتفريغ بنظام الدرج في 6 ساعات بمعدل 8 حاويات في الدقيقة الواحدة، مستخدمة نظام الدرجة على القضبان Rail - Based Roll on Roll off System.



شكل 3-7 سفينة الحاويات العملاقة

كما صُممت سفن حاويات أخذت من الكتاماران الجزء الأمامي، ومن الحائمتان الوسادة الهوائية. وسمي هذا النظام Ses Technology، وقد روعي في التصميم وجود الحاويات داخل البدن لحمايتها من مياه البحر.

- زودت بعض السفن برافعة كبيرة Gantry Crane System تتعامل مع 6 طبقات من

الحاويات لنقلها من العنابر إلى سطح المؤخرة، وذلك للإسراع في عمليات الشحن والتفريغ بحيث تمكث السفينة أقل ما يمكن، مع زيادة في عدد الرحلات. وقد قدر وجود السفينة في البحر بما يقارب من 93% من زمن الرحلة.

- عائمة كما في الشكل ترسو في الساحل وتحول طاقة الأمواج إلى طاقة كهربائية، وهو نموذج أولي صنعت وطورت على ضوئه نماذج أخرى.



*Mighty Whale is a prototype of an offshore floating wave energy generator
(Japan Marine Science and Technology Center)*

شكل 3-8 سفينة المستقبل

- حدث تحن وتطور في دافع السفينة المفرط الموصلية للكهر ومغناطية من قبل الترسانة اليابانية وتوضع الصورة سفينة سياحية أنيقة بنظام هذا الدفع .



شكل 3-9 دافع السفينة المفرط الموصلية الكهر مغناطيسية

- عدة أشكال للعائمات المتطورة والسريعة والمتخدمة لأرقى أنواع التكنولوجيا.
- شكل عائمة برية وبحرية وجوية.
- سفينة ويج لها القدرة على حمل 300 طن من البضائع وبسرعة أكثر من 190 عقد تطير على سطح الماء .



شكل 3- 10

شكل 3- 12

سفينة الـ ويج

- ورصدت ألمانيا مبالغ مالية بخصوص الأبحاث في المجال البحري وتطوير الصناعات البحرية إلى مستوى عالٍ من التقدم، وذلك من قبل Education Science research and technology (BMBF)

وأحد هذه الأبحاث سفينة سريعة لنقل البضائع بين أوروبا :

- استخدام الحاسوب لتفادي التصادم .
- تطوير في هيدروديناميكية السفينة وتخفيض الوقود واللحام بالليزر .
- تم تصميم سفينة لحمل 30 راكباً لها القدرة على الإبحار بسرعة 100 عقد، وفي مدى 500 ميل وبأقل تكاليف للطاقة.
- كما سيتم تصميم سفينة حاويات متناهية الكبر ULCS Ultras Large Container Ship سعة حاوية مكافئة ترسو على منصات بحرية، وتتوقع هيئة التصنيف اللويدز أن تكون سفينة 12500 الحاويات العملاقة جاهزة للتشغيل عام 2004 .
- وقد نشطت الصناعات البحرية في هذه الفترة ووصلت إلى قمتها وبنيت السفينة

السياحية الضخمة والتي تحمل 5000 راكب قأكثر، حيث زادت الحمولة الساكنة الطنية، وهناك، إمكانات لبناء سفن في مقدورها حمل 10آلاف شخص.



شكل 3- 13 سفينة الركاب السياحية الضخمة

- صممت شركة Norsk Innova والتي لديها الخبرة في حل مشاكل القمامة في السفن السياحية، والتي قد يصل عدد ركابها إلى 10 آلاف شخص وكأنها قرية، وذلك بحرق المخلفات أو جمعها أو تخزينها أو الاستفادة منها .

- أما بالنسبة إلى برج الملاحة الذي كان يستخدم في السابق في العمليات البحرية التقليدية، أصبح به أغلب العمليات التي تتم بالسفينة، بما فيها الشحن والتفريغ ومراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة والسيطرة على غرفة الآلات .

- وتنبه الأجهزة ضابط المناوبة ببيانات صوتية أو إنذار إلى احتمالات أخطار التصادم والأعطال والمشاكل إن وجدت وإنذار مبرمج لإيقاظ ضابط النوبة وتنبهه في حالة نومه.




برج الملاحة المتكامل
شكل 3- 15



السيطرة على الآلات
شكل 3- 14

وبصفة عامة صممت سفن المستقبل بحيث يكون مدى الرؤية في برج الملاحة في حدود 360 درجة ومقسماً إلى أربعة أقسام : قسم التحكم، قسم لأغراض الملاحة، قسم للاتصالات الخارجية، وقسم لإدارة السفينة ودرست عدم تعريض شحنات السفن أو البيئة البحرية للمخاطر وخفض عدد العاملين على السفن دون زيادة في العمل أو مضاعفة مهام باقي الطاقم والقدرة على المناورة والتراكي والربط بأمان وتسهيل عملية الشحن والتفريغ واختصار وجود السفن في الموانئ إلى أقل ما يمكن وزيادة السعة الاستيعابية للسفن بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ونظم الاتصالات عن طريق التوابع. وأصبحت وظيفة كبير المهندسين متابعة أداء الآلات ونظم الصيانة المعمول به، بدلاً من عمله التقليدي.

وقد صنفت السفن : الآلات بنظام التشغيل الذاتي - تكامل التحكم الآلي بالحاسوب - تكامل وسائل الدفع.



شكل 3- 16 برج الملاحة المتكامل

وقد تحققت أغلب هذه المطالب في شهر أغسطس 1990 لفينة الحاويات واسمها (بل بايوثير) والمصنفة من قبل هيئة التصنيف البريطانية تحت نظام التشغيل الذاتي حمولاتها 3900 طن وتتسع لـ 301 حاوية وعدد أفراد طاقمها من 6 إلى 7 أفراد من : ربان السفينة وضابط أول ملاحه وضابط ملاحه ثانٍ وكبير مهندسين وثلاثة أفراد من الطاقم لجميع الأغراض. وهذه السفينة مصممة بدون غطاء وقد صممت بحيث تمنع المنشأة العليا وتكون كالحاجز لمنع تقدم أمواج البحر العاتية ، والمياه والأمطار المتجمعة فوق غطاء ، صهاريج القاع المزدوج حيث تتجمع في فراغات الجمة الموجودة في كلتا نهايتي العنبر ويتم سحب هذه المياه بواسطة المضخات، كما أن الفتحات في أجناب السفينة والسطح الرئيسي تساعد على تفريغ المياه.

وزودت عنابر الشحن بخطوط رئيسية عليها دليل يمنع ميل الحاويات أثناء الشحن والتفريغ كما يمنع إعاقة وحشر الحاويات إذا مالت السفينة أو الحاوية خلال الشحن والتفريغ، كما تم تركيب نظام استبدال ديناميكي يعمل بالحاسب الآلي مضاد لعزوم ميل السفينة ويحافظ عليها معتدلة في حالة زيادة درجة الميل والتي يجب أن لا تزيد عن نصف درجة أثناء الشحن والتفريغ.

- حوالي 800 مستعر حساس موضوع في عدة أماكن بالسفينة يتجمع في شاشة الحاسب بحجرة القيادة.
- مسار أوتوماتيكي مبرمج ومعد من قبل.



شكل 3- 17 سفينة الحاويات الحديثة



شكل 3- 18

مستشعرات لمعرفة الضغوط وصدمة الأمواج

- سعت اليابان في بناء السفينة الذكية Intelligent Ship بحيث تحتوي على أجهزة الاتصالات والآلات الحديثة.

أما السفينة اليابانية شن برويان Shin Propane Maru وهي تشغل بنظام ملاحة متكامل يمكن أن يساعد الملاح في تجنب حوادث الجنوح والتصادم، فيخطط آلياً خط السير للسفينة لأخذها في الاعتبار وتجنب هذه الأخطار المحتملة ومعالجة جميع المعلومات المتسلمة من أجهزة الملاحة في غط متكامل وتزود الملاح بالمعلومات الدقيقة والضرورية لتشغيل السفينة ومساعدته الفعالة في التحكم الآلي للسفينة متطابقة مع المسار الذي وضعه الملاح، ووصلت بعض الأنظمة إلى تقنية عالية جداً. وتوضح الصورة رسماً تخطيطياً لبرج السفينة والأنظمة التابعة، بما فيها نظام الملاحة المتكامل.

وبناء هذه السفينة كان نتيجة مجهودات جماعية من الحكومة والترسانة البحرية والمنشأة التعليمية العلمية. وهذا النظام يستخدم معدات لإدخال الصوت وإعطاء مردود والمعلومات الصوتية مثل العلاقة المشتركة بين الشخص والآلة، أي ما بين الملاح ونظام الملاحة المتكامل. ومن

المزايا الكبرى لهذا الاقتراح، المساعدة في التقليل من احتمالات الأخطاء البشرية وتفادي التصادم والجروح، فيخطط خط سير للسفينة لأخذها في الاعتبار ولتجنب خطر قادم.

نظام الدخول والخروج الصوتي

وهذا النظام يساعد الملاح في إدخال ما يريده صوتياً في النظام (حسب اللغة المبرمج عليها)، كما يمد النظام بالتحذيرات والمعلومات الضرورية على هيئة صوت لتشغيل السفينة وتجنب سفينة المناورات للأوامر الشفوية. وحتى لا تحدث أخطاء في الأوامر الصادرة من الریان أو ضابط المناوبة فإنها لا تقبل أية أوامر إلا من المسئول، بل وصلت الدرجة لتعريفها بالطاقم وتميز بين أوامر الریان والتي لها الأسبقية وضابط الملاحه وتكرر الأمر الصادر إليها حتى لا تحدث أخطاء ويصحح أو يوافق عليه. وأن الأمر لا ينفذ إلا إذا ضغط على زر معين بالموافقة أو ظهور الأمر على الشاشة لحظة صدوره لاحتمال خطأ سمعي، وإذا تلمت السفينة عدة أوامر وتزاحمت الرسائل في آن واحد فإن السفينة تختار من الرسائل الأهم في التسلسل وتبلغ بها المسئول سمعياً، ويمكن إلغاء الأوامر الشفوية والعودة إلى العمل التقليدي، وكمثال على ذلك المحادثة التالية بين الملاح والآلة :

الجهاز : يذكر خط السير والنقطة التي يريد الوصول إليها والتغيير في المسار ويقول للملاح : هل فهمت ؟

إجابة الملاح بعد التأكد : نعم فهمت.

الجهاز : يذكر مسافة سفينة على يمين سفينة بالميل والاتجاه بالدرجات ويقول للملاح : هل فهمت ؟

إجابة الملاح بعد التأكد : نعم فهمت وهل يوجد خطر جنوح في مسار السفينة ؟

الجهاز : توجد منطقة خطرة يحدد المسافة والاتجاه مياهما ضحلة.

الملاح : يعطى تغييراً في الاتجاه 15 درجة.

الجهاز : انتبه مقدمة السفينة تتأرجع.

الملاح : انتظر غير الاتجاه إلى درجة 12 هل فهمت.

الجهاز : نعم، ويذكر مرعة السفينة والاتجاه . وهكذا تستمر المحادثة وهي أحد الأمثلة على ذلك.

تجنب التصادم والجنوح

درجة احتمال هذا التصادم مبنية على المعلومات المستقاة من الخريطة الالكترونية والمعلومات حول السفن الأخرى القريبة من جهاز الأربا، وفي حالة وجود خطر جنوح أو تصادم فإن تجنب هذه الأخطار يتم آلياً ويبحث الجهاز عن مناورة وخط سير مناسب، وعندما يتأكد الملاح من هذه العملية يعوز للجهاز باكمال المناورة والموافقة وتبدأ السفينة في هذه المناورة للابتعاد عن الخطر المحتمل.




Fig. 1 Schematic diagram showing integration between Audio Input/Output and Bridge Work Assist System installed on the 32nd Floor of Main.

شكل 3-19

رسم تخطيطي للعلاقة بين دخول الصوت وخروجه على السفينة اليابانية شين



شكل 3- 21



شكل 3- 20
منظر خارجي للبرج

المسار المخطط ليا الخط الأحمر يدل على
المسار المخطط والأزرق على المسار المنحرف



شكل 3- 22
برج الملاحة للسفينة اليابانية وبه النظام الصوتي للدخول والخروج

- سعت الدول الأوروبية المشتركة في بناء السفينة الفعالة Efficient Ship، وقامت ألمانيا بدورها في بناء سفينة المستقبل Ship of the Future، وهي تتميز بما يلي :
- تخفيض كمية الوقود المستهلكة والذي يحتل المرتبة الأولى في الأبحاث والتطبيق، وذلك من 9% إلى 18% مقارنة بالسفن التقليدية باستخدام آلة ديزل من جيل جديد .
- كما يمكن إدخال تحسينات على سفن أخرى خاصة تخفيض استهلاك الوقود باختبار

المسارات البحرية المتوافقة مع حالة الطقس وإجراء تحويلات على بدن السفينة، فمثلاً عدم تناسق شكل ومؤخرة السفينة وتدفق المياه التعويضي للفوهة في مؤخرة السفينة والمثبت عليها الرفاس يتسبب في مساعدة ودعم هذا التدفق التدرجي نحو الرفاس الدوار الذي له قطر كبير ، ومولد عمود الإدارة لتغطية الحمولة الكهربائية الأساسية واستخدام منزحة متطورة من قبل الترسانة البحرية الألمانية (HDW) لمضخة المياه الباردة .

- عدم اعتماد خزانات الوقود على الميل الطولي للسفينة، وهذا ما طبق بالفعل على الفيتين Norasia Susan و Norasia Samantha



شكل 3- 23 سفينة الحاويات وأسمها بل بويونير

- تخفيض عدد الطاقم دون إجهاد للباني سبب عيوباً مثل تخفيض عملية السلامة بالسفينة يمكن دراستها وتلافيها .
- مسار أوتوماتيكي مبرمج ومعدل من قبل .
- حوالي 800 جهاز حاس موضوع في عدة أماكن بالسفينة يتجمع في شاشة الحاسب بحجرة القيادة.

- أنتجت شركة أطلس الإلكترونية الألمانية (Elektronic Navigation Atlas) سلسلة جديدة من نظام التحكم في الملاحة Navigation Command System - NACOS يستطيع بواسطه شخص موهل واحد في غرفة القيادة (OMBO) One Man Bridge Operation أن يراقب جميع العمليات ويساعد ضابط المناوبة في تخطيط الرحلة وتفاذي التصادم

وتخفيف الأعباء عنه، حيث يتدفق سيل من المعلومات لتساعد على الملاحة الآمنة .

وهذا النظام يجمع بين وظيفة الرادار والأرصاد الجوية الآلي والسرعة والعمق والخريطة الإلكترونية وتحديد الموقع بالأقمار الصناعية من خلال الإمكانيات المتقدمة لتكنولوجيا العقل الآلي، وتملك بريطانيا من هذا النوع ست سفن سواث .

يستخدم جزءاً من نظام (NACOS 25) والذي يتكون من الموجه الآلي (Autopilot) برنامج معلومات :

خط الطوال والعرض، خصائص مناورة السفينة ، معلومات عن السرعة والموقع والاتجاه من جهاز لورن سي و (GPS) بحيث يكون له القدرة على توجيه السفينة في خط سير محدد بدرجة عالية، ويتطلب الأخذ في الحسبان التحيزات الخاصة بالجيروسكوب والرياح والتيارات البحرية وحالة البحر ..إلخ .

وقد حدثت حوادث نتيجة لفشل بعض الأنظمة أو دخول معلومات غير صحيحة أو أخطاء من الضابط المناوب في تشغيل أحد الأجهزة . ونتيجة لذلك، زودت بعض الأجهزة بوسائل إنذار مرتبطة مع الأجهزة، مثل إنذار زاوية الدفة وجهاز التوجيه أو أخرى مرتبطة بالشحنة أو الآلات من حيث الضغط أو الحرارة ..إلخ، أو إنذار لتسرب مياه أو أبواب مفتوحة وهذه الإنذارات مسموعة ومرئية ويسهل التمييز بينها .

وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة إلى لجنة السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية تطالب فيها بإلغاء طريقة (OMBO)، بالرغم من عدم وجود حوادث تذكر في خلال السنوات الست الأولى من عمر التجربة، ما عدا سفينة شحن دمركية صغيرة توفى ربانها الوحيد في حجرة القيادة بسكتة قلبية نتج عنها جنوح السفينة. وتم إيقاف الرحلات البحرية للسفن الجديدة التي تشتغل بطريقة (OMBO) في الليل حتى الاجتماع 66 للجنة السلامة بالمنظمة البحرية الدولية، حيث تمت الموافقة على استئناف الرحلات التجريبية أثناء الليل حتى 1997/12/31.



شكل 3- 24 مراقبة نظام التشغيل الذاتي

خطأ فرد فى غرفة القيادة

سفينة (1) حمولة عامة حملتها الكلية 1960 طن حمولة بشحنة من البوتاسيوم تقترب من Grent Yarmouth من ناحية الجنوب الشرقى .
استلم الربان زمام السفينة وكان الوحيد فى برج الملاحة وتجه بواسطة الموجه الآلى.
الحالة الجوية : الساعة 0530 الرياح غربية قوة 2 والرؤيا جيدة مع وجود تيار مد جنوبى سرعته حوالى عقدة.

الوقائع

بعد ترك العوامة Corton إلى اليسار خفضت السفينة سرعتها إلى النصف وكان الموجه الآلى موضوعاً على المسار 300 درجة ولكن نتيجة لتأثيرات تيارات المذر غيرت السفينة المسار 297 درجة لتترك شمال شرق العوامة Holm ثم تغير الموجه الآلى 330 درجة.

لاحظ الربان العوامة Holm Sand فى اتجاه مقدمة السفينة الأيمن وغير الموجه الآلى الأيمن لمواجهة حسب اعتقاده تأثير التيارات الجنوبية.

بعد فترة قصيرة اتضح للربان أنه فشل فى استخدام الموجه الآلى أو الجيرو بوصلة فى تجنب جنوح السفينة وغير التوجيه من الآلى إلى اليدوى ووضع الدفة فى أقصى اليمين ولكن هذا الإجراء جاء متأخراً وجنحت السفينة ومكثت يوماً ولكن لم تحدث لها أضرار كبيرة.

ومن خلال التحقيقات اتضح الآتى :

* الخبرة البحرية تحتم على الربان أو المناوب البحر فى المياه الضحلة وخاصة القناة الضيقة استخدام التوجيه اليدوى بدل الآلى مع موجه دفة وهذا طبعاً لم يحدث ووجد الربان نفسه غير قادر على اتخاذ إجراء كافى ومبكر عند ملاحظته شيئاً ما كان خطأ.

* بضع هذا الحادث النقاط على الحروف من الأخطار التى تترتب على وجود

شخص واحد فى برج القيادة.

* يجب تواجد موجه الدفة أثناء الإبحار والتأكد من عمل الدفة لضمان استخدام عمل مبكر فى حالة وجود أخطاء.

- زودت السفن بأجهزة لمساعدة البحارة فى حالة سقوطهم فى البحر بها GPS يرسل الجهاز إنذاراً إلى مركز تنسيق الإنقاذ عن طريق التابع ويحدد موقعه فى نطاق 30 متراً فى أى مكان هذا على المستوى الدولى. أما على المستوى المحلى، فإن تتبع شخص سقط فى البحر من خلال التقاط إرسال جهاز يحدد عن طريقه الموقع وينبه الأجهزة الالكترونية فى السفينة أو أى عائمة مزودة بجهاز لإلتقاط الإشارات كما توجد العديد من الأجهزة لا نستطيع الخوض فيها لأنها ليست موضوع هذا الكتاب ويمكن مراجعة كتاب البحث والإنقاذ للمؤلف نفسه.



شكل 3- 25



جهاز لتحديد موقع شخص في البحر شكل 3- 26

وخير مثال على ذلك السفن الساحية الضخمة والتي تحمل 5 آلاف راكب لتصبح مستقبلاً سفناً تحمل 10 آلاف راكب، وإذا حدث تصادم فإن المشكلة تكمن في كيفية إخلاء السفينة بأسرع وقت من هذا العدد الكبير فهي كارثة بشرية إضافة إلى المسائل التأمينية . وسفن الحاويات التي تبلغ حمولتها 240 ألف طن تنمو بأعداد كبيرة وصلت إلى 14 ألف حاوية.

الأمر الذي نجم عنه كثافة في حركة المرور البحري؛ مما أدى إلى زيادة حوادث التصادم. وكان عدد الحوادث 94 حادثاً خلال سنة 1854، حيث كانت السفن الشراعية المبحرة بطيئة السرعة والمناورة ومن النادر حدوث تصادم بينها وإذا حدث لا يكون جسيماً مقارنة بالسفن المسيرة بالآلات الديزل. وبعد زيادة عدد السفن التي تدفع بالبخار، حيث ارتفعت الحوادث إلى 613 حادثاً سنة 1886 لتزداد بعد ذلك طبقاً للإحصائيات القادمة والتي على ضوئها تمت دراسة هذه المشاكل لإيجاد الحلول لها .

شكل 3- 28

شكل 3- 27



سفينة شحن يابانية ريو مارو حمولتها الإجمالية 1.554 طن تبهر بالشرع المتصل بالحاسب الآلي لتوجيهها والشرع كأداة مساعدة

شكل 3- 29



شرع في يخت بحري يتم تعديله بواسطة الحاسوب المبرمج الذي يحدد خط سير السفينة ويعطى المعلومات إلى الجهاز الذي يعدل في الأشرعة طبقاً لخط السير المطلوب



سفينة شحن يابانية ستيو مارو حمولتها الإجمالية 699 طن تبهر بالشرع مساحته 23375 متر²

حجم الاسطول البحري الدولي إلى أنواع السفن الرئيسية للسنوات 99-2002
(الآلاف الحمولة الطننية الساكنة dwt)

by principal types of vessel 99-2001 World Fleet Size
In thousands of dwt

جدول 3-1

نسبة التغير 2002/2001	2002	2001	2000	1999	الأنواع الرئيسية
0.0	285519 34.6	285442 35.3	282458 35.4	279509 35.4	ناقلات الزيوت
4.6	294588 35.7	281655 34.8	276091 34.6	275519 34.9	ناقلات السوائل
26.9	14456 1.8	11391 1.4	16723 2.1	17720 2.2	ناقلات خام معديني/صوانب/زيوت
3.7	280132 33.9	270264 33.4	259368 32.5	257799 32.7	ناقلات خام معديني/ سوانب
2.7-	99872 12.1	102653 12.7	101481 12.7	101259 12.8	سفن الحمولة العامة
11.4	77095 9.3	69216 8.6	63637 8.0	61147 7.8	سفن الحاويات
1.2-	68578 8.3	69412 8.6	75328 9.3	71291 9.1	أنواع أخرى من السفن
3.0	19074 2.3	18525 2.3	17334 2.1	16471 2.1	ناقلات غاز مسيل
0.9-	7974 1.0	8044 1.0	7813 1.0	7740 1.0	ناقلات الكيماويات
2.2	785 0.1	768 0.1	849 0.1	885 0.1	ناقلات مختلفة
5.6	5319 0.6	5038 0.6	4944 0.6	4803 0.6	عبارات وسفن ركاب
4.3-	35426 4.3	37037 4.6	44388 5.5	41392 5.3	أخرى
2.1	825652 100.0	808377 100.0	798995 100.0	788725 100.0	المجموع العالمي للأسطول

أعدت من قبل United Review of Maritime Transport

توزيع الأسطول البحري الدولي لأكثر مجموعة بلدان رئيسية 2002/1/1

جدول 2-3 (ملايين الحمولة الطننية الساكنة والنسبة المئوية لحملة المجموعة)


البلدان الاشتراكية في أسيا		بلدان وسط وشرق أوروبا		البلدان النامية		بلدان التسجيل المفتوح الكبرى		بلدان السوق الاقتصادية المتقدمة		الأسطول البحري		
نسبة Dwt %100 26.5		نسبة Dwt %100 15.4		نسبة dwt %100 159.0		نسبة dwt %100 402.4		نسبة dwt %100 207.5		نسبة Dwt %100 825.7		المجموع الكلي الأسطول
15.4	4.1	17.6	2.7	28.7	45.7	35.6	143.2	42.1	87.5	34.6	285.5	ناقلات الزيوت
43.0	11.4	20.5	3.2	38.6	61.3	40.6	163.5	24.0	49.8	35.7	294.6	ناقلات السوائل
29.8	7.9	40.1	6.2	16.3	26.0	8.9	35.7	9.7	20.1	12.1	99.9	سفن الحمولة العامة
6.8	1.8	2.6	0.4	9.0	14.4	8.3	33.2	12.2	25.3	9.3	77.1	سفن الحاويات
5.1	1.3	19.2	3.0	7.3	11.6	6.6	26.7	12.0	24.9	8.3	68.6	أنواع أخرى

شكل 3- 30

تحليل لحوادث السفن لسنة 2001

Other أخرى

- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه



Foundered غرق

- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه

جنوح / حطام

Wrecked/Stranded

- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه

حريق / انفجار

Fire / Explosion

- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه
- ☐ سونك فلكه



شكل 3- 31 خفر السواحل



شكل 3- 32 دوريات عسكرية



الحفارات
شكل 3- 34



شكل 3- 33 سفن مصانع الأسماك المتجولة



شکل 3- 35 یخت



شکل 3- 36 سفینه بمحرك كهربائى



شکل 3- 37 طراد عسكرى



شكل 3- 38 هوفر كرفت (سفن ذات الوسادة الهوائية)



شكل 3- 39 الغواصات



شكل 3- 40 عبارة ذات سرعة فائقة



شكل 3- 41 عبارة ذات سرعة فائقة



شكل 3- 42 الحائثات



شكل 3- 43 سفينة نقل السيارات



شكل 3- 44 العبارات



شكل 3- 45 صعوبة المناورة



شكل 3- 47 سفن ابحاث



شكل 3- 46 سفن الصيد



شكل 3- 48
كثافة حركة مرور السفن



شكل 3- 49 يجب الحذر عند الاقتراب من المنصات البحرية




شكل 3- 50

صعوبة المناورة بالقرب من المنصات البحرية

الملاحة


تعتبر الملاحة المحور الرئيسي الذي تدور حوله قواعد تفادي التصادم في البحر، وتعرف الملاحة البحرية على أساس قيادة المنشأة البحرية من مكان لآخر بسلام وسرعة قدر الإمكان ، وتشمل مناورات السفينة عند دخول الميناء وداخله وأثناء الخروج منه وفي عرض البحر والممرات البحرية والمضايق وأثناء الدخول والخروج من الأحواض الجافة، بغض النظر عن شكل وأبعاد المنشأة البحرية .



شكل 4-2

الدخول والخروج من الحوض

شكل 4-1 الملاحة في القنوات



شكل 3-4 الخريطة الملاحية



شكل 4-4 دخول الميناء

تصنيف الملاحة

نظراً لوجود عدة تعريفات تخص الملاحة ولتسهيل المهمة نشرح باختصار أهم التعاريف والتي منجدها فيما بعد في هذا الكتاب، ونبدأ بتصنيف الملاحة :

تصنف الملاحة حسب الزاوية التي ينظر إليها :

- ملاحة تجارية - مياحية .

- ملاحة صيد - قطر - إرشاد - إنقاذ .

كما تصنف الملاحة إلى ما يلي :

- ملاحة أعالي البحار وتتم بين الموانئ البعيدة وتعتبر أهم أنواع الملاحة، ويشترط بشأنها مؤهلات مهنية تخصصية بالنسبة إلى الرابطة وضباط الملاحة والهندسة والنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية بشأن مستويات التدريب والشهادات ونوبة الملاحظة للعاملين في البحر لسنة 1978 (STCW).



شكل 4-5 ملاحة أعالي البحار

- ملاحة رحلات طويلة أو قصيرة : كالملاحة بين موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط البعيدة أو القريبة .

- ملاحة ساحلية : وتتم بين موانئ نفس الدولة كالملاحة بين ميناء طرابلس وميناء مصراتة وتسمى ملاحة ساحلية أهلية، أو بين موانئ دولتين إذا كانت الموانئ قريبة من بعضها البعض كالملاحة بين ميناء طبرق بليبيا وميناء مرمى مطروح بجمهورية مصر وتسمى بالملاحة الساحلية الدولية أو الرحلة الدولية القصيرة. ويجب ألا تزيد المسافة بين ميناء الوصول والمغادرة على 600 ميل .

ولا توجد علاقة بين حمولة السفينة ومجال نشاطها، فلا تعتبر السفن الصغيرة بالضرورة سفناً ساحلية كما يعتقد البعض خطأً .



شكل 4- 7
ملاحة ساحلية



شكل 4- 6
صيد

- **ملاحة حدية** : وهى الملاحة التي تقوم بها السفن الصغيرة التي يقل طولها عن 12 متراً وقوارب النزهة والصيد بالقرب من السواحل. ويجب ألا تبعد عن الشاطئ سوى خمسة أميال بحرية .



شكل 4- 8 ملاحة حدية



شكل 4- 9 إنقاذ



شكل 4- 11 إرشاد



شكل 4- 10
قطر

أما المناورة فتختلف عن الملاحة وتعرف على أساس تغيير الاتجاه وخط سير السفينة بقصد إخلاء وتأمين طرق الملاحة لتفادي التصادم أو الدخول أو الخروج من الموانئ أو الرسو.

الملاحة في القنوات الضيقة



شكل 4- 13



شكل 4- 12

القنوات الضيقة

يعتبر النقل عبر القنوات الملاحية والمضايق من أهم الطرق البحرية، حيث يختصر المسافة الواقعة بين بحرين أو محيطين أو بحر ومحيط أو بالعكس.

تدل الإحصائيات علي أن أعلى نسبة حوادث بحرية تقع في القنوات الملاحية والمضايق ومداخل المواني ومخارجها ومصبات والأنهار، الصالحة للملاحة والانحناءات في القنوات والأنهار وذلك نتيجة :

لتزاحم السفن وسرعتها وضيق المنطقة المتاحة للملاحة، وبالتالي تكون صعوبة المناورة خاصة أثناء الضباب أو الطقس الرديء، ووجود تيارات البحرية بين ضفاف النهر إضافة إلى تيارات المذر.

وبالاستفادة من التقدم التكنولوجي وتطبيقاته في المجال البحري انخفض عدد الحوادث بنسبة كبيرة وأقيمت محطات الرادار للمراقبة وفصلت السفن في الأماكن البحرية الضيقة إضافة إلى أجهزة الاتصالات الحديثة والتي ساهمت أيضاً في التقليل من الحوادث.

والحديث عن الملاحة في القنوات الضيقة صعب نوعاً ما، حيث إن القاعدة (9) لم تتطرق إلى تعريفها خاصة أبعادها؛ الأمر الذي أثار جدلاً بين القضاة عند وقوع حادث.

فقد فسر أحد القضاة خلال نظره لإحدى حالات التصادم في الميناء بأن فتحة الميناء

تعتبر قناة ضيقة، أما المياه الداخلية للميناء فلا تعتبر قناة وقد يحدث أن تكون فتحة الميناء واسعة جداً .

وفي البحر المفتوح نجد أن السفينة الميرة آلياً يجب عليها إخلاء الطريق للسفن الشراعية وسفن الصيد عكس ما يحدث في القنوات الملاحة والتي يطلب فيها من السفن الشراعية وسفن الصيد والسفن التي يقل طولها عن 20 متراً تجنب عرقلة السفن الميرة آلياً.

وفي البحر المفتوح يجب على السفينة القاطعة من اليمين (عرضياً) المحافظة على خط سيرها وسرعتها، أما في القناة الضيقة فيحدث عكس ذلك أي لا يجوز للسفينة القاطعة أن تقطع القناة عرضياً إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا يمكنها أن تبحر بسلام وبذلك لا تتحمل السفينة القاطعة المسؤولية.

لذلك يوجد اختلاف لتفسير القاعدة وتطبيقها ، فقد يحدث أن تكون للسفينة الحق إذا فرت القاعدة على أساس قناة ضيقة وخاطئة إذا ما فرت على أساس بحر مفتوح.

وبذلك اتفق القضاة وبصفة عامة على أن تعرف القناة الضيقة كما يلي :

- أبعاد القناة الطبيعية من حيث الطول والعرض.
- خصائص الملاحة في القناة ، وجود علامات ملاحة تحدد خط السير، الامتعانة بالخرائط وكتب الإرشاد .
- العرف الجاري في المنطقة عند الملاحة بهذه القناة وما استقر عليه الملاحون عند إبحارهم منذ مدة طويلة .

الملاحة في الأنهار



شكل 4- 14 الملاحة في الأنهار

تعتبر الملاحة في الأنهار من الأمور الصعبة والتي يعتقد خطأ بأنها أسهل المسارات الملاحية لابتعادها عن الأعاصير والأمواج العاتية، ومن الصعب إجراء حسابات لخط الإبحار وسرعة السفينة في الأنهار فهي عملية صعبة ومعقدة نتيجة وجود التيار المائي الرئيسي المتراوح بين ضفاف الأنهار مع تغير خط إبحار السفينة كل بضعة مئات من الأمتار للمحافظة على خط المسير، ولعادلة تأثير التيارات وانحراف السفينة عن خط مسيرها خاصة في بعض الأنهار لتأثيرها بتيارات المذرع وتيارات النهر العليا والقاعية وعجلة قوة الطرد المركزية .

الخروج من النهر

المبدأ الأساسي للملاحة بخط سير للخروج من النهر هو استخدام التيار الرئيسي المتدفق وتبعه وعدم إجراء تغييرات كبيرة في خط المسير للخروج عن المسار إلا في الحالات التي تتطلب ذلك خاصة لتجنب خطر . وتطبق النظرية نفسها على السفن في حالة دخولها إلى النهر.

كما أن الملاحة عند الدخول إلى النهر تختلف عن الخروج منه، وإن الإبحار بخط سير مطلوب لا يمكن تحقيقه ويجب تتبع المسار بأقل عرض ممكن، وهذا يتطلب أقل حركة للدفة للمحافظة على خط المسير المطلوب وتغيير خط سير السفينة كل بضعة مئات

من الأمتار للمحافظة على خط السير ومعادلة تأثير التيارات. كما يجب الأخذ في الاعتبار عامل إضافي آخر وهو عمق النهر، إذ إن أغلب الأنهار غير عميقة وأكبر الأعماق توجد خارج منحنيات الأنهار، وهذا يؤثر على اتجاهات إبحار السفينة وسرعتها. وتعتبر المعرفة والخبرة البحرية والملاحة في الأنهار خاصة الأنهار الأكثر تردداً ذات دور كبير في سلامة ملاحة السفن أكثر من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

والطبيعة الجيودسية والجيومورفولوجية والجغرافية للنهر لها دور كبير في سلامة الملاحة وتحديد سرعة ومسار السفينة وضمان إبحارها بسلام، من حيث اليابسة، الأماكن الضحلة وغير العميقة والمنحنيات والبروز في الممر إلخ.

وقد تمت الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتطبيقاته في المجال البحري واستخدام الحاسب الآلي في برمجة نظام الملاحة حيث ساهمت أيضاً في التقليل من الحوادث فانخفض عدد الحوادث بنسبة كبيرة. وأهم العوامل المساعدة في ذلك :

إقامة محطات الرادار للمراقبة وفصل حركة مرور السفن في الأماكن البحرية
التيقة إضافة إلى استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة.

خصائص السفينة :

نوع السفينة، نوع المحرك، غاطس السفينة وطولها، سرعة السفينة، حجم السفينة، والتغيرات في المسافة بين قرينة السفينة وقاع النهر.

العوامل الخارجية :

تأثير قوى الرياح مثل الرياح المحملة بالغبار أو التيارات القوية غير المتوقعة أو الرؤية الرديئة ، تأثير قوى الطرد المركزية ، مقاومة جوانب ضفتي النهر ، تنبؤات تيارات الممر ، التيارات البحرية في المستوى الأعلى والأسفل لقاع النهر ، تأثير عملية ملاحة سفينة لأخرى ، تأثير جذب السفينة والضفة إلخ والتفاعل التبادلي ، المساعدات الملاحية، نوع المساعدات الملاحية مثل القاطرات أو توجيه السفينة من اليابسة، العوامات، منارات .

العوائق

- شباك الصيد ، السفن الراسية أو التي تقوم بأعمال داخل القناة أو النهر ، حواجز عائمة، حطام داخل القناة الملاحية.

- مدي استجابة البحارة والريبان والخبرة .

وبذلك يمكننا تحديد مسار سفينة معينة تقريباً عند غاطس وعمق معينين.

كما تؤثر المباني والجسور والكوابل الكهربائية ذات الضغط العالي على إشارات التوايح باستخدام (G.P.S) أو الأجهزة الأرضية لتحديد الموقع كالورن سي أو الاتصالات ويلافي استخدام الخرائط الإلكترونية صعوبة تتمثل فيما هو موجود على الطبيعة وعلى الخريطة، إذ قد يحدث ارتفاع غير متوقع لمستوى الماء، وإن أغلب الربابنة لا يبحرون بواسطة البوصلة ولكن بالعلامات الأرضية الموجودة على الضفة والتي يجب أن تظهر في الخريطة الإلكترونية. كما أن أجهزة الرادارات الموجودة حول ضفة النهر لتنظيم حركة المرور البحري تصادفها مشاكل خاصة عند وجود عدة سفن قريبة من بعض، وإن صدى الانعكاسات الكاذبة من الصعب تصفيتها وقد تمت دراستها وتغادبها بقدر الإمكان.



شكل 4- 15 تأثر الأجهزة بالمنشآت المعدنية

الملاحة في البحار والمضايق والقنوات والممرات البحرية الرئيسية



شكل 4- 16 الملاحة في الممرات البحرية

ازدادت كثافة مرور السفن في المضائق والقنوات والممرات البحرية ومداخل الموانئ ومخارجها وبالقرب من بحر الشمال وتقاطع الطرق البحرية، إضافة إلى عمليات الحفر في قاع البحر لاستخراج البترول ووجود المنصات البحرية التي زادت من صعوبة مناورة السفن أو من حريتها في الحركة .

وتواجه الهيئات أو السلطات البحرية المشرفة على المضائق والقنوات الملاحية تحديات متجددة تعوق المحافظة على ضمان فاعليتها وقدرتها التنافسية نتيجة ازدياد عدد السفن وحجمها، حيث إن سفينة حمولتها 20 ألف طن سنة 1948 تعتبر ضخمة. وتوجد حالياً أنواع من السفن حمولتها 500 ألف طن تحتاج إلى مسافة متاحة من البحر لإجراء مناورتها وزمن لتوقفها وعمق لإبحارها ، كما أن أنواعاً أخرى من السفن السريعة جداً كسفن الوجيه السريعة جداً وسفن خفر السواحل والحائطات والسفن ذات الوسادة الهوائية وأنواعاً أخرى متخصصة كسفن نقل السيارات والمواشي والعبارات وسفن الأبحاث وسفن الصيد المتنقلة بها مصانع لتعليب الأسماك، إضافة إلى الغواصات والسفن الحربية والسفن المسيرة بالطاقة الذرية وغيرها من السفن.

وكل ذلك أدى إلى ازدياد عدد الحوادث البحرية خاصة في المضائق والقنوات والممرات البحرية وكانت مياً في وقوع خسائر بشرية ومادية وكذلك في ارتفاع أقساط التأمين ، وبالتالي زيادة تكلفة النقل ، علماً بأن نقل البضائع عن طريق الأطول البحري يعتبر من أرخص وسائل النقل وهو محور التجارة العالمية، لذلك فإن أي تكاليف إضافية سوف تؤثر على الأسواق الدولية .

وبذلك سيعاد النظر طبقاً لهذا التغير في دراسات متعلقة بهذه المضائق والممرات من حيث:

سرعة مرور السفن بها - ازدواج المرور - الانتظار في مداخل القنوات والمضائق

سرعة المرور من الصعب القول بأن سرعة المرور تخفف من الزحام في القنوات والمضائق وذلك إذا تحملت جوانب القنوات والمضائق التيارات المائية العكسية والأمواج الناشئة عن حركة السفينة؛ ولكن المسافات النسبية بين السفن يجب أن تزيد هي الأخرى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وخاصة عند السير بسرعة أمانة إضافة إلى تأثير السرعة على غاطس السفينة. خاصة إذا كانت المنطقة الملاحية غير عميقة، حيث يحدث ميل للسفينة بمقدمتها أو بمؤخرتها نتيجة لقوى السحب إلى أسفل الناتجة من تأثير القوى الهيدروديناميكية .

ازدواج المرور وهذا يخضع إلى الجدوى الاقتصادية ودراسة لحركة المرور ومدى تأثير ذلك على أوضاع السفن .

الانتظار في المداخل يجب تقليل الانتظار إلى أقل ما يمكن، وذلك حفاظاً على الوقت وما يسببه التأخير من أضرار اقتصادية للمالك .

كما نهجت السنوات الأخيرة تطوراً تكنولوجياً سريعاً متزامناً مع التطورات الحديثة، وظهرت أساليب أخرى جديدة في مجال النقل البحري تحتاج إلى كفاءة عالية من قبل أفراد الطاقم بالتعليم والتدريب والتخصص لمسايرة هذه التطورات، حيث قامت المنظمة البحرية الدولية بدراسات مكثفة لمسايرة هذا التطور وخدمة المجتمع البحري. وهذا التطور التكنولوجي يساهم في التخفيف من المشاكل التي يتعرض لها النقل البحري ومواكبة العصر. ومنها على سبيل المثال المراقبة الإدارية للسفن واستخدام (VTS) و (AIS) و (DSC) ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب الإنقاذ للمؤلف نفسه.

الأسباب التي تؤدي إلى حوادث للسفن أثناء إبحارها في القنوات والأنهار



شكل 4- 17 الملاحة في المضائق

- تواجه السفينة أثناء إبحارها في القنوات والأنهار عدة صعوبات، نذكر منها على سبيل المثال:
- تأثير التيارات البحرية ويمكن الحصول عليها من المطبوعات والتنبؤات وعن طريق التوابع.
- تأثير تيارات المذر ، ويمكن الحصول عليها من المطبوعات والتنبؤات وعن طريق التوابع.
- يكون تأثير التيارات متساوياً على جميع أجزاء السفينة المغمورة عكس الرياح.
- يعتمد تأثير التيار على قوته وفترة تأثيره وتفاعله مع عوامل أخرى إن وجدت كالرياح أو المنخفضات الجوية وغيرها.
- يكون التيار ضعيفاً على الشواطئ وتيار النهر قوياً حول الأركان والأرصفة .
- يؤثر التيار على اتجاه السفينة كما يجب فرملة لها.

تأثر السفينة بالتيارات طبقاً لحجمها وشكلها ومساحتها تحت وفوق خط الماء.

- تعرض السفينة لرياح شديدة يكون تأثيرها كبير على الماحة العلوية لبدن السفينة، وإذا استمرت فإنها تتسبب في نشوء تيار مائي تكون نسبته بالنسبة إلى سرعة الرياح: سرعة الرياح إلى سرعة التيار المائي 40 إلى 1 (وهذا يعتمد على قوة التيار والفترة الزمنية).

- تتأثر السفينة بالأمواج بدرجة كبيرة جداً خاصة الأمواج الكبيرة، حيث تحرف السفينة عن خط سيرها كما تكتسب السفينة سرعة من الأمواج ويكون لها تأثير على الماء ويتسبب هذا التغيير في تغيير المعطيات لدى المشغل، ومن الصعب التحكم في السفينة إذا كانت قوة الرياح وحالة البحر 8 على مقياس بوفورت؛ مما يؤدي إلى أضرار جسيمة في بعض الأحيان. وهذا يحدث في البحار المفتوحة والمحيطات ونادراً ما يحدث في المضائق والقنوات، فالسفينة تتأثر بالتيارات أكثر من تأثرها بالأمواج.

- هطول الأمطار تسبب في ارتفاع منسوب المياه عما هو موجود.

- نوع الآلات وقوتها وسرعة مناورتها والمساحة المائية المتاحة للمناورة.

- وجود مساعدات من عدمها مثل قاطرات الخدمات البحرية V.T.S.

لذلك يجب أخذ ذلك في الحسبان حتى يمكن السيطرة على السفينة خلال الإبحار في المضائق والأنهار.



شكل 4- 18

حادث لسفينة في قناة ملاحية سببت إعاقة الحركة للزور البحري

في مساء يوم 2000/4/30، كانت ناقلة الزيوت الصهرجية Al Dcerah الدبيرة الحاملة للعلم الكويتي قد وصلت إلى نهر تامر Tamar لتفريغ حمولتها الأولى في خليج Bell Bay، والأخرى في المواني الأسترالية.

عند الساعة 16.00، صعد المرشد للقيام بالناورة إلى الرصيف المخصص المناقلات الصهرجية في خليج Bell Bay وكان في برج القيادة المرشد والربان وضابط مع موجه الدفة، وكانت سرعة تدفق المنر 2 عقد.

أمر المرشد بالسير بأقصى سرعة إلى الأمام وكان دخول نهر تامر ضيقاً مع عدة تغيرات في المسار في مسافة 5.5 ميل، وعندما دخلت الناقلة النهر وبدأ تغيير المسار الأول لاحظ المرشد أن الناقلة بطيئة الاستجابة، وكذلك فيما بعد عند Stone Quarry Leads، حيث تتطلب الدفة زوايا بالعكس للمحافظة على المسار.

عند الساعة 16.39 أمر المرشد دفة إلى اليمين لوضع الناقلة في مسار آخر، وبينما الناقلة تغير اتجاهها إلى اليمين لوحظ بأنها تدور بسرعة فأمر بوضع الدفة في المنتصف ثم إلى اليسار ورغم ذلك استمرت الناقلة في التمايل إلى اليمين، حيث ارتطم القاع بالحافة الجنوبية الشرقية لـ Garden Island ومالت مؤقتاً عرضياً إلى اليسار، ثم اعتدلت قبل أن تميل على الجانب الأيمن.

من خلال الفحص لوحظ أن الخزان رقم 2 و3 إلى اليمين مملوآن بالمياه.

أمر الربان بملاء خزانات الصابورة إلى اليسار لمعادلة الميلان.

عند الساعة 17.45 رست السفينة في خليج Bell Bay وصعد رئيس المرسى إلى الناقلة لمناقشة الحالة مع الربان والمرشد وأمر بدخولها إلى الرصيف بعد التأكد من سلامتها للإبحار، ولم ينتج عن الحادث تلوث أو إصابات في الأرواح. وحجزت السفينة حتى حضور معاين هيئة التصنيف الذي أمر بإبحارها لتفريغ شحنتها ثم إلى الحوض الجاف لإصلاحها.


نتائج التحقيقات

- تأثير الدفة إلى اليمين واختلاف قوى المذرع في مقدمة الناقلات ومؤخرتها تتسبب في انحراف الناقلات إلى اليمين.
- يمكن أن يكون ازدياد انحراف الناقلات إلى اليمين بواسطة القوى الهيدروديناميكية اليمنى قد أثر على مقدمة الناقلات عندما كانت قريبة من Garden Island.
- معدل دوران الناقلات سريع جداً وهو أكثر من المتوقع ولم يتطع تخفيضه بزوايا عكسية.
- خلال فحص سجل زوايا الدفة لوحظ أنه عندما كانت الدفة في أقصى اليمين لمدة دقيقة لم تتجلب الناقلات حتى ارتطامها بالقاع.
- الناقلات كانت تسير بأقصى سرعة إلى الأمام ومن المحتمل أن أية محاولة لزيادة عدد لفات الرفاس بعد أن أصبح واضحاً بأن الزوايا العكسية للدفة غير فعالة، ولم تمنع الجنوح.



شكل 4- 19 الناقلات الصهرجية

Possible effect of tide



شكل 4- 20 احتمال تأثير تيارات المذبح



شكل 4- 21 خريطة تبين مكان الجنوح



شكل 4- 22 الممر البحري : قناة السويس

يعتبر خليج السويس منطقة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية للثروات الطبيعية التي بها ، وكذلك للمناطق السياحية المنتشرة على طول ساحل البحر الأحمر إضافة إلى الثروة السمكية . والأهم من ذلك ، فهو نقطة اتصال بين الشرق والغرب نتيجة لحركة السفن به .

ويعتبر خليج السويس المدخل الشمالي للبحر الأحمر ويفصل بين قارتي أفريقيا وآسيا ، ويمتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي لمسافة 175 ميلاً بحرياً ويتراوح عرضه ما بين 10 و 25 ميلاً بحرياً . وتعتبر به السفن التي غاطسها 17.07 متراً وعرضها 48.16 متراً وأقصى غاطس للسفن العابرة 62 قدماً (18.6 متراً) بعد سنة 2000 . ومتوسط عبور السفن لقناة السويس 14400 سفينة سنوياً وتمثل السفن التجارية أكبر نسبة بمعدل 41 سفينة يومياً سنة 1977 وبدأ مشروع ازدواج المجرى الملاحي للقناة بطول 22 كم ومستغرق 5 سنوات ، ويختصر زمن العبور من 11 ساعة إلى 14 ساعة .

وفي سنة 2010 ، سوف يسمح للنقلات العملاقة التي حمولتها 360 ألف طن بالعبور .

ويسيطر خليج السويس علي انتظام الملاحة في قناة السويس ويبلغ عدد موانئه 12 ميناءً بخليج السويس و5 موانئ بالبحر الأحمر ومرسى نوبع بخليج العقبة ، ومستقبلاً

ويستخرج من خليج السويس 3/4 إنتاج مصر من البترول وبه خط أنابيب بترول سوميد ومنصات بحرية لاستخراج النفط، وقد زادت حركة مرور السفن بمختلف أنواعها.

وقد عبرت قناة السويس سنة 1887 عدد 3380 سفينة إجمالي حمولتها الصافية 5.8 مليون طن، وبلغت إيرادات القناة في تلك السنة 60.5 مليون فرنك فرنسي، وانخفض دخل قناة السويس بنسبة 4.5% في منتصف سنة 1994.

وكانت إيرادات القناة خلال شهر يناير وفبراير لسنة 2003 مبلغ 387 مليون دولار مقابل 288.5 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي.

وكانت إجمالي السفن العابرة للقناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي 2443 سفينة. وشملت السفن العابرة 438 ناقلة نفط حمولتها 18 مليون و253 ألف طن و506 ناقلات بضائع حمولتها الصافية 14 مليون و893 ألف طن.

- السفن المتجهة شمالاً لعبور قناة السويس وجنوباً الخارجة من قناة السويس، وطبقاً لإحصائيات انترتنكو فإن حوالي 3549 ناقلة زيوت عبرت قناة السويس سنة 1991 منها 1910 ناقلة متجهة إلى الجنوب و 163 ناقلة متجهة إلى الشمال، وبزيادة تعميق القناة يصبح من الممكن للسفن العملاقة المرور به . وتتوزع حركة الملاحة به كما يلي :

- ميناء بورسعيد وسفاجية، وتتردد عليهما سفن الركاب في الغالب وذلك بين مصر والعودية .

- المنصات البحرية، ويتطلب استخدام سفن الإمداد والخدمات وتصل تحركات هذه السفن إلى حوالي 25 سفينة يومياً.

- ناقلات البترول العملاقة التي تتردد على ميناء العين السخنة، حيث يصل عدد السفن التي تتردد على الميناء لشحن أو تفريغ البترول الخام إلى 30 سفينة شهرياً تقريباً .

إضافة إلى نشاط سفن الصيد والسياحة واليخوت والسفن المتخوعة الأخرى والسفن الحربية التي تتردد علي مواني الخليج ولا تتوافر عن حركتها إحصائيات دقيقة، وتقدر حركة كل السفن بحوالي 127 سفينة يومياً من مختلف الأحجام.



شكل 4-23 خليج السويس والطرق الملاحية لعام 1982 بعد التعديل



شكل 4-24 صورة بالقمر الصناعي

الصعوبات الملاحية

انتشار الشعاب المرجانية وكثرة السفن المترددة، بالإضافة إلى الأحوال الجوية ووقوع المنطقة في طبيعة صحراوية رملية وضيق الممرات الملاحية للسفن المقيدة بغضاظها، إضافة إلى أعمال الحفر ووجود المنصات البحرية، وبالرغم من وجود المساعدات الملاحية ومناطق لفصل حركة المرور البحري به، إلا أنه إلى حد الآن لم يتحقق المستوى المطلوب لسلامة الملاحة، مما أدى إلى زيادة الحوادث به وتسرب الزيوت وتلوث البيئة والتي تمثل 25% من إجمالي الحوادث، يلي ذلك حوادث الجنوح وتمثل 21% أما من حيث السفن، فإن القاطرات وسفن الإمداد قتل 28% من إجمالي السفن المسببة للحوادث، تليها سفن البضائع العامة بنسبة 25% أما الناقلات الصهرجية وسفن الركاب وسفن الصب الجاف، فتراوح نسبتها من 5% إلى 13%.

أمثله:

* اصطدام سفينة فلسطينية (بنائ سامبا جوتيا) بمقدمتها اليمنى بمنصة حقل صدفى في شهر الكانون (ديسمبر) سنة 1989 إفرنجي ، أدى إلى تحطيم أرجل المنصة وكسر خطوط الإنتاج وتدفق حوالي مئة آلاف برميل من البترول و 20 مليون قدم مكعباً من الغاز يومياً حتى تمت السيطرة عليه.

* اصطدام سفينة قبرصية Gele B بمنصة حقل الاشرافى في شهر يوليو (الصيف) سنة 1993 إفرنجي.

* اصطدام السفينة مروي حاملة بضائع تحمل العلم السوداني يوم 19/4/1994 إفرنجي بمنصة حقل هلال المصري (منطقة جنوب خليج السويس) واشتعلت النيران على أثر ذلك حيث أخذت بعد ست ساعات ، حيث حدثت إصابات في الأفراد وخسائر في الأرواح وقدرت الخسائر المادية مبدئياً بحوالي نصف مليون دولار.

الحوادث البحرية في خليج السويس قبل تطوير مساعدات الملاحة بالمنطقة

نوع الحادث	المسوحات									الإجمالي	النسبة
	90	91	92	93	94	95	96	97			
تصادم	1	1	4	1	3	3	5	4	22	25%	
جنوح	1	2	-	3	4	5	2	2	19	21.6%	
تلوث	2	-	1	-	2	1	4	3	13	14.8%	
حريق	-	1	1	1	4	-	-	2	9	10.2%	
غرق	-	1	2	-	1	1	5	2	12	13.6%	
أخرى	3	-	-	1	1	2	3	3	13	14.8%	
الإجمالي	7	5	8	6	15	12	19	16	88	100%	
نوع السفينة											
بضائع عامة	3	2	4	2	5	2	5	4	27	25.2%	
صب	2	-	1	1	1	3	2	4	14	13.1%	
ناقلات صهريجية	-	-	-	-	1	2	2	-	5	4.8%	
سفن ركاب	-	1	2	1	3	-	3	2	12	11.2%	
قاطرات/سفن إمداد	1	2	4	3	5	4	6	5	30	28%	
أخرى	2	1	1	-	3	3	5	4	19	17.7%	
الإجمالي	8	6	12	7	18	14	23	19	107	100	

بنك معلومات النقل البحري المصري أعداد ريان/محمد طه/مصطفى عبد الحافظ/م.عاشور

جدول 4- 1



شكل 4- 25 الخريطة الإلكترونية لقناة السويس

الحوادث البحرية بمدخل خليج العقبة

نوع السفينة	المس				الإجمالي
	91	94	96	99	
بضائع عامة	2		1		3
صب جاف			2		2
ركاب			2		2
حاويات		1			1
ناقلات غاز مسيل				1	1
ثلاجة		1			1
الإجمالي	2	2	5	1	10
الجنوح	2		4		6
جنوح عمدي		1			1
جنوح+غرق			1		1
جنوح+تخفيف بضاعة		1		1	2
الإجمالي	2	2	5	1	10

البحري المصري أحمد زيان/محمد طه /مصطفى عبد الحافظ/سامي عاشور

جدول 4-2

مضيق جبل طارق



يعتبر مضيق جبل طارق أحد أكبر المضائق البحرية كثافة في حركة مرور السفن في العالم، وتقدر حركة المرور البحري به في السنة بمعدل 5400 سفينة تجارية و 2800 عبارة وسفن الوبج التي تعبر المضيق ما بين إسبانيا والمغرب، إضافة إلى زوارق النزهة وسفن الصيد الموجودة بالقرب من المضيق مما يؤدي إلى نشوء حالات اقتراب حرج بين السفن، الأمر الذي أدى بلجنة السلامة البحرية والمتمثلة بالمنظمة البحرية الدولية إلى إصدار قرار MSC 67/63 ينص على أن تبلغ جميع السفن التي تعبر المضيق مركز مراقبة المرور على جهاز VHF من خلال القناة 10 وقد دخل حيز التنفيذ يوم 1997/7/6.



تصوير مضيق جبل طارق بالقمر الصناعي
شكل 4- 27



خريطة تبين مضيق جبل طارق
شكل 4- 26



مضيق جبل طارق
شكل 4- 28



استخدم مضيق اسطنبول وكاناكال للملاحة الدولية في سنة 1963 ، حيث وقّعت اتفاقية مونتري Montreux التي تنص على إبحار جميع السفن من مختلف الجنسيات وفي جميع الأوقات دون أية عراقيل أو شكليات رسمية من السلطات التركية ، ومن قبلها معاهدة لوزان Lausanne المادة 23 لسنة 1923 ، وبظهور اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 تعدلت الاتفاقية الموجودة طبقاً لذلك .


وتشمل المضائق التركية : البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة ، وتعتبر حلقة وصل حيوية ما بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ومضيق اسطنبول (البفور) الذي يقع ما بين البحر الأسود شمالاً وبحر مرمرة جنوباً ، ويتصل بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق مضيق الدردنيل . وتعتبر هذه المضائق ضيقة وخطيرة جداً وبها انحناءات ، ويحيط المضيق بمدينة اسطنبول .

وهو يشل صعوبة في وجه الملاحة ويعتبر واحداً من أكبر الطرق الملاحية في العالم ازدحاماً بحركة السفن ويعتبر مضيق البوسفور أكثر ازدحاماً من قناة بنما بأربعة أضعاف ، وثلاثة أضعاف بالنسبة لقناة السويس .

ويتطلب من السفن وهي مبحرة في المضيق أن تغير مسارها اثنتي عشرة مرة على الأقل لتجنب عملية الجنوح، وفي النقطة الضيقة الغربية Kandilli يجب تغيير المسار 45 درجة لأن سرعة التيارات بها تتراوح من 7 إلى 8 عقد، وفي Yenikoy يتطلب تغيير المسار 80 درجة وخلال تغير المسارات لا تستطيع السفن المقترية رؤية السفن التي تغير مسارها نتيجة لوجود الانحناءات .



شكل 4- 29 خريطة توضح الممرات البحرية بتركيا



شكل 4- 30

منظر عن طريق القمر الصناعي (التابع) لمضيق البسفور

وفى سنة 1938، كان متوسط ما يعبر المضيق 15 سفينة يومياً، وفى سنة 1996 مرت بالمضيق 39952 سفينة بما فيها 4248 ناقلة صهرجية، وبلغ متوسط حركة المرور فيه يومياً 139 سفينة، بالإضافة إلى 2000 عبارة نقل حمولتها 1.5 مليون شخص ما بين آسيا وأوروبا.

ويتوقع زيادة من 35×6^0 إلى 62×6^0 طن من الزيت إلخام لتزداد معه الناقلات المترددة على المضيق . خاصة الغاز المسال من البلدان المحيطة بالبحر الأسود أو عن طريق أنابيب تصل إلى البحر الأسود .

أما مضيق كاناكال، فيمر به حوالي 36198 سفينة تشمل 5657 ناقلة صهرجية بمتوسط يومي 101 سفينة . وتبحر السفن ذات الحجم الكبير مثل الناقلات الصهرجية على مسافة تتراوح من 100 إلى 200 متر من المناطق المكتظة بالكان .



حركة مرور المضيق
شكل 4- 31



شكل 4- 32
حركة مرور سفن الركاب

ويبلغ طول مضيق البوسفور حوالي 16.74 ميل بحري ومتوسط عرضه 81 ميلاً بحرياً، ويبلغ عرضه حوالي 700 متر في المضيق الغربي.


ونتيجة لازدياد عدد السفن وحجمها في المضيق فقد ازداد عدد حالات التصادم وتلوث البيئة، وقد حدثت حوالي 200 حالة تصادم في العقد الماضي أغلبها حالات جنوح وتصادم ترجع إلى ما يلي:

- عدم التقيد بقواعد تفادي التصادم أو عدم فهمها أو تفسيرها الجيد .
- ازدحام السفن وعدم وجود مساحات متاحة في البحر للمناورة أو مساحات للمناورة إيقاف السفينة .
- حالات بنية مثل الشبورة أو الضباب الذي يبدأ من شهر سبتمبر إلى شهر أبريل تكون سبباً في انخفاض الرؤية إلى أقل من ألف متر لفترة يوم أو خمسة أيام في الشهر خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، وتكون الرياح متغيرة




الحركة البحرية بالمضيق

شكل 4- 33



عدد وأنواع السفن



الحوادث في المضائق بتركيا

شكل 4- 35

وشديدة خاصة في فصل الخريف وفصل الشتاء ، والرياح السائدة شمال شمال شرق وجنوب جنوب غرب ،

- وجود مستويين من التيارات البحرية في مضيق البسفور وبحر مرمرة وتتغير نتيجة اختلاف مستوى المياه في البحر الأسود الذي تصب فيه المياه القادمة من الأنهار والأمطار ، وكذلك لاختلاف الكثافة والحرارة والطبيعة المورفولوجية للمضيق .

تحدث تيارات بحرية سريعة ودوامات يمكن أن ترتبط مع العوامل السابقة ، وبصفة عامة يوجد تيار من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط من خلال مضيق امطنبول وكاناكال وبحر مرمرة وتيار عميق عكسه ، أما التيارات الطحجية فتهب من الجنوب إلى منتصف القناة وتغير اتجاهها في بعض المواقع أو عند دخولها الموانئ . وبسبب التيارات المعاكسة تيارات دائرية واضطرابات في هذه المناطق يمكن أن تتسبب للسفن صعوبة أثناء تغيير مسارها ؛ خاصة عندما تتقابل التيارات الطحجية مع التيارات الدائرية ، وعند هبوب الرياح الجنوبية فإن التيارات الطحجية تتضاعف وتعكس اتجاهها وهذا يسبب ظاهرة بيئية خطيرة تهدد سلامة الملاحة نتيجة اللاتوازن وعدم التنبؤ بالخصائص ، مع العلم أن متوسط سرعة التيار الطحجي هو 4 عقد والرياح السائدة القوية تصل إلى 7 أو 8 عقد.

مضيق مالقا



مضيق مالقا موضح بالسهم

شكل 4- 36



منظر من الفضاء عن طريق القمر الصناعي لجزيرة سنغافورة

شكل 4- 37

تبلغ مساحة البحار في شرق آسيا حوالي 5.9 مليون كم² كما يبلغ طول السواحل حوالي 150 ألف كم وبها ربع الحاجز المرجاني العظيم، وتنتج (40%) من إنتاج العالم من الأسماك ، ويوجد بها أكبر الموانئ على المستوى الدولي، وتتجمع **المسارات البحرية** بين سنغافورة واليابان في إطار ضيق حيث ينتج عنها حوادث بحرية وتلوث للبيئة يهدد المنطقة التي يقطنها حوالي 1.8 بليون نسمة 60% منهم على الساحل .

ويعتبر مضيق مالقا الذي يقع ما بين جزيرتي مالايا (Malay) وسومطرة ويصل المحيط الهندي مع بحر الصين الجنوبي، من أكبر الممرات الملاحية في العالم المزدهمة بالسفن واحد الخطوط البحرية المهمة على المستوى الدولي أو المحلي إذ يعتمد على أقل تكلفة في استهلاك الوقود ، وأقصر طريق يربط بين المحيط الهندي وجنوب بحر الصين الجنوبي ، والأرخص في التزود بالوقود ، وأيضاً أقصر طريق للناقلات الصهرجية ما بين الخليج العربي وشرق بلدان آسيا وتقدر حركة الناقلات الصهرجية به 2441، منها 60% حملتها الساكنة أكثر من 200 ألف طن، كما يعتبر الشريان الحيوي لاقتصاد الدول المحيطة بالمضيق.

ويبلغ طول المضيق المستخدم في الملاحة حوالي 520 ميلاً، أما عرضه فتتغير من 200 ميل إلى الشمال إلى 11 ميلاً جنوباً، أما عمقه فيتراوح بين أقل من 15 متراً إلى أكثر من 73 متراً، مما يجعل الملاحة فيه صعبة للسفن المقيدة بغاطسها بالإضافة إلى البقع الضحلة والحطام، وإذا جنت فيه غيرة فإن يدها يتضرر نتيجة اقاع المضيق الصخري .

ويمر بالمضيق حوالي 600 سفينة يومياً لعدد أكثر من 400 خط ملاحي عالمي، وقد زاد عدد السفن التي تمر بالمضيق من 44 ألف سفينة في سنة 1982 إلى 100 ألف سفينة في سنة 1993 و 130 ألف سفينة عام 1997 وقدّر عدد السفن التي دخلت الموانئ بحوالي 122600 سفينة سنة 1994، ويبلغ عدد السفن في الميناء ومواقع الإرساء حوالي 800 سفينة يومياً وتشحن يومياً حوالي 3.23 مليون برميل من الزيت الخام، وتمر بالمضيق إلى بلدان شرق آسيا، بينما تكرر 3.81 مليون برميل في اليوم من الزيت الخام وينقل الإنتاج من المصفاة في المنطقة إلى اليابان عبر بحر الصين الجنوبي، كما هو موضح بالشكل.

نقل الزيوت الخام وتوزيع مناطق المصادر الحساسة أو المعرضة للتلوث

بالزيوت في شرق آسيا ومضيق مالقا



▲ منصات إنتاج
● معمل تكرير البترول
■ < 3 مليون برميل في اليوم
■ 0.2 : 1 مليون برميل في اليوم
■ > 0.1 مليون برميل في اليوم
■ مناطق حساسة ومعرضة للتلوث

شكل 4- 38

لذلك تعتبر منطقة المضيق منطقة حساسة للحوادث البحرية وما ينتج عنها من تلوث؛ خاصة عند وجود مزارع سمكية و 59% من أماكن الصيد في شبه جزيرة سنغافورة وماليزيا. وتصدر ماليزيا 95% من بضائعها عبر البحر خلال مضيق مالقا، كما يعيش 65% من السكان حول الجزء الغربي لماليزيا.

وقد اتخذت السلطات البحرية لميناء سنغافورة إجراءات للتقليل من حوادث الجنوح والتصادم وذلك :

- بوضع نظام فصل حركة مرور السفن بالممرات الملاحية .
- باستخدام منظومة الخريطة الإلكترونية ECDIS لمراقبة حركة السفن .
- بالاستعانة بالخبرات الأجنبية والوطنية في إجراء مسح بحري بالمنطقة لإنتاج قاعدة معلومات للخريطة الإلكترونية .



يكون وأجهزة في مضيق ملقا لتسهيل الملاحة
شكل 4- 39

واعتباراً من 1999/12/1 ألزمت السفن التي حمولتها 200 طن فأكثر والسفن التي يزيد طولها على 50 متراً وسفن البضائع الخطرة والركاب، أن تقوم بإبلاغ السلطات البحرية لمضيق مالقا وسنغافورة، وذلك للمساعدة في حالة الطوارئ والتعرف على السفن المبحرة ومتابعتها على شاشة الرادار والحد من القرصنة البحرية .

عدد الحوادث ونسبتها طبقا لنوع السفينة المارة خلال مضيق مالقا
Number and Percentage of Accidents
According to the Type of Vessel
Passing through the Malacca Straits
(Kamaruzaman, 1995).

نوع السفينة	عدد الحوادث	% للحوادث الكلية
General cargo	253	53.15
Tanker	98	20.59
Bulk carrier	32	6.72
Fishing	21	4.41
Container ship	14	2.94
Liquefied Gas	8	1.68
Tug	7	1.47
Ore carrier	6	1.26
Unknown type of vessel	4	0.84
Ferry	3	0.63
Landing craft	3	0.63
Passenger	3	0.63
Roro cargo	3	0.63
Supply ship	3	0.63
Tug/supply ship	3	0.63
Vehicle carrier	3	0.63
Livestock carrier	2	0.42
Aggregate carrier	1	0.21
Barge carrier	1	0.21
Cable layer	1	0.21
Crane pontoon	1	0.21
Destroyer	1	0.21
Drilling ship	1	0.21
Hopper/Dredges	1	0.21
Processing tanker	1	0.21
Refrigerated cargo	1	0.21
Utility vessel	1	0.21
Total	476	100.00

جدول 4-3

الحوادث البحرية في مضائق مالقا 1978-1994 (كماريزمان، 1995)


Maritime Casualties in the Malacca Straits, 1978-1994 (Kamaruzaman, 1995).

نوع السفينة	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	Total
Bulk carrier	-	1	-	-	2	3	2	4	3	1	-	2	5	3	4	2	1	33
Container	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1	2	1	3	15
General cargo	16	11	17	24	24	19	19	14	14	7	9	18	12	12	10	17	8	252
Liquefied gas carrier	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-	8
Tanker	10	11	7	1	3	2	7	1	7	3	10	3	9	2	10	9	4	99
Fishing boat	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	2	2	3	1	3	1	3	21
Other	2	4	-	7	5	3	2	2	-	-	1	5	4	1	7	2	3	48
Total	29	27	25	33	35	27	31	24	26	16	23	32	36	21	37	32	22	476

جدول 4-4

حوادث أكبر الزيوت المراقبة للسنوات 1976 - 1992

الحركة اليومية خلال مضيق مالقا وسنغافورة



شكل 4- 40

أكبر الزيوت المراقبة للنقلات التي حملت أكثر من 1500 طن في مضيق مالقا للسنوات (1993 - 1975)

السنة	اسم الناقلة	السبب
1975	HEIWA MARU	جنوح
1975	SHOWAMARU	جنوح
1976	MYSELLA	جنوح
1976	DIEGO SILANG	تصادم
1976	SEALIFT PACIFIC	جنوح
1978	SEALIFT MEDITERRANEAN	جنوح
1978	KOUNTOURIOTIS	حريق وانفجار
1979	FORTUNE	تصادم
1980	LIMA	تصادم
1983	MONEMVASIA	جنوح
1987	EL HAN	جنوح
1988	CENTURY DAWN	تصادم
1992	NAGASAKI SPIRIT	تصادم
1993	MAERSK NAVIGATOR	تصادم

جدول 4- 5


الطرق الاختيارية لنقلات الزيوت ما بين المحيط الهندي وجنوب بحر الصين



شكل 4- 41




طريقان لفصل حركة المرور البحري في مضيق مالقا وسنغافورة



شكل 4- 42


الحوادث البحرية طبقا لنوع السفينة في مضيق مالقا 1978 - 1994
(كاماريزمان، 1995)



شكل 4- 43

الحوادث البحرية طبقا لعمر السفينة في مالقا
(1978 - 1994) (كاماريزمان، 1995)


Maritime Casualties by Age of Vessel in the Malacca Straits, 1978-1994 (Kamaruzaman, 1995).




شكل 4- 45

الحوادث البحرية طبقا لحجم السفينة في مالقا
(1978 - 1994) (كاماريزمان، 1995)

Maritime Casualties by Size of Vessel in the Malacca Straits, 1978-1994 (Kamaruzaman, 1995).




شكل 4- 44



شكل يبين الحوادث البحرية فيما بين المحيط الهندي وجنوب بحر الصين


شكل 4- 46

قناة كيل Kiel



شكل 4- 47 قناة كيل

تعتبر قناة كيل حلقة وصل بين نهر الايبا Elba ومنطقة كيل حيث تخفض المسافة البحرية بين بحر الشمال والبلطيق ، وتصل حركة السفن بها إلى 60 ألف سفينة في السنة، وتعتبر من أكبر الطرق البحرية التي حفرها الإنسان وهياها لإبحار السفن فيها. ويمتد طولها إلى 98.6 كيلومتراً في الجزء الغربي وعرضها 162 متراً أما الجزء الشرقي فيبلغ عرضه 102.50 متراً إلى 44 متر ويبلغ عمقها 11 متراً ونتيجة لعرضها المحدود ، فإن السفن التي تزيد على عرض معين لا تستطيع الإبحار بها ، كما يمكن أن تمر السفن في اتجاهين معاكسين منفصلين يمكن مراقبتها من خلال (VTS) من حيث موقعها وحركتها وسرعتها ...



شكل 4- 48

تخفيض المسافة عن طريق قناة كيل بالمقارنة بالمرور خلال Sund و Belt



حركة المرور في قناة كيل

خريطة قناة كيل

بحر الشمال



بحر الشمال

يعتبر بحر الشمال واحداً من أكثر المناطق البحرية في العالم كثافة بالسفن وبأخذ الإحصائيات في لحظة معينة نلاحظ ما يلي :

- أعلى نسبة من الحوادث هي حوادث التصادم .
- أغلب الحوادث من سفن الصيد .
- وجود حوالي 387 سفينة في الجرف القاري الذي يعتبر جزءاً من هولندا (Netherlands Parts of the Continental Shelf (NCS)، ويثل 10% من مجموع بحر الشمال و 25% من حركة المرور البحري .
- قر به حوالي 260 ألف رحلة كل سنة وتقدر بحوالي 28 مليون ميل بحري.
- وجود منصات لاستخراج البترول .
- حركة سفن الصيد الكثيرة العدد .
- وقد لوحظ أن 49% من حركة مرور السفن ما بين الموانئ تتبع خطوط سير شبه ثابتة ،أما خطوط السير غير الثابتة فهي لسفن الصيد وسفن الإمدادات .
- أغلب السفن البحرية سفن البضائع، تليها الناقلات الصهريجية وسفن السوانب ثم

أما بالنسبة إلى جنّيات السفن، فإن هولندا تحتل المركز الأول بنسبة 37.1%، تليها ألمانيا بنسبة 14.6%، ثم بريطانيا بنسبة 7.9%، والدانمارك بنسبة 4.9%، وروسيا الاتحادية بنسبة 4.8%، وبنما بنسبة 3.3%، والنرويج بنسبة 3%.

أما أسباب الحوادث فترجع إلى ما يلي :

ولأخذ فكرة عن عدد الحوادث ونوعها وأسبابها طبقاً للدراسات نتعرض الجداول

المسبب	% المساهمة في الحادث	المسبب	% المساهمة في الحادث
ظروف ملاحية للسنوات 78-91	51	أخطاء بشرية	66
عوامل لها علاقة بالسفينة/الشحنة	17	ظروف خارجية	36

القادمة.

قناة بنما

ما خلفته الحوادث في بحر الشمال طبقاً لنوع الحادث (متوسط سنوي)

نوع الحادث	عدد الحوادث	الموتى والمنقودين الحالات	مصابين	أضرار بالممرات البحرية	أضرار بالبينة
تصادم	10.1	0.2	0.8	0.4	0.1
ارتطام	2.8			0.8	0.2
جنوح	4.5				
حريق/انفجار	2.2	0.2	0.2	0.1	0.1
غرق	4.1	0.7	2	0.1	0.2
أخرى	0.6	0.1	0.2	0.1	
المجموع	24.3	1.2	3.2	0.7	0.6

جدول 4- 6

عدد ونوع الحوادث ببحر الشمال والمتوسط السنوي للسنوات 78 - 1995 - سفن متورطة في حوادث ببحر الشمال للسنوات 1978 - 1995

نوع الحادث	عدد الحوادث	متوسط عدد الحوادث في السنة	نوع السفينة	عدد السفن المتورطة في الحادث
تصادم	181	10.1	حمولة عامة	142
ارتطام	51	2.8	حاويات / دحرجة	44
جنوح	81	4.5	موانب	32
حريق / انفجار	40	2.2	ناقلات صهريجيه للسوائل	56
غرق	74	4.1	ناقلات الغاز	4
أخرى	11	0.6	قوارب صيد	214
المجموع	438	24.3	سفن مدعمة للمنصات	22
			أخرى	119
			المجموع	633

جدول 4 - 8

جدول 4 - 7

قناة بنما



شكل 4- 49

ويعتبر أضخم عمل إنساني قام به في سنة 1914 عندما ربط ملاحياً المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ من خلال بوابات تدخل فيها السفن، حيث يتدفق حوالي 2.6 مليون غالون من المياه في غضون 8 دقائق للى، خزان البوابة المائية، بحيث ترفع السفن الضخمة إلى ارتفاع 56 قدماً (17) متراً من مستوى سطح البحر لتجتاز بعد ذلك مسافة 80 كيلومتراً عابرة من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي.



قناة بنما

شكل 4- 50

الحوادث والكوارث البحرية



الحوادث البحرية

توجد عدة اصطلاحات لتعريف الحوادث البحرية والكوارث البحرية ودرجتها والوقائع الخطيرة وتكاد تتشابه التعاريف، وذلك كما يلي :

الحادث البحري Marine Accident

عبارة عن حادث غير مرغوب فيه بسبب إصابات أو فقداناً للشخص أو إصابات للسفينة، ويشمل حادث الأشخاص من : موت أو فقدان أو افتراض فقدان أو إصابات خطيرة للشخص بالسفينة.

حوادث السفينة:

فقدان السفينة أو افتراض فقدانها ، إخلاء السفينة أو إصابات بليغة للسفينة، جنوح أو تصادم أو عدم قدرة السفينة على المناورة أو تورط في تصادم أضرار للبيئة.

شبه الحادث البحري Marine Incident

عبارة عن حدث غير مرغوب فيه، وهو يختلف عن الحادث الذي يؤثر أو يمكن أن يؤثر على السلامة مثل اقتراب حرج من سفينة أو عطب في إدارة الدفة إذا لم يتم إصلاحها فإنها قد تسبب في حادث أو وقوع شخص في خطر.



الحادث البحري أو شبه الحادث البحري لا يكون في العادة نتيجة فعل عام قام به شخص، فاحتمالات الحوادث تنشأ عندما يظهر الفعل البشري والإخفاق الكامن في الإدارة أو نظام الإبحار ليتفاعل بطريقة تخرق كل أنظمة الحماية .


من خلال تحليل نتائج الحوادث وإحصائات المصبة لها تبين أن عدد الحوادث سنة 1854 كان 94 حادثاً وارتفعت إلى 613 حادثاً سنة 1886 وذلك بزيادة عدد السفن التي تدفع بالبخار (السفن الشراعية المستخدمة في الزمن الماضي كانت بطيئة السرعة والمناورة ومن النادر حدوث تصادم بينها ، وكانت الحركة التجارية البحرية محدودة مقارنة بالقرن العشرين حيث السفن الضخمة والمسيرة بالآلات الديزل).

الطاقة الدافعة بالبخار

POWERED BY STEAM



شكل 1-5



منظر قديم لإحدى الموانئ راسية به سفن تقليدية

شكل 2-5

السفينة والحوادث والكوارث البحرية



يمكن تمثيل السفينة كالجسد الحي وذلك باعتبار رفاستها وآلاتها الدافعة كالقلب ، وجهاز التوجيه والدفة وأجهزة لاتصالات والأجهزة الملاحة بمثابة العقل المفكر ، وجسدها عبارة عن الهيكل وما يحتويه من ألواح وعيدان ، وشرائنها بالأنابيب والمواسير لما يمر بها من سوانل مختلفة، أما فلترتها وأجهزة التحفية والفصل فيها فتعتبر بمثابة الكلى في جسم الإنسان .

لذلك فأي خلل في أية وظيفة من هذه الوظائف إذا لم يعالج في حينه يؤدي إلى حدوث كوارث.

المعلومات الواجب توافرها في الحوادث البحرية :

(١) معلومات عامة

تنقسم المعلومات الواجب توافرها إلى عدة أنظمة، وهي كما يلي :



- بدن السفينة والمثيدات العليا ومعدات وأجهزة المناورة والآلات والرفاس . كل عنصر في هذا النظام يتفاعل بعضه مع البعض بطريقة معقد ولا يمكن الإلمام بها في أغلب الأحيان بالطرائق النظرية. فمثلاً :
- ينشأ الدور المصاحب للرفاس والدفة مع بدن السفينة عن تفاعل يحسب في بعض الأحيان بالطريقة الاختيارية فقط.

- تأثير البيئة على أنظمة السفينة، الآلة، والإنسان. حيث يتم حصرها في التغيرات والاضطرابات التي تنشأ عن الحالة الجوية (الرياح، تأثير الأمواج والتيارات البحرية) والتي تؤثر على السفينة ومعرفة استجابتها بتأثير معين من المشغل خاصة عند إبحارها في اتجاه التيارات البحرية أو ضدها.

- تصرف المشغل بالسفينة خاصة عندما نكتسب السفينة سرعة كامنة (سير على الماء) يقدر بحوالي 0.5 متر/ ثانية، حيث لا تعتمد على مناورة المشغل الذي يحاول أن يجعل سرعة السفينة تساوى صفرًا وإذا لم يستطع فيرجع ذلك إلى طبيعة البيئة، كما أن سرعة الرياح المؤثرة على السفينة والأمواج والتيارات واتجاهاتها تؤدي إلى تحويل خط سير السفينة وتؤثر على قرار تشغيل السفينة.




تأثير الرياح على السفينة



تجارب وقياسات لسفن مختلفة وتأثيرها بالسرعة الكاملة للسفينة عند إيقاف المحركات والرياح والأمواج

Istituto Universitario Navale Consiglio Nazionale delle Ricerche

النظام الحركى للسفينة



وتعتمد ملاحة السفينة والمشاكل التي تواجهها على عدد كبير من العمليات وذلك حسب نوع وخصائص السفينة ترتبط عدة عوامل، منها : الخصائص الجوية والبحرية ونوع الملاحة (عمادية أو مناورة ... إلخ) والمياه المتاحة للمناورة إن كانت في بحر مفتوح أو قناة أو ساحل أو ميناء غير عميقة، حيث يتم تحديد المناورة بناء على ذلك. ولتبسيط ذلك يمكن تقسيم جميع العمليات الخاصة بملاحة السفينة إلى ثلاثة أجزاء :

- 1- عمليات روتينية عمادية مثل الملاحة في أعالي البحار .
- 2- عمليات مرتبطة بمناورة السفينة أثناء دخولها وخروجها من الموانئ أو الاقتراب من السواحل بالإضافة إلى عمق لغاطس الذي تبحر فيه السفينة .
- 3- عمليات ذات طابع خاص .
- 4- الملاحة في طقس ردي، أو ظروف جوية صعبة كالثلوج والضباب والأمطار والرياح الضغط الجوي ... إلخ.
- 5- خلل غير متوقع في أجهزة السفينة الرئيسية أو الأجهزة المساعدة .
- 6- قوة قاهرة مثل حادث غير متوقع لا يعتمد على المشغل مثل حريق نتيجة صاعقة أو تصادم مع عائق بحري غير معلوم .
- 7- وجود المساعدات الملاحية Aids to Navigation، وهي الأغراض التي تساعد الملاح في التعرف على الأخطار وتبين له المسارات الصحيحة خاصة بالقرب من المضائق والممرات

البحرية المستخدمة في الإبحار وتوافرها من عدمه وعمق المكان وقربه من اليابسة، فقد يحدث تفاعل تبادلي في بعض الأحيان بين القاع أو اليابسة والنفثة .



سفينة تعاني من حالة الطقس الرديء



منارة للمساعدة في تحديد الميناء



منارة بضوء أحمر تدل على وجود صخور



8 - فصل طريق المرور نظام - VTS - الريان بصحة مرشد من عدمه .

9- تطبيق قواعد اتفاقية تفادي التصادم فى البحار .

10- الحدث ونوعه والقاعدة التي تطبق عليه .

11- الزمن المتاح لاتخاذ القرار .

12- المعلومات المستقبلية من السفن الأخرى سواء أكانت ضوئية أم صوتية

13- جيومورفولوجية الساحل وعمق المياه وأبعاد السفينة وسرعتها ومساها

وكثافة حركة مرور السفن وإمكانية وجود أماكن لفصل الممرات أو المراقبة عن

طريق الرادار والتعليمات عن طريق الهاتف اللاسلكي ودراسة الأعماق والمساحة

المائية المتاحة للمناورة ونوع المكان الذى تبحر فيه السفينة : مضيق أو قناة

ملاحية أو ميناء أو المياه الإقليمية للدولة أو خارجها، حيث يمكن أن يتسبب

حادث تصادم فى تلوث خارج المياه الإقليمية ينشغل عن طريق الرياح أو

التيارات البحرية إلى سواحل الدولة.



سفينة جانحة فى وسط الثلوج وسارعت فرق الإنقاذ لمساعدتها

ويعتمد التفسير الصحيح والسريع والسليم للمشغل على ما يلي :

- ملاحظة كل متغير في مجموعة بعينة من المعلومات المعيارية لعدة مرات ومعرفة مدى تأثيرها مثل سرعة السفينة ومدى استجابة دفتها وقدرتها على المناورة ... إلخ .

- والتنبؤ بما سيحدث، وهو ما يعنى عدم الاعتماد على المعلومات فقط ولكن يجب أن تكون إستجابة السفينة مناسبة وتوقع ماذا يحدث.

وإذا كانت للمشغل القدرة على معرفة المتغيرات المعيارية ولكن تنقصه طريقة التصرف، فقد تؤدي مناورته إلى حدوث تصادم .

- النواحي النفسية والفسيولوجية بالإضافة إلى قدرة وخبرة وموهل المشغل وتقدير الظروف المحيطة بالسفينة .

وقد قام معهد الرادار بجنوه بإيطاليا بتكليف شركة الاستشارات البحرية، ماركو سولت

المتخصصة في الاستشارات البحرية وبناء على عقد مع الإدارة الأوروبية، Marcsult

بإجراء دراسات حول الخطأ البشري في الحوادث البحرية ، حيث كلف ربان سفن تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة تابعين للرابطة المهنية لربان السفن البحرية بقيادة سفن تحت ظروف صعبة ومعقد ، وتمت الدراسة تحت هذه الظروف حيث كانت اخالات تتراوح من حالة فردية واحدة كالملاح في القنوات البحرية أو من عدة حالات، مثل الملاحة في القنوات البحرية الضيقة الصعبة أو الموانئ يعطل في الدفة أو الرادار وضباب غير متوقع ... إلخ .

وقد استخدمت عدة سفن مختلفة من سفن الركاب إلى ناقلات ضخمة محملة بالنفط وتجد صعوبة في مناورتها .

أما المناطق الجغرافية، فقد اختير نهر سان لورنس وعدة موانئ إيطالية في الشمال تتميز بصعوبة المناورة فيها. ولا يصادف الربان طوال حياته هذه العوامل مجتمعة معاً .

- عمر السفينة الحرج وهي أهم نقطة في الحوادث البحرية، حيث تزداد فيها الأعطال الميكانيكية وتضعف قدرتها على المناورة، فقد قُدِّر متوسط عمر الأسطول التجاري

البحري الدولي في سنة 2000 بحوالي 13.9 سنة ويستمر على هذا المنوال إذا كانت عملية البناء لا تتغلب على عملية التخريد، ويتضح من الشكل أن حوادث التعادم والارتطام تشكل أكبر نسبة للفسن التي يتراوح عمرها بين 15 و 19 سنة، ويرجع ذلك إلى الإخلال بتوازن السفنة وضعف وإجهاد في هيكل السفنة ، وأسباب أخرى .

- كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على استراتيجية اتخاذ القرار فمكن الرجوع إليه في كتاب التحقيقات البحرية للمؤلف نفسه وهي مشروحة بالكامل، وكذلك كتاب دور السلطات البحرية وهيئات التصنيف والتأمين وعلاقتها بالحوادث البحرية والتي لا يتسع المجال لسردها بالتفصيل.

السرعة الآمنة



شكل 3-5 التحكم في الآلات من قبل الربان

من الصعب تقدير السرعة الآمنة فتعريفها نسبي وعرفت في المحاكم على أساس السرعة التي تمكن السفينة من الوصول إلى حالة توقف كامل في حدود نصف مدى الرؤية .
مثال : سفينة تير بسرعة 20 عقد ومدى الرؤية ألف متر ، فإذا توقفت في حدود 500 متر فهي تير بسرعة غير آمنة .

مسافة التوقف

تقدر مسافة التوقف للسفينة وهي في أقصى سرعة لها ما بين 5 إلى 15 مرة من طول السفينة ، ويعتمد ذلك على عدة عوامل :
حجمها ، طولها ، نوع آلاتها ، وسرعتها ، وشدة الرياح واتجاهها ، التيارات البحرية : قوتها واتجاهها ، وحمولة السفينة إلخ .

السفن العملاقة التي تزيد حمولتها الساكنة على 150 ألف طن تحتاج إلى مسافة للتوقف تزيد على الميل من زمن إيقاف محركاتها حتى إيقافها تماماً في البحر ، وتزداد المسافة إذا أبحرت في المياه الضحلة.

مثال : سفينة حمولة الإزاحة بها 3 آلاف طن (وزن السفينة) تير بسرعة 16 عقد أوقفت محركاتها فجأة تحتاج إلى فترة أقل من 3 دقائق لتقف ، أما الناقل المشحونة التي تكون الحمولة الساكنة فيها أكثر من 200 ألف طن وهي في حالة إبحار ثم أوقفت

محركاتها فيمكن أن تستغرق السفينة لتنخفض سرعتها إلى النصف 20 دقيقة وأكثر من ساعة حتى تقف. ويمكن تخفيض الزمن بوضع الآلات إلى الحلف مع وجود تأخير بضع دقائق حتى تشتغل الآلات تماماً إلى الحلف، وفي هذه الحالة تستغرق أكثر من 25 دقيقة لتقف إذا كانت تسير بسرعة 16 عقد وهي محملة بشحناتها .

أما إذا كانت الناقلية الصهرجية فارغة وحمولتها الساكنة 150 ألف طن وهي تبحر بسرعة 15 عقد، فإنها تحتاج إلى 15 دقيقة لتقف و 10 دقائق لتقف إذا كانت محملة شحنتها.

وإذا توقفت الآلات فإن الدفة تفقد خصائصها كما يكون باستطاعة الدفة أن تخفض سرعة السفينة إذا ما وضعت إلى جهة اليمين أو اليسار .

وللمحافظة على الآلات يستحسن إيقاف المحركات ثم إعطاء فرصة دقيقة أو دقيقتين ثم سرعة بطيئة للخلف وبعد ذلك نصف سرعة ثم أقصى سرعة للخلف .

ويعتبر انخفاض سرعة السفينة من العوامل الأساسية، لأنه يمكن من القيام بمناورات في زمن كاف لتفادي التصادم .

وقد أجريت التجارب العملية للسفينة النموذج موجريم Sogream في حوض
قرنبل Greenbelt وتم الحصول على النتائج ما يليه .

وقد أجريت التجارب العملية للسفينة النموذج سوجريم Sogream في حوض قرنيل Greenbelt و تم الحصول على النتائج الآتية :-

جدول 2-5

زمن الإيقاف	مسافة الإيقاف	السرعة بالعقدة	الحمولة الطننية	زمن الإيقاف	مسافة الإيقاف	السرعة بالعقدة	الحمولة الطننية
بالدقائق	بالمتر		الساكنة	بالدقائق	بالمتر		الساكنة
11.2	2250	6.5	150000	13.7	2700	6.5	250000
12.6	2950	7.5	150000	16.2	3800	7.5	250000
13.2	3300	8.5	150000	17.4	4350	8.5	250000

وأقصى سرعة للسفينة للخلف أقل من أقصى سرعة للأمام بحوالي أكثر من 80% في السفن المسيرة بالآلات الديزل وحوالي 40% للسفن المسيرة بالتوربين .

مسافة التوقف التقريبية للسفن باختلاف أنواعها.


نوع آلات	نوع السفينة	السرعة بالعقدة	الإزاحة بالأطنان الطولية	الطول بالأقدام
توربين	ناقلة	17	120000	850
ديزل	ناقلة	17	65000	700
توربين	ركاب	27	45000	750
ديزل	بضائع	18	15000	500
ديزل	بضائع	16	5000	300
توربين	مدمرة	30	3000	400
هوفر كرفت		45	27	60

جدول 3-5

مسافة التوقف التقريبية للسفن باختلاف أنواعها

نوع الآلات	نوع السفينة	السرعة بالعقدة	الإزاحة بالأطنان الطولية	الطول بالأقدام
توربين	ناقلة	17	120.000	850
ديزل	ناقلة	17	65.000	700
توربين	ركاب	27	45.000	750
ديزل	بضائع	18	15.000	500
ديزل	بضائع	16	5.000	300
توربين	مدمرة	30	3.000	400
هوفر كرفت		45	27	60

جدول 4-5




شكل 4-5

مسافة التوقف لسفينة دحرجة وموقع السفينة في أزمنة ثابتة

مسافة التوقف بطريقة نموذجية لجميع أنواع السفن

الآلة	السرعة بالعقدة	جدول الازاحة بالطن	الطول بالقدم	السفينة	زمن الايقاف بالدقائق
T	17	120,000	850	Tanker	A
D	17	65,000	700	Tanker	B
T	27	45,000	750	Passenger Liner	C
D	18	15,000	500	Freienger	D
D	16	5,000	300	Freighter	E
T	30	3,000	400	Destroyer	F
	45	27	60	Hovercraft	G
		T = Turbines		D = DIESELS	

جدول 5-5



(A) ناقلات (B) ناقلات (C) سفن ركاب (D) سفينة (E) سفينة (F) سفينة (G) هوفر كرفت (الغينة ذات الرمادة الهوائية) (D) الآلة الميرة الديزل (T) الآلة الميرة بالتوربين.

في الساعة 02.09 بتوقيت جرينتش من يوم 2000/6/13 اصطدمت سفينة الحاويات الجنية MSC Sabina مع غينة الصيد الهولندية Concordia وبعد 15 دقيقة اصطدمت مرة أخرى مع غينة الشحن المبردة Wintertide في تقاطع off Vlieland مع Off Texel Tss بهولندا.

ومن التحقيق إتضح الآتى :

- السفينة Windertide والسفينة Msc Sabina، متجهة جنوب جنوب غرب منطقة فصل حركة مرور السفن في الرؤية المحدودة، وكانت السفينة MSC Sabina لاحقة للسفينة Wintertide بسرعة متوسطة خمسة عقد.

- سفينة الصيد الهولندية Concordia كانت في رحلة من Den Helder إلى منطقة الصيد وقاطعة لمنطقة فصل حركة مرور السفن من الجنوب الشرقى.

- حدث التصادم بين سفينة الحاويات البنمية MSC Sabina مع سفينة الشحن المبردة Wintertide بعد تغيير خط سير سفينة الشحن لتنفيذ خط

سيرها المبرمج الآلى إلى Off Texel TSS مما أوقع السفينة في تصادم مع السفينة MSC Sabina عند خط سيرها ، فى الساعة 02.23 من يوم 2000/6/13 فى تقاطع Off Texel Tss مع Off Vlieland .

- إنخفضت الرؤية من خمسة أميال فى الساعة 01.10 وحوالى خمس كابل الساعة 02.00 وأقل من اثنين كابل فى زمن التصادم .

الأسباب التى قادت للتصادم

فى كلتا السفينتين :

- مسار سفينة الشحن المبردة Wintertide والسفينة MSC Sabina ميل إلى الالتقاء وكان الإجراء الذى إتخذ من كلتا السفينتين غير كاف لتجنب التصادم .
- لم يتم امتدعاء الربان أو وضع مراقب .
- تطبيق البرج غير متشياً مع تعليمات الشركة فى الرؤية الريدية .

سفينة الشحن المبردة Wintertide :

- مناوب سفينة الشحن المبردة Wintertide تمكناً بتنفيذ خط السير المبرمج تحت أى ظروف ودون مراعاة للموضع .
- كان توقيت المناوب للردار للسفينة Wintertide ومراقبته للسفينة MSC Sabina غير دقيق .
- لم يستدعى الضابط المناوب الربان عند الرؤية الريدية طبقاً لتعليمات الشركة والربان .
- لم توضح تعليمات الشركة مدى الرؤية الريدية والتى يستوجب فيها استدعاء الربان .
- الضابط المناوب متخوف من ملاحقة السفينة Msc Sabina على ركن السفينة الأيمن ولكن لم يأخذ فى الحسبان متى وأين تمر السفينة .
- لم يجرى الضابط الأول اختبار لمناورة على شاشة الرдар لتسهيل العملية قبل تغيير المسار .

- غير الضابط المناوب المسار إلى 230 درجة لتتبع المسار المخطط في الموعد المحدد لإنذار جهاز (GPS) دون الأخذ في الاعتبار بأن السفينة (MSC Sabina) ملاحقة على الركن الأيمن.
 - اعتمد الضابط المناوب على (GPS) ولم يرجع إلى الخريطة يمكن إعتباره عامل مساهم في عدم الخروج عن المسار المخطط.
 - لا يتوجب على الضابط المناوب تغيير المسار 230 درجة في الساعة 02.15 بوجود مساحة شامعة من المياه تكفي للمناورة، وقبل أربع أميال من دخول السفينة منطقة فصل حركة مرور السفن.
 - تغيير المسار 230 درجة طبقاً لأسباب ملاحية يعتبر متشوراً ومخالفاً للقاعدة 19 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحار.
 - توقيع الضابط المناوب لموقع السفينة (MSC Sabina) على تدرج مدهد مئة أميال متبوع بتغيير 230 درجة غير دقيق.
 - بعد تغيير المسار افترض الضابط المناوب بأن السفينة MSC Sabina سوف تمر إلى الخلف لتصبح مربية من الجانب الأيمن.
 - عند السرعة 12.6 عقد فإن السفينة تقف أو تدور خلال 90 درجة بكابلين اثنين.
 - لم يوضع مراقب دائم في جناح البرج ولم تعطى له تعليقات للملاحظة الخلفية.
 - بالرغم من أن تجنب إجراء تفادي التصادم كان متأخراً والضابط المناوب يتحرك من الجناح الأيمن للبرج نحو الدفة وتم تغييرها إلى التوجيه اليدوي. ولكن توجد إمكانية لتفادي أضرار كبيرة.
 - لم يصل الربان إلى البرج إلا بعد التصادم.
- السفينة MSC Sabina :**
- سرعة السفينة MSC Sabina غير مناسب في الرؤية الرديئة.
 - لم يتم تبليغ الربان عند إنخفاض الرؤية إلى أقل من ثلاثة أميال أو عندما كانت

سفينة الصيد الهولندية Concordia على بعد ميل طبقاً لتعليمات الشركة.

- تعليمات الريان الليلية لم توضح أقل مدي للإقتراب من السفن الأخرى.

- لم يتم إطلاق الإشارات الصوتية الموضحة في القاعدة 35 حتى بعد التصادم.

- الملاحظ غير موجود ولم يوضح مراقب للرادار ولم تطلق الإشارات الصوتية.

- سرعة الفينة 17.5 عقد غير آمنة في ظروف الرؤية وغير عملية لإيقاف السفينة قبل التصادم.

تصادم السفينة MSC Sabina مع سفينة الصيد الهولندية Concordia.

- حدث التصادم مع سفينة الصيد الهولندية Concordia حوالي 14 دقيقة قبل التصادم مع سفينة الشحن Wintertide .

- بعد التصادم حاول الضابط المناوب الإتصال بسفينة الصيد عن طريق (VHF) ولم يتم مساعدتها.

- استدعاء الريان للبرج كان في نفس زمن التصادم مع سفينة الصيد.

- ناورت السفينة إلى جهة اليمين ثم إلى اليمين ما بين 02.09 و 02.16 وكان إتجاهها ثابت 206 درجة حتى قبل التصادم مباشرة.

- حافظت السفينة MSC Sabina على سرعتها 17.5 عقد بعد التصادم .

- إذا كانت سرعة السفينة 17.5 عقد فإنه ينطلب من السفينة من ثلاثة إلى أربعة كابل لتدور في حدود 90 درجة وكذلك 1.3 ميل لتقف ولا تستطيع السفينة أن تقف إلى عند مسافة الرؤية.

- الضابط المناوب كان مشغولاً بالتصادم مع سفينة الصيد الهولندية وأخفق في ملاحظة السفينة Wintertide التي غيرت إتجاهها إلى 230 درجة وأصبحت في مسار تصادمي.

- قرار الريان بعدم خفض سرعة السفينة مباشرة قبل التصادم كان متهوراً .

- بالرغم من إتخاذ إجراء لتفادي التصادم كان متأخراً ولكن ممكن أن يقلل الأضرار للسفينة.


- التظيم والتصرف في إنخفاض الرؤية لم يكن متمشياً مع أوامر الشركة لكلا السفينتين Sabina و Wintertide .



شكل 5-5 يوضح السفينتين قبل التصادم وبعده



شكل 6-5 يوضح مسار كل سفينة



شكل 7-5 يوضح المسار التقريبي لكل سفينة

Stopping Distance - Normal Loaded Condition

	Time	Distance Turn	Starboard
Full Ahead (16 knots)	2.5 minutes	0.4 miles	90°
Half Ahead (12.5 knots)	2.4 minutes	0.2 miles	70°
Slow Ahead (8 knots)	1.7 minutes	0.1 mile	40°

مسافة التوقف في الظروف العادية للحمولة

MSC Sabrina

Turning data (90°turn) - Full Load Condition

	Full Speed (22.8 knots)	Half Speed (10.1 knots)
Advance	0.42 miles	0.3 miles
Transfer	0.23 miles	0.14 miles
Time Taken	1.5 minutes	1.7 minutes

السفينة سابينا معلومات الدوران في حالة الحمولة بالكامل

Stopping Distance - Full Load Condition

	Time Taken	Distance
From Full Speed (22.8 knots)	11 minutes 10 seconds	2.6 miles
From Half Speed (10.1 knots)	5 minutes 10 seconds	0.39 miles


جدول 6-5 مسافة التوقف عند الحمولة بالكامل

العوامل التي تؤثر على مناورة السفينة

يعتمد توجيه السفينة على عدة عوامل منها

الدفة

- يكون تأثير الدفة ضعيف عندما تكون سرعة السفينة منخفضة ومن الصعب التحكم فيها خاصة في الرياح القوية والتيارات المدارية لذلك عند توجيه السفينة الأخذ في الحبان تأثير هذه العناصر لمعرفة السرعة والتحكم للسفينة.
- عند البر بأقصى سرعة فإن أغلب السفن تكون لها القدرة على الدوران على الأقل 60 درجة في الدقيقتين الأوليين إذا كانت الدفة في أقصى اتجاه لها، وتكون سبباً في انخفاض سرعة السفينة في البحر المفتوح يفضل استخدام الدفة بالإضافة إلى الآلات كوسيلة لتجنب التصادم.
- يجب ألا يتردد ضابط المناوبة في استخدام الآلات إذا كان ذلك ضرورياً.
- إذا كانت السفينة غير مشحونة ومرتفعة فإن تأثير الدفة والدافع سيكون ضعيفاً.




شكل 8-5

كبيرة من الانخفاض الكبير لسرعة السفينة فإن سرعة تقدم السفينة إلى الأمام سوف تهبط بحدة عندما يكتمل تأثير القوى الخلفية .




كائنات
شكل 13-5



تصميم السفينة
شكل 12-5

ونشاهد في الرسم البياني انخفاض سرعة السفينة بالنسبة إلى الزمن، كما نلاحظ أنه تم استخدام ثلاث سفن في إجراء التجربة بحيث تكون إزاحتها :
- السفينة الأولى (أ) 22000 طن - الثانية (ب) 56000 طن - السفينة الثالثة 24000 طن.

عند إيقاف الآلات والسفينة في حالة إبحار بأقصى سرعة لها إلى الأمام ، تشير النقاط إلى تأثير وضع الآلات إلى الخلف في أقرب فرصة ممكنة.



شكل 14-5



شكل 9-5 إرتفاع السفينة والدفة

هيكل السفينة والآلات

تختلف سرعة السفينة باختلاف محركاتها ونوعه وقوته فبعض السفن مزودة بمحركين وبعضها بمحرك واحد كما يختلف نوع الدفع من سفينة إلى أخرى أيضاً وتوجد في بعض السفن الأخرى دوافع جانبية للمساعدة في المناورة.



شكل 11-5 اختلاف ونوع الدافع



شكل 10-5 شكل الدافع

وتختلف سرعة السفينة أيضاً باختلاف فيكلها ونوع المادة المستخدمة فتبنى بعض السفن الصغيرة من الألمونيوم وبعض الزوارق ومراكب الصيد من الألياف الزجاجية، كما أن شكل وتصميم مقدمة السفينة مثل السفينة الكاتامران كل منها يختلف بدوره في عملية توقف السفينة وسرعاتها.

إذا توقفت آلات السفينة والتي تدير بسرعة عالية ، تهبط بحدّة سرعة السفينة في البداية يتبعها تدرجياً انخفاض كبير في سرعة السفينة نتيجة لمقاومة الهيكل الذي يمكن أن يكون متناسجاً مع مربع السرعة ، وإذا استخدمت الآلات إلى الخلف بعد فترة

قدرة السفينة على المناورة والدوران



شكل 5-15 قدرة السفينة على الدوران

يعتبر معرفة مسار دوران السفينة أمراً مهماً جداً في مناورتها وهو أساسي لتجنب التصادم والجنوح، لذلك يجب أخذ الاحتياطات من دائرة دوران السفينة والتي تختلف من سفينة لأخرى كـ حسب سرعتها وميل زاوية الدفة فيها.

فالسفينة ذات السرعة العالية والشكل الحاد والطول الكبير بالنسبة إلى غاطسها مثل المدمرة تكون دائرة دورانها أكبر من السفن البطيئة ذات الشكل المفطح والغطاس الكبير كالسفن التجارية. وكلما زادت سرعة المدمرة تكون دائرة دورانها كبيرة، أما بالنسبة إلى السفن التجارية ذات الغاطس الكبير فإن السرعة لا تؤثر في الخواص الدورانية للسفينة.

خفر السواحل

شكل 5-16




وإذا فرضنا أن لفات الآلة ثابتة والسرعة ثابتة وزاوية الدفة متغيرة بانتظام ، فنلاحظ أن سرعة السفينة تقل في زوايا الدفة الكبيرة عنها في الزوايا الصغيرة ويكون معدل نقصان السرعة بين أول (20° ، 90°) من الدوران، فإن السرعة تنقص حتى دوران السفينة 180° ثم تصبح سرعتها ثابتة حيث تفقد السفينة التجارية متوسطة الحجم عند دورانها بأكبر زاوية للدفة حوالي ربع سرعتها الأصلية بعد الدوران خلال 90° ، وحوالي ثلث سرعتها بعد الدوران خلال 180° . أما السفن الصغيرة مثل المدمرة، فإن دورانها بأكبر زاوية للدفة يجعلها تفقد حوالي ربع سرعتها الأصلية بعد الدوران خلال 180° .


ويمكننا القول بأنه كلما زادت السرعة وزاوية الدفة ، قل الوقت اللازم لإتمام الدوران كما تسهل عملية دوران الرافعات الجانبية إن وجدت ، ويمكن استعمال الرفاس في الدوران للخلف عند دوران السفينة برفاس واحد إلى اليمين، وقد يقف الدوران في بعض السفن إذا كان الدوران إلى جهة اليمين حيث تزداد سرعة الدوران وتقل دائرة الدوران .

وتزداد دائرة دوران السفينة عندما تكون مائلة إلى الخلف وتصبح سهلة التوجيه ، أما إذا كانت مائلة إلى الأمام فتقل دائرة دورانها ولا تستجيب دفتها بسرعة .

توجيه السفينة يعتمد على عدة عوامل فعندما تكون سرعة السفينة منخفضة فإن تأثير الدفة يكون ضعيفاً ومن الصعب التحكم فيها خاصة في الرياح القوية والتيارات المدرية ، لذلك فإنه يجب عند توجيه السفينة الأخذ في الحسبان تأثير هذه العناصر لمعرفة السرعة والتحكم بالسفينة .




شكل 18-5



شكل 17-5

ويمثل الخط العريض قيمة المعايير الأساسية لتأثير السفينة الموضوعة من اليمين



شكل 19-5 أحد الأمثلة على الاختبارات التي أجريت



شكل 20-5 سفينة تجرى اختبارات الدوران



شكل 21-5 تجارب معملية للسفن

ومن خلال اجتماع الـايو الثامن عشر في نوفمبر سنة 1993، اعتمد القرار رقم أ (18) 751 والخاص بالمعايير الأساسية لمناورة السفينة . Interim Standards for Ship Maneuverability . وهذا القرار ويحدد المتطلبات الأدنى للمناورة المطلوبة لسلامة ملاحه السفن بهدف إزالة السفن التي تكون مناورتها ضعيفة ولا تنفي بالمتطلبات الأساسية والخاصة بالإجراءات الفعالة ، في أربعة محاور رئيسية كما يلي :

القدرة على الدوران والبدء في الدوران التأكيد إن وجدت الإزاحة المؤقتة أو الزيجان المؤقت للسفينة عن خط سيرها (الدرفلة اللولبية الشعبانية Yawing) والقدرة على المحافظة على خط السير والمسار والتوقف والتغلب على تأثير الأمواج والتيارات البحرية خاصة في الجانب الركني ، حيث تلاطم الأمواج ركن السفينة . وقد ينتج الانعراج عن سوء القيادة ، مما يجعل الفينة تتردد حول خط سيرها .

القدرة على التوقف، وقد جمعت هيئة التصنيف اليابانية دراسات لمجموع 238 سفينة من ناقلات الزيوت الصهرجية وناقلات السوائب والبضائع العامة وسفن الحاويات ويوضح الشكل السابق نتائج اختبارات الدوران واختبارات الإيقاف، واختبار اللف بزوايا درجات في خط منعرج ، ومثل الخط العريض قيمة المعايير الأساسية لمناورة الفينة 10 الصادرة عن الـايو .

وقد تم الانتهاء من وضع معايير المناورة حيث تمثلت المشكلة الأساسية في جانبين :

- الجانب الأول مشكلة متعلقة بحالات الشحن وطريقة التقسيم وإجراء الاختبارات
- الجانب الثاني يتعلق بالتقدير الفعلي الدقيق باختلاف نوع الهيكل .

ويجب اختيار طريقة مبسطة لمعرفة قدرة السفينة على المناورة ، والطريقة المستخدمة في بريطانيا التنبؤ التقديري لقدرة الفينة على المناورة في المرحلة الأولى للتصميم .


وتجري اختبارات وتحليلات باستخدام الحاسوب ويعمل نموذج لإجراء الاختبار عليه وهو مكلف ، إضافة إلى طول الوقت المبذول حيث يتم التحقق من قدرة السفينة على المناورة خلال الاختبارات، التي تجري عند انتهاء المرحلة الأخيرة من بناء السفينة ويعمل

لها نموذجاً يقدم إلى جهات الاختصاص أو المرشد عند الطلب .
والطريقة المستخدمة للسفن التجارية لكي تدور السفينة بأقصى سرعة إلى الأمام
والهدف في أقصى اتجاه لها فانه يجب ملاحظة ما يلي :

- **نقطة الدوران** : Pivot Point وهي النقطة التي تبدأ فيها السفينة في
الدوران وهي بنسبة حوالي ثلاثة أضعاف طول السفينة

- **المسار المرسوم من الدوران** : Path traced out by Pivot Point تدور السفينة
بطء نتيجة أن عزم القصور الذاتي لهذا المسار ليس دائرياً بالضبط


- **المسار المرسوم من المؤخرة** : Path traced out by stern ويجب أن نتوقع أن تتحرك
السفينة بطول لا يقل عن ضعف طولها قبل أن تتعد المؤخرة عن مسارها الأصلي .



شكل 22-5

المسار المرسوم من الدوران

ويمكن حالياً تقدير خصائص مناورة السفينة دون استخدام عدة اختبارات من قبل
اللوديز البريطانية، وذلك بتطوير المناورات التشبيهية العديدة للسفن باستخدام الطرائق
لرياضية المناسبة للتنبؤ بالمناورات والتصرف أثناء مرحلة التصميم باستخدام الحاسب الآلي .




شكل 23-5

ومن خلال الشكل نلاحظ مثلاً تقديرياً في المياه المفتوحة لخصائص الرفاس بسرعة إلى الأسام والخلف بعد إدخال معلومات عن شكل الهيكل والدفة والرفاس والقوة الدافعة إلى الحاسب.

أما الشكل التالي فيوضح التنبؤات في المياه المفتوحة وخصائص الرفاس والمعامل والمقاومة والسرعة وعدد اللفات.

النسبة بين الآلة والسرعة وعدد اللفات قياس مسار المفاو.



شكل 24-5

في مساء يوم 99/2/2 كانت سفينة الصيد Tina⁽⁴⁾ رامية على مخطافها وعلى بعد 30 ميلاً شرق Noosa Head، وكان ريان السفينة ومعه شخصان من الطاقم نائمين في القلعة الأمامية حتى الساعة 1240 تقريباً، استيقظ الريان على أثر سماع صوت صفارة السفينة Cemtex General وهرع معه اثنان من أفراد الطاقم إلى حجرة الدفة حيث شاهدوا مقدمة السفينة مارة، بعدها مباشرة لاسى بدن السفينة العاتق الأيمن (ذراع) (Boom) لسفينة الصيد وأوقع به ضرراً وقد عرف طاقم سفينة الصيد اسم الناقلة بعد مشاهدتها وتم إبلاغ مينا Brisbane بالحادث؛ ولكن لم يتمكن قائد سفينة الصيد من الاتصال بالناقلة.

كانت الناقلة Cemtex General في رحلتها من Newcastle إلى Hualien في تايوان وصادفت أثناء إبحارها بحراً متلاطم الأمواج ورؤية رديئة ورياحات كثيرة من الأمطار.

- كان ضابط المناوبة للناقلة يستخدم الرادار لمساعدته مع وجود ملاحظ ولم يشاهد على شاشة الرادار سفينة الصيد الراسية .

- بعد التصادم استمرت الناقلة في إبحارها دون توقف ولم يبلغ الربان إدارة عمليات البحث والإنقاذ الأسترالية عن الحادث أو يقدم تقريراً بالحالة لمالك السفينة في تايوان .

- نتج عن الحادث أضرار في ذراع سفينة الصيد ولم يحدث تلوث أو أية أضرار أخرى.

- رجعت سفينة الصيد Mooloolaba في نفس اليوم ووصلت الساعة 1800 تقريباً .

- وبعد رجوع الناقلة Centex General إلى أستراليا يوم 1999/3/3 للشحن في Weipa، تم إجراء تحقيق مع الربان والضابط المناوب حول الحادث .

من خلال التحقيقات اتضح ما يلي :

- سرعة الناقلة غير آمنة ولم تأخذ في الحسبان القاعدة 6 من قواعد تفادي التصادم في البحار .

- لم يتم إطلاق الإشارات الصوتية من الناقلة في الرؤية المحدودة وعدم سيرها بسرعة آمنة مناسبة للظروف الجوية ، وهي مخالفة للقاعدة 19 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر .


- اعتمدت الناقلة على الرادار دون الأخذ في الحسبان مدى وحدود الرادار ، وهذا مخالف للقاعدتين 2 و 7 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر .

- الملاحظ في الناقلة غير كفء ، وهذا مخالف للقاعدة 5 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم .


- لا يوجد أي ملاحظ في سفينة الصيد .

- سفينة الصيد راسية في منطقة حركة ملاحية .

- لم تظهر سفينة الصيد الإشارات المطلوبة لسفينة صيد راسية، وهي مخالفة للقاعدة 26 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر لسفينة على مخطاها مما أعطى انطباعاً لمناوب الناقلة بأن سفينة الصيد مبحرة .



شكل 26-5



خريطة تبين موقع الناقلة ومسارها


شكل 25-5



شكل 27-5 الناقلة الصهرجية Comtex General



شكل 28-5 سفينة الصيد FV



التفاعل التبادلي

- دلت نتائج الخبرة البحرية لربابنة السفن في البحار والمحيطات والتجارب المعملية والاختبارات التي أجريت على المجسمات بحدوث تفاعل متبادل كما يلي :
- بين سفينتين ، وتسمى الظاهرة بانجذاب سفينة إلى أخرى .
 - بين سفينة وضفة نهر أو رصيف موانئ ، وتسمى الظاهرة بجذب الضفة .
 - بين سفينة وقاع البحر ، وتسمى الظاهرة بجذب القاع .
- 1 - انجذاب سفينة لسفينة

عندما تبحر سفينتان بالقرب من بعضهما البعض بخطي سير موازيين تقريبا تنشأ بينهما قوة تجاذب وتنافر ويسمى هذا التأثير بالتفاعل المتبادل، ويعتمد على ما يلي :

- سرعة السفينتين حيث يزداد التفاعل بزيادة السرعة وإبحار السفينتين في نفس الاتجاه ويكون التأثير ضعيفاً عندما يكون اتجاه مسار السفينتين عكس بعضهما البعض، وذلك لابتعاد مقدمتي السفينتين عن بعضهما البعض .



شكل 5-29 خطر انجذاب سفينة إلى أخرى

- **المسافة بين السفينتين** لا توجد معادلة لامتناه المسافة اللازمة لحدوث ظاهرة الجذب، وحسب نظرية نيوتن تتناقص قوتي الجذب بين السفينتين مع مربع المسافة بينهما حتى تصل إلى الصفر. وقد قدرت المسافة المؤثرة للانجذاب بين السفن الكبيرة بحوالي 187 متراً والسفن الصغيرة بحوالي 122 متراً ، وهذه قيم تقريبية تعتمد على عدة عوامل :

- **حجم السفينتين** يعتمد التفاعل التبادلي بين السفينتين على حجمها ، حيث

يعتبر الحجم من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قوي الانجذاب، فقد يحدث الانجذاب أحياناً على مسافة طويلة إذا كان حجم السفينة كبيراً وسرعتها كبيرة أيضاً.

- **عمق المياه** : يعتمد التفاعل التبادلي أيضاً على عمق المياه فيزداد في المياه الضحلة عنها في المياه العميقة، ففي بعض الأحيان يمكن أن يصل العمق الذي تحدث فيه الظاهرة في حالات نادرة إلى أكثر من 300 متر، كما يحدث في المياه العميقة للسفن السريعة المتلاحقة على مسافات قريبة.

وبذلك يكون من الخطر ملاحقة سفينة لآخرى والاقتراب منها في قناة ضيقة أو ممر ملاحى وهما تبحران بأقصى سرعة لهما .

2- انجذاب سفينة راسية نتيجة مرور سفينة مبحرة بالقرب منها :

عندما تكون سفينة مبحرة وتقترب من سفينة رابطة أو راسية، فقد ينتج عنه قطع حبال السفينة الراسية أو انحراف مخطافها. ومن الأمثلة على ذلك :

انجذاب السفينة المربوطة بحبال الراس إلى السفينة المبحرة انتاساراس والمملوكة لشركة شيل، مما أدى إلى قطع حبال الربط وحدوث أضرار للرصيف المربوطة عليه السفينة، بالإضافة إلى أضرار للسفينة انتاساراس، ويقع اللوم على السفينة المبحرة التي يجب أن تخفض من سرعتها وعدم الاقتراب الشديد من السفن الأخرى ، إضافة إلى أن السفينة المربوطة كانت غير مربوطة ربطاً جيداً.



شكل 5-30

3- جذب الضفة



عندما تبحر سفينة بسرعة عالية وتقترب من جوانب

الضفة تحدث ظاهرة تسمى تأثير فينتوري Venturi effect

، فالمياه المزاحة من مقدمة السفينة في السرعة العالية

صعبة التصرف نظراً لقرب ضفة القناة أو النهر مما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه أمام مقدمة السفينة وانخفاضه عند مؤخرة السفينة متسببة في إعاقة اندفاع المياه على جانب السفينة القريب من الضفة ينتج عنه انخفاض في الضغط الأمامي وانخفاض في تأثير الدفة في المؤخرة نتيجة محصلة قوى التجاذب والتنافر بين الضفة والسفينة المبحرة في الممر الملاحي أو القناة الضيقة وتجذب مؤخرة السفينة ناحية الضفة ويعرف هذا الانحراف بجذب الضفة Bank Suction، وتتحرف مقدمة السفينة ناحية منتصف القناة، وتسمى بطرد الضفة Bank Cushion، فلو تزامن وجود سفن مبحرة في المكان تسبب ذلك في حوادث بحرية مثل حادث السفينة (دوراويم) المبحرة بسرعة كبيرة وملاحقتها للسفينة (فارنجر)، حيث حدث انجذاب مؤخرة السفينة (دوراويم) ناحية الضفة وابتعاد مقدمتها ناحية السفينة (فارنجر) فوق التصادم بينهما.



شكل 31-5 سفينة مبحرة بالقرب من ضفة نهر

وتفسر ظاهرة الانجذاب كما يلي :

عندما تبحر سفينة بسرعة فإنها توزع حجماً من الماء يساوي حجم جسم السفينة، ويندفع السائل من مقدمتها حيث يتدفق على جوانبها ويتغير نتيجة توزيع الضغط، وفي نفس الوقت تحتل المياه الأخرى الفراغ الذي ترك نتيجة لمرور السفينة، وبذلك تنشأ حركة للمياه حول بدن السفينة تعتمد على سرعة وحجم السفينة وشكل البدن وعمق المياه وعرض المنطقة المارة بها السفينة خاصة في المضائق والقنوات.

وينشأ محور معقد في توزيع الضغط الهيدروستاتي على بدن السفينة المغمور في الماء عكس ما هي راسية، وتحدث منطقة ضغط موجب (ازدياد في ضغط المياه في مقدمة السفينة وقائم المقدمة) ومنطقة ضغط موجب في مؤخرة السفينة ولكن بدرجة أقل من المقدمة، ويقل الضغط في المنطقة الواقعة في منتصف السفينة كما يتأثر الضغط الهيدروستاتي إذا تأثر تدفق المياه حول السفينة من أحد الجانبين بمؤثر خارجي، كمرور سفينة أخرى بالقرب منها أو مياه منخفضة أو زيادة سرعة السفينة.




شكل 5-32

حركة التيارات المائية اندفاع المياه حول بدن السفينة السفلى


أمثلة

(1) عندما يلحق قائم مقدمة سفينة (أ) مؤخرة سفينة (ب) تنشأ قوة تنافر فيما بينهما فتميل السفينة (ب) لتتجه بمقدمتها وتقطع مسار السفينة (أ) .




شكل 33-5

(2) فيما بعد يكون عزم الانعطاف حركة مضادة حالما تكون مقدمة السفينتين في نفس مستوي الحجب فإن السفينة (ب) تميل لتتجه إلى الخارج .




شكل 34-5

(3) عندما تكون مؤخرة السفينتين في المستوي نفسه تحدث قوى تنافر بينهما فتميل مقدمة السفينة (ب) وتوجه إلى الداخل.



شكل 35-5


(4) عندما تكون مؤخرة السفينة (أ) مارة بمقدمة السفينة (ب) فإن عزم الانعطاف على السفينة (ب) يعود من جديد ليكون حركة مضادة .



شكل 36-5

(5) عند إبحار زورق بجانب زورق آخر يتجمع الماء المحصور بينهما ليشكل قناة مركزية تكون فيها السرعة النسبية بين الماء والزورقين أكبر في هذه المنطقة المحصورة كلما كانت المسافة أصغر، وينتج عنه انخفاض ضغط الماء بين الزورقين ويصبح الضغط

في الجوانب الخارجية لهذين الزورقين كبيراً فيدفعهما الضغط نحو بعضهما البعض ويحدث تصادم .



شكل 37-5

أمثلة من الواقع

حدث انقلاب للقاطرة (كحيلة) أثناء مناورتها بالقرب من الناقلة (البحري) التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري . وذلك بميناء الزويتينة بالمياه اللبية بتاريخ 1986/1/6 إفرنجي ، ويرجع ذلك إلى التفاعل المتبادل بين القاطرة والناقلة ، إذ يعتبر حادث القاطرة كحيلة من أخطر حالات التفاعل المتبادل وتنطبق عليها الحالتان الأولى والثانية من الأمثلة السابقة وفيما يلي سرد للمحادث : عند مناورة القاطرة على يار الناقلة (البحري) عملت قوى التفاعل المتبادلي على طرد مقدمة القاطرة بعيداً عن الناقلة وميل مؤخرة القاطرة لتتجه إلى الداخل . وفي هذه الحالة يقوم ربان القاطرة بمحاولة لتفادي ذلك بواسطة الدفة . ونظراً لتصرف الربان على أساس الخبرة فقط والمطبقة في غير مكانها الصحيح حيث حرك الدفة إلى جهة اليمين معتقداً أن القاطرة سوف تعود إلى وضعها الطبيعي ، ونتيجة تقدم القاطرة إلى الأمام ، إضافة إلى اضطراب البحراى إلى حدوث عكس ما توقعه ربان القاطرة ، مما تسبب في فقدان توازن القاطرة والذي كان سالباً ومماثلأ للحالة رقم (1 او 2) من الأمثلة السالفة الذكر ، وكون قوة الانقلاب كانت نتيجة التفاعل بين القاطرة والناقلة؛ مما أدى إلى اختفاء القاطرة في فترة زمنية قصيرة صاحبه حالة وفاة .

القاطرة^(١) THUNDERER كانت تستعد لتوصيل جبل القطر من الجانب الأيمن

لسفينة الركاب والشحن في Greenock ببريطانيا .

حالة الطقس : السفينة تبحر بسرعة حوالي 5 عقد وقوة هبوب الرياح تتراوح ما

بين 5 إلى 6 عقد ، وكانت تهب في اتجاه المقدمة اليسرى .

اقتربت القاطرة من كتف السفينة اليمنى وقذفت جبل القطر إلى السفينة وكان

قائد القاطرة موجوداً على الجناح الأيسر للقاطرة للتحكم في الآلات، بينما كان ضابط

القاطرة ماسك للدفة.

أصبح موقع القاطرة النسبي قريباً من السفينة، مما أوجب خفض سرعة المحركات

في البداية وكانت المسافة بين القاطرة والسفينة تتناقص بسرعة، وكان على قائد القاطرة

تصحيح معدل الاقتراب من السفينة بزيادة سرعة القاطرة إلى أقصى سرعة لها ووضع

الدفة في أقصى اليمين. وبالرغم من هذه المحاولة، فإن مؤخرة السفينة اصطدمت

بالقاطرة من جهة اليمين تب في ميلها ناحية اليسار.

قائد القاطرة وضع المحركات بأقصى سرعة إلى الخلف لتخفيف الضغط على الجبل

والذي تم تريحه من قبل طاقم السفينة .

من خلال التحقيقات اتضح ما يلي :

- أغلب قادة القاطرات لديهم الخبرة

بالتفاعل المتبادل وتأثيره، لذلك يجب أخذ

الحيطة والانتباه أثناء المناورة عند الاقتراب

من السفن الضخمة. ولم يتم قائد القاطرة

بإجراء الاحتياطات والحسابات اللازمة

للابتعاد والمناورة بعيداً عن السفينة.

- عند وجود جبل الجمر يجب على

السفينة السير بسرعة بطيئة طبقاً للحالة.



شكل 5-38

التنبؤ بهبوط مؤخرة السفينة (Squat) أو مقدمتها في مياه غير عميقة



سفينه حجمها كبير تبخر في مياه غير عميقة

شكل 5-39


نتيجة ازدياد أحجام الفن وسرعتها وبقاء الموانئ كما هي عليه دون تطوير أو تحديث أو عدم نموها بنفس التطور، الأمر الذي أدى إلى وجود بعض الصعوبات للفن الضخمة عند دخولها في بعض الموانئ من حيث غاطسها، أما سرعتها فيمكن التحكم فيها.

وظاهرة هبوط مؤخرة السفينة معروفة منذ مدة ، وتعتبر أحد العوامل التي لم تؤخذ في الحسبان لتجنب تأثيراتها وتتشأ هذه الظاهرة بزيادة غاطس السفينة في المياه الضحلة نتيجة للتفاعل الهيدروديناميكي ما بين السفينة وقاع البحر وانخفاض قربة السفينة إلى أسفل ، وأحد الأمثلة على ذلك جنوح السفينة "QE2 Massachusetts" سنة 1992 وغرق العبارة هيرالد فري ان تريبرز "Herald of Free Enterprise".

والذي عرف من خلال التحقيقات أن المياه دخلت من باب المقدمة المفتوح نتيجة لظاهرة هبوط مؤخرة السفينة مع موجة في مقدمة السفينة وهذه التأثيرات كانت ناتجة عن السرعة العالية في المياه الضحلة، أما سبب دخول المياه فهو ناتج عن عدم توازن جانبي العبارة مما أدى إلى انقلابها.

كما تشأ ظاهرة هبوط مؤخرة السفينة نتيجة التفاعل التبادلي، وذلك عندما تكون سفينة ما لاحقة لسفينة أخرى.

وترجع ظاهرة هبوط مؤخرة السفينة إلى حركة المياه وتدفعها على مقدمة السفينة حول الهيكل المغمور في الماء، حيث تترك المياه فراغاً في المقدمة وتحت القرينة نتيجة إزاحة البدن للمياه وعدم ملئه بسرعة بقابلها رجوع انسيابي للمياه من جديد وبسرعة تحت السفينة وإن موجتي المقدم والمؤخر اللتين تحدثهما السفينة خلال سيرها في المياه الضحلة تزدادان ارتفاعهما فتقل سرعة السفينة، ويرى المنخفض من المياه الذي تحدثه السفينة عند ركنها الخلفي ويزداد انخفاضاً وعمقاً فقط السفينة رأسياً إلى أسفل مسببة تغييراً في الميل الطولي والضغط نتيجة لتوزيع الضغط الهيدروستاتي ويغير الميل الطولي للسفينة في المقدمة اغاطس أكبر من الغاطس الخلفي، وزانة موجبة) أو في المؤخرة (غاطس المؤخرة أكبر من الغاطس الأمامي، وزانة سالبة)، بالإضافة إلى الحركة الرأسية للسفينة.



سفينة حجمها كبير تبحر في مياه ضحلة حيث نشاهد
المسار التيارات تحت اقع السفينة

شكل 5-40

وثنى العادة، يكون اتجاه الحركة صغيراً وإلى أسفل في السرعة المنخفضة مع زيادة في الغاطس ويزداد بدرجة أكبر إذا كانت السفينة صغيرة وذات سرعة عالية ولها تصميم هيكلي خاص، حيث تكون القوى الديناميكية الناتجة عن الحركة خلال الماء كبيرة بحيث يرتفع البدن فوق خط الماء الساكن Static water line وإذا كانت زيادة الغاطس سالبة مع تغمير في الميل الطولي بالحركة إلى الأمام، فإنه ينتج عنه هبوط مؤخرة السفينة (Squat) ويمكن حدوثه في المياه العميقة ولكن بدرجة أقل، حيث يعتمد هبوط مؤخرة السفينة على شكل الهيكل والسرعة الأمامية للسفينة خلال الماء.

وتجنح السفينة من المقدمة إذا كانت ممتلئة الشكل Full Form مثل الناقلات الصهرجية العملاقة، وبالمؤخرة إذا كانت السفينة انسيابية الشكل Fine Form مثل سفينة الركاب والمحاويات .

لذلك يجب تجنب الإبحار بسرعة عالية في المياه الضحلة حتى لا يسبب ذلك جنوحاً للسفينة حيث لوحظ زيادة أكثر من 10% من غاطس السفينة عند الإبحار بسرعة 10 عقد في الساعة وتصبح السفينة بطيئة المناورة مع صعوبة الاحتفاظ بخط سيرها. عند خفض سرعة السفينة بدرجة كافية للمحافظة على التحكم في توجيه السفينة في المياه غير العميقة يقابله نقص في قوة الدفع واستجابة الدفة ، وفي حالة الطوارئ تستخدم أقصى سرعة لمساعدة الدفة.


جذب القاع

أثبتت التجارب العملية أن السفينة تعتبر مبحرة في مياه ضحلة إذا قلت نسبة عمق المياه بالنسبة إلى عمق أسفل قاع السفينة عن الضعف ويكون قاع السفينة قريباً من قاع البحر فيحدث انجذاب للسفن في المياه الضحلة والذي يكون تأثيره قوياً مقارنة بالتأثير الذي يحدث في المياه العميقة، وعندما يكون قاع السفينة قريباً من قاع البحر فإن تدفق المياه يكون سبباً في إعاقه الرفاس والدفة، وبذلك تصعب السيطرة على السفينة وتقل قدرتها على الاستجابة ويؤثر ذلك على ميل السفينة لدرجة الخروج عن خط سيرها وإنزلاقها إلى أسفل وازدياد غاطسها خاصة في المقدمة، وبذلك يقل العمق أسفل قاع السفينة .

وعند خفض سرعة السفينة بدرجة كافية للمحافظة على التحكم في توجيه السفينة في المياه غير عميقة يقابلها نقص في قدرة الدفع واستجابة الدفة. وفي حالة الطوارئ، تستخدم أقصى سرعة لمساعدة الدفة.



شكل 41-5



شكل 42-5 العمق بالمتر
هبوط المؤخرة بالمتر عند أقصى غاطس



شكل 43-5


سفينة الحاويات⁽¹⁾ Berlin Express الحاملة للعلم الألماني حولتها الكلية 35303 طناً وبينما هي مبحرة خلال المسار المحفور في جنوب القناة من خليج Port Phillip في طريقها Melbourne انحرفت بسرعة إلى اليمين حتى جنحت بالقرب من جنوب القناة بـ Pile.

وقمت إعادة تعويم السفينة بمساعدة قاطرتين من ميناء Melbourne بعد عشر ساعات من المذر المرتفع القادم .


ولم ينتج عن الحادث أية أضرار لبدن السفينة أو أي تلوث .

من خلال التحقيقات اتضح ما يلي :

- جنحت السفينة بانحرافها السريع إلى اليمين عند توجيه الدفة إلى اليمين .
- احتمالات الانحراف :
- فشل لحظي في النظام بعيد الاحتمال سواء من الموجه الآلي أو توجيه الدفة .
- التداخل الإشعاعي الإلكتروني في نظام التحكم الإلكتروني من مصدر خارجي بعيد الاحتمال .
- احتمال لا يمكن تصوره وهو حدوث عجز في أداء العمل بدلاً من حركة الدفة 20 درجة الجانب الأيمن حصلت استجابة للموجه الآلي المبرمج في تلك الحالة الخاصة .
- كانت سرعة السفينة عند دخولها المسار المحفور 18.5 عقد وهي سرعة عالية، واحتمال الجنوح ضعيف إذا كانت سرعة السفينة منخفضة مع تجنب التوجيه الأخير للدفة .
- تأثير هبوط مؤخرة السفينة (Squat) حيث انخفض الغاطس 4.78 متر عند مرورها بين العوامتين A و 12 وعند انحراف السفينة بعيداً عن خط المنتصف زاد الانخفاض حوالي 2.75 متر والذي كان له تأثير غير ملائم على مناورة السفينة .
- الطاقم في برج القيادة تصرفوا بطريقة سريعة وصحيحة ولكن كانوا غير قادرين على منع الجنوح .
- لا يمكن تجنب الجنوح بالسرعة التي تبحر بها السفينة عند بدء الانحراف .
- من المحتمل تجنب الجنوح إذا استخدم الموجه اليدوي بدلاً من الموجه الآلي .




خريطة تبين مسار السفينة ومكان الجنوح
شكل 44-5



Part of chart Aus 422 showing area of grounding

شكل 45-5



رسم يبين مسجل المسار
Section of Berlin Express course recorder chart



Anschalt Hauptpost-Kursenprotokoll

رسم يبين مسجل المسار
شكل 46-5



التصادم البحري

التصادم البحري

أسباب التصادم

وينتج التصادم نتيجة لما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:

1- التصادم بسبب القوة القاهرة Force Major

وهو نتيجة للتيارات البحرية القوية أو هبوب رياح عنيفة غير متوقعة تتسبب في كسر سلسلة مخطاف السفينة، أو جره أو تصادم السفينة راسية مع سفينة أخرى (إذا اتخذت السفينة الراسية جميع احتياطاتها من حيث ملائمة مكان الإرساء وطول سلسلة الجنزير ووجود مراقب وتشغيل المحركات بسرعة لتفادي حالة التصادم ...).

2- شك حول أسباب التصادم Doubt deemed to exist.

عدم وجود دليل على أن التصادم قد وقع بسبب القوة القاهرة أو أن الخطأ كان من إحدى السفن .

3 - التصادم بسبب خطأ مشترك .

أي أن كلتا السفينتين أخطأتا وتحمل كل منهما المسؤولية حسب نسبة الخطأ الذي وقع منها ، وفي حالة عدم التوصل إلى معرفة نسبة الخطأ فتوزع المسؤولية على كلتا السفينتين بالتساوي.

4- التصادم الناشئ من خطأ إحدى السفينتين .

وهو أكثر أنواع التصادم وقوعاً ، وتقع المسؤولية على السفينة المخطئة .

حالات تصادم

لوحظ من خلال الدراسات أن أغلب حوادث التصادم تحدث بين الساعة 08.00 صباحاً والساعة 04.00 ، كما تحدث أثناء الرؤية الرديئة أو الطقس الحسن والرؤية الجيدة ، ويعتبر وضع التقاطع الأكثر شيوعاً في حوادث التصادم ، كما تكثر حوادث التصادم في مداخل الموانئ ومخارجها والمضايق البحرية والمرات وبالقرب منها .
(أ) فحصت 107 تقارير عن حالات التصادم واستخدمت 173 حالة تشبيهية لسفن

مختلفة وبدرجات مختلفة لوضعها الملاحي ، ثم استخدمت المعادلات والدراسات التحليلية موضحة بالرسم ومقارنتها بتجارب في الحوض المائي ، وتم التوصل في النهاية إلى ملخص للحالات المهمة ما يليه :

1- تصادم في حالة الرسو Collision During Mooring Berthing .

2- تصادم أثناء المناورة Collision During Maneuvering .

3- تصادم في طقس ردي ، Collision in bad weather .

4- حالات أخرى Other Cases

لوحظ أن 44% من جميع حوادث التصادم تحدث في عمليات الرسو وأن 20% في حالة المناورة ، ويعتبر التصادم في حالة المناورة من أكثر المسببات للأضرار الجسيمة مقارنة بالحالات الأخرى لوجود سرعة كامنة في السفينة ، أي أن السفينة محتفظة بسرعتها ولها سير على الماء بالرغم من إيقاف محركها ، وتقدر هذه السرعة بحوالي 0.5 متر/ثانية وقوة صدمها قوية لسفينة حمولتها آلاف الأطنان، إضافة إلى دفع الرياح والتيارات والأمواج خاصة إذا كانت محصلتهما كبيرة .

وتكون الموجة سبباً في انحراف السفينة عن خط سيرها ، كما يمكن أن تكتسب السفينة سرعة من الأمواج ويصبح لها سير على الماء . ويتسبب هذا التغيير في تغيير المعطيات لدى المشغل .

ومن الصعب التحكم في السفينة إذا كانت قوة الرياح وحالة البحر (8) درجات بمقياس بوفورت، مما يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة في بعض الأحيان . وخير مثال على ذلك السفينة برايو .

- العلاقة بين شكل الهيكل الخارجي للسفينة ومركز ثقل السفينة وتحركاتها فنتحصل أثناء المناورة على إجابة ضعيفة جداً أو سريعة .

- عدم الاستجابة الجديدة للرفاس الخلفي أو الجانبي أو كليهما نتيجة لضعف في التشغيل أو الشبكة الكهربائية أو الهيدروليكية .

ووصفة عامة يمكن القول أن السفينة تكون عرضة للحوادث بنسبة 3% طيلة فترة اشتغالها، خاصة أثناء السنوات العشر الأولى من عمرها ، وهذا لا يعتمد على المشغل أو أي عناصر أخرى ما عدا طبيعة البيئة ، أما إذا حللنا الحوادث في حالة المناورة فإن النسبة المثوية تهبط إلى 1% وتعتبر نسبة كبيرة إذا قورنت بالسيارات الحركية كالطائرات .

كما تعتبر الحوادث الجسيمة والتي تسبب أضراراً خطيرة حدثت في حالة الطقس الرديء؛ لذلك فإن أغلب السفن تحاول أن تتجنب الملاحة بقدر الإمكان في الطقس الرديء، أو أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء إبحارها .
أما الحالة الرابعة، فهي بسيطة ويمكن إهمالها .

النسبة التقريبية للأخطاء

النسبة	الأسباب	النسبة	الأسباب
4 %	شرب الكحول	32 %	خطأ في التقويم
3 %	نقص في الكفاءة	17 %	عدم جدارة المراقب
2 %	نقص في التخطيط	16 %	الشمعور بالنعاس
1 %	أسباب خاصة	15 %	أسباب أخرى
1 %	عدم تطبيق القواعد	5 %	استخدام وسائل مساعدات ملاحة


جدول 6 - 1

نسبة الأخطاء بصفة عامة

أخطاء ضابط السطح	27 %	عطب ميكانيكي	7 %	تحت التحقيق	5 %
أخطاء المهندس البحري	4 %	أخطاء البر	13 %	أسباب أخرى	6 %
أخطاء الطاقم	13 %	عطب بالمعدات	4 %	الانهيار الإنشائي	12 %
أخطاء المرشد	6 %				

جدول 6 - 2

Casualty by watch الحوادث أثناء المناوبة



شكل 6 - 1
شروط التصادم البحري

أ) من الناحية القانونية

يجب أن يتوافر شرطان أساسيان لاعتبار حادث تصادمًا بحرياً : أن يكون التصادم مادياً ، وأن يحدث التصادم في البحر بين منشأتين عانمتين إحداهما على الأقل سفينة كما يمكن أن ينشأ عن ارتطام سفينة مصدومة بمنشأة ثابتة ويقال حينئذ أن التصادم قد وقع بالواسطة. كما لا يعد تصادمًا بحرياً الضرر الذي يلحق بالسفينة نتيجة لاضطراب الأمواج بسبب مرور سفينة أخرى.

ويطلق على التصادم بين سفينة مملوكة لمجهز واحد بالتصادم بين السفن الشقيقة .

وقد اختلفت التعريفات للتصادم البحري بين الدول، فمثلاً لا تنطبق أحكام اتفاقية بروكسل وإنما تنطبق أحكام أخرى على التصادم البحري الذي يقع في الموانئ والمرافئ الداخلية. ولا يعد تصادمًا بحرياً اصطدام السفينة برصيف الميناء أو بالصخور أو عائمت ليس لها مقومات السفينة التجارية وينطبق عليهما القواعد العامة في المسؤولية.



شكل 6 - 2
اصطدام السفينة بالرصيف



شكل 6 - 3
اصطدام السفينة بعوائق بحرية

أما إذا كان الحطام مقطوراً بواسطة سفينة أخرى، فالتصادم بين السفينة المقطورة والقاطرة يخضع لأحكام العقد، إذ تعتبر المقطور والسفينة المقطورة جزءاً لا يتجزأ من العقد.




شكل 6 - 4
القاطرة والمقطورة

ب) من الناحية الفيزيائية

يمكن أن تنشأ ظاهرة التصادم في أية لحظة للجسمين يتقاطع مسارهما ويتقابلان فتنشأ عنهما هذه الظاهرة، على شرط أن تكون السرعة النسبية للجسمين مكونة لمحصلة تختلف عن الصفر على العمود الواقع في السطح الذي حدث فيه التصادم، ويكتسب هذا العمود أهمية لتصنيفه للتصادم ويسمى عمود التصادم .

- 1- يسمى التصادم مركزيًا إذا كان مركز ثقل الجسم يقع على عمود التصادم .
- 2- يسمى التصادم غير مركزي إذا لم يقع مركز ثقل الجسم على عمود التصادم .
- 3- قد يحدث التصادم بحيث يكون مركزيًا للجسمين أو بالعكس أو مركزيًا للجسم وغير مركزي للجسم الآخر .
- 4- ويعتبر تصادم كرة متجانسة مركزيًا بالنسبة للكرة الأخرى ويمكن أن يكون غير مركزي للجسم الآخر المتصادم معها .



شكل 5 - 6

اتجاه الحركة

- يسمى تصادماً عمودياً إذا كانت السرعة النسبية موازية لعمود التصادم أو تصادماً مائلاً في حالة العكس.
- يسبب التصادم تغييراً سريعاً للسرعة، الأمر الذي ينتج عنه عجلة وقوة كبيرة جداً .
- السرعة النسبية بالنسبة لعمود التصادم تؤول إلى دمج الجسمين ، مما ينتج عنه تحور في الجسمين تواجهه قوى أخرى تتبع قوانين مختلفة باختلاف الأجسام .
- تنسب القوى انخفاضاً في مركبة السرعة النسبية بالنسبة إلى عمود التصادم حتى تؤول إلى الصفر ، مع احتمال تراجعها إلى الخلف .
- يكون التحوير للأجسام المتصادمة وقتياً ثم يزول بزوال القوى ويسمى تصادماً مطاطياً .

التصادم غير المطاطي : ويحدث إذا كان التحوير مستديماً.

ويتطبق القوانين الفيزيائية يمكن معرفة سرعة الجسمين بعد التصادم وطاقة الحركة الضائعة في عملية التصادم، كما يمكن تحليل مختلف حالات التصادم .

التصادم ما بين السفن

تختلف حالات التصادم بين جسمين لهما حرية الحركة في الهواء، الجوى والسفن المغمورة جزئياً في البحر الذي تزيد كثافته على كثافة الهواء، الجوى، مما ينتج عنه مقاومة هيدروديناميكية ناتجة من حركة السفينة عند اصطدامها بالمياه المحيطة. وبما أن التصادم له فترة محدودة فإن المقاومة الهيدروديناميكية تنشأ من تغيير الحركة للسفينتين والتي تكون مكتسبة من تغيير حركة السفينة التي تشارك في عملية التصادم، وتعتبر مثل قوة القصور الذاتي .

تقاوم المقاومة الهيدروديناميكية وقوة القصور الذاتي التغيير في حركة السكون للسفن وحركة السفينتين .

لنفرض أن جسماً (أ) سرعته E وكتلته K وجسماً آخر (ب) سرعته E وكتلته K نشأ عنهما تصادم مركزي وعمودي، ويتطبق القانون :

$$K \times E + K \times E = E \times (K + K)$$

حيث E تغيير السرعة المشتركة بعد التصادم .

$$E = \frac{K \times E + K \times E}{K + K}$$

طاقة الحركة المفقودة قبل التصادم وحتى اللحظة الأخيرة لأقصى تحور للجسمين معاً .

$$\text{الطاقة} = \frac{1}{2} K \times E^2 = \frac{(E - E)^2}{K + K}$$

في حالة التصادم المركزي والعمودي وبما أن $(E - E)$ تعتبر السرعة النسبية E للجسمين على طول اتجاه عمود التصادم، إذن :

$$(1) \quad \frac{1}{2} K_A + \frac{1}{2} K_B = \frac{2 E_D}{K_A + K_B}$$


وبتطبيق ذلك على السفينتين (ك أ و ك ب) في تصادم مائل غير مركزي فان الطاقة الضائعة هي نفسها في رقم (1) لأنه بالتعويض عن (ك أ و ك ب) نجد أن :

$$(2) \quad \frac{K_A + K_B}{D_A + D_B + 2 C} = \frac{K_A + K_B}{D_A + D_B + 2 C}$$

حيث (د أ ، د ب) عزم القصور الذاتي للسفينتين (ك أ ، ك ب) بالنسبة إلى المحور الرأسى المركزي.

ق أ ، ق ب مسافة المحور المركزي الرأسى بالنسبة إلى عمود التصادم .

وتتوزع طاقة الحركة في عملية التصادم من المعادلة (1) إلى جزء من (ط) طاقة ضائعة في تهدم الأجزاء التي لها علاقة بالتصادم وجزء آخر من (ط) في التحور المطاطي للسفينة وقيمتها صغيرة بالنسبة إلى (ط) ، وتعتمد على نوع هيكل السفينة والمواد المستخدمة في البناء ودرجة إختراق السفينة لسفينة أخرى خاصة إذا كان هيكل السفينة صلباً حيث يخفض من قيمة عمق الإختراق، وبمعنى آخر انخفاض في تهدم الهيكل تقابله إمكانية انقسام السفينة لزيادة الالتواء في أحد أقسامها .



تصادم مائل غير مركزي

شكل 6 - 6

الحالات الخاصة لتصادم سفينتين

من خلال المعادلة رقم (1 و 2) نلاحظ تغييراً في الطاقة الضائعة (ط) والتي تحدث في خلال لحظة التصادم طبقاً للتغير في حالات التصادم .

أ) تصادم مركزي وعمودي

يحدث هذا التصادم عندما تصادم مقدمة السفينة (ب) السفينة (أ) والتي يفترض أنها لا تتحرك ، وبذلك تكون المعادلة :

$$ع_1 = صفر \quad ق_1 = ق_2 = صفر$$

من المعادلة رقم (1) و (2) $ك_1 = ك_2$ إذن :


$$\text{الطاقة} = \frac{1}{2} ك_1 أ_1^2 = \frac{1}{2} ك_2 أ_2^2 \quad (3)$$

وبذلك تكون الطاقة الضائعة في عملية التصادم كبيرة حيث يمكن ملاحظتها من المعادلة (2) .

$$ك_1 < ك_2 \quad ك_1 < ك_2 \quad ع_1 = ع_2 = صفر$$

نلاحظ من المعادلة رقم (1) أن الكتلة لها قيمة كبيرة و $ع_1$ تساوي $ع_2$ لأن $ع_1$ تساوي صفراً .

إذا كانت $ع_1$ تختلف عن الصفر يكون تصادم كتلتى السفينتين مركزياً ولكن مائل؛ لأن الاتجاه ($ع_2$) لا ينطبق مع عمود التصادم، وعند أخذ مركبته على طول عمود التصادم نجد قيمتها صغيرة بالنسبة إلى ($ع_1$)، أما بالنسبة إلى الكتلة فتطبق المعادلة رقم (4) .





شكل 6-7
تصادم في منتصف السفينة

ب) تصادم غير مركزي وعمودي

يكون التصادم في هذه الحالة مركزياً للسفينة (ب) وغير مركزي للسفينة (أ)
مع فرض : ع = 1 = صفر ق = صفر ع = ن = ع ب وبذلك يعتبر التصادم
عمودياً

$$ق ب = صفر ع ن = ع ب$$

$$ك ا = ك ا د ا$$

$$ك ب = ك ب$$

$$د ا + ك ا ق ا^2$$

إذن من المعادلة رقم (1)

$$الطاقة = \frac{1}{2} ك ا د ب \times ك ب$$

$$د ا ك ا ق ا^2$$

$$\frac{ع^2 ب}{ك ا + د ا}$$

$$ك ا + د ا$$


$$د ا + ك ا ق ا^2$$

وينتج بعد إجراء العمليات بان :-

$$\frac{1}{2} K_A K_B \times \frac{C^2}{B} \\ (5) \quad \frac{K_A K_B + 1}{2} \times \frac{C^2}{B}$$

وبمقارنة المعادلة رقم (5) مع المعادلة رقم (3) يتضح أن الطاقة الضائعة في التصادم للحالة (ب) أقل من الحالة السابقة (أ) ، كما نلاحظ أنه إذا ازدادت ق (أي منطقة تصادم بعيدة عن القسم الموجود به مركز ثقل (أ) فإن قيمة الطاقة تكون منخفضة جداً .

إذا كان (ع) يساوي صفراً فإن التصادم غير عمودي وفي هذه الحالة فإن الطاقة تقل مرة أخرى عن سابقتها .



شكل 6 - 8

ويتطبيق القوانين الفيزيائية يمكن معرفة سرعة الجسمين بعد التصادم وطاقة الحركة الضائعة في عملية التصادم ، كما يمكن تحليل مختلف حالات التصادم :

- أخطر حالات التصادم تحدث عندما تصطدم سفينة مبحرة بأخرى راسية وبالقرب من منتصفها عمودياً على السطح الطولي للسفينة .

- تكون قوة التدمير والطاقة المفقودة أقل ما يمكن عندما يحدث التصادم من الأطراف ، وإذا طبقت المعادلات الفيزيائية على سفينة تصطدم بمؤخرة أو مقدمة سفينة أخرى نحصل على النتيجة نفسها ، ولكن من الناحية العملية يعتبر التصادم من المؤخرة

- من أخطر الحالات لوجود المحرك والدفة والرفاس . أما مقدمة السفينة ، فتحتوى على سدود مانعة لمرور المياه ويمكنها الإبحار إذا حدث تصادم ولم تتأثر سدود السفينة بذلك .
- يعتمد حجم الخسائر الناتجة عن تصادم السفن على الطاقة الممتصة أثناء عملية الالتحام وهذا يعتمد بدوره على كتلة السفينة وسرعتها .
- قد تكون الصدمة مجرد احتكاك بين السفينتين ثم تبتعدان عن بعضهما البعض .
- إذا كان مقدم السفينة المتصادمة مشتبكاً مع جانب السفينة المصدومة ، فإن أضرار السفينة المتصادمة تكون أقل بكثير في العادة .
- عدم إسراع السفينة الضاربة في الانسحاب من السفينة المصدومة ، لأن انسحابها يتسبب في اندفاع المياه في مكان تصادم السفينة المصدومة .
- تقدير الموقف من حيث قوة الصدمة وغرق السفينة .



شكل 6 - 9
تصادم في مؤخرة السفينة



شكل 6 - 10
تصادم في المقدمة



شكل 6 - 11
التصادم من المنتصف



شكل 6 - 12
تصادم غير مركزي في إحدى جوانب السفينة

بينما (1) كانت سفينة الصيد مبحرة من منطقة الصيد إلى Newlyn متجهة شمال شمال شرق وبسرعة 5.9 عقد أخذ النوتي زمام المراقبة ودخل قائد السفينة لبنان وتسلم هاتفين، ثم شغل نفسه بتنظيف المعدات البحرية أثناء الزمن والذي تبحر فيه السفينة نحو التصادم ولم يهتم بالمراقبة .

سفينة الشحن مبحرة من ألمانيا إلى إيرلاند في اتجاه 279 درجة وبسرعة 7 عقد، لاحظ الريان سفينتي صيد على مسار مقدمة السفينة قاطعتين لمسار سفينته من المقدمة، غيرت سفينة الصيد الأولى اتجاهها ومرت من خلف سفينته، أما السفينة الثانية فاعتقد الريان بأنها ستقوم بنفس الإجراء مثل الأولى، ولكن لسوء الحظ لم يحدث ذلك فقد حافظت على سرعتها واتجاهها، مما اضطر الريان إلى القيام بإجراء لتفادي التصادم ولكن اصطدمت مؤخرة سفينة الصيد بالمقدمة اليسرى للسفينة وسقط مرفاع سفينة الصيد على جانب سفينة الشحن، مما تسبب في فجوة في خزان مياه الصابورة ومالت السفينة إلى اليسار، وتم تعديل مياه الصابورة في الخزان العكسي .

أبحرت كلتا السفينتين دون أضرار تعوق ملاحظتهما.

من خلال التحقيقات أتضح الاتي :

- النوتي في سفينة الصيد لم يقم بواجباته طبقاً للاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر وذلك بالابتعاد عن السفينة وإخلاء الطريق لها، وهذا يعتبر مخالفاً للقاعدة (16) من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر.

- لم يقم ريان السفينة Union Arab بإجراء مبكر لتفادي التصادم عندما ظهر له واضحاً أن سفينة الصيد لم تخل له الطريق، وهذا يعتبر مخالفاً للقاعدة 17 (ب) من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر.

- الطقس جيد والرؤية واضحة وريان السفينة Union Arab أخذ راحته ولم يكن مرهقاً.

- كلتا السفينتين لديها مساحة كافية من البحر للمناورة.



- أبلغ قائد سفينة الصيد النوتي باستدعائه عند وجود أي شك في أي خطر.
- ريان السفينة Union Arab غير تدريج الرادار من 6 أميال إلى 12 ميلاً .
- نوتي سفينة الصيد لم يكن حاملاً على شهادة مراقب مما أثر على تصرفاته كملاحظ.



شكل 6 - 13
سفينة صيد Phliomena in Penzance harbour



شكل 6 - 14
السفينة Union Arbo alongside in Falmouth



خريطة تبين موقع السفينتين ومكان التصادم



بالرغم من أن العبّارات السريعة موجودة في البحار منذ ثلاثين سنة تقريباً، ولكن لم تكن لها أهمية كبرى في الحركة الملاحية مقارنة بالوقت الحالي . ونتيجة للاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث الذي طبق في المجال البحري المدني والعسكري، فقد حدث تحسن كبير وتزايدت أعدادها وتغير حجمها وزادت سرعتها على 50 عقد في الساعة أو أكثر ، وأصبحت خطرة في الأماكن المكتظة بحركة المرور البحري والقنوات والمضايق، الأمر الذي حث المنظمة البحرية الدولية على النظر في هذا الموضوع، حيث قامت مجموعة العمل المكلفة بدراسة العائّات ذات السرعة الفائقة

The High Speed Craft Code (HSC Code) لمدة استغرقت خمس سنوات .

ووافقت اللجنة الفرعية للتصميم الفني للسفن ومعداتّها في دورتها رقم 35 التي عقدت في فبراير 1995 على مسودة فصل جديد (X) يضاف إلى معاهدة سولس اعتباراً من 1996/1/1 يختص بلائحة سلامة العائّات ذات السرعة العالية، وتم إقرار هذه اللائحة كثنوصية صادرة عن لجنة السلامة البحرية (LSR 26/220 Annex 5) وإضافتها لتصبح جزءاً من المعاهدة الدولية ويصبح تنفيذها إجبارياً طبقاً لما تم خلال اجتماع سنة 1997 .

وتشتغل العبّارات السريعة والتي تصل سرعتها إلى 40 عقد ، ويبلغ طولها 140

متراً منذ سنة 1995، وسيبدأ مستقبلاً في التخطيط لبناء عبارات محيطات طولها 200 متر وسرعتها 50 عقد، وكذلك سفن الويج (WING CRAFT الزورق الطيار للمسافرين) Passenger aircraft والتي تشتغل حالياً وتطير على ارتفاع من 5 إلى 10 أمتار فوق سطح البحر وبسرعة 200 عقد . كما تواصلت الأبحاث في جامعة جنوة بإيطاليا بالاتفاق مع حوض بناء السفن لاستكمال عبارة سريعة جداً (VHSHV) Very High Speed Hybrid Vehicle تستخدم فيها تكنولوجيا الطيران للمحافظة على ارتفاعها، وتستخدم التكنولوجيا البحرية في المحرك والمناورات .

والعبارة المهجنة هي عبارة عن سفينة سريعة لها القدرة على استغلال تأثير الأرض وذلك طبقاً لتكنولوجيا الطائرات ، وترتفع من مترين إلى ثلاثة وبسرعة من 80 إلى 100 عقد، ولتجنب عيوب الوحدات الهيدروديناميكية فإنها تشتغل بثلاث زعانف منغمرة في البحر حتى يمكن التحكم السريع في المحرك وتوجيه العبارة .

ونظراً لظهور هذه الأنواع من العبارات السريعة وسفن الويج التي تكون في حالة طيران وارتفاعها قريب من البحر ، عقدت مجموعة العمل المشكلة من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني لمناقشة المفهوم الضمني الآمن للوحدات البحرية (Wing in-ground-effect" (Wing Code)

وينطبق على سفينة الويج إذا كانت في حالة طيران وارتفاعها قريب من سطح البحر ما ينطبق على السفن ذات الوسادة الهوائية An air-cushion vehicle والتي تولد ديناميكياً وسادة هوائية تحت جانبي السفينة ، ويمكن للسفن أن تشتغل عندما يكون جزء من بدنهما غاطساً في الماء وبدون إزاحة .



شكل 6 - 17 سفن الويج

وقد قسمت اللجنة الفرعية وحدات سفن الوجيه إلى ثلاث مجموعات :

- المجموعة الأولى طراز A Type لا تشتغل دون تأثير الأرض عليها .

Craft which are not capable of operating without the ground effect,

- المجموعة الثانية طراز ب Type B تشتغل بدون تأثير الأرض لفترة محدودة وبارتفاع محدد .

Craft are capable of operating outside the range of the ground (effect)

- المجموعة الثالثة طراز ج Type C تشتغل دون تأثير الأرض .

(Craft can operate without the ground effect)

إذا كانت سفينة الوجيه مبحرة، فإنها تخضع للوائح وقواعد واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، وفي حالة الطيران فإنها تخضع لما تنص عليه من لوائح واتفاقيات تخص المنظمة الدولية للطيران المدني . أما مرحلة الإقلاع (Jump up)، فإنها تخضع لقواعد ولوائح واتفاقيات تخص المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية،



شكل 6 - 18 الطائرات البحرية



شكل 6 - 20 حجرة القيادة لسفينة الويچ

شكل 6 - 19 سفينة الويچ

وذلك حتى يمكن إيجاد حل جزء من المشاكل التي تعترض تطبيق الاتفاقية الدولية لتفادي المصادمات في البحر والتي لا تعطي تفاصيل أو شروحات تخص سفن الويچ عند حدوث وضع تقابلي مثلاً مع سفينة بطيئة السرعة أو السفن العملاقة أو السفن محدودة القدرة على المناورة، منها مثلاً القاعدة (5) التي تنص على أن تقوم السفينة بالمراقبة البصرية والسمعية، والقاعدة (6) التي تنص على إبحار السفينة بسرعة آمنة... أي تصبح السرعة الآمنة مصطلحاً غامضاً لسفن الويچ والقاعدة (7) التي تنص على خطر التصادم، والقاعدة (8) التي تنص على إجراءات تفادي التصادم، وغيرها من القواعد التي يمكن الاستنتاج منها بأنه من الصعب تطبيقها على سفن الويچ والعبارات السريعة جداً، فمثلاً كيف تستطيع سفينة اتخاذ إجراء مبكر لتفادي التصادم حتى لو رأت سفينة الويچ أو العبارات السريعة جداً مقبلة بواسطة الرادار فقبل اتخاذ أي إجراء تكون سفينة الويچ أو العبارة قد اقتربت، ولا تجدي أية محاولة مبكرة لتفادي التصادم خاصة إذا تم التقابل بين عبارتين سريعتين أو سفينة الويچ وسفينة بطيئة السرعة، وأثناء الليل يمكن اكتشاف القوارب الصغيرة بالعين أو بالرادار على مدى ميلين وإن تقييم الموقف يستغرق أقل من 3 دقائق مع وضع السرعة في الحسبان.

أما من وجهة نظري، فإن العبارة السريعة أو سفينة الويچ سهلة المناورة وتستطيع تغيير خط سيرها بسرعة مقارنة بالسفن العادية، إذا ما تصادف وجودها بجانب السفن الأخرى العادية في بحر مفتوح وطقس جيد ورؤية واضحة.



شكل 6 - 21 يجب على سفينة الوجيه الابتعاد عن السفن

وتصبح العبارات السريعة مشكلة لمعقد للبحوث وسفن الصيد القائمة بعمليات الصيد، خاصة أثناء الليل أو في حالة الرؤية الرديئة وكثافة حركة المرور البحري. وتصبح عبارة السرعة الآمنة مصطلحاً غامضاً لسفن الوجيه في الليل طبقاً للملحق 1، فقرة (13) والذي ينص على أن: (يجوز وضع نور الصاري الأمامي للزورق ذي السرعة الفائقة عندما تكون نسبة طول الزورق أقل من ثلاثة أضعاف عرضه، كما يجوز وضعه على ارتفاع يتناسب مع عرض الزورق وعلى مسافة أقل مما هو منصوص عليه في الفقرة (2) 1) من هذا الملحق، مع مراعاة أن تكون زاوية القاعدة في المثلث المحصور بين نور الجانبين ونور الصاري لا تقل عن 27 درجة عندما تشاهد من نهاية قاعدة المثلث).



شكل 6 - 22 أضواء سفينة الوجيه

وطبقاً للتعديل الأخير فهو غير كافٍ ولا واضح بالنسبة إلى الأنوار وكذلك لضمان الرؤية ومعرفة سفن الوجيه بسرعة وبسهولة وهي قاعدة واحدة ولم تشرح بصورة كافية أو تعطي تفاصيل أكثر. فمثلاً سفينة وياج سرعتها 50 عقد يمكن ملاحظتها بواسطة

الرادار على بعد 8 أميال وللسفينة فرصة مدتها 4 دقائق لتقييم الوضع ، وفترة 6 دقائق لتكون سفينة الوبج قد وصلت لحالة حدوث عملية التحام وتصادم إذا كانت في طريق السفينة، وللتغلب على هذه المشكلة، فقد استطاعت بعض الشركات مواكبة التكنولوجيا وصممت أجهزة رادار لها القدرة على إظهار الصورة بسرعة ووضوح، منها شركة (كلفن) Kelvin Hughes وشركة سيمراد النرويجية (Simrad)

وحتى تستطيع السفن إخلاء الطريق للعبارات السريعة أو سفن الوبج يجب إجراء ما يلي:

- تحديد خطوط سير معينة وتبليغ ربان السفن الموجودين في المنطقة عن مواعيد إقلاعهم ووصولهم وخط سيرهم، ومن المستحسن تحديد خط إبحارهم على الخرائط البحرية، حيث تكون سهلة في البحار المفتوحة والمحيطات .

- تزويد العبارات السريعة وسفن الوبج بضوء اصفر له وميض مثل السفن ذات الوسادة الهوائية .

- تزويد العبارات السريعة وسفن الوبج بجهاز اللاسلكي : مرسل ومستقبل، حتى يتم تحديدها قبل وصولها بفترة كافية وأثناء الرؤية الرديئة.

- التزود بعاكس ردارى نشط يقوم بتكبير الإشارات النبضية الدارية ويعكسها بحيث تشاهد على شاشات الرادار للسفن الأخرى من مسافة بعيدة.

- تدريب طواقم العبارات السريعة وسفن الوبج تدريباً جيداً لمواجهة أي حالات طوارئ خاصة في المناورات، وأن تكون لهم مهارة بحرية ممتازة مقارنة بالسفن العادية .

- يجب على العبارات السريعة وسفن الوبج أن تخفض من سرعتها في الأماكن المزدحمة بالسفن والمضائق والممرات البحرية وحالات الرؤية الرديئة ... وكلما دعت الظروف أو الأحوال لذلك .

وقد حدثت تعديلات في أنوار الصاري العمودي تلزم سفن الوبج أن تظهر نوراً أحمرًا ذا وميض بكثافة عالية يرى في جميع مجالات الأفق عند إقلاعها وهبوطها والطيران بالقرب من سطح الماء .

حالات التصادم في البحر الأبيض المتوسط

يعتبر البحر الأبيض المتوسط أحد الأماكن المزدحمة بحركة مرور السفن في بعض المناطق، وموقعاً إستراتيجياً يربط قارات آسيا وأفريقيا و أوروبا التي تطل موانئها عليه إضافة لعبور السفن ، فيه وذلك كما يلي :

يبلغ عدد موانئ (1) حوض البحر لأبيض المتوسط 305 موانئ تابعة لـ 18 بلداً منها 60 ميناء لها حركة اتصال دولية بتردد أسبوعي يصل إلى 344 مرة، وخطوط خدمية مملوكة لعدة 183 شركة ملاحية ، و 4 أماكن لفصل حركة المرور البحري و101 محطة راديو ساحلية .

يوجد بالبحر الأبيض المتوسط مضيق جبل طارق لخروج ودخول السفن ، بالإضافة إلى قناة السويس التي تعتبر الشريان الملاحي الذي يربط الشرق بالغرب.

ويبلغ متوسط ما يعبر مضيق جبل طارق 8 سفن كل ساعة ، أما متوسط ما يعبر قناة السويس فيبلغ نحو 22 ألف سفينة سنوية.

وبزيادة تعميق قناة السويس تمكنت السفن التي لا يزيد غاطسها عن 62 قدماً وعرضها 158 قدم والتي تقابل السفن التي حمولتها الساكنة 170 ألف طن و 180 ألف طن من عبور القناة .

ويمر بالبحر الأبيض المتوسط حوالي 2 مليون طن من البترول سنوياً عن طريق الناقلات ، ويقدر ما تحمله السفن من وقود ذري مستهلك بحوالي 180 طناً سنوياً ، ويشق غرب البحر الأبيض المتوسط 180 طناً من الوقود النووي المشع كل سنة .

ويبلغ عدد السفن المتواجدة في داخل حوض البحر لأبيض المتوسط في وقت واحد حوالي 13 ألف سفينة ، منها 4 آلاف سفينة تستخدم حوض البحر الأبيض المتوسط في حركة المرور الدولي ، حيث تعبره يومياً حوالي 600 سفينة حمولة الواحدة منها أكثر من ألف طن .

وطبقاً للإحصائيات ، فإن نسبة 50% من حركة المرور البحري الدولي بما فيها عدد من ناقلات الكيمائيات تتم داخل حوض البحر المتوسط .

للسنوات	للسفن القاصدة	TEUs السعة	حجم البضائع (بالأطنان)	السنوات	مجموع العبور	البضائع بالأطنان
1988	2750	3699		1988	18190	10 x 357
1991	3916	2864	62324	1991	17473	
1992	4881	2685	49315	1995	15051	10 x 360
1995	3528	1567	22431			


جدول 3 - 6
طبيعة البحر الأبيض المتوسط

خط الساحل شامل للجزر غير شامل للجزر	46267 كم . 26993 كم .
مساحة السطح 3000-2000 متر عمق أقل من 200 متر عمق	10 x 2.5 كم 0.7% من المساحة البحرية 30% 20%
الحجم الكلي 3000-2000 متر عمق كنثوري أقل من 2000 متر عمق كنثوري	10 x 3.7 كم . 0% 1.5%
متوسط العمق	1500 متر .
أكبر طول (جبل طارق - سوريا)	3800 كم .
أقصى عرض (فرنسا للجزائر)	900 كم .
المسافة من أقرب نقطة للساحل الأكبر أكثر من 50% من حوض البحر الأبيض	370 كم . أقل من 100 كم .
مدة تجديد بحر الأبيض المتوسط	من 80 إلى 100 سنة .


جدول 4 - 6

ويقدر عدد الحوادث التي يمكن أن تحدث في حوض البحر الأبيض المتوسط بحوالي 15 حادثاً للسفن المحملة بالبضائع الخطرة في السنة ، وهي أشد خطراً من التلوث بالزيت .


السفن القاصدة حوض البحر الأبيض المتوسط 1993 بالآلاف



شكل 6 - 23



شكل 6 - 24



شكل 6 - 25

حركة السفن داخل وخارج مضيق جبل طارق

الحوادث التي تسببت أو كانت سببا في تلوث البحر الأبيض المتوسط
بالبزيت أو مواد أخرى ضارة

ACCIDENT CAUSING OF LEKELY TO CAUSE POLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES

(REPORTED TO REMPEB BETWEEN AUGUST 1977 AND DECEMBER 1997)



ACCIDENT CAUSING OF LEKELY TO CAUSE POLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND OTHER HARMFUL SUBSTANCES

(REPORTED TO REMPEB BETWEEN AUGUST 1977 AND DECEMBER 1997)

الحوادث التي تسببت أو كانت سببا في تلوث البحر الأبيض
المتوسط بالبزيت أو مواد أخرى ضاره




شكل 6 - 26

مواني وبلدان البحر الأبيض المتوسط

مواني وبلدان البحر الأبيض المتوسط

PORTS PER MEDITERRANEAN COUNTRY
(AS AT 1991)



شكل 6 - 27 المواني المهمة في حوض البحر الأبيض المتوسط


Sources - REMPEC, UNEP/GRID, Lloyd's Ports of the World, 1995.

جدول 6 - 5 أكبر مواني تستخدمها السفن طبقا للإحصائيات العديدة

RANK	TOP TEN PORTS BY NUMBER OF VESSELS CALLING IN 1993			
	SOUTH EUROPE		EAST MED	
1	France	Marseille	Alexandria	Alexandria
2	Barcelona	Barcelona	Casablanca	Casablanca
3	Genoa	Genoa	Cadix	Cadix
4	Leghorn	Leghorn	Algiers	Algiers
5	Venice	Venice	Sfax	Sfax
6	Marseille	Marseille	Arzew	Arzew
7	Ravenna	Ravenna	La Goulette	La Goulette
8	Augusta	Augusta	Tripoli	Tripoli
9	Valencia	Valencia	Damietta	Damietta
10	Naples	Naples	Rhodes	Rhodes


البضائع المتداولة ببلدان حوض الأبيض المتوسط

GOODS HANDLED BY MED. COUNTRIES
(SOURCE: STATISTICAL OFFICE OF THE U.N.)



Source - UNCTAD

شكل 6 - 28



Source: I. Côté, 2002, Greek and Italian Reports, Chemical Fertilizers, 1991-2000, Le Transport Maritime dans le monde en 1991, (Journal de la Marine Marchande).

شكل 6 - 29
حركة مرور السفن في حوض البحر الأبيض المتوسط



شكل 6 - 30
بحر مرمره من الخلف



شكل 6 - 31
مسار نقل الطاقة من اليابسة إلى البحر



Source - Natural Gas by Sea, 1993. المصدر
المسارات البحرية لنقل الغاز الطبيعي المسال
البحر الأبيض المتوسط

وأخطر المناطق التي تكثر فيها الحوادث البحرية هي :

مضيق جبل طارق ، مضيق بوليفاس ، مضيق ميسينا ، قناة السويس ، مضيق البسفور ، الممرات البحرية في اليونان ما بين الجزر حيث تنصدر الحالات ، مناطق تقاطع السفن وسواحل أوروبا الجنوبية المطلة على البحر كما هو موضح في الخريطة .

ويتحليل 2.748 حادث تصادم تم اختيارها عشوائياً اتضح أن 71% من الحوادث تحدث في مناطق الموانئ و 28% في البحار ، وإذا تم حساب نسبة الحوادث التي تقع في البحار لوحدها نجد أن أكثر من 77% من الحوادث تقع في شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ، 70% منها (من نسبة وقوع الحوادث) في المناطق الملاحية للبحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيق ، يتضح من خلال ذلك أن نسبة الحوادث بالبحر الأبيض المتوسط مرتفعة ، إذ يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط من البحار التي تنصدر القائمة في حالات التصادم والشحط مقارنة بحجم البحار والمحيطات الأخرى .

كما يعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط⁽¹⁾ من المناطق الرئيسية لاستعراض القوة البحرية للدول الكبرى ، خاصة في الحرب الباردة وقبل تفكك الاتحاد السوفيتي ليصبح مسرحاً لعدة مواجهات ساخنة بدأت في هدوء ،



شكل 6 - 33 حاملة طائرات وللرؤوس النووية

1) Il rischio Nucleare nel mediterraneo Green Peace data news Editrice srl Roma 1989



استعراضات القوى البحرية

شكل 6 - 34

يوجد في حوض البحر الأبيض المتوسط ما بين 60 إلى 70 سفينة حربية تحمل أسلحة نووية تقدر بحوالي 1000 شحنة نووية ومفاعلات نووية كنظم لتسيير السفن والغواصات الحربية التابعة للأساطيل البحرية للدول الكبرى ، فلو حدث تصادم خطير فما نتائجه ؟ إذ تعتبر السفن الحربية ، خاصة منها المسيرة بالطاقة الذرية والحاملة للرؤوس النووية من أخطر حالات التصادم إن حدثت .

ويزداد عدد السفن الحربية عند حدوث أزمات دولية لدول حول البحر الأبيض المتوسط أو القريبة منها حيث تحشد الأساطيل البحرية باختلاف أنواعها وكثرة أعدادها . وهذه أمثلة لبعض حوادث التصادم البحري للسفن العسكرية التي وقعت في البحر الأبيض المتوسط (1) :

- تصادم بين غواصة نووية سوفيتية درجة فيكتور (Victore I) مع ناقلة سوفيتية جانس ديفنس Janes s Defense في مضيق جبل طارق يوم 1984/9/16 نتج عن الحادث ضرر جسيم للغواصة .

- تصادم بين سفينة حربية أمريكية كاسحة الألغام هـ. م. س. شفتين (HMS Chieftain) مع سفينة نقل الوقود - بلورانجر (Blue Ranger HMS) في طقس ردي يوم 1956/ 10/2 وهي في رحلتها من مالطا إلى بيروت. نتج عن الحادث عطل في جهاز الدفة .

- تصادم بين مطاردة سوفيتية درجة كوبن (Kotun) وحاملة الطائرات الإنجليزية هـ.م.س أريك رويل (HMS Ark Royal) يوم 1971/11/9 في شرق البحر الأبيض المتوسط ، نتج عن الحادث ضرر كبير للمطاردة السوفيتية وضرر خفيف لحاملة الطائرات .

- تصادم ليلة 1971/11/9 بين سفينة الاحتياط الفرنسية سوركوف (Surcouf) والناقلة التي تحمل العلم السوفيتي بوشروف (Busharvo) على بعد 60 ميلاً من قرطاجنة بإسبانيا. نتج عن الحادث انشطار السفينة الفرنسية إلى قسمين ووفاة 9 أشخاص .

أما من حيث تسرب كميات النفط في حوض البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن

عمليات الحوادث، فكانت سنة 1981 من أسوأ السنوات حيث تسرب 18533 طنّاً كما هو موضح في الجدول التالي :

(إحصائيات الحوادث في الفترة من 1990/1/1 إلى 1999/12/31)

السنوات	عدد الحوادث	حوادث الزيوت			مواد ضارة أخرى		
		المجموع	حوادث زيوت متسربة	كمية الزيوت المتسربة	حوادث بدون تسرب	المجموع	زيوت متسربة
1990	13	9	7	1357	2	4	2
1991	21	15	11	12895	4	6	3
1992	24	15	11	2527	4	9	2
1993	28	20	11	2288	9	8	1
1994	38	20	8	424	12	18	3
1995	21	11	5	12	6	10	0
1996	32	24	8	41	16	8	4
1997	21	16	6	1270	10	5	4
1998	24	16	8	1279	8	8	2
1999	27	20	6	7	14	7	1
المجموع	249	166	81	22100	85	83	22

العدد 166 49% من الحوادث بها تسرب زيتي

العدد 83 27% من الحوادث مواد ضارة

249

حوادث تسرب زيوت

حوادث مواد ضارة

مجموع الحوادث

جدول 6 - 7

114

123

12

249

بلدان السجل المفتوح

بلدان أخرى

مناطق أخرى غير مشروطة

مجموع

يتضح من الشكل الآتي أن الحوادث الثلاث للسنوات 1991 - 1990 - 1981 للناقلات:

تسرب من الناقله كافو 18533 Cavo cambanos طناً عند اصطدامها مع السفينة الحربية الفرنسية في كورسكا في شهر الصيف (يوليو) 1981 .


تسرب من الناقله سي إسبرت 12200 Sea spirit طناً وقود ثقيل ومياه صابورة عند اصطدامها مع السفينة هيبروس Heaperus غرب جبل طارق (خارج حوض البحر الأبيض المتوسط) في شهر (أغسطس) 1990 تلوث البحر الأبيض المتوسط عن طريق دخول الملوثات بواسطة الرياح والتيارات البحرية ، مما تسبب في تهديد خطير لسواحل إسبانيا والمغرب.

تسرب من الناقله هفن 10 ألف طن نفط خام ورواسب عندما شب بها حريق وإنفجار بالقرب من ميناء جنوة بإيطاليا في شهر (إبريل) 1991 .
وبذلك يكون ما تسرب من زيوت حوالي 52 ألف طن.

كمية الزيوت المتسربة من الحوادث في حوض البحر الأبيض المتوسط ما بين

السنوات 1981 - 1997

QUANTITY OF OIL SPILLED IN ACCIDENTS IN THE MEDITERRANEAN BETWEEN 1981 AND 1997



شكل 6 - 35

الكمية المراقبة	السنوات
54622 طن بما فيها حادث الناقلّة كافوكمبنوس Cavo cambanos 18533 طن من النفط سنة 1981 سنة 1990 الناقلّة سى اسبرت Sea Spirit 12200 طن وقود ذيل+متخلف من شحنة زيوت سنة الناقلّة هفن Haven 10000 1991 طن زيت خام ورواسب محترقة	في الفترة من سنة 1981 إلى سنة 1995 مجموع الحوادث 181 نسبة التسرب 55% ويوضح الشكل كمية التسرب من الناقلات
41 طن	من سنة 96 إلى سنة 97 مجموع الحوادث 40 نسبة التسرب 35%
1270 طن	1997
1279	1998
7	1999
57219 طن	المجموع الكلي


أعدت من قبل المركز الإقليمي لمكافحة التلوث بمالطا



شكل 6 - 36
الناقلّة هافن وهي تحترق



شكل 6 - 37 ناقلة سي سيرت



شكل 6 - 38

الناقلة كاهو

نتيجة للحوادث وما خلفته من تلوث وباعتبار البحر الأبيض المتوسط بحراً شبه مغلق وما يسببه التلوث من مشاكل فقد بادرت المنظمة البحرية الدولية بإنشاء مركز لمكافحة التلوث (ريمبيك) Rempec في مالطا Regional Marine Pollution Emergency، وهو أول مركز إقليمي ينشأ لتسهيل التعاون بين الدول المتجاورة لمكافحة التلوث خاصة في الحالات الطارئة ومساعدة الدول الساحلية بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتطوير كفاءتها الوطنية بناء على طلبها وتبادل المعلومات والتدريب والتعاون التقني بين الدول .



شكل 6 - 39 مركز مكافحة التلوث بمالطا




شكل 6 - 40 خريطة تبين موقع ريمبيك بمالطا

وقد وضعت لائحة لإنشائه في سنة 1975 إفرنجي وتمت الموافقة عليه من قبل دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية المشتركة عام 1976 وفقاً لما جاء في صياغة المادة 7 من وقائع اجتماع المؤتمر الثاني في برشلونة ، وتمت في الوقت نفسه الموافقة على البروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالزيت وغيرها من البروتوكولات.

وفي شهر النوار (فبراير) سنة 1978، صادقت حكومات الدول على الاتفاقيات الدولية تبعثها المصادقة على البروتوكولات المكملة لها لحماية البحر الأبيض المتوسط ، حيث أصبح من المناطق المحظور في تفريغ الزيوت أو إلقاء النفايات بها ، ووضعت قواعد للتنسيق والتعاون مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط .

كما تعاونت مجموعة الدول الأوروبية المشتركة في إيجاد مشروع أطلق عليه كوست 301 لدراسة خطة لخدمات المرور البحري ، وتبادل المعلومات بين السفن والمواني وتنظيم نظام حركة المرور البحري وقد بدأ فعلاً في تقييم حركة مرور السفن في البحر الأبيض المتوسط كما هو موضح في الشكل الخاص بهذا التقسيم، وكذلك تنظيم الاستغاثة البحرية . وقد قامت جمعية الملاحة الايطالية بالتعاون مع جمعية الملاحة الفرنسية ومراكز البحث العلمي بإقامة مؤتمر دولي حول تنظيم حركة المرور البحري في البحر الأبيض المتوسط ، وذلك في جنوة بإيطاليا في شهر فبراير (النوار) 1990 وكنت أحد المتحدثين في المؤتمر.



شكل 6 - 41

المسارات المستخدمة في الدراسة بحوض البحر الأبيض المتوسط

توضح الأشكال الآتية الأضرار الذي سببها التلوث على اليابسة



عمليات تنظيف الزيوت المراقبة على الشواطئ



الزيوت المراقبة من
الناقلة نتيجة الحادث



عملية تنظيف الشواطئ من التلوث

شكل 6 - 42

أما بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بحوض البحر الأبيض المتوسط ، فهي :

إعلان جنوه بشأن العقد الثاني للبحر الأبيض المتوسط بخصوص التعاون لحماية البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذ خطة عمل لهذا البحر ، ومن ضمنها حماية ما لا يقل عن 100 موقع تاريخي ساحلي و 50 محتجزاً بحرياً ساحلياً. التعاون من أجل تحسين سلامة الملاحة البحرية والحد بدرجة كبيرة من أخطار نقل مواد سامة خطيرة تؤثر على المناطق الساحلية أو تحدث تلوثاً بحرياً .

- اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث .

Protocol for the protection of Mediterranean Sea against Pollution

- البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن غرق من السفن والطائرات .

Protocol for prevention of pollution Mediterranean sea by dumping from ships and air craft

- البروتوكول الخاص بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط وغيرها من المواد الضارة في حالة الطوارئ .

Protocol concerning cooperation in combating pollution on Mediterranean sea by oil or other harmful substance in case of emergency

- البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر أرضية .

Protocol for the protection of Mediterranean Sea against Pollution from land-based sources

أما بالنسبة لبعض الاتفاقيات الدولية على المستوى الدولي والتي تهتمنا في هذا الكتاب سواء منها ما يتعلق بالتلوث أو السلامة البحرية فهي :

- الاتفاقية الدولية لتفادي التلوث من السفن لسنة 1973 ماربول 73-78 وبروتوكولاتها .

International Convention for the prevention of pollution from Ships 73-78

(Marpol) and their Protocols.

- الاتفاقية الدولية بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات كوارث التلوث بالزيت لسنة 1969 .

International convention on intervention on high seas in cases of oil pollution casualties of 1969.

-الاتفاقية الدولية لتفادي تلوث مياه البحر بالزيت لسنة 1964 وتعديلاتها .

International convention for prevention of pollution of sea -water by oil of 1964 and their amendment (oil- pol) .

-الاتفاقية الدولية للاستعداد والاستجابة والتعاون بشأن التلوث بالزيت لسنة 1990

International convention on oil pollution preparedness response and cooperation (OPRC) 1990 .

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر مايو 1995 ، والغرض منها إعداد إطار عمل دولي للتعاون في مواجهة أي تهديد خطير للتلوث .

- الاتفاقية الدولية لتفادي التلوث بشأن إلقاء الفضلات في البحر أو مواد أخرى .

International convention on prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matters - London dumping convention (LDC) 1971 .
- جفرات البضائع الخطرة البحرية الدولية وتعديلاتها .

International maritime dangerous goods code (IMDG-CODE) and their amendment .

- الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيوت لسنة 1971 .

International convention on establishment of international found for compensation of damages from oil pollution of 1971 .

-الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحار لسنة 1972 وتعديلاتها .

International convention on prevention of collisions at sea of 1972 and their amendment.

- الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وتعديلاتها (سولس) .

International convention for the safety of life at sea (SOLAS) and their amendments.

-الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والشهادات ونوعية الملاحظة للعاملين على السفن لسنة 1978 وتعديلاتها .

International Convention on standard Training and Watch keeping for Seafarers (S.T.C.W.) 1978 and their protocols

-الاتفاقية الدولية لسلامة سفن الصيد لسنة 1977 وتعديلاتها 1993 .

International convention on safety of fishing vessels 1977 their amendment and Terremolinos protocol of 1993 .

-المعاهدة الدولية لخطوط الشحن لسنة 1966 Load Lines .

-المعاهدة الدولية لقياسات الحمولة لسنة 1969 Tonnage Measurement of Ships .

وبدراسة أهم الأسباب المؤدية لحوادث التصادم (1) بين السفن في حوض البحر الأبيض المتوسط والتي قاتل الأسباب نفسها في أعالي البحار ، إضافة إلى ما يلي على سبيل المثال وليس الحصر:

- عدم تطبيق نظام المراقبة الجيدة على ظهر السفن .
- عدم أخذ الاحتياطات عند الاقتراب من مداخل الموانئ ومخارجها وأماكن مناورات السفن والأخطار الملاحية .
- عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية بالخصوص .
- إهمال من الإدارة البحرية في تتبع سلامة السفن الساحلية وتطبيق القواعد والاتفاقيات عليها . أو عدم وجود هذه اللوائح في بعض الدول تجبر ربانة



شكل 6 - 43

- عدم وجود ضابط بحري مراقب أثناء النوبة الواحدة .
- عدم وجود ضباط بحريين مؤهلين خاصة على ظهر السفن الساحلية .
- الإهمال في اتباع الإشارات والقواعد البحرية ، وعدم مواكبة الأجهزة الحديثة .
- عدم شمول الخريطة البحرية بنظام المسارات الإجبارية ، ما عدا شمال تونس .
- مضيق جبل طارق ، وقناة السويس .

السفن وملاكها على التقيد بها أو عدم وجود من يطبقها ، أو صدور لوائح أو قرارات عشوائية دون دراسة ، وبذلك يصدر قرار يلغى قراراً سابقاً .

- التسامح من بعض الإدارات البحرية في منح تراخيص الملاحة لسفن ساحلية يقودها بحارة غير مؤهلين ، أو أن هناك مرونة في اللوائح لصالح هؤلاء الأشخاص لمنحهم شهادة تسمح لهم بقيادة العائمة البحرية؛ فهل يعقل قيادة وحدة بحرية في مناطق مرور سفن تجارية وحمل أشخاص على ظهرها دون وجود أدنى معدات السلامة مثل معدات الإنقاذ وراكات النجاة وقوارب الإنقاذ ، وإذا ما سقط أحد في البحر ولحق به المنقذون فمصيرهم معروف ؟؟؟

- حالات الطقس السائدة بحوض البحر الأبيض المتوسط والتيارات البحرية خاصة منها الساحلية ومدى استقبال النشرات الجوية والتحذيرات الملاحية.

- الاستهزاء بالمعلومات من قبل الربانة أو الملاك والنظر إليها بنظرة سطحية دون أخذها بماخذ الجد.

- تساهل بعض هيئات التصنيف في إصدار الشهادات للسفن الساحلية .

- تهاون المالك في عدم صيانة العائمة البحرية وعدم تجديد المعدات والتعامل مع الطواقم بأقل الأجور دون النظر إلى المؤهلات خاصة منها الملاحة الساجلية .

قياس معايير السلامة في منطقة المرور (1)

تعتبر الوسائل المناسبة لتنظيم سلامة الملاحة صعبة وذلك نتيجة لعدة عوامل . ولكن يكون بالإمكان التعامل معها من خلال وسيلتين أساسيتين لتقييم احتمالات التصادم والجنوح ، الأولى منهما تقدير احتمال التصادم والجنوح من خلال إحصائيات الحوادث Casualty statistics وهو ما يعرف مثلاً بالبيانات التاريخية Historical data ، والثانية باستخدام المعادلات والنماذج الرياضية Mathematical models التي يتم تصحيحها لتمثيل واقع المرور البحري ، وقد استخدمت الطريقة الأولى التي تعتمد على البيانات الإحصائية في معظم حالات قياس معايير السلامة في مناطق المرور البحرية . ولكن هذه الطريقة تشمل الحوادث البحرية الكبيرة التي يتم التبليغ عنها من السلطات البحرية وبالتالي التوصل إلى أسبابها وتحليلها ، في حين أنه يوجد العديد من الحوادث البسيطة والحوادث التي تم تفاديتها ونادراً ما يتم الإبلاغ عنها ولا تدخل فيما تم تسجيله بالفعل . وتشكل هذه النسبة من الحوادث غير المبلغ عنها جزءاً هاماً في التقييم النهائي لسلامة المرور ؛ لأن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حادث بسيط قد تكون هي نفسها الأسباب التي تؤدي إلى وقوع كوارث كبيرة ، أي أن البيانات الإحصائية قد تغفل عدداً كبيراً من الحوادث التي تحدث بالفعل ، وبذلك قد تظهر نسب غير دقيقة بين عدد السفن وبين عدد الحوادث في المواقف الملاحية المختلفة وكثافة حركة المرور بالمنطقة ويصبح المدخل الإحصائي الذي يعتمد على البيانات السابقة لعدد الحوادث وإعداد السفن التي استخدمت المنطقة الملاحية يشوبه بعض القصور نوضحه باختصار فيما يلي :

1- حوادث التصادم والجنوح قليلة ونادرة في غرب أوروبا مثلاً وحتى يمكن الحصول على عينة مناسبة عن عدد السفن وعدد الحوادث التي حدثت في مناطق بحرية معينة فيجب أخذ إحصائيات ترجع إلى سنوات عديدة مضت حتى يمكن تكوين عينة من الإحصائيات ، أما الرجوع إلى إحصائيات سنوات بعيدة فإنه يغير كثيراً من الظروف الملاحية الموجودة حالياً ، من حيث تركيبة المرور وشكل ونوعية السفن وأنواع التجهيزات الملاحية الموجودة بالمنطقة الملاحية .



شكل 6 - 44

وهذا يسبب وجود تباين كبير بين أسباب الحوادث في الحاضر نظراً لاختلاف الظروف الملاحية ، وبذلك لا يمكن أخذ نتائج محددة يمكن تصميمها في كلتا الحالتين وحتى تطبيقها في المستقبل .

2- لا يمكن تطبيق نتائج الإحصائيات السابقة في منطقة معينة على منطقة أخرى لاختلاف المواقع الملاحية والجيومورفولوجيا واختلاف حركة مرور السفن والمساعدات الملاحية في المنطقتين .

3- في الإحصائيات الخاصة بالحوادث ، فإن تأثير العوامل الفنية التي تسببت في وقوعها غالباً لا يمكن إظهارها في التقارير التي تنشر وقليل جداً منها هي التي يتم فحصها ودراستها ، وأما فيما عدا ذلك فإنه من الصعب معرفة السبب الفني الذي أدى إلى زيادة أو خفض معدل الحوادث في منطقة معينة لأن اختلاف هذه المعدلات يؤثر عليها العديد من العوامل المتداخلة والتي يؤثر كل منها في الآخر قبل التأثير على النتيجة النهائية لمعدل الحوادث. وخير مثال على ذلك حادث السفينة موبى برنس في جنوه بإيطاليا والذي مضى عليه خمس سنوات منذ سنة 1992 - 1997 ولم تقرر المحكمة بعد ما هي العوامل الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. وقد ظهر رأى فني يقول إن السفينة غيرت خط سيرها بسرعة ؛ مما أدى إلى تصادمها مع الناقلة. وهو لا يزال قيد الدراسة والبحث .



شكل 6 - 45

4- كما تظهر حالات عدم الدقة في البيانات الإحصائية المتوافرة حيث أنها لا توضح حالات التفادي القريبة Near Miss والتي تعتبر عالية الخطورة أو حالات الحوادث البسيطة.

ويمكن تجنب ما ذكر سابقاً وذلك بتصميم نموذج رياضي جديد من خلال تحليل حركة مرور السفن وتحديد العوامل الوثيقة الصلة بالموضوع ثم تجمع هذه العوامل رياضياً لتصل إلى النموذج الرياضي Mathematical Model، والذي يفترض أن يكون محاكاة للحقيقة في المنطقة الملاحية وتسمى الطريقة أيضاً النموذج الرياضي التشبهي Mathematical Simulation وذلك لقياس معدلات الحوادث بدقة عالية والتغلب على القصور الذي يشكل صعوبة باستخدام طرق البيانات الإحصائية . وقد استخدمت هذه المحاكاة الرياضية في العديد من المواقف دون وقوع حوادث فعلية ولكن يمكن تحديد مقدار الخطر من الوقائع الحالية لأي شكل من المرور . وهناك معلومات على جانب كبير من الأهمية في استخدام النماذج الرياضية لتحديد معدلات الحوادث :

أولاً : يمكن إدخال معطيات وأنظمة بكميات متغيرة القيمة بسهولة وقياس تأثيرها على الناتج النهائي للنموذج الرياضي ، وبالتالي يمكن معرفة تأثير كل عنصر من عناصر المرور لعدد السفن أو نوعيتها أو تغيير لأي من الظروف الملاحية التي تتعرض لها المنطقة على معدل التصادم ، ولذلك فإن هذه الطريقة تكون مناسبة لعمل الدراسات Parametric studies لإيجاد أفضل الحلول.

• طريقة تجنب الإعصار.

لتجنب الإعصار يجب معرفة ما يلي:

* نصف الدائرة الموجودة بها السفينة.

* خط سير الإعصار وتقدير مركز الإعصار .


* الأخذ في الحسبان الربع الخطر الذي يعتبر أخطر منطقة على الملاحة ، ويقع في مقدمة الدائرة الخطرة.

سفينة (1) ركاب كبيرة الحجم غادرت ميناء أوروبا في طريقها لعبور المحيط الأطلسي واتضح أن مسار إعصار الهيروكين سوف يلتقي مع مسارها المخطط في



إختيار المسار

شكل 5 - 7



شكل 4 - 7



شكل 6 - 7

الأعاصير والزوابع المدارية Tropical Cyclone

وهي الأكثر خطراً على السفينة ونادراً ما تنجو منها سفينة وتتميز هذه الأعاصير بشدة انحدار الضغط. وهي أشد عنفاً وقوة من المنخفضات الجوية يصاحبها أمطار غزيرة وبرق ورعد ورؤية منخفضة .

يتكون الإعصار من ثلاثة أقسام :

عين العاصفة: وتكون فيها الرياح هادئة نسبياً مع ارتفاع وتلاطم في الأمواج الضخمة.

الجزء المتوسط: منطقة دوامية بها رياح عنيفة وهطول أمطار غزيرة وبرق ورعد.

هامش الإعصار: تتميز السماء بالسحب المرتفعة والرياح ضعيفة والحرارة مرتفعة

نشأة الأعاصير: تتكون الأعاصير بعيداً عن منطقة الرهو الاستوائي باستثناء جنوب المحيط الأطلسي الذي نادراً ما تحدث به الأعاصير وتكون في أوج قوتها عندما يكتمل نموها .

تتكون الحركة الدورانية حول الضغط المنخفض وتتطور وتزداد قوة الرياح حتى تصل إلى قوة الإعصار.

قوة تدمير الإعصار

تعاذل قوة تدمير الإعصار أضعاف القوة الناتجة من سلسلة المنخفضات الجوية.

الظاهرة الجوية التي تدل على اقتراب الأعاصير المدارية :

* وصول موج عنيف وانبعاج بحري يعتبر إنذاراً باقتراب إعصار مداري .

* انخفاض في قيمة الضغط الجوي عن القيم العادية .

* تغيير الرياح من السكون إلى حركة قوية.

* ارتفاع في درجة الحرارة.

* مشاهدة المناطق التي تسقط فيها الأمطار على بعد 80 ميلاً على شاشات الرادار.

ويجب أخذ الاحتياطات من المنخفضات الجوية Cyclones التي تتحرك في اتجاه الهواء الساخن وينحرف مركزها يسار اتجاهه السابق وتتحرك على البحار أكثر من تحركها على اليابسة ، ويمكن معرفة تحركها من خلال الخريطة الجوية .

قوة المنخفض الجوي إذا كان معدل الضغط كبيراً كلما اتجهنا نحو مركز المنخفض ، كانت الاضطرابات الجوية كبيرة .

التنبؤ باقتراب المنخفض الجوي :

- هبوط في قيمة الضغط الجوي .
- ارتفاع في درجة الحرارة .
- تغيير في اتجاه الرياح إلى جهة الجنوب الشرقي مع ظهور سحب مرتفعة .



شكل 1-7 خريطة جوية



تحليل الخريطة


شكل 3-7



السحب حول الكرة الأرضية
عن طريق التتابع

شكل 2-7

حوادث بسبب حالة الطقس (1) Heavy weather





تقع اغلب الحوادث أثناء حالات الطقس الرديء. لذلك نعرج على المنخفضات والأعاصير لأخذ فكرة بسيطة ، ثم نقوم بتفسير أغلب الحوادث التي تحدث بسبب الطقس الرديء. وتفسر على أساس أنها قضاء وقدر Act of god أو قوى خارجية ، وقد يخلق الريان أو المناوب عذراً بأن الحادث كان بسبب حالة الطقس الرديئة جداً ، وقد يكون في الحقيقة نتيجة إهماله أو أن الضرر نتيجة الطقس الرديء فعلاً.

ويمكن أن يتنبأ الإنسان بواسطة الأجهزة الحديثة من خلال استلام خريطة وتقارير الطقس ومعلومات التحذيرات البحرية ودراستها لمعرفة مسار الأعاصير ، حتى يمكنه تجنب الأماكن الخطرة بقدر الإمكان والتي تعتبر مساراً طبيعياً للأعاصير أو التيارات البحرية أو مخاطر بحرية أخرى ، وإذا حدث بعد ما تم اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة حادث نتيجة الطقس فهو القضاء والقدر .

استُخدم العقل الآلي في إجراء دراسات خاصة على حالات التصادم ، ومن خلال البحث تم استخدام طرق رياضية حديثة لعينات تشبيهية لتفادي التصادم عن طريق العقل الآلي ، وقد حققت هذه التجارب نجاحاً باهراً في بعض الحالات وفي حالات أخرى لم تحقق النجاح نتيجة للعنصر البشري والذي لم يعرف قراره وقد يكون حازماً في بعض الأحيان لتفادي أو حدوث تصادم .

تكررت المحاولات من قبل جامعة دالين البحرية بجمهورية الصين الشعبية The Dalian Maritime University بدراسة حالات تقابل سفينتين في بحر مفتوح بنظام تفادي التصادم الأوتوماتيكي وتمت بنجاح وبأرخص الأسعار ، ولكن من عيوبها عدم إمكانية وضع عدد كبير جداً من حالات التقابل التي تحدث بالبحر ووضع برمجة لها وشراء العقل الآلي المبرمج وتركيبه في السفينة ، حيث إن تكاليفه باهظة الثمن ولكن يمكن الوصول إلى حل وسط وهو الاستفادة من نظام تفادي التصادم الآلي وفي نفس الوقت وضع تصور للحالات النفسية وقرار الربان .. إلخ ، باستخدام المعادلات الرياضية المتسامية (Transcendental Mathematical) للحصول على طريقة مناسبة وحل لمشكلة حالات تقابل السفن .


وهذه الاتجاهات التي تبحث في الصين للوصول إلى الهدف ما تزال قيد الدراسة . وعلى مستوى البرنامج الأوروبي ، فقد أجريت دراسات سميت: مشروع 2.4 لبرنامج أورت Euret أو ماسيس Masis بعنوان (الخطأ البشري في سفن الأسطول الأوروبي) والغرض من هذه الدراسة هو إمكانية إضافة تحسينات على وسائل الأمان وبفاعلية خاصة أثناء الملاحة و التقليل إن أمكن ذلك من تكاليف تشغيل السفينة ، واشترك في المشروع دول من أوروبا هي: إيطاليا ، أسبانيا ، بريطانيا ، ألمانيا ، اليونان . وقد ركز الموضوع على الخطأ البشري للوصول إلى الهدف .



شكل 6 - 49
مناطق فصل المرور البحري

وقد أدى جنوح الناقله امكو قادس Amoco Cadiz بالقرب من شاطئ نورماندى شمال فرنسا في أعقاب عطل ميكانيكي في أجهزة التوجيه وما خلفته من آثار سيئة ، إلى اهتمام السلطات البحرية في معظم دول شمال أوروبا بتأمين سلامة الشواطئ والمياه الإقليمية لكل دولة ، وقد أفرزت الدراسات العديدة بشأن تعديل نظام المرور بالقرب من جزيرة أوشانت Ushant إلى نقل منطقة فصل المرور بعيداً عن الشاطئ بمسافة كبيرة حتى إذا ما تكرر مثل حادثة اسوكو قادس يكون لدى السلطات الملاحية من الوقت ما يكفي للقيام بعمل الإجراءات اللازمة لتفادي حوادث الجنوح وتلوث البيئة. ويوضح الشكل التالي نظام فصل المرور في منطقة أوشنت. وأهم ملامح التعديل في هذا النظام أن الناقلات تقطع جنوب غرب نظام المرور وكذا السفن التي تحمل البضائع الخطرة يجب أن تستخدم المرور المائي البعيد عن الساحل ، وقد استخدمت النماذج الرياضية الحالية في حساب قيمة الخطر أو معدل التصادم الممثل بعد إجراء التعديل في نظام المرور ، وقد أوضحت النتائج أن معدل التصادم يرتفع بشدة في الأماكن التي تتقاطع فيها خطوط السير خاصة منطقة كاسكت Casquets وقد زاد معدل التصادم المحتمل فيها بمقدار 1.6 في حين أوضحت النتائج أن تعديل نظام المرور قد خفض من احتمال الجنوح على حساب زيادة احتمال التصادم.

COLLISION RATE DATA



Mean time between collisions against speed for a ship sailing in the Dover Strait
متوسط الزمن بين التصادم مقابل سرعة السفينة المبحرة في مضيق دوافر

شكل 6 - 48

نلاحظ أنه كلما انخفضت دائرة الدوران زاد معدل احتمال التصادم عند كل منحني ويمكن بالطبع في ظروف مثل هذه تحسين معاملات السلامة إما عن طريق تطبيق نظام محكم من أنظمة المرور وفصل حركة السفن ، أو عن طريق تحسين خصائص مناورة السفينة وخفض دائرة دورانها أو كليهما ، وبالتالي يقل معدل الحوادث بدرجة كبيرة . كما يمكن تثبيت باقي المعطيات Parameters وتعديل سرعة السفينة فقط . ويتضح من الشكل العلاقة التبادلية بين معدل حدوث التصادم وبين التغيير في سرعة السفينة التي تظر دائرة دورانها 0.25 ميل بحري مبحرة جنوب غرب ، كما نلاحظها في المنحنيات الأربعة للشكل السابق .

إن أفضل سرعة ينتج عنها أقل حوادث تصادم تشاهد بوضوح ، ومن النتائج الموضحة في هذا الشكل نرى أن معدل الحوادث يزداد مع زيادة سرعة السفينة حتى يصل إلى أكبر معدل له عندما تكون السرعة 18 عقد ، ثم ينخفض مرة أخرى مع زيادة السرعة . ومن هنا يمكن استنتاج أن السرعة الحرجة لهذا النموذج من المدخلات هو 18 عقد ، ويمكن تصميم نظام المرور بتعديل السرعات أو وضع قواعد معينة تحد من سير السفن بهذه السرعة .

ويوضح الشكل أربعة منحنيات :


الأول منها : إذا كانت جميع السفن التي تبحر في المنطقة تتبع نظام فصل المرور بدقة ، ومعنى ذلك أنه لا توجد سفينة تسير في اتجاه مخالف لنظام المرور .

أما المنحنى الثاني ، فإنه يمثل حركة السفن مع وجود نحو 10% من عدد السفن لا تتبع قواعد السير في النظام المطبق في المضيق .

أما المنحنى الثالث ، فإنه يمثل حركة السفن مع وجود 20% من السفن المخالفة للمرور .

والمنحنى الرابع ، يوضح حالة عدم وجود نظام لفصل حركة المرور .


كما يوضح الشكل القيمة لمعدل الحوادث مقابل نصف قطر دائرة الدوران للسفينة الذي يتراوح ما بين 0.14 ميل إلى 0.34 ميل بحري .



شكل 6 - 47

متوسط الزمن بين التصادم مقابل نصف قطر دائرة دوران السفينة التي تبحر بسرعة 14 عقدة في مضيق دوفر

ويمكن تطبيق هذه النماذج الرياضية لتحقيق معدل تصادم في بعض المناطق الملاحية التي تتوافر فيها بيانات المرور ، وقد اختير مضيق دوفر لوفرة بياناته وحادثة إحصائيات الملاحة فيه ، فمضيق دوفر يربط بين القناة الإنجليزية وبحر الشمال في مضيق مائي طوله حوالي 40 ميلاً ويبلغ متوسط العرض نحو 15 ميلاً وقد كان مضيق دوفر أول المناطق التي استخدمت نظم مسارات السفن وتحديد المناطق الفاصلة Separation scheme ليفصل بين حركة السفن المتجهة شمال شرق وجنوب غرب وهذا التدفق في حركة السفن يقطع مسار السفن ما بين بريطانيا والموانئ الأوروبية وهي كلها مسارات مقاطعة للاتجاه الأساسي للمرور في المضيق ، وقد استخدمت خصائص إحدى السفن حتى يمكن الحصول على بيانات رقمية تصلح في تطبيق النموذج الرياضي المقترح فأخذت إحدى السفن التي يبلغ طولها 190 متراً وحمولتها 24 ألف طن حمولة ساكنة وقد اقترحت لها عدة سرعات وعدة خطوط سير ومناورات مختلفة مع وضع عدة احتمالات لسفن مقابلة لها في اتجاهات مخالفة لنظام المرور لمعرفة تأثير كل هذه العوامل على الناتج النهائي لمعدل التصادم ويوضح الشكل التالي متوسط احتمال التصادم للسفينة المختارة إذا افترضنا أن سرعتها 15 عقد وتبحر في اتجاه جنوب غرب



شكل 6 - 46

رابعاً : تطبيقات النماذج الرياضية في تحديد معدل التصادم .

يمكن التعبير عن احتمال التقابل بين السفن الذي يؤدي إلى تصادم بالعلاقة

$$p\{\text{collision}\} = \int_0^\infty f_C(r_C) \left[\int_0^{r_C} f_M(r_M) dr_M \right] dr_C \quad \text{الآتية :}$$

The expected average number of collisions per ship and unit time is

$$\lambda_C = 2 \int_{\theta_A} \int_{V_A} \int_m m_C \rho \cdot V_R f(V_A, \theta_A, m) p\{\text{collision}\} dm dv_A d\theta_A$$

حيث:

p_C احتمال التقابل المؤدى للتصادم

r_C المناورة المطلوبة لتفادي التصادم .

r_M المناورة الحالية التي أجريت بواسطة ربانة السفن

$F_C r_C$ احتمالات كثافة المرور .

$F_M r_M$ احتمالات كثافة المرور .

ويكون متوسط احتمالات التصادم للسفينة في وحدة الزمن كما يلي

حيث :

m_C أقل مسافة مسموح بها .

ρ كثافة المرور .

V_B السرعة النسبية بين السفن المتقابلة .

$\theta a V_A$ خط سير وسرعة السفينة المتقابلة .

m المسافة الابتدائية بين السفينتين.

ونظرياً يمكن حساب معدل التصادم بدقة عالية جداً ، ولكن نظراً لمحدودية

المعطيات الأساسية Impute data لبناء النموذج الرياضي فإننا يجب أن نتجاهل بعض

العناصر الموجودة في دالة معدل التصادم ، وبذلك يمكن الحصول على نتائج مقربة لكنها

سريعة وسهلة التطبيق ويكون الأساس في هذه النماذج هو استخلاص النتائج بسرعة

وبدقة تكفي للمساعدة على اتخاذ القرار أو معرفة الموقف الملاحي واحتمالات التصادم

في المنطقة التي يتم دراسة المرور البحري فيها .

بالنسبة إلى الزمن) بواسطة تحليل مناورة السفينة في البحر عندما تتورط في مقابلة سفينة أخرى أو يعمل تجارب على الأجهزة التشبيهيّة Maneuvering simulator والتي يمكنها أن تعطى بيانات مباشرة لمتغيرات يمكن تعديلها على العكس من الملاحظة الفعلية لحركة المرور في المنطقة التي لا يمكن في كثير من الأحوال إعادة تجربتها. وتتميز هذه المحاكاة بأنها لا تستطيع أن تضع عدداً كبيراً من المتغيرات Parameters وقياس النتائج المباشرة عند تغيير كل عنصر أو تعديل قيمة هذه المتغيرات في برمجة تشبيهيّة والتي يمكن أن تغيّر لها مثلاً ظروف تقابل وحدود المنطقة التي تمر بها السفن والخبرة الشخصية في قيادة السفن والمساعدات البحرية وقواعد المرور وحالة الطقس . الخ.

وفي كثير من التجارب يمكن حذف بعض المتغيرات لتسهيل النموذج الرياضي المطلوب ، بعد ذلك يمكن تحليل بيانات المناورة التي نحصل عليها من المحاكاة إحصائياً ونحصل على القيمة المطلوبة لتأثير العنصر البشري على معدل التصادم .

ومن الواضح أن هناك قسماً معيناً في كل مناورة تتم عندما تتقابل السفن مع بعضها البعض ويمكن زيادة هذه القيم طالما أنه قد أمكن تفادي التصادم ، أما المناورة الضرورية لتجنب التصادم فإنه يمكن التوصل إليها عن طريق الطرق الرياضية مثل نظرية المحاور التفاضلية Differential game أو التحكم المثالي Optimal control . ولاستخدام الطرق الحسابية يجب الوضع في الاعتبار المحاور الهندسية لتقابل السفن ، وقدرة السفينة على المناورة ، وأبعاد السفينة والمساحة المتاحة لكل سفينة لإجراء المناورة. ونظراً لعدم ثبات القيم المستخدمة لمناورات تفادي التصادم ، فإن نتائج هذه المحاولات تكون على شكل احتمالات نظرية فقط ، أما حساب معدل التصادم (أي متوسط عدة مرات حدوث التصادم ومدة الزمن) فإنه يمكن استنتاجها بواسطة نظرية الاحتمالات التفاضلية. ومعظم حوادث التصادم يمكن تحليلها على نفس النمط الموضح بالشكل .

الرياضي هي تحديد البيانات التي تصف الموقف الحالي المراد قياسه والذي يشمل بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً ، سلوك العنصر البشري في المواقف الملاحية المختلفة.

والتي تعتمد على مقدار تأهيل ربان السفن والمهارات المكتسبة لكل منهم في قيادة سفنهم ، وقدرة السفينة الديناميكية على المناورة وتغيير الحركة والاستجابة للتغيير المطلوب لتجنب التصادم ويوضح الشكل العناصر التي تدخل في حساب معدل الحوادث ، ويمثل الصف الأول من الشكل العوامل التي توافرها السلطات البحرية والقياسات الفنية أو تحددها طبيعة المنطقة البحرية المبحر منها ، أما الصفوف السفلى فهي معاملات محددة بالقياس والحسابات .

ثالثاً: تحديد البيانات الأساسية لقياس معدل التصادم .

من الملاحظة المباشرة لقياس حركة السفن لمنطقة المرور يمكن تحديد كثافة مرور السفن وخطوط وسرعات وأنواع السفن وتوزيعها في المنطقة البحرية ، وذلك باستخدام أجهزة تسجيل البيانات الآلية Automatic data base للحصول على هذه البيانات مباشرة في أقصر وقت وبأقل تكلفة ممكنة ، كما نحصل على تصور للحركة الفعلية لكثافة حركة المرور في المنطقة تحت عدة أنظمة لحركة مرور السفن وحالات الطقس . أما تصرفات العنصر البشري Human behavior في تحديد معدل التصادم ، فهو عامل من الصعب التعبير عنه عددياً في المعادلة الرياضية ، والعنصر البشري يشمل في تصرفات وتفاعلات ربان السفن في الحالات التي يتطلب الأمر القيام بمناورة لتفادي التصادم ويمكن قياسه بعد إجراء المناورة. ومن الواضح أن تصرفات ربان السفن في ظروف التقابل لا تعتمد فقط على الخبرة ولكن تعتمد أيضاً على حالة الطقس وقت إجراء المناورة سواء كان ذلك في ضوء النهار أو أثناء الليل وعبء العمل الذي يشعر به Work load والحالات النفسية التي ذكرت من قبل ولها تأثير على الربان في مناورته ، لذلك يجب معرفة المناورة التي قام بها ربان كل سفينة في الظروف التي أدت إلى وقوع حادث لمعرفة تأثير العنصر البشري بدقة في النموذج الرياضي ، بدل التوصل إلى معرفة تصرف الربان في الحادث والذي يعتمد على عدة عوامل منها ، زمن المناورة ودرجة شدتها (معدل التغيير




جدول لحساب معدل التصادم

جدول 6 - 9


ثانياً : تكون هذه الطريقة قابلة للتطبيق في أماكن ومناطق بحرية بمجرد تغيير عناصر المرور بالنموذج الرياضي لتناسب الموقف الجديد أو المنطقة الجديدة حتى لو لم تكن لها أية بيانات إحصائية قديمة ، وتكون هذه الطريقة هامة جداً عند تصميم مسارات وممرات ملاحية جديدة لم تختبر بعد ولا يوجد لها إحصائيات سابقة. ويكون التصادم عادة نتيجة للتأثير المشترك لعدة عوامل ، مثل حركة المرور البحري والإجراءات التي تتبعها السلطات البحرية والحالة الجوية والجيومورفولوجية وخصائص مناورات السفن بالمنطقة وتصرفات رهبنة السفن قبل وقوع الحادث.

واستخدام المدخل الاحتمالي Probabilistic approach في قياس معدلات الحوادث يكون على جانب كبير من الأهمية ، حيث أنه يأخذ في الاعتبار الحالات الجيومورفولوجية والتدخلات الثنائية بين العوامل المباشرة المذكورة أعلاه والتي تؤدي ظاهرياً إلى وقوع الحادث ، وليس من الضروري وجود عدد كبير من المعلومات لاستخدام المدخل الاحتمالي لقياس معدلات التصادم وتكون نقطة البدء في هذا النموذج

جدول توزيع الأعاصير ومواسم حدوثها ومتوسط عدد حدوثها في السنة



شکل 7-7



شكل 7 - 8

مناطق توزيع الأعاصير في الكرة الأرضية

الرحلة، ومن خلال التنبؤات الجوية قدرت سرعة الرياح إلى الخارج بـ 130 ميلاً وقوة رياح الإعصار بـ 275 ميلاً في مركز الإعصار وأنه سيرحل بسرعة من 30 إلى 35 عقد إلى الشمال الشرقي ، كما في الشكل 9-7.

الوقائع:

* في اليوم الثالث لمرور الإعصار كانت سرعة السفينة 28 عقد في مسار غرب جنوب غرب.

* في الساعة 08,00 ، قرر الربان بعد مناقشة الوضع مع الضباط اتخاذ قرار لتجنب مركز الإعصار والذي يبعد ألف ميل إلى الجنوب الغربي ، وذلك بتغيير مسار السفينة إلى 20 درجة إلى اليسار بحيث يبعد المسار الجديد 150 ميلاً إلى الشرق والجنوب من مركز الإعصار المتنبأ به .

* توقع رياح قوية جداً خلال الليل واليوم الثاني وذلك أثناء مرور الإعصار إلى الغرب وشمال السفينة .

* و في الساعة 09.30، وبينما كانت السفينة مبحرة بأقصى سرعة خدمية تم إعلام الركاب بشوق طقس ردي، خلال الليل ونصح بعدم الخروج إلى السطح ، وفي ذلك الوقت كانت السفينة تتحرك بسهولة من بحر خفيف إلى متوسط الاضطراب وإلى اتعاج بحري منخفض والرياح تهب جنوبية 4 بمقياس بوفورت .
* و في الساعة 21.00، هبط ضغط البارومتر بسرعة وتراجعت الرياح من الجنوب إلى الجنوب والجنوب الشرقي وازدادت قوتها إلى 8 بمقياس بوفورت .

* و في الساعة 21.30 خفضت سرعة السفينة من قبل الضباط المناوب إلى 26 عقد تقريباً ولكن مع المحافظة على خط السير 231 درجة .

* و في الساعة 23.30، ازدادت قوة الرياح وجرفت معها دوائر الرياح بالسفينة وأوقفت دوران هوائي الرادار.

* و في منتصف الليل ، سجلت قوة الرياح مثل قوة الإعصار من اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي ولا تزال السفينة محافظة على خط السير 231 درجة ، وكان

مركز الإعصار على بعد 135 ميلاً تقريباً شمال غرب السفينة التي ما تزال سرعتها 23 عقد وأصبحت حالة البحر مضطربة جداً وفي هذه الظروف أمر الريان بخفض سرعة السفينة إلى أقل ما يمكن بحيث يسمح بتوجيهها أثناء مرور العاصفة ، وحافظت السفينة على مسارها 231 درجة طوال الرحلة .

* بعد الساعتين الثالثتين وعندما تغير اتجاه الرياح إلى الجنوب الغربي واجهت السفينة أمواجاً ضخمة يتراوح ارتفاعها من 10 إلى 15 متراً أغلبها تحطمت فوق السطح الأمامي للسفينة وقدرت سرعة الرياح بأكثر من 100 عقد .

* وفي الساعة 02.10 أقتربت موجة ضخمة من السفينة بقدر ارتفاعها بـ 30 متراً تحطمت بقوة على السطح الأمامي للسفينة بارتفاع 0.5 متر فوق السطح مسببة أضراراً أخرى تم إصلاحها .


* ابتعدت العاصفة عن السفينة إلى الشمال الشرقي وتحسنت الحالة بصفة عامة وتغير مسار السفينة ناحية ميناء الوصول وزادت السرعة بالتدريج .

* وفي الساعة 09.00 كان في استطاعة السفينة أن تبحر بسرعة 20 عقد، وعند حوالي الساعة 17.00 استطاعت السفينة سرعتها العادية ووصلت الميناء بعد تأخير 8 ساعات تقريباً.

ومن خلال البيانات التي تم تجميعها من قبل محطات الرصد في الشمنذورات القريبة من السفينة ، قدر مركز الأرصاد الجوية الكندي والعلوم البحرية ارتفاع الموجة بحوالي 30 متراً تقريباً ، ويرجع ذلك إلى أن بعض الأمواج بين أو شرق نصف دائرة العاصفة تسيير بنفس سرعة واتجاه الإعصار أو قريبة منه وهذا تتسبب في نشوء مسار للأمواج غير محدد ؛ مما زاد في ارتفاعها (Fetc) (المسافة التي تقطعها الموجة دون أن يعترضها عائق لتكون أكبر الأمواج الممكنة) .

ومن خلال نتائج التحقيقات اتضح ما يلي :

- عدم الاطلاع على الكتب التي بها جميع التفاصيل عن الأعاصير ، منها Mariner's Handbook.
- يجب أن يكون الإجراء المبكر قبل الوصول إلى مركز الإعصار بحوالي 250 ميلاً.
- يمكن تفادي الإعصار أو بأقل الأضرار لو أن السفينة ابتعدت عن الإعصار عند منتصف الليل.
- سبب وقوع الحادث كان ناتجاً عن الثقة المفرطة في قدرة السفينة على الصمود للإعصار وعدم التقييم الصحيح للخطر المحدق .



مسار الإعصار والسفينة

شكل 7 - 9

الضباب Fog



وهو من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية ، ويتكون نتيجة تكثف بخار الماء بالقرب من سطح البحر أو البحيرات أو الأنهار الكبرى إذا بردت بدرجة كافية ليستكشف بخار الماء خاصة أثناء الليل. أنواع الضباب التي تهمنا في هذا الكتاب باختصار شديد هي :

الضباب المتنقل : وهو مثل الهواء المداري البحري المتجه إلى خطوط العرض المتوسطة في فصل الشتاء ، حيث تبرد الأجزاء السفلى من الهواء الرطب مكونة ضباباً كثيفاً ، ويتكون الضباب المتنقل باستمرار على غرب سواحل المحيط الأطلسي وبحر الشمال ويكون عقبة في وجه الملاحة الجوية والبحرية .

ضباب البحر : ويحدث في شمال المحيط الأطلسي في أواخر الربيع وأوائل الصيف ، كما يمكن حدوثه أحياناً في فصل الشتاء وفي البحر القطبي فوق الثلوج الطافية في شيلي والبيرو والمغرب ، كما يتكون نتيجة مرور الهواء الدافئ الرطب الموجود فوق التيارات البحرية الدافئة عندما تلتقي مع التيارات البحرية الباردة مثل ما يحدث في نيوفاوندلاند التي يلتقي فيها تيار الخليج الدافئ مع تيار لبرادور البارد .

ضباب الصقيع أو الدخان القطبي : وهو عبارة عن هواء شديد البرودة يمر على ماء دافئ جداً فيتكثف بخار الماء المتصاعد من المياه الدافئة مكوناً ضباباً ويكون مظهره كالبخار المتصاعد من ماء يغلي .




شكل 7 - 10

الضباب الجبهي : يتكون في مقدمة الجبهة الدافئة وبالقرب من جبهة ممتلئة عندما تكون درجة حرارة طبقة الهواء تحت سطح الجبهة أقل من درجة حرارة الأمطار الساقطة المصحوبة ببخار الماء الذي يتكثف ويسبب الضباب ، ويمكن أن يمتد إلى مسافة 50 ميلاً متحركاً مع الرياح التي تهب خلفه. ويحدث الضباب الجبهي في خطوط العرض الوسطى والعلية .

ضباب تلاقي الكتل الهوائية : ويحدث عندما تتلاقى الكتل الهوائية بحرارة ورطوبة مختلفة ، فإذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون نقطة الندى بالقرب من سطح الأرض يتكون الضباب .

مناطق العالم واختلاف الرؤية



شكل 7 - 11

سفينة (1) الحاويات Sealand Mercury حمولتها الكلية 49985 طناً طولها 292 متراً وأقصى غاطس لها 12.5 متر. أبحرت من Trinity الساعة 13.43 ، وكان فيض المذر ، قد بدأ وكان ارتفاع المد في ذلك الوقت قد وصل إلى 1.8 متراً . وكان برفقة السفينة قاطرتان: واحدة على يمين مقدمتها ، والأخرى من مركزها الخلفي .

حالة الطقس: الرؤية غير جيدة وقد انخفضت إلى حوالي 0.3 ميلاً .

المرشد على ظهر السفينة.

في الساعة 14.06 ، مرت السفينة على عوامة North Shelf Buoy مبحرة في اتجاه 152 درجة وبسرعة بطيئة وبدأت في الدوران ببطء إلى اليمين وأخلي سبيل القاطرة الأمامية وبقيت الأخرى .

تدهورت الرؤية إلى حوالي 0.2 ميلاً وفي نفس الوقت أبلغ المسئول المناوب في V.T.S والمرشد المعاون السفينة عن الرؤية الرديئة وعن المواقع التي يجب أن تأخذ منهما الحذر وأغلبها معروف .

تركت السفينة المياه العميقة في القناة وهي تدور ببطء وكان من المحتمل أن تكون أول ملامسة قاع البحر عند الساعة 14.10 زادت سرعة السفينة إلى الأمام.

و في الساعة 14.11 كانت آخر محاولة لتوجيه السفينة إلى اليمين وأصبحت بعيدة عن الخطر ، وقطرت إلى القناة الساعة 16.10 عندما ارتفع منسوب المياه في المد وأصبحت بعيدة عن الخطر .

ومن خلال نتائج التحقيقات اتضح ما يلي :

- يتطلب تقديم معلومات عن خصائص السفينة خاصة الكبيرة منها عندما تناور في أماكن الرؤية المنخفضة وهي متوافرة لدى الريان وتتأثر بالمذر وعمق المياه في القنوات والمضايق ، وهذا يتطلب مراقبة لموقع السفينة ومعدل الدوران.

- تعتبر أجهزة رادار V.T.S من حيث التغطية والمساعدات من الوسائل الناجحة ، وهذا يتطلب تعاوناً واتصالات ما بين الريان والمركز .

- تغيير السفينة لمسارها في القنوات مبني على معلومات الرادار فقط ، وكذلك في الرؤية الرديئة بما فيها ملاحظة العوامات والتأخير في وضع الدفة في وضعها الصحيح ، وكل ذلك يعتبر مخالفاً للقاعدة 2 من الاتفاقية الدولية لتفادي التصادم في البحر.

- الطقس مهم جداً في تحديد خطة إبحار السفينة.

الأمواج



تعرف الأمواج على أساس أنها اضطراب لحظي ينتقل من وسط محيط بمصدر الاضطرابات على هيئة ارتفاع وانخفاض في مستوى سطح البحر.

تتكون أغلب الأمواج بفعل الرياح عندما تحتك بسطح البحر ، وتناسب طول وقوة الأمواج مع متوسط سرعة الرياح وعمق المياه. وهي أكثر حجماً في المحيطات والبحار المتصلة بها مقارنة بالبحار المغلقة أو شبه المغلقة ، وتستمد الأمواج طاقتها من الرياح .

أنواع الأمواج :

الأمواج الإعصارية Storm Wave ، وهي أمواج طويلة يقدر ارتفاعها بعدة أمتار وتحدث نتيجة عدة عوامل: مثل الانخفاض الكبير في الضغط الجوي وهبوب رياح الأعاصير .

الانبعاج البحري Swell ، ويتكون في المياه العميقة بالمحيط نتيجة لاتساعه وتأثره بقوة الرياح في فترة نشأتها ومدة فترة الهبوب والمسافة التي يمكن للموجة أن تقطعها دون أن يعترضها عائق لتكون أكبر الأمواج الممكنة (Fetch) الاستحضار . وقد ظهرت أمواج عملاقة ما بين خطي عرض 29 درجة و 30 دقيقة ، و 33 درجة و 30 دقيقة جنوباً في السواحل الجنوبية الشرقية لأفريقيا كانت سبباً في غرق السفن .

الأمواج الميكروزلزالية Microseisms، عبارة عن أمواج طولية يتراوح طولها بين 10 و 100 كيلومتر، وتحدث نتيجة الزلازل والفوالق والصدوع في قاع البحر.

الأمواج السنامية التسونامي The Tusunami، وتحدث نتيجة انتقال القشرة الأرضية في الاتجاه الرأسي ، وليست كل الحركات التكتونية تتسبب هذه الأمواج. وتعتبر من أخطر الأمواج ، إذ وصل ارتفاعها إلى 30 متراً وقوتها المدمرة تمتد إلى منطقة قطرها أكثر من 150 كيلومتر حاملة معها السفن وهي في طريقها وتقذفها إلى اليابسة وتحدث أغلبها في المحيط الهادئ ، وقد تحدث في أماكن محدودة بشرق البحر الأبيض المتوسط وحالات وقوعها نادرة.

تأثير الأمواج على السفينة The Effect of Waves on Ship



تؤثر الأمواج على السفينة طبقاً لنوع السفينة وسرعتها ومسارها وحالة البحر ونوع الأمواج ، وتبنى السفينة بطريقة معينة لتجنبها أقل ما يمكن من تأثير الأمواج . وتتأثر السفينة بالأمواج طبقاً لطولها ، وذلك كما يلي:

- السفينة ذات الطول الصغير تقبل إلى الصعود على جانب الموجة من جهة ، أما الجانب الآخر فيهبط إلى أسفل .

- السفن الكبيرة الواسعة تقبل إلى الصعود خلال الموجة من مستوى قاعها .

- إذا كان طول الموجة يساوي طول السفينة بحيث تكون مقدمة السفينة ومؤخرتها مرة في قمة الموجة ومرة في بطنها على التوالي ، فإن السفينة تكون واقعة تحت ضغط كبير في هبوطها وصعودها ويمكن أن تصل في حالات خاصة إلى درجة أن تنشطر إلى قسمين.

- إذا كان طول الموجة ضعف طول السفينة ، فإنها تكون معرضة للخطر بهبوطها في بطن الموجة وخاصة إذا كانت السفينة تتحرك ببطء.

- إذا ارتطمت الأمواج بجانب السفينة بحيث يكون طور الموجة مشابهاً لطور دوران السفينة فينشأ عن هذا الوضع تمايل ودوران.

- الأمواج الصغيرة نسبياً تتسبب دوراناً عنيفاً حول المحور الرأسي للسفينة "درفلة عرضية" ، وقوة الدفع ليس لها أهمية إذا لم تكن متطابقة مع الزمن .

- والتأثير نفسه يحدث إذا ارتطمت موجة بمقدمة أو مؤخرة سفينة متفقة مع زمن تراجع السفينة فإنها تتسبب تراجعاً عنيفاً ويمكن تخفيض هذا التراجع بتغيير سرعة واتجاه السفينة .

تأثير الأمواج الضخمة

- تحمل الأمواج الضخمة السفينة معها وتقذفها على اليابسة .

- اصطدام الأمواج الضخمة بالسفينة يؤدي بها إلى الاصطدام بسفن أو عائمات أخرى قريبة منها أو تجنح إلى اليابسة.

- تؤثر قوة صدمة الأمواج العنيفة على هيكل السفينة ويحدث إجهاد للسفينة (جهد الكلال وتركيزاته في بدن الإنسان...) قد يؤدي إلى انكسار وتدمير الصفائح المدحومة وغرق السفينة ، وهذا يعتمد على مدى تحمل السفينة لقوة الصدمة ونوع المواد المصنوعة منها السفينة وعمرها .


- تؤدي الأمواج العالية إلى تسرب المياه داخل السفينة ، وقد يؤدي إلى غرقها خاصة في العنابر الأمامية لسفن الشحن كما حدث للسفينة البريطانية Derbyshire حيث تسرب الماء من مقدمتها وغرقت.

- تتسبب حركة الأمواج العنيفة في درفلة السفينة وتحركها الترددي العرضي والطولي والرأسي ، مما يؤدي إلى تزحزح البضائع وميل السفينة .
- إذا كانت الأمواج عمودية على بدن السفينة ينتج عنها درفلة عرضية وميل للسفينة ، وقد يؤدي إلى تحرك البضائع .

إذا كانت الأمواج خلف السفينة :

- إذا كانت سرعة انتقال الموجة مساوية لسرعة السفينة ، فإن السفينة تستدير عنوة نحو الرياح . Broaching .
- انزلاق السفينة على الموجة Surfing وانحرافها عن خط سيرها وميلاتها على جانبيها .
- ركوب الموجة مؤخرة السفينة Pooping عند انكسار الموجة على السفينة ، ويشكل هذا النوع خطورة على السفن ذات الحد الحزب الصغير .

لذلك عندما تكون الأمواج عنيفة ومرتفعة يجب استخدام المستشعرات لمعرفة الإجهاد الذي تعانيه السفينة وتغيير خط سيرها إلى الأحسن ، أو تحويل المحركات من جهة إلى أخرى طبقاً للحالة وتبعاً لذلك قامت هيئة التصنيف اليابانية بدراسة تأثير الأمواج على السفينة في المحيط الهادئ بتطوير أنظمة ذكية من المستشعرات موضوعة في عدة أماكن بالسفينة وتم عمل رسم بياني للنتائج المتحصل عليها لدراساتها واستخلاص النتائج وإجراء تحويرات عند بناء السفن حتى تقاوم قوة صدمة الأمواج ، مع الأخذ في الحسبان العوامل الأخرى.



شكل 7 - 12 تأثير الأمواج على سرعة السفينة الزمن بالشواطئ

العلاقة بين التيارات والأمواج

عندما تتقدم التيارات في اتجاه الموجة فإنها تتسبب في زيادة طولها وتقص ارتفاعها ، وعندما تكون التيارات عكس الموجات فإنها تؤثر تأثيراً عكسياً بحيث يقل طولها ويزداد ارتفاعها والتيار العكسي القوي يسبب في انكسار الأمواج. أما التيارات المحبطة والمتحركة بزاوية مائلة على اتجاه الموجة فلها تأثير صغير ، في حين أن تيارات المد القوية والعمودية على مجموعة الأمواج قد لوحظ بأنها تقضي عليها في فترة زمنية قصيرة.

التنبؤ بالأمواج Wave Forecasting

تلعب حالة البحر واستقرار الهواء دوراً كبيراً في حجم الموجة، ويمكن التنبؤ بالأمواج ، وذلك بأخذ قراءات بين درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة البحر وتأثير المياه الضحلة على الأمواج وانكسار الأمواج والمذر. ولا يعتمد طول الموجة على سرعة الرياح فقط ولكن على المنطقة التي هبت عليها الرياح .

وفي البحار يستعان بالخرائط الجوية والنشرات الجوية والتحذيرات الملاحية لتحديد تأثير الموجة على البحر شبه المغلق ، وذلك على أقرب شاطئ في الاتجاه الذي تهب منه الرياح ، والتنبؤ بالأمواج الطويلة يحتاج إلى منطقة ممتدة دون حواجز إلى مئات الأميال في المياه العميقة. أما التنبؤ بالأمواج المتسعة جداً فيحتاج إلى آلاف الأميال ، أي أن الانبعاج البحري يتحرك في منطقة بسرعة تقترب من نصف سرعة الرياح ويمكن التنبؤ التقريبي بزمان وصولها بمعرفة خريطة الطقس وتحديد سرعة الرياح والمكان.

أعلى فترة للأمواج في البحار المغلقة الصغيرة أو البحيرات محددة بأكبر مسافة يمكن للسرعة أن تقطعها دون أن يعترضها عائق وليس بأقصى سرعة.

التنبؤ بالأمواج في الميناء يعتمد على محطة الأرصاد التي يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر في حركة الأمواج وتأثير قاع البحر وطبوغرافية الساحل والحالة الجوية المرصودة والمسجلة لفترة زمنية طويلة .

تخفيض قوة الأمواج

تخفيض قوة الأمواج بواسطة الزيت الثقيل نباتي أو حيواني ، وكذلك البترول الخام وخصوصاً في المياه العميقة .

المجازولين والكيروسين لهما قوة تأثير صغيرة ولهم أضرار بالبيئة البحرية. عندما تكون الأمواج عنيفة ومرتفعة تستخدم المستشعرات لمعرفة الإجهاد الذي تعانيه السفينة وتغيير خط سيرها إلى الأحسن أو تحويل الحمولات من جهة إلى أخرى طبقاً للحالة ، وبناء على ذلك قامت هيئة التصنيف اليابانية بدراسة تأثير الأمواج على السفينة في المحيط الهادئ بتطوير أنظمة ذكية من المستشعرات موضوعة في عدة أماكن بالسفينة ، وتم عمل رسم بياني للنتائج المتحصل عليها لدراساتها واستخلاص النتائج لاستخدامها في إجراء تغييرات عند بناء السفن لتقاوم قوة صدمة الأمواج ، مع الأخذ في الحسبان العوامل الأخرى.

كما قامت هيئة التصنيف النرويجية بدراسة تأثير الأمواج على السفينة وذلك طبقاً للأشكال التالية.

WAVE LOAD ANALYSIS

The WaveLoad module is a semi-automated structural analysis capability that is used to model and compute responses. Utilizing a hybrid 3-dimensional FE model, the user is able to define a 3D model of the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment.

1. 3D Model

The user is able to define a 3D model of the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment.

2. 3D Model




The user is able to define a 3D model of the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment.

3. 3D Model

The user is able to define a 3D model of the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment.

4. 3D Model

The user is able to define a 3D model of the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment. The user is able to define the structure and its environment.



تحليل الأمواج

شكل 7 - 13

الغرق Foundered



غرق السفينة

يعتبر الطقس الرديء جداً السبب الرئيسي للغرق وذلك خلاف حوادث التصادم أو الجنوح أو غيرها من الحوادث ، وتعتبر العوامل الآتية ضمن العوامل المتسببة في غرق السفينة:

- الظروف المحيطة التي قادت إلى الغرق ، مثل الاصطدام بسفينة أو عائق تسبب في حدوث فتحات ببدن السفينة ..إلخ.
- انسحاب السفينة المتصادمة عن السفينة المصدومة مما سيكون سبباً في اندفاع المياه إلى مكان التصادم .
- جنوح السفينة وما يتسبب عنه من كدمات وانشاقات في البدن تتسرب منه المياه.
- سحب سفينة جانحة بها تسرب للمياه إلى مياه عميقة.
- عائم السفينة غير ملائم للمنطقة المبحرة فيها السفينة ولا توجد معلومات عن توازن السفينة.

- حالة السفينة : عيوب في السفينة لم تتم صيانتها أو أجلت إلى إشعار آخر، وجود إجهادات في الهيكل من عدمها.
- أعطاب في المعدات وأخطاء في بناء السفينة وطبيعة المواد المصنوعة منها وصمودها للعوامل الجوية .
- العوامل المؤثرة على التوازن مثال: التغيير في الهيكل ، والطبيعة ، والوزن، التوزيع غير المتوازن للشحنات ، خطأ في طريقة إجراءات تنظيم الشحن ، وتوزيع الصابورة ، والبسطح الحر للصهاريج ، وتزحزح وانتقال البضائع أو المياه التي دخلت السفينة ، كل ذلك يتسبب في إجهاد السفينة أو ميلانها .
- دخول المياه من خلال الفتحات والهوايات وفتحة الاستثناء من الطنبية والتقسيم الفرعية للأبواب والسدود المانعة للمياه والأنابيب المصدية.
- عدم قدرة المضخات على سحب المياه .
- الخطوات التي اتخذت لتجنب أو التخفيف من حادث الغرق مثل قفل جميع الفتحات بسرعة وبفاعلية في زمن الحادث وحصر المياه ومدى تأثيرها والإجراءات إذا اتخذت قبل الغرق لإنقاذ السفينة.
- حالة الطقس، واتجاه الرياح بالدرجات، ضغط الرياح، وسرعتها، والأمواج وطولها، وارتفاعها، واتجاه الأمواج بالنسبة بالدرجات ، المذر أو أية تيارات أخرى ، الرؤية .
- هل تلتزم السفينة بالتعليمات بالنسبة للمحافظة على التوازن مثل ملء الخزانات التي لم تؤخذ في الحسبان.
- زمن الغرق إذا حدثت إصابة وطريقة الغرق وزمن الاخلاء .

سفينة (1) الصيد Rosemount II والتي تصطاد بشباك التحويط والجـر وطولها 24.2 متر مبنية سنة 1975 .

كانت السفينة تصطاد بالصيد المزدوج التحويط والجـر مع سفينة صيد أخرى واسمها Morning Star

الحالة الجوية : الرؤية ضعيفة مع ضباب هابط .

الوقائع :

سفينة الصيد Rosemount II مطقمة بسبعة أفراد ، وبينما تسحب شباكها اكتشف غمر في حجرة الآلات من قبل أحد أفراد الطاقم والذي ذهب لتشغيل المحرك ،



وكانت المياه فوق صفائح الأرضية لحجرة المحركات وكان إنذار السرّينة غير شغال وتم تبليغ خفر السواحل ، ونتيجة للرؤية الرديئة لم تتمكن الطائرة المروحية من إلقاء مضخة للسفينة لضخ المياه منها .

وبينما الغمر مستمر ومنتشر في الحجرة الخلفية انتقل الطاقم إلى السفينة Morning Star ، وغرقت السفينة بعد خمس ساعات ونصف من بداية اكتشاف الغمر .

قبل رحلة سفينة الصيد Rosemount II تم نزع واستبدال مانع التسرب الخلفي وركب محبس Sea Cock للمياه الباردة.

من خلال التحقيقات اتضح ما يلي :

- يعتبر هذا الحادث شائعاً بين سفن الصيد واكتشاف الغمر يأتي دائماً متأخراً نتيجة لعدم وصول إنذار السرطنة ، إما لتعطّلها أو قفل المفتاح .
- يحدث الغمر نتيجة تسرب الماء من هيكل السفينة أو وجود عطل في جلبة الخلفية (Stern Gland) وأغلب الحالات هو عطب في الأنبوب الموصل للمياه المالحة الباردة وعدم القدرة على عزله .
- استبدال مانع التسرب الخلفي وتركيب محبس للمياه الباردة ليس له علاقة بالحادث ولكن يجب على الريان أن يأخذ في الاعتبار فحص جميع الأنابيب الحاملة للمياه الباردة والمحابس. وإن الاكتشاف المبكر لأي عيب يسهل عملية الإصلاح ، ويزيد من فرص الإنقاذ وحصر المشكلة .
- يعتبر إنذار السرطنة المراقب الصامت في حجرة الآلات غير المطقمة ويجب فحصه والتأكد من تشغيله .
- الطائرات المروحية تعتبر أحسن دعم لإنقاذ الأرواح حول السواحل ولكن قدرتها محدودة في الضباب
- يجب على جميع أطقم سفن الصيد إجراء الدورات المتخصصة في الإنقاذ والسلامة .

جر المخطاف


يحدث جر المخطاف نتيجة للرياح والتيارات البحرية وعدم مسك المخطاف جيداً في القاع والذي يعتمد على عدة عوامل (1)، منها :

- عواصف ومنخفضات جوية وأعاصير.
- تغير حالة الطقس إلى الأسوأ .
- عمق المياه .
- فترة انتظار السفينة على المخطاف .
- نوع الجنزير والمخطاف.
- نوع الآلات والفترة الزمنية لتجهيز المحركات.
- المساحة المائية المتاحة التي تتطلبها دائرة دوران السفينة.
- إلقاء المخطاف بطريقة خاطئة
- عدم الأخذ في الحسبان عند رمي المخطاف: طول السفينة ، حمولة السفينة ، والاستقبال على طول غير كاف للجنزير .

إلقاء المخطاف

يجب أن تكون المخاطيف جاهزة للإلقاء في حالة :

- مواجهة سفينة وعدم القدرة على السيطرة على خط الإبحار .
- عطل بالآلات .
- ظهور حالة خطر تحتاج إلى إيقاف السفينة.



رسم يبين أقل طول من الجنزير الملقى بالنسبة لعمق المياه

شكل 7 - 15

ويجب تجنب إلقاء المخطاف في الأماكن التالية :

- في القنوات والمضايق والأنهار.
- عند الاقتراب من الموانئ وأماكن دخول وخروج السفن منها.
- في المناطق التي تكثر فيها حركة مرور السفن .
- في الأماكن الغير مخصصة للإرساء .

رست (1) سفينة الحاويات الألمانية كلويس Columbus Victoria في منطقة الإرساء الساعة 2300 من يوم 1996/11/17 في ميناء خليج Phillip وألقت السفينة خمسة أقفال من المخطاف الأيسر ، وكان غاطس السفينة الأمامي 6.3 متراً والخلفي 7.25 متراً ووضع ملاحظ في برج القيادة .

في الساعة 12.20 من يوم 1996/11/17 ألقت الناقلة الصهريجية الحاملة للمواد الكيميائية Sampet Hope وحمولتها شحنة غير متطابقة (نوع كيروسين مذيب) في الصهاريج الأربعة المركزية وترفع علم ليبيريا ، أربعة أقفال ونصفاً من مخاطيفها شمال وشرق السفينة الألمانية .

الحالة الجوية : الطقس حسن وتهب الرياح جنوبية جنوبية غربية اتجاه الجانب الغربي سرعتها 8 عقد .

الوقائع

- وضع ملاحظ في الناقلة الليبيرية في برج القيادة .


- في الساعة 14.00 ، من يوم 17 نوفمبر (الحرث) تراجعت الرياح وازدادت قوتها .

- في الساعة 18.00 ، سجلت الرياح في مركز مراقبة الميناء اتجاه جنوب غرب سرعتها تتراوح بين 17 و 25 عقد .

- في الساعة 22.00 ، اتجاه الرياح جنوبي وسرعتها من 21 إلى 31 عقد ، ووصلت سرعتها تقديراً إلى 35 عقد مصحوبة بأمطار .

حالة البحر : أمواج متلاطمة ومتلاحقة .

- في الساعة 22.15 ، تقريباً اكتشف ضابط المناوبة للسفينة الألمانية أن سفينته تجر وتم إبلاغ الريان وحجرة المحركات لتشغيلها (تحتاج محركات السفينة حوالي 20 دقيقة لتكون جاهزة) .



مكان الحادث

شكل 7-16

- في الساعة 22.20، تقريباً لاحظ ضابط المناوبة للناقلة الليبيرية أن السفينة الألمانية تجر في اتجاهه مع وجود خطر تصادم فاستدعى ضابط المناوبة الريان.
- في الساعة 22.26، تم تبليغ حجرة محركات الناقلة الليبيرية .
- في الساعة 22.30، تقريباً بدأ طاقم الناقلة في وضع الرافعات لاقترباب السفينة الألمانية من سفينتهم .
- ما بين الساعة 22.32 و الساعة 22.33 اصطدمت السفينة والناقلة وكانت الصدمة الأولى في مقدمة قاطوع التصادم للناقلة وفي نفس الوقت ألقت السفينة الألمانية المخطاف الآخر ولكن هذا لم يمنع السفينة من الجر.
- في الساعة 22.36، حدث التصادم الثاني .
- في الساعة 22.40، كانت الآلات الناقلة جاهزة للمناورة .
- في الساعة 22.50، بدأت الناقلة في المناورة ورفع المخطاف الساعة 23.05، ورسّت السفينة الساعة 23.30، بإلقاء سبعة أقفال جنوب موقعها الأول .

ومن خلال نتائج التحقيقات اتضح ما يلي :

- لم يأخذ ضابط السفينة الألمانية وريانها في الاحتياط حساب زيادة قوة الرياح وإمكانية جر المخطاف.
- استمر زمن تجهيز المحرك للسفينة الألمانية وقتاً طويلاً في تلك الظروف ، ويجب أن تكون الآلات جاهزة للاستخدام الفوري .
- يجب عدم إلقاء المخطاف في مكان يصعب رفعه أو في مكان يسهل جره .
- ريان وضابط النوبة للناقلة وطاقمها عملوا ما في وسعهم لتفادي التصادم .

حوادث الجنوح والشحط STRANDING AND BEACHING



جنوح

يعتبر الخطأ الرئيسى فى عملية جنوح السفينة هو عدم تحديد موقع السفينة بالضبط والذي يرجع إلى عدم جدارة الریان أو الضابط المناوب أو اعتماده على الأجهزة وأهماله فى ملاحظة موقع السفينة عن طريق الرؤية والأجهزة التقليدية وكذلك العطب فى الآلات وجهاز التوجيه مضافاً إليها حالة الطقس .

- أخطأ من موجه الدفة وإخفاق فى وضع مراقب مؤهل لهذا العمل ، وتغيير الدفة من الموجه الآلى إلى الموجه اليدوى .

- عدم التنبؤ مقدماً بالحالة الجوية والحصول على النشرات الجوية وتخطيط الرحلة.

- الملاحة فى القناة أو الممر الملاحي حيث يكون عمق المياه اقل من غاطس السفينة.

- مناورة خاطئة للابتعاد عن سفينة على المخطاف أو تغيير خط سير بالقرب من الشواطئ أو مداخل الموانى .

- الإبحار بالقرب من الشاطئ أو الساحل خاصة عند الاقتراب من منحى أو الرصيف المستد مع المياه الضحلة.

- فشل فى الإبحار فى القناة فى داخل الحدود الموضحة .

- وقد وقع حادث جنوح بسفينة إيطالية فى القناة الضيقة لأبو كماش فى الساعة 12.06 من يوم 2002/12/3 وكانت سرعة السفينة 4.3 عقدة وشحطت على بعد 50 من الشادوره رقم 8 - 9 وتم تفريغ مياه الصابوره لتخفيف وزنها ويرجع سبب الحادث إلى إهمال من الريان بالرغم من وجود شمودورات تدل على الأعماق وقد قامت قاطرات الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية بمجهودات جبارة لإعادة تعويم السفينة بالتنسيق مع الميناء ونجحت فى ذلك ولم تحدث أضرار للسفينة حيث أبحرت بعد ذلك.
- أخطاء فى قراءة الأجهزة والخرائط والتقدير والتفسير وقراءة مجس الأعماق .
- خرائط بحرية غير مصححة أو قديمة .
- عدم توافر جداول للاتحافات المغنطيسية أو الجداول غير دقيقة فى حالة الاعتماد عليها فى حالة استخدام البوصلة ، وأخطاء فى مقارنة قراءة الجيوبوبوصلة والبوصلات المغنطيسية .
- العادة الشائعة بالاعتماد على العوامات وترك وسائل المساعدات الأخرى للتأكد من الموقع .
- فشل فى استخدام الأجهزة وعدم الاستفادة من المساعدات الملاحية أو عدم توافر مساعدات ملاحية مسموعة ومرئية أو عدم معرفتها وفهمها .
- مشاكل فى المياه الضيقة ومدى اتساع المياه الصالحة لأجراء المناورة .
- مياه أقل عمق من المتوقع نتيجة الجزر المنخفض الغير عادى أو وجود ترسبات .
- الغاطس التقريبي وقت الحادث والعمق المبحرة عليه السفينة ومقارنته بالعمق بالخريطة البحرية.
- ميل السفينة نتيجة لتحرك البضائع الغير مثبتة أو دخول مياه البحر إليها وعدم القدرة فى السيطرة عليها .
- تصادم مع سفينة أخرى مما قد يؤدي إلى تسرب المياه بداخلها وجنوحها إذا كانت المياه غير عميقة .
- نقص فى وسائل الإدارة فى برج الملاحة .

الجنوح الاختياري



- قد تضطر أحياناً سفينة إلى الجنوح لفترة زمنية معينة حتى تستعيد أنفاسها والتقليل من الضرر بدلاً من الغرق ، وذلك بسبب:
- تصادم مع سفينة أخرى يؤدي إلى وجود ثغرات وفتحات تتسرب منها المياه مما يؤدي إلى غرقها.
- وجود مياه أكثر مما تتحمل السفينة نتيجة لوجود حريق وعدم تفريغ المياه بسرعة لعدم قدرة المضخات على تفريغ المياه المتراكمة .
- عدم اتزان السفينة وعدم السيطرة عليها .
- اختبار مكان الجنوح.
- يلعب الحظ دوراً كبيراً في مكان الجنوح ، فقد يكون القاع رملياً ويجب دراسة الخريطة البحرية واختيار أفضل مكان موجود في تلك المنطقة .



شكل 7 - 17

الخريطة البحرية مبين عليها الأعماق والأماكن الضحلة واختيار المكان المناسب للجنوح الاختياري

- الجنوح من مقدمة السفينة نحو الساحل إذا كانت مقدمتها متضررة ، ومن مؤخرتها إذا كانت مؤخرتها متضررة أما إذا كان التلف من المنتصف فيفضل جنوحها من المؤخرة على الساحل ، وذلك للتقليل من دفع التيارات والرياح حتى تواجه مقدمتها هذه التيارات والرياح أكثر من مؤخرتها .



شكل 7 - 18 الجنوح من مؤخرة السفينة



السفينة منتصفها متضررة وهي متأثرة بالرياح والتيارات
والمضروض جنوحها من المؤخرة

شكل 7 - 19

- الانتباه إلى عملية إخراج السفينة ، إذ قد يزداد اندفاعها نحو الساحل طبقاً للظروف الموجودة من مذر وحالة الطقس .

- العمل على الإسراع على إصلاح التلف قدر الإمكان والإمكانات وتعديل مياه الصابورة أو تفريغها .

بعد الجنوح

- إيقاف محركات السفينة فوراً.
- قفل جميع أبواب السدود .
- قياس مستوى الماء في الصهاريج وتحديد مكان التسرب .
- وصف لمكان الجنوح ، شكل قاع البحر: صخري ، طيني .
- حالة الطقس في الساعات المقبلة هل هي في تحسن وهل يمكن أن يعتمد على ارتفاع المد في تعويم السفينة.
- انحراف السفينة بعد الجنوح ومقدار الانحراف واتجاهه وقوة واتجاه التيارات البحرية.
- حمولة السفينة وكمية الشحنة من وقود ومياه وإمكانية تخفيفها بنقلها من السفينة .
- وجود مساعدة من عدمها من قاطرات وصنادل ومواعين وسفن لتخفيف الحمولة ونقلها لتقليل قوة الاحتكاك بتخفيف حمولة السفينة ، أو نقل بعض البضائع من جهة لأخرى لتخفيف الوزن وإعطاء قوة دفع للسفينة إلى أعلى.
- مدى تسرب المياه من عدمها في السفينة وموازنتها للسيطرة عليها .

النوم

يستمر النوم الطبيعي طيلة ساعات الظلام ما بين الساعة 22.00 إلى 06.00 ، لأن الدماغ هو الذي ينظم آلياً طريقة النوم للشخص .

يعتبر النوم الراحة اللازمة للجسم ، حيث يجدد نشاطه وينتعش وتؤدي قلة النوم إلى تعب الجسم وإجهاد ونقص في أنشطة وأداء العنصر البشري والجسدي والعقلي والنفسي ، مما يؤثر على درجة تحمل الخطر وتقدير الأمور وقدرة الإنسان على الاستجابة للتنبيه مما ينتج عنه رد فعل بطيء للمواقف العادية أو الغير عادية أو الطارئة وعدم المبالاة. ويحاول الإنسان تصحيح نفسه طلباً للراحة ويكون عرضة للغفوة Micro Sleep النوم العفوي بدون رغبة الفرد) ، وهي مرحلة خطيرة تستمر ثواني أو فترة زمنية طويلة طبياً لمعدل اتزان الجسم لا يشعر بها الإنسان. ويكون الشخص النائم منعزلاً Perceptually Isolated وغير مدرك لما حوله ، وهذه الغفلة تقع فيها معظم الحوادث التي يواجهها أيضاً سائقو السيارات خاصة في الطرق الطويلة.

الأفراد الذين يشتغلون في المناوبة بحيث تكون فترة العمل ثابتة يمكن أن يتعودوا على فترات نوم مختلفة وتنظم الساعات البيولوجية ذلك ، أما الأشخاص الذين يحصلون على نوم غير مريح متقلب والمحتاجون الى النوم فلا يستطيعون التحكم في يقظتهم أو نومهم ، مما ينتج عنه عدم الحصول على راحة كافية ، مثل:

عدم النوم وزيادة في ساعات النوبة في حالات خاصة نتيجة للطوارئ أو العمل المفرط بالإبحار لفترة زمنية ، ثم تسلم النوبة والقيام بنوبة إضافية بالدخول أو الخروج من الموالي ، ثم تسلم النوبة دون أخذ قسط من الراحة.

- فقدان النوم نتيجة الضوضاء واهتزازات بالسفينة.

- استغلال أوقات الراحة في اللعب واللهو بدل النوم خاصة في سفن الركاب.

هذا ، ويمكن تعويض فقدان النوم المؤقت ، أما فقدان النوم المزمن والمشارك لفترة زمنية طويلة فمن الصعب تعويضه ويتطلب عرض الموضوع على الطبيب .

قد يضغط الإنسان على نفسه لقمهر رغبة النوم حيث يرسل المخ إشارات لإفراز الأدرينالين لتنشيط الجسم ، وقد لا تفلح محاولة التغلب على عدم النوم فيلجأ إلى تعاطي العقاقير الطبية التي تمنع الرغبة في النوم بالرغم من إرهاق الجسم وحاجته للنوم مما يقلل من انتباهه ، ويمتد مفعول العقاقير إلى يومين أو ثلاثة أما المنبه فيمتد تأثيره إلى ثلاث ساعات على الأقل ، والعقاقير الطبية لها تأثير ضار على الجسم وعلى أداء الشخص لعمله .

ومن خلال الدراسات لوحظ أن الإعياء يلعب دوراً مهماً في حوادث السفن يتراوح بين 15% و 30% وترجع الأسباب الرئيسية إلى عملية فقد النوم من حيث النوعية والمدة والتي تقدر في البحر بحوالي 6.8 ساعة مقارنة بالمنزل بمتوسط 7.9 ساعة. و أكبر فاقده في النوم يبلغ 76 ساعة في الاسبوع بنسبة 60% و متوسط الفاقده في النوم يبلغ 12 ساعة بنسبة 20% في اليوم. خاصة في سفن العبارات ذات الرحلات القصيرة ، ففي الشمانيات كانت كل ناقلة صهريجية عملاقة VLCC مطقمة بحوالي 40 ضابطاً وحالياً تطقم نفس الناقلة بأقل من نصف العدد. وأصبحت السفن تشتغل بالآوتوماتية (ذاتية الحركة) Automation عكس ما كان في السابق ، لذلك فإن الطاقم يقوم بأعمال فوق طاقته و بإجهاد أكثر من الزمن الماضي (تم تحديد ساعات العمل من قبل المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية) ويجب أن يكون أكثر اطلاعاً ومعرفة من البحارة السابقين.

كانت سفينة (1) الخط الفرعي للحاويات Coastal Bay والتي حمولتها الإجمالية 2.481 طناً مبحرة من Dublin مساء يوم 2000/7/20 وهي في طريقها إلى Liverpool عن طريق ممر فصل حركة المرور البحري.

حالة الطقس: الطقس حسن والبحر هادئ وكثافة حركة المرور خفيفة.

قبل الساعة 23.00 تسلم الضابط الأول من الريان النوبة وكان لوحده في البرج وقفل إنذار التحذير للمناوبة بالبرج والسفينة مبحرة بالموجه الآلي ، وبعد 30 دقيقة أخذت الضابط الأول سنة من النوم (غفوة) واستمرت السفينة في إبحارها دون أن تغيير من مسارها طبقاً لبرنامج الرحلة حتى جنحت في خليج Church Bay الساعة 00.20 وتمت إعادة تعويمها مع أضرار خفيفة بالبدن.

ومن خلال نتائج التحقيقات اتضح ما يلي :-

- ليس غريباً أن الأشخاص المكلفين بسلامة الملاحة أصبحوا مرهقين ومن الخطر أن يشعروا بالنوم ، فأغلب المناوبين لديهم علم بالمخاطر لأخذ احتياطاتهم وللتقليل من فرصة وقوعهم في غفوة من النوم .
- يعتبر إنذار المناوبة الطريقة الوحيدة لضمان سلامة السفينة عند أخذ الشخص (سنة) من النوم وبقاء المناوب لوحده ومن الخطأ قفله والخطأ الأكبر عندما لا يكون الملاحظ موجوداً في موقعه.
- إنذار المناوبة لا يستطيع منع مناوب متعب جداً من النوم ، ولكن يمكن التغلب على المشكلة إما بإيقاظه أو باستدعاء الريان .



شكل 7 - 20

الصاعقة Thunderbolt

وهي نتيجة تفريغ شحنة كهربائية بين السحابة والسفينة عندما ينشأ فرق جهد كبير بينهما ، وتقدر قيمته بمليون إلى مليوني فولت .

تخرج من السحابة شحنة مرشدة تعتبر من العوامل المساعدة على بداية الصاعقة وحالما تلامس السفينة تكون قناة توصيل بينهما ، ويحدث تماس كهربائي يسبب شحنة ذات قوة مدمرة.



الصاعقة

حوادث الحريق (1)



الحرائق

السفينة مصممة ومصنفة على أساس الصمود لأي حريق لحماية العاملين على السفن ، وذلك سواء من حيث البناء ، بتقسيمات عمودية ورأسية أو عزل أماكن الإقامة ، أو الحد من المواد القابلة للاشتعال والتي تكون سبباً في الحريق ، أو حصر وإطفاء الحريق بالأجهزة أو الأنظمة لمكافحة الحريق أو اكتشاف الحريق.

ويعتمد انتشار الحرائق على :

- الأماكن التي توجد فيها النيران .
- المواد المحترقة .
- مساحة الحريق .
- العوامل الجوية مثل الأمطار والرياح .



شكل 7 - 21 مكافحة الحريق

الحرائق الكهربائية:

تحدث الحرائق الكهربائية في الغالب نتيجة لسوء استعمال المعدات والأجهزة بتحميل الأسلاك أكثر من طاقتها (الحسولة الزائدة) أو خلل بالأجهزة أو الدوائر الكهربائية أو الأسلاك .

تتسبب المصابيح الكهربائية في حرائق حتى لو كانت قوتها لا تزيد على 40 وات، وهي تضيء في حالة عدم وجود هواء بارد يمر من حولها خاصة الأنواع الصغيرة منها.

الحرائق بالآلات

تعتبر حرائق الآلات من أكثر الحرائق خطراً لوجود الوقود والأكسجين والحرارة .
الحرارة : أنابيب غاز العادم والبخار العالي والغلايات الواقعة بجانب المحركات.
الوقود : تسرب من الموصلات غير المحكمة الإغلاق والأنابيب والحرق المبللة بالزيوت والشحوم ، وتجمع بخار الزيوت من الجملة دون وجود وسائل تهوية.
الأكسجين : متوفر في حجرة الآلات بالإضافة إلى التهوية بالسفينة.

الحرائق بالمطابخ:

وهو نتيجة الزيوت والشحوم ووجود الحرق المبللة بالزيوت وعدم تنظيف المطبخ والمصدر الحراري من فرن الاشتعال والأماكن الساخنة القريبة.

حرائق أماكن الإعاشة والإقامة:

وتعتبر من الأماكن الخطيرة لقربها من بعض استعمال الأجهزة الكهربائية، كالمكواة وعبدة الكبريت والسجائر.

المخازن:

يعتبر الطلاء والمذيبات خطراً كبيراً إذا لم تقفل جيداً وتنظف.

مراقب الناقلات الصهرجية

وتعتبر من أخطر الحرائق في السفن ، ونادراً ما تنجو منها سفينة إذا انتشر فيها الحريق وقد يتطور إلى انفجارات | |



شكل 7 - 22 حريق في الناقل الصهرجية

سفينة الصيد De Kaper⁽¹⁾ والتي تصطاد بشباك الجر وطولها 31 متراً مبنية سنة 1985 ومسجلة سنة 1993 في السجلات البريطانية .

وبينما هي مشغولة في الصيد ، سمع إنذار الحريق في البرج والذي يشير إلى حريق في حجرة الآلات. وذهب الملاحظ بسرعة ليستطلع الأمر ولكنه وجد صعوبة في قفل باب مدخل حجرة الآلات والذي يترك حسب العادة المتبعة مفتوحاً لثقله وصعوبة تحريكه ، أما باقي أفراد الطاقم الأربعة فقد استخدموا الخراطيم وأجهزة الإطفاء وحاولوا قفل الباب ولم يستطعوا لانتشار النيران التي تتغذى من الزيت الوقودي من الخزانات القريبة منها والمستخدمه يومياً في الخدمة ، وتتهوى من الباب الخارجي المفتوح ؛ مما زاد في صعوبة الإطفاء وانتشار النيران بسرعة إلى أماكن المعيشة وحجرة القيادة .

السفينة مجهزة بالهالون ومعدات إخماد النيران ولكن لم يستطعوا الوصول إليها لوجودها في أماكن المعيشة مباشرة خارج حجرة الآلات وقريباً من مركز النيران .

وعندما فقد الطاقم الأمل في مكافحة النيران قرر إخلاء السفينة وشغل جهاز EPIRB ومشاعل طلب النجدة ، واستطاعت سفن الصيد القريبة مساعدتهم حيث وصلوا بأمان وتم جر سفينة الصيد واعتبرت ضمن الخسارة الكلية .

من خلال التحقيقات لـ : MAIB

- وجد أن سفينة الصيد معفية من المتطلبات الخاصة بمعدات انتشار النيران وهي مصممة لتحتوي النيران وتمنع سرعة انتشارها .
- أسباب الحريق شرارة تفريغ من النضائد حيث انتشر حريق بسيط بالقرب من خزانات الوقود الزيتي القريبة منها ونتيجة لخطأ في صمام القفل سمح بتغذية الحريق .
- إمداد النيران بالوقود والهواء والسماح لها بالانتشار دون قفل الأبواب والمصدات المانعة لانتشار الحريق إضافة إلى عدم الإسراع لإخمادها ، كل ذلك أدى الي أصبحت النيران خارج السيطرة .
- نظافة الآلات وصيانتها تقلل من أخطار الحريق .

السفينة الروسية (1) ماريا Maria للحمولة العامة حمولتها الإجمالية 2.740 طناً وهي راسية لتفريغ حمولتها بواسطة روافع الميناء .

السفينة مجهزة بمفاتيح أمامية محفوظة في صندوق لمنع دخول المياه إليها وتمنع فتحها إلا للأشخاص المصرح لهم .

في الصباح الباكر عندما كان أحد المولدات يشتغل حدثت إضاءة متقطعة ، واكتشف دخان بالقرب من المفاتيح الكهربائية الرئيسية وقفل مولد الديزل .

ذهب الكهربائي إلى حجرة الآلات لاكتشاف ماذا يحدث ومعرفة مصدر الاشتعال حيث شوهد حريق خلف المفاتيح الكهربائية وحاول فتح الصندوق ولكنه تراجع نتيجة الدخان .

ارتدى المهندس الثاني ملابس الحماية وأسطوانة الأكسجين وحبل النجاة ودخل حجرة الآلات واستخدم ثاني أكسيد الكربون للإطفاء ، وتم إخماد النيران .
لم يستطيعوا الاتصال لانقطاع الكهرباء ، وبعد عشر دقائق أصبح من المستحيل الدخول إلى حجرة الآلات بصورة عادية ، وبعد فترة وصلت خدمات الطوارئ وتم التأكد من إطفاء النار .

من خلال التحقيقات اتضح ما يلي :

- تنقسم المفاتيح إلى ثلاثة أقسام كل منها متصل يدويا بموصل على هيئة ذراع مثل السكين يرتفع وينخفض ليفتح أو يقفل الكهرباء .
- بدأ الحريق في أحد الموصلات وانتقل إلى الآخر .
- وجود جزئيات زيوت وغبار بالقرب من الموصل والذي أذكى النار لفترة زمنية بسيطة .

التوصيات

- يجب فحص المفاتيح الكهربائية وإجراء الصيانة بانتظام طبقاً لتعليمات المصنع .
- يجب فحص التوصيلات جيداً وباعتناء .
- يجب أن تكون جميع الموصلات في مكان آمن ونظيف وجاف .
- يجب وجود شخصين على الأقل واحد للإطفاء والآخر لضمان خروج ومساعدة رجل الإطفاء .
- يجب أن تكون التعليمات والرسومات بلغة مفهومة من قبل الطاقم .
- يجب أن يلم الضابط المراقب أثناء توبته بالإجراءات اللازمة للاتصال بخدمات الطوارئ في حالة الضرور .

التلوث البحري Marine pollution



يعتمد العالم بصفة عامة على البترول ومشتقاته ، حيث يمر أكثر من 4 ملايين طن من الزيوت عبر المحيطات والبحار كل يوم نتيجة للتقدم التكنولوجي الحديث والتوسع في استخراج البترول من اليابسة أو البحر وزيادة المنصات البحرية وعدد السفن والناقلات وحجمها وتقدم عمرها والنقص في عمليات التخريد ، مما أدى إلى زيادة حوادث التصادم والجنوح وما سببته الناقلات من تلوث للبيئة إضافة إلى ما تحتويه مياه الصابورة من كائنات عضوانية مائية Harmful Aquatic organisms والبكتريا والبلنكتون وجراثيم Bacteria Plankton Spores Eggs ... و قد صدر القرار أ (20) 868 بالخصوص يتعلق بتفاصيل مشكلة مياه الصابورة المنتقلة والتي تقدر بحوالي 10 بلايين طن كل سنة ، إضافة إلى مشاكل التلوث بالقمامة والمياه سوداء .



شكل 7 - 24



شكل 7 - 23



شكل 7 - 25
تفريغ مياه الصابورة



شكل 7 - 26
حركة الناقلات الصهرجية

تفريغ وشحن مياه الصابورة من قبل الناقلات الصهرجية العملاقة للزيوت الخام لسنة 1996 (المصدر DNV) وتسبب في منطقة البحر الأبيض المتوسط 194 مليون طن من مياه الصابورة ويمكن أن تصنف على أساس عالية الخطورة.

عرف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والإنسان سنة 1972 التلوث كما يلي :

التلوث هو إدخال الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر لأية مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية بما في ذلك مصبات الأنهار ، مما ينتج عنه آثار ضارة نتيجة ما تسببه

هذه المواد من أضرار لمصادر المياه وأخطار على صحة الإنسان وإعاقة للنشاطات البحرية ، بما في ذلك صيد الأسماك وما يسببه من إفساد لنوعية ماء البحر . ويعتبر التلوث البحري جزءاً من هذا التعريف .

وقد كان التلوث البحري في السابق محدوداً وغير ذي أهمية ولم ينظر له بعين الاعتبار إلا بعد نشاط استخراج البترول وكثرة الحركة التجارية للناقلات الصهرجية وكبر حجم هذه الناقلات خاصة بعد إغلاق قناة السويس إذ تعتبر الناقلات الصهرجية مسئولة عن شحن أكثر من 40% من الطاقة العالمية المطلوبة كزيت ، وأصبحت كارثة التلوث تؤخذ بعين الاعتبار وقد تستقيل حكومة أو وزير بسببها إذا اتضح إهمال في ذلك .

وبذلك تعتبر السفينة كالقنبلة الموقوتة نظراً لما تحتويه من زيوت إضافة إلى مواد سامة ومضرة (بضائع خطرة) ، ومياه سوداء وقمامة وانبعاث غازات بدرجة كبيرة من أكسيد الكبريت SO_2 في الغلاف الجوي نتيجة احتراق وقود زيتي وأكسيد النيتروجين NO_2 من محركات الديزل وانبعاث في الغلاف الجوي مواد عضوية طيارة مركبة من شحنات المنتجات النفطية وغازات تتسبب في نقص كمية الأوزون في الغلاف الجوي ، مثل كلوفلوروكربون وأكسيد الكبريت والنيتروجين .



شكل 7 - 27

انبعاث غازات من السفن في الغلاف الجوي نتيجة احتراق وقود زيتي

وقد اضطرت المنظمة البحرية الدولية لعقد اتفاقيات توجت بأول معاهدة سنة 1954 ولم تستمر كثيراً لأنها لم تواكب التطورات الحديثة في السفن ، إذ إن متوسط حمولة السفينة الوزنية في ذلك الوقت كانت حوالي 30 ألف طنناً وأكبر السفن حمولتها الوزنية 45 ألف طنناً .

وكان نتيجة إقرار معاهدة ماريبول سنة 1978/73 والملاحق انخفاض كمية التلوث بمقدار 60%، ويبقى دور المواني في توفير تسهيلات للمياه القذرة والصابورة وفضلات البضائع والقمامة والمياه السوداء والتي تعتبر حلقة من سلسلة منع التلوث البحري من السفن. وعدم توفير التسهيلات سوف يعرقل التنفيذ الكامل للقواعد الخاصة بمنع التلوث البحري .



شكل 7 - 28 تكديس القمامة بالسفن

وبعد قفل قناة السويس التي كانت تعتبر الشريان الحيوي لازدادات حمولات الناقلات لدواعٍ اقتصادية بسبب المرور عن طريق رأس الرجاء الصالح ، ووصلت حمولة السفن إلى أكثر من 150 ألف طن في سنة 1962.

وبلغت كمية الزيت ومشتقاته والتي تتسبب في تلوث البيئة وتشكل تهديداً خطيراً لها بحوالي 2.2 مليون طن متري سنة 1973، و 2 مليون و 731 ألف طن من سنة 1974 إلى سنة 1979، و 1.5 مليون طن متري سنة 1983... الخ .

وتعتبر حوادث التصادم سواء للناقلات الصهرجية أم للسفن الأخرى والمحتوية على زيت الوقود لتسيير محركاتها به من أسباب التلوث. ونظراً لارتباط التلوث بهذه المواضيع ، نلقي نظرة بسيطة عليه .

أسباب تسرب الزيوت Causes of Spills

توجد عدة أسباب لتسرب الزيوت وتختلف كمية الزيوت المتسربة حسب الحالات، ويمكن تجميعها في ثلاثة أقسام :

- نتيجة عمليات الشحن والتفريغ والتزود بالوقود ويسمى بالعمليات Operation.
- نتيجة للحوادث البحرية ويسمى قسم الحوادث Accidents .
- المعلومات غير متوافرة عن هذا القسم أو يختلف عن القسمين السابقين .



شحن الزيوت من المنصات



التزود بالوقود من الموانئ



شحن الزيوت من الأرصفة الممتدة في البحر

شكل 7 - 29
شكل يوضح مكان شحن الزيوت

جدول يبين أسباب تسرب الزيوت*

للسنوات 1974 - 2000

الكمية المتسربة	7 طن <	700 طن - 7	700 طن >	المجموع
الأمساب				
عمليات				
شحن وتفريغ	2763	297	17	3077
تزود بالوقود	541	25	0	566
عمليات أخرى	1165	47	0	1212
حوادث				
تصادم	159	246	86	491
جنوح	221	196	106	523
انهيار البندن	561	77	43	681
حرائق وانفجارات	149	16	19	184
أخرى غير معروفة	2217	163	35	2415
المجموع	7776	1067	306	9149

جدول 1-7

من خلال الجدول نلاحظ أن أغلب الزيوت المتسربة من الناقلات الصهرجية كانت نتيجة للعمليات الروتينية ، مثل الشحن والتفريغ والتزود بالوقود والذي يكون في العادة في الموانئ أو محطة الموانئ البحرية النفطية

أغلب كميات الزيوت المتسربة من هذه العملية صغيرة وحوالي 92% هي عبارة عن كميات أقل من 7 أطنان ولكن نتيجة لكثرة عدد مرات التسرب فإن الكمية تكون كبيرة .

حوادث السفن مثل التصادم والجنوح بصفة عامة ترفع الكميات المتسربة من الزيوت إلى أعلى نسبة وتزيد على 700 طن ، كما أن أكبر البقع الزيتية التي أقل من

700 طن وانخفضت بشدة ، ويختلف حجم البقع الزيتية المتسربة طبقاً للحدث ،
وتعتبر السواحل ومناطق الموانئ من أكثر المناطق تضرراً .



جنوح



تصادم



الناقلة الصهريجية بربر
جانحة على جزيرة شتلاند



انهيار بدن




حريق وانفجارات




مضاهى ومعامل تكرير

شكل 7 - 30 التلوث البحري وحوادث التسرب




Numbers of large spills (over 700 tonnes), 1970-2002




Quantities of oil spilled, 1970-2002 ITOPE

كمية وعدد الزيوت المراقبة

شكل 7 - 31




Causes of intermediate spills (7-700 tonnes), 1974 - 2002



Causes of large spills (>700 tonnes), 1974 - 2002 TTOPF


أسباب الزيوت المتسربة

شكل 7 - 32




شكل 7 - 33


مقارنة بين تسرب الزيوت من الناقلات الصهرجية وغير الناقلات حيث نلاحظ أن التسرب من غير الناقلات أكبر من الناقلات والتهم دائما تتجه نحو الناقلات



شكل 7 - 35



شكل 7 - 34



شكل 7 - 36



شكل 7 - 37 بقعة زيتية



شكل 7 - 38 تلوث الشواطئ




شكل 7 - 39 تلوث الأسماك



شكل 7 - 40 تنظيف الشواطئ




شكل 7 - 41 تلوث البحار ووفاة الأسماك



شكل 7 - 42

الموقع المختارة لأكبر الزبوت المرافقة
Locations of selected major oil spills



- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 Atlantic Empress | 11 Jakob Maersk |
| 2 ABT Summer | 12 Braer |
| 3 Castillo de Belver | 13 Khark 5 |
| 4 Amoco Cadiz | 14 Aegean Sea |
| 5 Haven | 15 Sea Empress |
| 6 Odyssey | 16 Kalina P. |
| 7 Torrey Canyon | 17 Assini |
| 8 Urquola | 18 Melita |
| 9 Hawaiian Patriot | 19 Walra |
| 10 Independencia | 20 Exxon Valdez |

HOPE

أكبر كميات الزيوت المراقبة

جدول يبين ملخصاً لـ 20 تسرباً زيتياً كبيراً ، وتوضح الخريطة فيما بعد مكان تسرب الزيوت.

اسم السفينة	السنة	مكان تسرب الزيوت	كمية الزيوت المراقبة بالأطنان
Shipname	Year	Location	Oil lost (tonnes)
Atlantic Empress	1979	off Tobago, West Indies	280,000
ABT Summer	1991	700 naut. miles off Angola	260,000
Castillo de Bellver	1983	off Saldanha Bay, South Africa	257,000
Amoco Cadiz	1978	off Brittany, France	227,000
Haven	1991	Genoa, Italy	140,000
Odyssey	1988	700 naut. miles off Nova Scotia, Canada	132,000
Torrey Canyon	1967	Scilly Isles, UK	119,000
Urquiola	1976	La Coruna, Spain	108,000
Hawaiian Patriot	1977	300 naut. miles off Honolulu	99,000
Independenta	1979	Bosphorus, Turkey	93,000
Braer	1993	Shetland Islands, UK	85,000
Khark 5	1989	120 naut. miles off Atlantic coast of Morocco	80,000
Jakob Maersk	1975	Oporto, Portugal	80,000
Aegean Sea	1992	La Coruna, Spain	72,000
Katina P.	1992	off Maputo, Mozambique	72,000
Nova	1985	The Gulf, 20 naut. miles off Iran	70,000
Wafra	1971	off Cape Agulhas, South Africa	65,000
Assimi	1983	55 naut. miles off Muscat, Oman	53,000
Metula	1974	Magellan Straits, Chile	53,000
Exxon Valdez	1989	Prince William Sound, Alaska, USA	37,000

جدول 2 - 7

كمية الزيوت المراقبة بالآلاف الأطنان

عدد مرات الزيوت المراقبة التي أكثر من 7 أطنان

السنة	700-7 طن	< 700 طن	السنة	700-7 طن	< 700 طن	السنة	700-7 طن	< 700 طن
1970	6	29	1971	18	14	1972	49	24
1973	25	32	1974	91	26	1975	97	19
1976	67	25	1977	65	16	1978	54	23
1979	59	34	1980	51	13	1981	49	6
1982	44	3	1983	52	11	1984	25	8
1985	29	8	1986	25	7	1987	27	10
1988	11	10	1989	32	13	1990	50	13
1991	27	8	1992	31	9	1993	30	11
1994	27	7	1995	20	3	1996	20	3
1997	27	10	1998	22	4	1999	19	5
2000	18	3						

السنة وكمية الزيوت المراقبة بالآلاف الأطنان

السنة	الكمية	السنة	الكمية	السنة	الكمية	السنة	الكمية
1970	301	1971	167	1972	311	1973	166
1974	169	1975	342	1976	369	1977	298
1978	395	1979	608	1980	103	1981	44
1982	11	1983	384	1984	28	1985	88
1986	19	1987	30	1988	198	1989	178
1990	61	1991	439	1992	162	1993	144
1994	105	1995	9	1996	79	1997	67
1998	10	1999	29	2000	12		


جدول 3 - 7

الموقع المختارة لأكبر الزيوت المراقبة



شكل 7 - 44

مطالبات التعويض طبقاً للرقعة الجغرافية



شكل 7 - 45

يتضح من الجداول والإحصائيات أن كميات الزيوت المراقبة وما خلفته من تلوث سبب قلقاً لدى المجتمع البحري الدولي بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة .

تسببت سلسلة حوادث الناقلات الصهرجية في الشتاء 1976 و 1977 في ازدياد الضغط على المنظمة البحرية الدولية. وهذه الأمثلة على حوادث التلوث من الناقلات :

- جنوح الناقلة تورى كانيون⁽¹⁾ Torry Canyon يوم 1967/18/3 في مدخل القناة الإنجليزية على مسافة 16 ميلاً غرب Land's end in Cornwall حيث اصطدمت بصخور Seven stones rocks وهي محملة بزيوت الخام الكويتي 119 ألف طن ونتج عن الحادث تسرب زيوت قدرت بـ 12.300 طن اعتبرت من أكبر الزيوت المراقبة في أوروبا في ذلك الوقت .



الناقلة تورى كانيون وهي جانحة

شكل 7 - 46

بنيت الناقلة في الولايات المتحدة الأمريكية في Newport News في ولاية فرجينيا وتعتبر الثالثة عشرة من الناقلات الضخمة في العالم في ذلك الوقت تحمل العلم الليبيري ومملوكة لشركة Barracuda tanker co. of Bermuda ومؤجرة إلى برتش بتروليموم British Petroleum ومشحونة بزيوت إتمام بالكامل من الكويت. جنسية الطاقم إيطاليون. وغاطسها أثناء إبحارها من الخليج العربي أكثر من 54 قدماً أما في منتصفها فكان أكبر غاطس 52 قدماً وأربع بوصات ، وهذا أكبر من الحد المسموح به للدخول إلى الميناء ويتطلب سحب جزء من شحنتها حتى يصبح عمقها مناسباً وهذا ما تم فعله في منطقة المخضات .

الربان وهو بهذه الرتبة منذ سنة 1952. العلاقة بين الضابط الأول والربان غير جيدة مما قلل من التعاون وتبادل الآراء بينهما ، الضابط الأول نوبته من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة وكان ضابطاً يتمتع بخبرة وكان قد صعد الناقلة منذ أكثر من سنة. الضابط الثالث وعمره 27 سنة ، بدأ إبحاره سنة 1959 كطالب حتى سنة 1966 حيث تحصل على ضابط مناب ، وكانت نوبته من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة وكان في برج القيادة.

عندما جنحت الناقلة وهي مجهزة طبقاً للاتفاقيات في ذلك الوقت ، ولم يكن بها جهاز Decca والمنطقة في ذلك الوقت تغطيتها ضعيفة وجهاز اللورن Loran غير شغال ، مجلس الأعماق شغال ، الناقلة بها جيروبوصلة وموجهها الآلي من النوع التقليدي الرادار شغال من نوع " Baytheon " .

أبحرت السفينة من الخليج عن طريق رأس الرجاء الصالح إلى جزر الكناري بسرعة متوسطة 16 عقدة ، تسلم الربان رسالة لاسلكية تفيد بأن السفينة يجب أن تنتظر حتى ارتفاع المذر لمدة 24 ساعة ، وكان بدون شك عاملاً له أهمية في قراره الأخير والمبيت في محاولته المرور بين Scilly Isles and Seven Stones ، وكان آخر تحديد موقع فلكي مساء يوم 17 مارس على مسافة أقل من 300 ميل جنوب جزر Scilly Isles وكانت السفينة في مسارها العادي ، عند تسليم النوبة من الربان إلى الضابط المناوب الساعة 02.40 ، ترك أوامر مكتوبة باستدعائه عند الساعة 06.00 أو عند ظهور جزر Scilly Isles على شاشة الرادار أيهما أقرب.

عند تسلم الضابط الأول للنوبة الساعة 04.00 كانت السفينة موجهة بالموجة الآلي بمسار 018 درجة وسرعتها التقريبية 15.5 عقدة.

حالة الطقس : الرياح شمالية غربية سرعتها 5 عقدة، البحر معتدل.

في الساعة 05.00 ، شغل الضابط المناوب الرادار على تدرج 40 ميلاً واستدعي الربان الساعة 06.00 طبقاً لتعليماته ولم تظهر جزر Scilly Isles على شاشة الرادار ، وفي الساعة 06.30 بدأت جزر " Scilly Isles " في الظهور على شاشة الرادار على مدى 24 ميلاً تقريباً من الجانب الأيسر لقائم المقدمة ، ودفعت الرياح والتيارات السفينة مسافة بسيطة إلى الشرق عن مسارها.

في الساعة 06.55 تغيير المسار إلى 006 درجة بوضع منارة Bishop Rock " في اتجاه مقدمة السفينة أو طبقاً لاعتقاد الضابط المناوب (وبالرجوع إلى الخلف من خلال إجراء عمليات حسابية للموقع الساعة 08.00 يتضح أن المنارة " St Mary " بدلاً من Bishop Rock في ذلك الوقت) وبلغ الريان الذي كان أمر بالسير في المسار الأول دون تغيير والضابط الأول غير واثق من إجابة الريان ، وعند اطمئنان الضابط الأول بأن السفينة سوف تمر بعيدة إلى الشرق أمره الريان بالسير في المسار 018 درجة ولا يعرف بالضبط لماذا اختار الريان هذا المسار . ؟

في الساعة 07.00 كانت السفينة ثمانية أميال غرب جنوب " St Mary " وحوالي 28 ميلاً من " Seven Stones " ولدى الريان متسع من الوقت في دراسة الخريطة والوصول إلى قرار.


ومن خلال التحقيقات اتضح :

- عدم وجود نسخة من مسارات الإبحار لجزر " Scilly Isles " .
- غير موصى بالمرور بين Scilly Isles and Seven Stones خاصة للنقلات العملاقة .
- عند تسلم الضابط الثالث لنوبته الساعة 03.00 لم يعتمد على الطريقة التقليدية لتحديد الموقع بواسطة الرادار والاتجاه .
- عدم الرجوع إلى خرائط التيارات البحرية .
- رفض الريان الموقع المحدد الساعة 0838 الموقع من الضابط الثالث .
- السفينة تبخر بالموجه الآلي وصعوبة تحويله إلى الموجه اليدوي بعد إجراء عدة محاولات غير ناجحة حتى جنوح الناقلة .
- عدم وجود خطة إبحار .
- المسار المختار غير صحيح .
- عدم وجود تعاون بين الريان والضابط الأول .
- عدم وجود إدارة بالبرج .
- اعتقاد الريان أن الاستمرار في المسار الأصلي لتفادي الجنوح في المياه الضحلة .

جنوح الناقله العملاقة أموكو كاديز (1) Amoco Cadiz

حملتها الساكنة 228513 طنًا ، مبنية في إسبانيا ، تحمل العلم الليبيري ،جنسية مالكيها أمريكي ، طاقمها إيطالي. جنحت في القناة الإنجليزية على مسافة 8 أميال شمال جزيرة أوشانت Ushat يوم 1978/3/17 وانكسرت على صخور De Portsall ، نتيجة عطل في نظام دفة التوجيه للسفينة مسبب من عيوب في تصميم ميكانيكية التشغيل.

حالة الطقس : الرياح هوجاء ، تهب من جنوب غرب والتيارات شرقية.



شكل 7 - 47 حادث الناقله أموكو كاديز

من خلال التحقيقات اتضح:

- يوجد اختلاف بين المسار المعدل والمسار المنحرف ، وأن المنارة La Jument الواقعة على صخرة منعزلة إلى الجنوب يمكن مشاهدتها وتعديل المسار بدقة ، وكذلك منارات جزيرة Ushat.
- من خلال الانطباع عن الطاقم يتضح أن الضباط غير مباليين بما يحدث .
- أمر الريان بإيقاف المحركات ورفع العلم الدال على سفينة ليست تحت السيطرة.
- لم يطلب الريان المساعدة ، حيث كانت القاطرة الألمانية للإنقاذ Pacific وقوة محركاتها 10 آلاف حصان تبعد مسافة 15 ميلاً عن الناقله إلا بالحصول على إذن

من مالك السفينة بالخصوص وهذا يعتبر عذراً غير مقبول .


- في الساعة 11.00 انحرفت السفينة نصف ميل جنوب شرق ومقدمتها 160 درجة وجانبها معرض للرياح والبحر ، وتخوف الريان من هذا الموقع . بلغ كبير المهندسين الريان بان آلية التوجيه تحت الإصلاح وأقنع الريان بأن مساعدة القاطرة ضرورية ، وطلب بالجهاز اللاسلكي : Bresrt أقرب نجدة وأقرب قاطرة لمساعدته واعطى موقعه واتصل مركز Bresrt بدوره بالقاطرة Pacific حيث غيرت اتجاهها نحو الناقله المنكوبة لتقدم لها مساعدة طبقاً لاتفاقية نموذج لويذر المفتوح Lloyd s Open Form agreement ولكن الريان يريد دفع مبلغ خدمات أو مبلغ ثابت والاتصال بمالك السفينة بشيكاغو للموافقة من عدمها ، واحتج قائد القاطرة على رفض الريان التوقيع على النموذج ، مما أدى إلى التأخير في عملية الإنقاذ حتى الساعة 12.55 حيث انحرفت الناقله 7 أميال تقريباً شمال غرب Ushat ، وكانت خطة الإنقاذ الابتعاد عن ساحل Brittany ودفع مقدمة الناقله إلى ناحية الغرب بحيث تكون القاطرة فوق الريح وتأخذ القاطرة موقعها يمين مقدمة الناقله ، ووجدت القاطرة صعوبة في تدوير الناقله العسلاقة أكثر من 20 درجة إلى اليمين ، وكان جذب الناقله بواسطة القاطرة في زوايا 180 درجة بالنسبة إلى مقدمة السفينة .

- بعد ساعتين من بداية القاطرة لعملها انحرفت السفينة إلى الجنوب الشرقي وتحركت ميلين إلى الشرق ، ولسوء الحظ كانت الرياح شمالية غربية واستمرت في الهبوب بنفس القوة .

- أمرت الشركة Bugsier والمالكة للقاطرة Pacific قاطرتها Simson الضخمة التي تبعد عن الناقله 150 ميلاً إلى الشرق بالإبحار إلى موقع الناقله المنكوبة ووصلت متأخرة الساعة 23.00 .

- كانت تجهيزات وحبال مؤخرة القاطرة Pacific غير ملائمة وكان من الضرورة إيقاف الآلات وأخذت السفينة موقعها المحتوم بانحرافها نحو صخور الشاطئ ، وتسربت الزيوت النفطية الساعة 21.04 وأمر الريان بإطفاء جميع الأضواء خوفاً من حدوث شرارة أو وجود مصدر كهربائي يؤدي إلى حريق أو انفجار بالناقله ، وبعد نصف ساعة اصطدمت الناقله بالصخور

مرة أخرى نتج عنه غمر حجرة الآلات ، وفي الساعة 0400 ، انشطرت الناقلة إلى قسمين .
ويعتبر جنوح الناقلة ككارثة بحرية ولم تحدث خسائر في الأرواح ، وقدرت الأضرار بمائة مليون
دولار ووصلت أضرار التلوث إلى الساحل الفرنسي حيث تسرب ما يعادل 2200 ألف طن من
البترول الخفيف الإيراني ؛ مما دفع الحكومة الفرنسية إلى التقدم بمشروع فصل حركة مرور السفن
عند جزيرة أوشانت وكاسكت Ushat, Casquets ، وإبعاد حركة السفن عن الشواطئ الفرنسية .



شكل 7 - 48 فصل حركة المرور في جزيرة أوشانت

كما اتخذت الحكومة البريطانية بالاتفاق مع الحكومة الفرنسية إجراءات سيادية
على بعض مساحات القنال الإنجليزي وتعديلات على الممرات ونظم السير
نتيجة حوادث عامي 76 - 77 ،

وقبرت المنظمة البحرية الدولية بعد حادث جنوح الناقلة أموكو كاديز عقد اجتماع
صدر على أثره - إضافة إلى اتفاقية سولس - بتزويد السفن بنظامي توجيه مستقلين
وإضافة بروتوكول إلى اتفاقية ماربول 78/73 .

الناقلة الصهرجية هافن Haven

انتشرت النيران في الناقلة هافن التي تحمل العلم القبرصي وحسولتها الكلية 109977 طناً وحدثت عدة انفجارات وذلك يوم 1991/4/11 بينما هي راسية على المخطاف على مسافة سبعة أميال بالنسبة لمدينة (جنوه) بإيطاليا، وكانت الناقلة تحمل حوالي 144 ألف طن من الزيت الخام، حيث انكسرت إلى ثلاثة أجزاء وغرق القسم الأكبر من السطح المنفصل عن البدن الرئيسي إلى عمق حوالي 80 متراً تبعته عدة أجزاء أخرى بعد عدة انفجارات، وذلك يوم 1991/4/14 وعلى بعد 1.5 ميل من الساحل. وقد قطر الجزء المتبقي من الناقلة إلى المياه الضحلة.

وقدرت كمية الزيت التي التهمت النيران بحوالي 10 ألف طن، كما تسربت كميات كبيرة من الزيوت ما بين ساحل جنوه وساقويا وإلى الجهات الغربية مسببة أضراراً لبعض السواحل الفرنسية وإمارة موناكو، وقد قدرت الخسائر بحوالي 7.7 مليون جنيه إسترليني.



شكل 7 - 49

الناقلة الصهرجية هافن Haven وهي تحترق

جنوح الناقله اليونانية أجن سي Aegean Sea

حملتها المسجلة 57.801 طن. جنحت أمام غرب ساحل إسبانيا الشمالي قرب كوررونا يوم 1992/12/3 ، وهي محملة بـ 80 ألف طن من النفط الخام من بحر الشمال ، ويعتقد أن سبب جنوحها اقترابها من الميناء بدون مرشد بحري في طقس رديء درجة (9) بمقياس بوفورت، حيث طلبت منها سلطات الميناء الدخول في هذا الطقس الرديء بينما هي في منطقة إرساء خارج الميناء وكان جهاز الرادار وقياس الأعماق مقفولين وهذا يرجع إلى إهمال الربان .

وفقدت الناقله قدرتها على السيطرة نتيجة جنوحها وانقسمت إلى قسمين وتسرب النفط وحدثت بها عدة انفجارات واشتعلت النيران بها لمدة يوم ، وساهمت الرياح في انتشار النفط بكميات لم تقدر وسحب النفط المنحصر في خلف الناقله بواسطة المنقذين. أما الخسائر طبقاً للمعهد الهيدروجرافي الإسباني والذي قدم إلى الحكومة الإسبانية في سبتمبر 1999 ، فقدرت بحوالي 84 مليون دولار لتعويض 60 جهة أغلبها في مجالات الزراعة السمكية ، وقدرت الخسائر حسب مندوب نادي الحماية والتعويض بأكثر من 179 مليون جنيه إسترليني تمت الموافقة على 44 مليون جنيه إسترليني ووجهت تهمة إلى الربان والمرشد بالإهمال.



شكل 7 - 50


جنوح الناقله اجن سي Aegean Sea الناقله وهي تحترق



شكل 7 - 51
جنوح الناقله اجن سى Aegean Sea بعد اطفاء الحريق



شكل 7 - 52
خريطة تبين جنوح الناقله اجن سى Aegean Sea



شكل 7 - 53

مسار السفينة اجن سى التقريبى ومكان الحادث

الناقلة الليبيرية برير Brear

حمولتها الإجمالية 44.989 طناً ، ومؤمنة بمبلغ 12.7 مليون دولار. وكذلك تأمين إضافي يغطي 6.3 مليون دولار.

تحمّل الناقلة العلم الليبيري وعمرها في زمن الحادث 17 سنة ، جنسية الربان وكبير المهندسين والمساعد يونانيون وباقي الطاقم فليبيني.

صادفت الناقلة يوم 1993/1/5 عاصفة هوجاء أثناء إبحارها من النرويج إلى كندا بالمصر الدولي للمياه البريطانية في قناة عرضها 22 ميلاً بين Sumburgh Head الواقع في الجزء الجنوبي من شيتلاند Shetlandes وجزيرة فيرو Fair Isle ، وهي في رحلتها من النرويج إلى كندا محملة 23 مليون جالون من الزيت الخفيفة من بحر الشمال ، وكانت سرعة الرياح 145 كلم / ساعة وحدث عطل في محرك الناقلة على بعد 11 ميلاً جنوب شتلند ، أدى إلى انحرافها على الساحل الصخري لجزيرة شيتلاند في اسكتلندا في طقس رديء وتسرب 84 ألف طن ثم انشطرت الناقلة إلى ثلاثة أجزاء وتسرب النفط كله في خلال أسبوع ، بما فيه وقود السفينة وشتتت الرياح النفط ووصل رذاذه داخل الجزيرة. وقد قدرت الخسائر بحوالي 72 مليون دولار ، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية لتشكيل لجنة للنظر في إمكانية منع وإبعاد الناقلات عن المياه الإقليمية .

حالة الطقس : الناقلة تحت تأثير رياح الهيروكين في ذلك الوقت .



شكل 7 - 54 حادث الناقلة برير

ومن نتائج التحقيقات اتضح:

انجرفت بعض أنابيب الصلب على السطح وكذلك هويات خزانات الوقود الزيتي والتي لها علاقة بالغلايات المساعدة وتستخدم في تسخين الوقود الزيتي للآلات الرئيسية حيث تضررت نتيجة لتسرب ماء البحر في خزانات الوقود ولم يتم اكتشافه بسرعة وتسبب في تلوث الزيت الوقودى وانتشار النيران في الغلاية الثانوية المساعدة ، ولم يستطع الضابط الثالث معرفة السبب حيث قفل الغلاية لترحيل عملها الروتيني ، كما لاحظ أن درجة حرارة الوقود الزيتي في الآلات الرئيسية قد انخفضت من درجتها العادية 120 درجة مئوية إلى 95 درجة مئوية ، وأبلغ كبير المهندسين .

في منتصف الليل وفي نوبة الضابط المهندس الثانى الفليبيني حاول مع اثنان من أفراد الطاقم تشغيل الغلاية بإشعال النار في الغلاية دون نجاح حتى فتح الضابط الثانى المساعد خط إمداد الوقود الديزل للغلاية فوجده ملوثاً بالمياه .

كبير المفتشين وهو كذلك مدير الإدارة بالسفينة صعد للسفينة للاطلاع شخصياً على سير العمل ، حيث لاحظ أن ضغط الغلاية ودرجة حرارة الزيت منخفضة وانشغال المهندس الثانى المساعد بالعمل في الغلاية وأن الآلة الرئيسية تشتغل بالديزل بدلاً من زيت الوقود . وسأل المهندس الثانى المساعد وأجابه بأن الضغط منخفض في الغلاية ، وأن خط إمداد الزيت الوقودى غير مشغل وأن الزيت الوقودى ملوث بالمياه الملحة طبقاً لاختباره .


جرت عدة محاولات لإشعال النار في الغلاية دون نجاح .

وفي الساعة 04.10 ، أخبر كبير المفتشين الربان أن المشكلة خطيرة لوجود تلوث في الزيت الوقودى بالمياه المالحة ، ونتيجة للدرفلة العرضية للناقلة فمن الصعب فصل الماء عن الزيت من أنظمة الوقود وأمر باللجوء إلى منطقة آمنة للإرساء وحل المشكلة .

قرر الربان مع كبير المهندسين اللجوء إلى Beatrice oil field في Moray Firth ، وليسوء الحظ فإن القوة الدافعة للناقلة قد توقفت وكذلك المولد الكهربائى ، اتصل الربان بخفر السواحل الساعة 05.15 وأبلغهم بأن الناقلة على بعد 10 أميال جنوب Sumburgh Head وأن الناقلة تنجرف بمعدل لا يقل عن عقدتين نحو الساحل الجنوبي لجزر شيتلاند وطلب السماح له باستدعاء قاطرات للمساعدة ، كما اتصل بالمالك في الولايات المتحدة الأمريكية .

من ملخص التحقيقات اتضح:

- يعتبر السبب الرئيسي لجنوح الناقلة الإخفاق في الآلات.
- أخطاء من الإدارة والربان .
- يعتبر المهندس الأول المساعد المسئول عن التأكد من الأنابيب التي جرفت ، والربان يجب أن يعلم ما تجره هذه المشاكل من مصائب ، ويجب اتخاذ إجراءات نتيجة لفقد الأنابيب وأن يأمر بالإصلاح بالتعاون مع المهندسين .
- الابتعاد عن منطقة الطقس الرديء في شمال المحيط الأطلسي شتاء .
- اعتقاد بأن الضرر سيتم إصلاحه أو من غير الضروري اللجوء إلى ميناء آمن.
- القرار الأسوأ الإبحار والأنابيب منجرفة في البحر ، ودون أخذ العواقب في الحسبان.
- تعتبر الشركة مسئولة عن اختيارها لهذا التوقيت والمسار . رغم أن الناقلة كانت في السابق تقوم بثلاث رحلات في نفس المياه دون حوادث ، ويبقى السؤال الموجه إلى الربان لماذا عرض سفينته إلى الخطر مع علمه بفقد وكسر الأنابيب وما ترتب عليها؟ وهذا خطأ طبقاً لاجتهاد وتقدير الربان Error of Judgement .
- لماذا لم يجر كشف على الأنابيب قبل إبحار الناقلة؟
- يلوم الربان بتركه الناقلة خوفاً على حياته ، وذلك بثلاث ساعات من اصطدامها بالصخور ، وهو يعتبر مسئولاً عن الطاقم ، عكس ما فعله ربان الناقلة Aegean Sea



شكل 7 - 55 خريطة تبين جنوح الناقلة برير في شتلند

الناقلة مارسك نافيجتر Maersk Navigator وحمولتها الكلية 142.488 طناً بنيت سنة 1989 وتحمل العلم الدنمركي ومحملة بحوالي 250 ألف طن من النفط الخفيف - اصطدمت مع ناقلة غير مشحونة سانكو هونور Sanko Honour حمولتها الكلية 47.344 طناً بنيت سنة 1976 وتحمل العلم الياباني خلال عبورها مضيق ملقا باندونيسيا يوم 1993/1/21 وعلى بعد 40 ميلاً من ساحل شمال سومطرة .

تسبب الحادث في تحطم البدن وتسرب الشحنة واندلاع النيران في كلتا السفينتين، ثم أخمدت وقدرت الخسائر بحوالي 85 مليون دولار .



شكل 7 - 56

حادث الناقله مارسك نافيجتر Maersk Navigator

جنوح ناقلة البترول العملاقة سى إمبرزس Sea Empress

بنيت سنة 1993 ، حملتها الكلية 77356 طناً وهي محملة بـ 130.994 طن من الزيوت الخام ، ومبحرة من Hounth Point أسكتلندا في طريقها إلى مصفاة ميلفورد هافن Milford Haven refinery قرب شواطئ ويلز ببريطانيا وعليها مرشد .

تحمل الناقلة العلم الليبيرى ، لا يوجد بالناقلة مسجل المسار ، جنسية الريان والطاقم روسية وعددهم 27 ويحملون شهادات روسية ، عمر الريان 59 سنة وهو ريان للناقلات منذ سنة 1966 والتحق بالشركة منذ سنة 1993.

أخفق المرشد في وضع خط مقدمة السفينة مع خط الأضواء المرشدة سواء في داخل القناة أو خارجها ، مما يدل على تأثير التيارات ، وكان المرشد متخوف من التدفق المذرى الفوري وكان حذراً من الاقتراب من مدخل القناة الغربى.

في سنتي 1970 و 1980 ، كان ميناء Milford Haven من أكبر الموانى البترولية للناقلات العملاقة المبحرة في قناة Bristol وأن الأضواء المرشدة وضعت في نهاية سنة 1969 ، وأول رادار كان سنة 1973 وكان في ذلك الزمن مرشدان اثنان على ظهر الناقلات بالإضافة إلى مرشد على الرصيف لمراقبة حركة الناقلات حتى انخفاض حركة المرور في القناة وخروج أكبر شركتي بترول من الميناء .

وفي سنة 1964 ، وضعت أنظمة رادارات بالإضافة إلى أجهزة VHF تضررت مع مرور الزمن دون صيانة ، وفي زمن الحوادث كانت الإشارات الرادارية هي الوحيدة التي تشتغل ، مما تسبب في تدهور خدمات الارشاد كما أن بعض المرشدين الحاملين لترخيص إرشاد درجة أولى ليس لديهم الخبرة في إرشاد الناقلات العملاقة. ولتعويض هذا النقص تم تدريب المرشدين على النظام التشبيهي بدلاً من أنظمة الرادار للمراقبة حتى جنوح سفينة في المدخل في أكتوبر 1995 وقررت إدارة الميناء في شهر نوفمبر تغيير أنظمة الرادار للمراقبة ، وتم توقيع العقد بعد يوم من جنوح الناقلة التي جنحت في مساء يوم 1996/2/15 وتسرب منها حوالي 6 آلاف طن من البترول وتمكنت قاطرات الإنقاذ من تعويمها بعد أربعة أيام ولكن لسوء الحظ ونتيجة للطقس الرديء ووجود تيارات بحرية جنحت الناقلة مرة أخرى وتسرب منها حوالي 20 ألف طن من البترول ؛ مما يعتبر من أخطر الحوادث التي تسببت في تلوث البيئة بالزيوت . وقدرت التعويضات بحوالي 16.3 مليون جنيه إسترليني .

من خلال التحقيقات يتضح:

- خطأ من المرشد نتيجة لنقص التدريب وعدم الخبرة في التعامل مع الناقلات العملاقة ، وهذا يرجع بدوره إلى أخطاء السلطات البحرية.
- عدم وجود قاطرات لها قدرة كافية لمساعدة الناقلة في الحفاظ على موقعها .
- فقد الاتصالات والتشاور بين مستشاري وحدة مركز مراقبة التلوث "MPCU" والسلطات على اليابسة .



شكل 7 - 57 الناقلة وهي جانحة



شكل 7 - 58

ناقلة البترول العملاقة سى امبرس Sea Empress تحيط بها القاطرات



شكل 7 - 59 عمليات التنظيف



شكل 7 - 60
التلوث وصل إلى الشواطئ



بعد التلوث



قبل التلوث

شكل 7 - 61


يوضح حالة شاطئ تنبي Tenby غرب ويلز ببريطانيا قبل وبعد التلوث بالزيت من ناقلة صهرجية

التعويضات عن خسائر التلوث

قررت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية في اجتماعها 22 في شهر أكتوبر سنة 2000 وإجري تعديل برفع حدود التعويضات التي تدفع لضحايا التلوث بالزيت إلى 50%.


ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 1/1/2003 التعديلات على بروتوكول 1992 والمتعلق بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت CLC Amendment. وكذلك بروتوكول سنة 1992 الخاص بالمعاهدة الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالزيت IOPC Fund، وذلك إذا لم يعترض 25% من الدول المتعاقدة. وقيمة أقصى مبلغ تعويض يدفع لحادثة واحدة بما يقرره الحد المقرر في CLC Amendment تبلغ حوالي 173 مليون دولار إلى 260 مليون دولار.

وأغلب هذه التعويضات كان نتيجة عمليات التصادم البحري.



شكل 7 - 62

تكاليف البقع الزيتية للسنوات 90-99 بالنسبة إلى الصندوق الدولي للتعويضات وحدود التعويضات



شكل 7 - 63

مطالبات الدفع في سنة 1999

الحادث والتاريخ	دفع التعويضات	% للمجموع
Haven (11.4.91)	28 237 676	59.7%
Nakhodka (2.1.97)	15 299 385	32.3%
Osung N°3 (3.4.97)	1 722 890	3.6%
Sea Empress (15.2.96)	1 009 915	2.1%
حوادث أخرى	1 069 237	2.3%
المجموع الكلي	47 339 103	100%

جدول 7 - 5

سيوضح فيما بعد أن المشاكل الناجمة عن التلوث خلقت وعياً جديداً واهتماماً مشتركاً من الجميع أدى إلى الإسراع في إتخاذ عدة إجراءات ، نتيجة لازدياد معدلات تسرب الزيوت وتلوث البحار والمحيطات بالفضلات والمياه السوداء والمواد الكيميائية وما سببته حوادث الجنوح والتصادم للناقلات ، والتي من ضمنها :

- إدخال عدة تعديلات علي اتفاقية ماريبول 78/73 وأصبح لها خمسة ملاحق:

الملحق الأول : قواعد تفادي التلوث بالزيوت.

Regulation for the Prevention of pollution by oil.

الملحق الثاني: قواعد مراقبة تلوث المواد السائلة السامة في سوائب

Regulation for the control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk.

الملحق الثالث : قواعد تفادي التلوث من المواد الضارة السائلة في عبوات بالبحر

أو في حاويات أو صهاريج محمولة أو في البر أو في السكة الحديدية.

Regulation for the Prevention of pollution by Harmful Substances Carried

by sea in Packaged Forms or Freight Containers portable Tanks or Road.

and Rail Wagons.

الملحق الرابع : قواعد تفادي التلوث من المياه السوداء من السفن .

Regulation for the Prevention of pollution by Sewage from ships.

الملحق الخامس: قواعد تفادي التلوث من القمامة من السفن .


Regulation for the Prevention of pollution by Garbage from ships .

الملحق السادس: قواعد تفادي التلوث من تلوث الهواء من السفن .

Regulation for the Prevention of pollution by Air Pollution from ships .

وقد تم تطبيق الملحق الخامس والخاص بالمياه السوداء والقمامة في يوليو 1997 علي السفن المبنية أو المتواجدة في يوليو 1997 والتي يتراوح حملتها بين 400 طن مسجل فأكثر أو تحمل 14 شخصاً فأكثر أو المنصات ، على أن يدخل حيز التنفيذ في 1988/7/1 وأن

يكون لها خطة إدارة القمامة Garbage Management وكذلك دفتر سجل القمامة Garbage Record لكتابة طرق جمع القمامة والتصرف فيها بالتواريخ والمواقع. كما يمنع إلقاء أية مواد بلاستيكية في البحر مع التشديد على تفريغ القمامة طبقاً لما ذكر في الملحق . ويبقى دور السلطات البحرية للدولة في تطبيق ما جاء في الملحق والتعاون والتنسيق معاً ، مع فتح خط إنترنت لتبادل المعلومات مع السفن من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول وأبلاغها عن كمية الوقود والقمامة ومياه الصابورة .. إلخ أو أية مخالفات أو عيوب بالسفينة. وهذا حسب اعتقادي ما نأمل أن تصل إليه الإدارات المتراخية بتنشيط من الإدارات ذات الكفاءة ، والتغلب على عزل المالك لبعض من هذه الإدارات أو إهمالهم وتسببهم.



سجل تدوين القمامة

شكل 7 - 64

الحوادث البحرية (1)


الحوادث خلال السنة بالنسبة لعدد السفن التي تفوق حمولتها الكلية

أكثر من 500 طن للسنوات 1973-1988

ازدادت حوادث السفن بالنسبة إلى العدد من سنة 1973 ووصلت إلى القمة سنة

1979 فبلغ عددها 280 سفينة ثم انخفضت إلى 140 في سنة 1987 وسنة 1991


لعدد 174 سفينة ثم بدأت في الانخفاض بعد ذلك .



شكل 7 - 65

الخسائر الكلية (1) بالنسبة لعدد السفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر


من 500 طن للسنوات 1988-1998



شكل 7 - 66

الخسائر السنوية⁽¹⁾ بالنسبة للطنية للسفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر من 500 طن للسنوات 1973-1988

فقد عدد من السفن حمولتها الكلية حوالي 0.4 مليون طن سنة 1961 (لم تدخل في الحساب السفن التي حمولتها الكلية أقل من 500 طن) ، في حين بلغت الخسائر 1.8 مليون طن حمولة كلية سنة 1978 ووصلت إلى الذروة سنة 1997، حيث فقد 2.3 مليون طن حمولة كلية ثم انخفضت بعد ذلك لتصل إلى 1.347 مليون طن سنة 1984 لترتفع من جديد سنة 1991. أي أنه وقعت حوادث بحرية كل سنة بالرغم من انخفاضها وارتفاعها في بعض السنوات ، ولكن لم تنخفض عن مستوى معين ثابت .



شكل 7 - 67

اتجاه (2) نسبة الخسائر الكلية للأسطول الدولي للسفن التي تفوق حمولتها الإجمالية أكثر من 100 طن فما فوق شاملة لسفن الصيد والسفن الأخرى المتنوعة .

$$\text{نسبة الخسائر الكلية} = \frac{\text{مجموع عدد السفن المفقودة كلياً}}{\text{مجموع عدد سفن الأسطول}}$$

تدل الأرقام ما بين القوسين على عدد الموتى من الخسائر الجزئية أو الكلية.

معدل اتجاه نسبة الخسائر الكلية للأسطول الدولي

Trends in the World's Total Loss Ratio



شكل 7 - 68

أنواع الخسائر

خسائر كلية Total Losses ، والتي تنقسم بدورها إلى ما يلي :

أ (خسائر كاملة تامة (مؤكدة) . CTL Constructive Total Losses قد يحدث حادث تصادم لسفينة ما تفوق تكاليف إصلاحها ثمن قيمة السفينة بعد الإصلاح (تزيد قيمة الإصلاحات على قيمة السفينة) ، على الرغم من أن السفينة لم تهلك 100%، وأنها تدخل ضمن الخسائر الكاملة التامة .

ب (خسائر كلية فعلية Actual Total Losses ATL ، وهي خسائر السفينة بسبب الفقد أو الغرق ، ووصلت إلى نقطة لا يمكن استعادة وضعها الأول . وهي غير قادرة على أداء الغرض الذي صممت من أجله .



شكل 7 - 69 خسائر كلية فعلية

ج (خسائر كلية افتراضية : Presumed total losses PTL افتراض فقد سفينة بسبب عاصفة بحرية مرت بالمنطقة الموجودة بها السفينة ، أو منطقة تجرى بها معارك بحرية ، أو منطقة ألغام بحرية مرت بها السفينة دون علمها وفقدت . وبناء على هذا الافتراض تدخل ضمن الخسائر الكلية.

د (خسائر جزئية : Partial Losses أي خسارة غير الخسارة الكلية تعتبر خسارة جزئية.



شكل 7 - 70 خسائر جزئية

الخسائر الكلية الافتراضية والخسائر الكلية الفعلية للسنوات 1996 و 2001 بملايين الأطنان حمولة إجمالية

2001	2000	99	98	97	96	السنوات
137	163	160	184	149	182	عدد السفن (الخسائر الكلية الفعلية)
0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	حمولة إجمالية
18	36	56	78	70	75	عدد السفن (الخسائر الكلية الافتراضية)
0.2	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	حمولة إجمالية

أخذ من قبل world casualty statistics Lloyd's Register Fairplay

جدول 7 - 6

عدد سفن السفن المفقودة كلياً والمؤكدة

معدل الخسائر الكلية = Total losses ratio = $\frac{\text{عدد سفن السفن المفقودة كلياً والمؤكدة}}{\text{عدد السفن}}$

الخسائر الكلية⁽¹⁾ بالنسبة لعدد السفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر

من 500 طن ومن 100 إلى 499 طن للسنوات 1987-1997


98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	السنوات
140	117	136	133	143	158	164	185	158	154	142	143	حمولة كلية 500 طن فأكثر
-	-	110	132	81	94	122	157	127	128	145	142	حمولة كلية 100 - 499 طن
-	-	246	265	124	252	286	342	285	282	278	285	المجموع

جدول 7 - 7

نلاحظ من الجدول إنخفاض في عدد السفن المفقودة لسنة 1944 عن مستواها في

السنوات الأخرى.

نخسائر الكلية⁽¹⁾ بالنسبة للطنية للسفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر من 500 طن للسنوات 1988- 1998 حسب نوع السفينة



شكل 7 - 71

الخسائر الكلية⁽¹⁾ بالنسبة للطنية للسفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر من 500 طن للسنوات 1988-1998 حسب نوع السفينة

الخسائر الكلية⁽¹⁾ بالنسبة للطنية للسفن التي تفوق حمولتها الكلية أكثر من 500

طن للسنوات 1988-98 حسب نوع السفينة جدول 7-8

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
الموتوب	78	336	858	754	681	276	631	404	241	322	319
التغسلات	353	212	288	571	448	316	627	190	220	337	61
حمولة عامة	385	308	333	404	340	357	320	307	418	406	414
سفن أخرى	46	69	48	116	62	65	155	58	88	61	64
جميع السفن	862	925	1527	1845	1531	1014	1733	959	967	1126	858

نلاحظ من الجدول والخريطة أن عدد السفن المفقودة في سنة 1998 كان بزيادة 20% عن سنة 1997، أما بالنسبة إلى الطنية فنلاحظ انخفاضاً بنسبة 25% نتيجة لحوادث السفن صغيرة الحجم. والأعداد الموضحة بالجدول تعطي مؤشراً أكثر دقة.

كما نلاحظ أن سفن السوائب تحتل المركز الأول تليها سفن الصيد وهي غير مدرجة بالجدول.


النسبة المئوية⁽¹⁾ للخسائر الكلية بالنسبة للسفن الطافية التي حمولتها الكلية أكثر من 500 طن للسنوات 1988-1998

السنوات	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
بالنسبة للعدد	0.39	0.42	0.42	0.48	0.43	0.43	0.36	0.32	0.32	0.27	0.32
بالنسبة للطنية	0.22	0.23	0.37	0.43	0.35	0.23	0.37	0.20	0.19	0.22	0.16

جدول 7-9

النسبة المئوية للخسائر الكلية بالنسبة للعدد والطنية للسفن الطافية مستمرة في الانخفاض مع وجود تحرك بسيط في العدد في بعض السنوات، ودخول الخدمة عدد جديد من السفن. تحتل الطنية المركز الأول في الخسائر في أواخر سنة 1980 وبداية سنة 1990، كما تم تخريد أعلى نسبة من السفن القديمة ومن النوعية الرديئة، والجدول السابق يوضح الخسائر الكلية فقط ولا يأخذ في الحسبان الفقد الجزئي الكبير.

النسبة المئوية للخسائر الكلية⁽¹⁾ بالنسبة للسفن الطافية التي حمولتها
الكلية أكثر من 500 طن في السنوات 1988 - 1998




شكل 7 - 72

1) The Institute of London Underwriters
2) JAMARI

عدد السفن المفقودة نتيجة للحوادث نوع السفينة وعمرها

Number of Ships Lost by Incident, Ship type and Age Profile



نوع الحادث وتصنيف نوع السفينة
Incident Type and Ship type Category

شكل 7 - 73

توزيع تكاليف الخسائر البحرية التي
عوضتها شركات التأمين عام ١٩٩٩
(ولفًا لأسبابها)

الأسباب	النسبة المئوية
أسباب هندسية	
أعطال الماكينة الرئيسية	٢١,٩٢
أعطال ميكانيكية أخرى	٥,٦١
تلفات بالبدن	٥,٦١
حريق آلات	١٢,٥
جملة الأسباب الهندسية	٤٥,٦٤
أسباب بحرية	
إختناك	١,٦٦
تصادم	٢,٨٩
شحوط	٢,٧٧
سوء أحوال جوية	١٢,٧٧
حريق	٢٠,٥
أخرى	٢,٧٧
جملة الأسباب البحرية	٤٤,٢٦
الإجمالي العام	١٠٠

توزيع أعداد الخسائر البحرية التي
عوضتها شركات التأمين عام ١٩٩٩
(ولفًا لأسبابها)

الأسباب	النسبة المئوية
أسباب هندسية	
أعطال الماكينة الرئيسية	٢٩,٧٢
أعطال ميكانيكية أخرى	٦,١١
تلفات بالبدن	٢,٢٢
حريق آلات	٢,٥٠
جملة الأسباب الهندسية	٤٠,٦٦
أسباب بحرية	
إختناك	١٥,٥٦
تصادم	١٤,١٧
شحوط	١٠,٣
سوء أحوال جوية	٤,٤٤
حريق	١,٦٧
أخرى	٢,٥٠
جملة الأسباب البحرية	٤٨,٢٤
الإجمالي العام	١٠٠

المصدر: Marine and Casualty Statistics, IUMI Conference Berlin 2000.

جدول 7 - 11

جدول 7 - 10

جدول الخسائر الكلية

جدول يبين الخسائر الكلية* في المناطق البحرية للسفن التي

حملتها الكلية 100 طن أو أكثر .

للسنوات 1985 - 1993


المنطقة	عدد السفن	ملاحظات
المحيط الهادي		
شمال المحيط	88	الساحل الغربي لشمال وجنوب أمريكا .
شرق المحيط	78	المناطق المحيطة بشرق آسيا مثل اليابان .
غرب المحيط	561	المناطق المحيطة بالمحيط .
جنوب المحيط	25	
المجموع	752	
المحيط الأطلسي		
شمال المحيط	30	الساحل الغربي لغرب أوروبا وأفريقيا .
شرق المحيط	364	الساحل الشرقي لشمال أمريكا .
غرب المحيط	63	الساحل الشرقي لجنوب أمريكا .
جنوب المحيط	31	
مضيق مجلان	5	
المجموع	493	
المحيط الهندي	201	بما فيه شرق ساحل أفريقيا .
البحر الأحمر	35	
البحر الأبيض المتوسط	180	
البحر الكاريبي	117	شاملا لخليج المكسيك .
بحر الشمال	32	
المحيط المتجمد الشمالي	49	
أخرى	30	
المجموع	644	
المجموع الكلي	1889	

جدول 7 - 12

Source: Lloyd's Register of Shipping / Casualty Return

توزيع الحوادث لسنة 2001 موضحة بالخريطة وتمثل الأرقام الآتى : رقم 6 قناة السويس رقم 3


قناة كيل رقم 6 قناة بنما




شكل 7 - 74

تحليل لحوادث السفن لسنة 2001

اخرى



غرق



جنوح / حطام



مصادم / انفجار



شكل 7 - 75

الخسارة الكلية طبقاً لجنسية السفينة

التي حمولتها الإجمالية أكثر من 500 طن غير شاملة لسفن الصيد

Casualties for 1999: total losses by flag state of ships over 500 GT, excluding fishing vessels.

By number of ships lost عدد السفن المفقودة	الحمولة الإجمالية المفقودة	
By gross tonnage lost flag علم الدولة	Gross Tonnage Lost	
Panama	16	208645
Cyprus	9	148305
St Vincent & The Grenadines	8	49514
Belize	7	71667
Turkey	5	25188
Malta	4	30876
Greece	3	6537
Indonesia	3	4403
China	2	23160
Croatia	2	624
Denmark (DIS)	2	2244
Japan	2	1490
Korea (South)	2	5858
Norway (NIS)	2	6114
Philippines	2	38855
Syria	2	6829
Antigua and Barbuda	1	5753
Bulgaria	1	5926
Taiwan	1	3972
India	1	4356
Korea (North)	1	10379
Marshall Islands	1	5938
Netherlands Antilles	1	21162
Nigeria	1	2511
Norway	1	735
São Tomé and Príncipe	1	2796
Canary Islands	1	1465
TOTAL	82	

جدول 7 - 13

قيمة خسائر السفينة

يعبر عن قيمة الخسائر لحوادث السفن عادة بمصطلح قيمة التأمين ، فمثلاً أفاد تقرير من Institute of London Underwriters بأن 59 سفينة فقدت سنة 1995 كانت حمولتها الكلية المسجلة 693 ألف طن يبلغ مجموع قيمتها التأمينية حوالي 520 مليون دولار ، وذلك دون حساب تكاليف إزالة التلوث المسبب من السفينة وإزالة الحطام ومصاريف البحث والإنقاذ. والأهم من ذلك الأرواح المفقودة أو إعاقتها عن العمل نتيجة الحادث ، وخير مثال علي ذلك أنه قدرت خسائر تلوث ساحل ويلز Wales للسفينة سي إمبراس Sea empress 1996 في سنة 1996 بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني كدخل مفقود لحركة السياحة بالمنطقة.

السفينة سي إمبراس Sea empress




شكل 7 - 76



تلوث وحرائق نتيجة حوادث الناقلات

شكل 7 - 77


الخسارة الكلية طبقاً لنوع السفينة ومتوسط العمر



شكل 7 - 79

التكاليف التقريبية للخسائر الكلية للسنوات 1983 - 1994

أما ما يقدر من خسائر كلية سنة 1984، فقد بلغت حوالي 770 مليون دولار أمريكي لتتخفض بعد ذلك، ثم ترتفع لتصل إلى القمة سنة 1991 بقيمة 790 مليون دولار. الأرقام مقربة بملايين الدولار الأمريكي للسفن التي حملتها الكلية أكثر من 500 طن



التكاليف التقريبية للخسائر الكلية للسنوات 1986 - 1994

الأرقام مقربة بالملايين الدولارات الأمريكية للسفن التي حملتها الكلية أكثر من 500 طن

السنوات	86	87	88	89	90	91	92	93	94
الخسائر الكلية للمصلحة	560	490	410	430	550	620	435	475	475
خسائر كاملة تامة (مؤكدة)	60	120	230	180	185	180	185	195	155
خسائر كلية عدد السفن	620	610	640	610	735	800	620	670	630

جدول 7 - 14

أما فيما يخص مطالبات البضائع الغارقة نحبذ أن :
سفن الحاويات وسفن السوانب تكاد تتساوَّى في الخسائر.
بالنسبة إلى أعمار السفن :

لا يعتبر للعمر دور في تعويضات البضائع .
انهيار هيكل طبقاً لنوع السفينة :

سفينة السوانب : عبوب في الصفائح أو الصدأ ، عبوب في الشحن والتفريغ ، وإجهاد
سفن الدرجة والركاب أقل إصابة بالنسبة إلى السوانب ، وكذلك الناقلات الصهرجية

بالنسبة إلى أعلام الدول :

انشر المطالبات كانت من قبل محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ونصف المطالبات
ترفع علم الولايات المتحدة الأمريكية.



الخسائر ومطالبات التعويض

شكل 7 - 81

مطالبات التعويض للتأمين ونوادي الحماية

شكل 7 - 82





مطالبات التعويض طبقاً لنوع السفينة

شكل 7 - 83



شكل 7 - 84





شكل 7 - 85
المطالبات طبقاً لنوع السفينة




شكل 7 - 86
كيف تتم عملية المطالبات بالتلوث

مطالبات التعويض الهيكل والآلات للسنوات 2001-1996




مطالبات التعويض والحماية للسنوات 2001-1996



شكل 7 - 87


عدد المطالبات المستلمة



North of England

التعويضات الصافية والتقريبية طبقاً لنوع المطالبة للسنوات 2002-2001

Net Paid and Estimated
P&I Claims by Type of Claim
Policy Year 2001/02




شكل 7 - 88

معدل الحوادث للمنصات البحرية الثابتة




منصة بحرية ثابتة



شكل 7 - 89



منصة بحرية متحركة




شكل 7 - 90

في خلال سنتي 2000-2001 وقع 713 حادثاً صنفت على أساس حوادث خطيرة 265 حادثاً صنف على أساس إنطلاق البترول والهيدروكربون ويمثل نسبة 37% من الحوادث

Dangerous Occurrences Offshore

1995/96 - 2000/2001




شكل 7 - 91



حوادث المنصات البحرية

شكل 7 - 92

الحوادث العسكرية (1)



بلغت الحوادث البحرية العسكرية بصفة عامة في بحار العالم ومحيطاته من سنة 1945 إلى سنة 1988 أكثر من 2000 حادث ، شملت 487 سفينة حربية و 376 غواصة و 229 حاملة طائرات و 201 سفينة مساندة. وكان مجموع حوادث التصادم بين وحدات حربية ومدنية 184 حادثاً ، و 82 حادثاً بين السفن وأرصفت الموانئ أثناء عمليات المناورة في الموانئ. ومن الأمثلة على ذلك :

- غرقت 27 غواصة نتيجة للحوادث ، منها 4 غواصات أمريكية و 5 روسية و 4 فرنسية و 3 بريطانية ، كما غرقت غواصتان إسرائيليتان وغواصة باكستانية وإسبانية وتركية وألمانية ومن جمهورية البيرو.

- تصادم حاملة الطائرات كيتي هوك Kitty Hawk مع غواصة سوفيتية فكتور (Victor) مسيرة بالطاقة الذرية عندما كانت تحت الماء في بحر اليابان الجنوبي يوم 1984/3/21.

- تصادم بين المطاردة فرنك إي إيفانوس Franke E. Evans مع حاملة الطائرات الأسترالية مالبورون Melbourne في بحر الصين الجنوبي على بعد حوالي 600 ميل جنوب غرب مانبلا يوم 1969/6/2، ونتج عن الحادث انشطار المطاردة إلى قسمين ووفاة 74 شخصاً.

- 30% من مجموع الحوادث كان في المواني أو بالقرب منها ، وأغلب الحوادث وقعت في المناطق البحرية المكتظة بحركة السفن (تتميز بكثافة عالية لحركة السفن).

الموقع الجغرافي (1)

يتراوح توزيع الحوادث للسفن البحرية العسكرية في بحار العالم ومحيطاته بصفة عامة كما يلي:

624 حادثاً من مجموع 1257 في المحيط الأطلسي بنسبة 49% .

318 حادثاً في المحيط الهادئ بنسبة 25% .

111 حادثاً في البحر الأبيض المتوسط بنسبة 9% .

34 حادثاً في المحيط الهندي بنسبة 3% .

170 حادثاً بنسبة 14% لم يحدد موقعها الجغرافي بدقة .



مدمرة عسكرية مسيرة بالبخار

شكل 7 - 93

فقد الأرواح في البحار

فقد الأرواح في البحار للسنوات 1984- 1998

يقدر بأن ربع الحوادث البحرية التي وقعت بها خسائر في الأرواح ، فقد يحدث حادث واحد تكون نسبته مرتفعة تفوق حوادث أية سنة أخرى خاصة سفن الركاب ، حيث فقد أكثر من 300 صياد في العاصفة يوم 14/10/1988 بإسكتلندا ، فقد 1100 شخص أرواحهم خلال ثلاث حوادث لسفن الركاب أستراليا Austonia وسمو سيتي Cebo City والقمر السعودي المصري ، وتعتبر أسوأ كارثة غرق هي عبارة الركاب بوكوبا Bukoba المسجلة في تنزانيا ، ففي يوم 21 مايو سنة 1996 في حوالي الساعة 8 صباحاً بالقرب من ميناء Mwanza انقلبت العبارة وغرقت في بحيرة فكتوريا شرق أفريقيا وتوفي 879 شخصاً حيث كانت محملة بأكثر من حمولتها .

وطبقاً لإحصائيات المجموعة الأوروبية ، فإنها تقدر متوسط عدد حوادث الوفاة في مجال النقل البحري لرحلة متوسط طولها 100 كم بها مليون راكب في الموانئ الأوروبية بـ 4.1 وفاة مقارنة بحوادث الطرق والتي تقدر بـ 100 شخص والسكة الحديدية والتي تقدر بـ 40 شخصاً .

إضافة إلى ما تخلفه الحوادث من مأس بأن يصبح الشخص معاقاً جزيئاً أو كلياً نتيجة الحادث وما تتسببه من أضرار لنفسه ومشاكل لأسرته ؛ وكذلك مصاريف العلاج والتأمين وعدم القدرة على العمل ولا توجد إحصائية دقيقة تقدر هذه الإصابات البشرية .

ومن خلال نتائج الدراسات التي قامت بها جامعة ويلز وكارديف ببريطانيا Ms. Stephen Roberts وجامعة وهونج كونج السيد دتلف Detlef Nielson Mr. قدر عدد الموتى كل سنة بحوالي 2200 نصفهم نتيجة الحوادث البحرية وهو أكثر بكثير مما يعتقد ، ومن خلال دراسة حوادث السفن لـ 19 دولة من الفترة 1990 إلى الفترة 1994 لوحظ بأن التقديرات كما يلي :

جدول يبين أسباب الوفاة

سبب الوفاة	تقدير عدد الضحايا	سبب الوفاة	تقدير عدد الضحايا
الحوادث البحرية	1102	فقد في البحر	74
حوادث العمل	419	الانتحار - القتل - أخرى	91
المرض	521		
المجموع الكلي	2207		

جدول 8 - 1

جدول يبين عدد الحوادث والموتى في البحار للسنوات 2001-1984

السنوات	84	85	86	87	88	89	90	91	92
عدد الحوادث	203	175	149	143	138	145	149	174	147
الأرواح المفقودة	1039	813	1517	4058	812	810	807	1389	386

السنوات	93	94	95	96	97	98	99	2000	2001
عدد الحوادث	144	122	112	257	219	262	216	199	155
الأرواح المفقودة	615	1418	328	710	257	566	439	372	306

جدول 8 - 2



شكل 8 - 1 البحث عن الناجين



البحث عن الناجين

شكل 8 - 1



ارتفاع حالات الوفيات في سفن الصيد

شكل 8 - 2



سفينة في مرحلة حرجية ومعرضة للغرق

شكل 8 - 3




شكل 8 - 4 حريق بالسفينة



شكل 8 - 5 عمليات الإنقاذ

عدد الموتى في البحار للسفن التي حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر للسنوات 84-92



شكل 8 - 6

عدد الموتى في البحار للسفن التي حمولتها الإجمالية 500 طن فأكثر للسنوات 90-98




شكل 8 - 7

وتدل الأرقام على عدد الموتى من الحوادث الكلية أو الجزئية للسفن التي حمولتها الكلية أكثر من 500 طن ، كما أن عدداً كبيراً من الموتى في حوادث السفن الصغيرة لم يذكر في الإحصائيات.

من الجدول السابق نلاحظ وجود انخفاض في عدد الموتى في سنة 1997 لعدم وجود حوادث لسفن الركاب ، وهذا التحسن استمر حتى سنة 1998 .

الإصابات الخطيرة والوفيات بالمنصات البحرية للسنوات


2001/2000 - 1996/1995



شكل 8 - 8

معدل الوفيات والإصابات الخطيرة

Combined Fatal and Major Injury Rate
1995/96 - 2000/01



شكل 9 - 8

وتتوزع الحوادث كما يلي :

50% حالات خطيرة تمثل 6% حالات سقوط .

- انخفاض في معدل الوفيات والإصابات الخطيرة إلى 227.2 في الألف مقارنة بـ 289.2 في السنوات 2000/1999.

36% من الحالات الخطيرة والوفيات كانت إصابات في الجزء العلوي من الأرجل والأذرع و 43% كسور .

أمثلة على ذلك

تعتبر كارثة السفينة تيتانيك (Titanic) من أكثر الكوارث البحرية المشهورة على المستوى الدولي والمعروفة حتى الوقت الحالي ، بالرغم من أن الكارثة حدثت منذ فترة زمنية بعيدة تتسبب الحادث في تلك الفترة في إثارة الرأي العام وحدثت عدة مظاهرات في عدد من البلدان (نذكر منها بريطانيا) مطالبة بإجراءات أكثر شدة فيما يخص السلامة البحرية .

تبلغ الحمولة الإجمالية للسفينة تيتانيك 46.328 طناً ، وتتبع خط النجم الأبيض White Star Liner -

اصطدمت السفينة تيتانيك والتي كانت تسير بسرعة 22.5 عقد بجبل جليدي (1) يوم 1912/4/15 أثناء رحلتها من Southampton إلى نيويورك حاملة معها 1.320 راكباً و 915 من أفراد الطاقم. نتج عن الحادث غرق السفينة بعد ساعتين وأربعين دقيقة وأسفر عن وفاة 1.503 أشخاص ونجاة 711 آخرين ، مما دفع الحكومة البريطانية إلى عقد اجتماع دولي صدرت من خلاله قواعد جديدة ، وحثت الدول على مراعاة وسائل السلامة بجدية أكثر. علماً بأن السفينة في ذلك الوقت كانت متمشية مع القواعد الموضوعية في تلك الفترة وريان وطاقم مؤهل ، حاملة معها قوارب نجاة أكثر مما تحتاج إليه . وملخص الحادث كما يلي :

- كانت حالة البحر هائلة والرؤية حسنة والجو بارداً .

- قبل الساعة 22.40 تقريباً وبينما كان يوجد في برج القيادة ثلاثة ضباط نوبة ومراقبان ، لاحظ أحد المراقبين جبلاً جليدياً في اتجاه السفينة فبلغ ضابط النوبة وبالرغم من إجراء المناورة بوضع الدفة إلى اليمين وتغيير السرعة إلى الخلف فإن التصادم وقع لا محالة . كانت الصدمة الأولى كبيرة واتساع الأضرار تحت خط الماء الأمامي كان خطيراً والغمر المستمر للسفينة قاد إلى إغراقها . وهذا ما حدث .

قام بعض الخبراء بدراسة حطام السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي ومن خلال الدراسات اتضح بأن حديد هيكل السفينة رديء ونقص قدر على تحمل صدمة الجبل الجليدي واليبحار الجاردة ويعتبر السبب الرئيسي في غرقها .

- أرسلت المساعدة بعدة رسائل لاسلكية وتسلم واحدة منها في شاطئ Cape Race في Newfoundland ومن عدة سفن تبعد بضع ساعات إبحار عن السفينة.
- تم إنقاذ الناجين في قوارب الإنقاذ من قبل السفينة Carpathia والتي وصلت الساعة 04.00 تقريباً
- تسبب حادث تصادم في بحر إيجة ، بين قاطرة والعبارة هيراكليون (Heraklion) يوم 1966/12/8 في وفاة 264 شخصاً .



السفينة تيتانيك في رحلتها الأولى والآخره مارة بسواحل ايرلندا

شكل 8 - 10



- غرق العبارة دوما قوت (Dumaguete) في 1968/10/11 أمام جزيرة مينداناو Mindanao بالفلبين والمحملة بالحجاج إلى زامبونغا (Zamboanga) في مضيق مار ذي سول Mar di solu حيث التهمت أسماك القرش المفترسة الركاب وتسببت في وفاة 400 راكب .


- تصادم بين سفينة الركاب أدميرال ناخيموف Admiral Nakhimov وجنسيته روسية مع سفينة الصيد الليبيرية بتر فاسوف Petr Vasev يوم 1986/8/31 تسبب سفينة بضائع غير مخصصة لحمل الركاب وهي محملة بأكثر مما تسمح به حمولتها



في وفاة 423 شخصاً في البحر الأسود بالقرب من ميناء نوفوروسكي وذلك في خلال سبع دقائق ، بالرغم من وجود رؤية جيدة وحالة طقس ممتازاً وحسب التحقيقات ، فإن الحادث يرجع إلى الاعتماد على المعلومات غير الكافية وخاصة معلومات الرادار ، وعدم التقيد بالقاعدة 7 فقرة ج والقاعدة 8 من اتفاقية تفادي التصادم في البحار .

- تصادمت ناقلة البترول فكتوريا (Victoria) مع سفينة العبارة دونا باز Dona paz في بحر الفلبين وعلى امتداد جزيرة مارى ندوكى Marinduque يوم 1987/12/21 ، والعدد المسموح بحمله 1,500 ، إلا أنها كانت مبحرة بثلاثة أضعاف العدد المسموح به. نتج عن الحادث حريق وغرق الناقلة والسفينة ووفاة ما لا يقل عن 4.300 شخص نتيجة للحريق والتهام أسماك القرش للركاب ونجاة 26 شخصاً. وتعتبر أسوأ كارثة بحرية .

- وفي الفلبين أيضاً غرقت العبارة دونا باز Dona Paz التابعة للخطوط الملاحية سولبسيو Sulpicio Lines ، نتيجة مرور إعصار روبي Roby الاستوائي ،



شكل 8 - 12
حريق بناقله البترول فيكتوريا

وتتسببت في وفاة 460 شخصاً ونجاة 20 شخصاً. وكان ذلك يوم 1988/10/24 على امتداد جزيرة ماسباتا Masabaate، كما غرقت العبارة برنس أف أورنتيس Princes of Orient يوم 18 سبتمبر وحولتها الكلية 13 ألف طن والتابعة لنفس الخط البحري في فم خليج مانيل في طقس عاصف وفي ظروف غامضة ، وتتسبب الحادث في وفاة ما لا يقل عن 64 راكباً وفقد 86 شخصاً ، وهي محملة بـ 453 راكباً و 103 من أفراد الطاقم و 15 سيارة و 66 حاوية وقاطرات سيارات ومواد ثقيلة أخرى.

ويعتقد أن سبب الحادث انتقال البضائع من أماكنها نتيجة للطقس الرديء ؛ مما تتسبب في انقلاب السفينة .



شكل 8 - 13

سفينة بضائع غير مخصصة لحمل الركاب وهي محملة بأكثر مما تسمح به حمولتها

- انقلبت سفينة الركاب وبضائع الدرجة هرال د أن فرى إنتر برايز Herald of free Enterprise

في شهر مارس (الربيع) 1987 وغرقت بعد تركها لميناء زبروج Zeebrugge في بلجيكا في طريقها إلى ميناء دوفر الإنجليزي

ولكسب الوقت أبحرت السفينة قبل وصول المد المنخفض ودون أن تعدل اتزانها ، حيث إن مقدمتها مائلة بالنسبة إلى المؤخرة ، وبما أن باب المقدمة لم يتم إغلاقه بإحكام بالإضافة إلى وصول سرعة السفينة إلى 15 عقد وتلاطم الأمواج على باب المقدمة غير المحكم الإغلاق ، حدث تسرب في داخل العبارة وتدفقت مياه البحر لعنبر سطح السيارات نتج عنه عدم اتزان للسفينة نتيجة لوزن مياه البحر المتدفقة وحركتها ، وتسبب الحادث في وفاة 188 راكباً بمن فيهم بعض من أفراد الطاقم .



شكل 8 - 14
السفينة قبل وقوع الحادث



شكل 8 - 15
السفينة بعد وقوع الحادث

- تسببت الأمطار الموسمية بولاية بهار Bahar الهندية وفي نهر القنج يوم 1988/8/6 في غرق عبارة محملة بركاب أكثر مما تسمح به حمولتها المقررة وفي وفاة 400 شخص.

- تتسبب مرور تيفون روبي (Ruby) (إعصار بحري استوائي) يوم 1988/10/24 على الفلبين وعلى امتداد جزيرة مسبات Masbaate على السفينة دونا مارلين Dona Marilyn في وفاة 400 شخص ، ونجاة 20 شخصاً .

- تصادمت العبارة الرومانية موجوشوزجا Mogoshozja مع القاطرة البلغارية بتا كارامنشى Pita Karaminche في 1989/9/10 في الدانوب Danubio بالقرب من جالات برومانيا ، وتسبب الحادث في وفاة 207 أشخاص .

- غرقت عبارة أمام ساحل منطقة أكوابوم Akwaibom بنيجيريا يوم 1989/10/28 وهي محملة بمزارعين وتجار متجهين إلى سوق محلية ، وتسبب الحادث في وفاة 200 شخص .

- تسببت مطبة هوائية^(١) عند مرورها على العبارة سين بان بيا يوم 1990/4/6 في نهر جنق Gyanc بـيرمينيا Birmania (30 كم شرق مدينة مولين Moulmein) في وفاة 216 شخصاً .



تكباء الماء

شكل 8 - 17



مرور تكباء الماء على سفينة

شكل 8 - 16

- جنحت سفينة فوق الشعاب المرجانية يوم 1999/3/2 على امتداد مدينة مالندي الساحلية Malindi بكينيا وهي متجهة إلى مومباسا Mombasa بالمحيط الهندي ومحملة بأكثر من حمولتها المقررة باللاجئين الصوماليين ، فغرقت ونتج عن الحادث وفاة 200 شخص .

(١) انظر الأرماد الجوية للمؤلف لنفسه.

- يعتبر حادث العبارة المصرية سالم إكسبريس أحد أكثر الحوادث الخطيرة ⁽¹⁾ التي حدثت في بحار العالم من سنة 1966 إلى سنة 1991.

ففي يوم 1991/12/14 بعد منتصف الليل ، اصطدمت العبارة سالم أكسبريس بالشعاب المرجانية عند اقترابها من ميناء سفاجة بالبحر الأحمر نتيجة لعدم وجود علامات ملاحية ليلية ⁽²⁾ وخطأ في تحديد موقع السفينة .

أسفر الحادث عن تمزق بدن السفينة وتدفق مياه البحر وغرقها خلال 20 دقيقة ، وبلغت الخسائر في الأرواح 464 شخصاً من مجرموع 644 شخصاً بمن فيهم الربان ، وذلك نتيجة لتأخر عمليات الإنقاذ . وهذا راجع إلى إهمال المالك والسلطات البحرية وهيئة التصنيف تجاه معدات سلامة الأرواح في السفينة ⁽³⁾.




شكل 8 - 18

شعاب مرجانية

(1) نشرة الملاح نشرة دورية تصدرها جمعية الملاح العربية العدد التاسع يوليو 1994 - الجريدة الإيطالية Gazzetta del Lunedì 1991-12-16

(2,3) نشرة الملاح العدد الحادي عشر نشرة دورية تصدرها جمعية الملاح العربية - يناير 1995. ملحوظة : تم وضع مشروع متكامل يضمن سلامة الملاحة ليلاً ونهاراً في هذه المنطقة وقد صدق السيد وزير النقل والمواصلات والطيران المدني على المشروع من نشرة الملاح العدد التاسع يوليو 1994 .

-غرق العبارة أستونيا Austonia في بحر البلطيق يوم - 1994/11/28 وهي تسع 2000 راكب وحمولتها 15.566 طن مبنية في جمهورية ألمانيا سنة 1980 بينما هي في رحلة منتظمة بين ميناءي تالين بأستونيا وستوكهولم بالسويد ، انكسرت أقفال أبواب مقدمة السفينة (1) ، واندفعت المياه إلى داخل عنابرها ، وفقدت السفينة توازنها وغرقت في دقائق ، وما زاد من المأساة دخول المياه المياغت إلى الركاب وهم نيام واحتجازهم داخل العبارة ، إضافة إلى ظلمة الليل واضطراب البحر وبرودته ، وهلك الركاب الذين قفزوا في البحر وارتفع عدد الضحايا إلى 912 شخصاً بمن فيهم الربان من أصل ألف راكب وفقد 460 سيارة ، وإلى الآن والعبارة قابعة في قاع البحر .



شكل 8 - 19 العبارة استونيا (Austonia)

- غرق عبارة الركاب بوكوبا Bukoba المسجلة في تنزانيا ، ففي يوم 21 مايو سنة 1996 الساعة 8 صباحاً بالقرب من ميناء Mwanza انقلبت العبارة وغرقت في بحيرة فكتوريا شرق أفريقيا ، ونتج عن الحادث وفاة 879 شخصاً حيث كانت محملة بأكثر من حمولتها .

تم عرض شريحة مصور في الإذاعة القرنية (الجزيرة) يوم الثلاثاء 2002/3/13 هي برنامج كوارث وحوادث وأسئلة للشهود الذين لهم علاقة بالموضوع أتضح أن الباب المخلوع لمقدمة السفينة بعيداً عنها وأن البلاد دخلت من ثغوب من أسفل سطح السفينة نتيجة زرع قنبلة من قبل المافيا والتي فشل المقدمة في البحر لإخفاء الدليل وقد شحن شحنتين مرفقة بموكب عسكري كما لم يتم إعادة الجثث ووضع أسمت لتتم السفينة وقد استقالت أغلب لجنة التحقيق

- توفي (١) حوالي 305 أشخاص عندما غرقت سفينة الشحن أرتا Artha Rimba في 1999/7/2، وحمولتها 147 طنّاً ، على بعد حوالي 70 ميلاً شمال غرب Pontianak Borneo، وهي غير مرخص لها بحمل الركاب. ومن خلال التحقيق صرح الريان بأن الأمواج طغت على السفينة ، أما الناجون الآخرون فقد قالوا ان حالة البحر كانت هادئة عند غرق السفينة ، والسفينة تحمل ترخيصاً ملاحياً صادراً في 99/4/2 من Sintete - Pemangkat في غرب Kalimantan مع العلم بأنها لم تحمل أي راكب عند إبحارها من ميناء Sungeiapiit، وفي Riau Islands صعد 325 راكباً بمن فيهم الطاقم .
- ويعتبر الحادث واحداً من أسوأ الحوادث في تاريخ إندونيسيا في السنوات الحالية ، وفي العادة تحمل سفن العبارات بأكثر من حمولتها في نهاية شهر يناير (أي النار) في خطوط الجزر الداخلية خاصة في مواسم الأعياد وشهر رمضان المبارك ، وزاد من سوء الوضع عندما سمحت مديرية جاكارتا للاتصالات البحرية في نهاية شهر يناير (أي النار) لسفن الركاب بزيادة عدد الركاب خلال شهر رمضان ، وبالإشارة إلى بعض التقارير اتضح أن السفن مثل Bukit Siguniang محملة بحوالي 4.800 شخص بدلاً من 2.200 شخص وهي أقصى حمولة لها من الركاب.
- انقلبت العبارة Cabaya Bahari المصنوعة من الخشب يوم 29 يونيو سنة 2000 وهي محملة بحوالي 500 راكب من جزر الملوك بإندونيسيا وعلى بعد 40 ميلاً شمال ساحل Sulawesi في ضباب كثيف وبحر مضطرب. والسفينة مصرح لها بحمل ما بين 250 إلى 290 شخصاً. نتج عن الحادث غرق السفينة و وفاة جميع ركابها .
- غرق مركب الصيد أبو الفوارس الدمياطي حمولة 100 طن ، وطوله 36 متراً. وطبقاً لأخبار الحوادث الصادرة في 2002/1/17، العدد 511. توفي 40 صياداً ولجأ من الموت شخصان وذلك في رأس غراب بالبحر الأحمر ، حيث نستعرض ما جاء في مقابلات التي أجرتها المجلة والتعليق عليها حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.

صاحب المركب طبيب وليس له علاقة بالمجال البحري وعند توجيه الأسئلة له صرح بأن المركب يتحمل الأمواج العالية ويعمل بكفاءة (من قبل أية جهة أكدت هذه الشهادة؟) وتم الكشف عليه (من قبل من؟) سبب الغرق تحرك بزاوية مواجهة للأمواج ، الأمر الذي جعلها تصطدم بجسم المركب وتغرقه وهذا يفسر كيف نجت الفلوكة الصغيرة وانقلب المركب الكبير (يحدث غرق للمراكب ولكن الأمواج التي في خليج البسكاي والبحر المفتوح لا يمكن مقارنتها بالبحر الأحمر وحسب رأي ربان المركب يحتاج إلى صيانة ولا يوجد فحص ولا تفتيش!) فهل شكلت لجنة تحقيق ومن قبل من ؟ ماهي الجهة التي أصدرت ترخيص إبحار!

وهذا ما يؤكده اللواء عاصم السيد بوجود سفن تخرج بأجهزة لاسلكية عاطلة أو غير مطابقة للمواصفات ، فقبل خروج أية سفينة صيد يجب حمل جهاز VHF صالح ورخصة مدون عليها المواصفات الفنية للمركب والمحرك وتاريخ الفحص الدوري وتصريح الخروج من مكتب التفتيش .

وبضيف السيد اللواء بأن إدارة التفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر هي المسؤولة عن الوحدات البحرية الخارجة إلى عرض البحر والتفتيش عن مدى وجود معدات وأجهزة بحرية وسترات وبدل نجاة ورمات نجاة مطابق لعدد الطاقم . وسؤالي هو: من يفتش على التفتيش البحري ؟

وطبقاً للاتفاقية الدولية تورمولينوس Torremolinos ، الباب الثامن: هل تأكدت إدارة التفتيش من قيام المركب بالتدريبات وإجراءات الطوارئ ؟

كما صرح بأن هناك جهة تابعة إلى ميناء الإسكندرية يتم استكمال إجراءات إنشائها وهي إدارة البحث والإنقاذ لتتلقى أي حادث استغاثة عبر اللاسلكي (والجهة المسؤولة في الوقت الحالي حتى يكتمل إنشاء إدارة الميناء ؟



شكل 8 - 20 مركب أبو الفوارس



شكل 8 - 21
محرراً أخبار الحوادث



* سيارة الإسعاف تسمى سيارة الإسعاف بعد الحادث

* اثنان من الغطاسين قتلوا واستُخدمت لهم لإزالة الحطام

شكل 8 - 22

الشيء نفسه تكرر مع حادث السفينة داليا (١) يوم 5 مايو 2000 والتي تحمل الجنسية السورية بميناء الإسكندرية ، حيث تسرب حمض الكبريتيك من عبوات وحدثت ثقبوب بالقاع تدفقت بسببه المياه إلى داخل السفينة ؛ مما أدى إلى فقد السيطرة على الموقف وغرق السفينة.

ولم تتمكن سلطات ميناء الإسكندرية من تقديم أي مساعدة ، حيث إن عمل هيئة الميناء مقصور في داخل الميناء ومنطقة البوغاز فقط (وأي حادث في الخارج يخلص نفسه بنفسه فهو لا يتبع السلطات السيادية (١٢) ، علاوة على عدم وجود أي وحدات مجهزة لتقديم المساعدات لإنقاذ السفن المستغيثة خارج الميناء والبوغاز ، وعدم استطاعة المسؤولين الاتصال بمركز البحث والإنقاذ ومركز إدارة الأزمات بالقاهرة لعدم توافر وسيلة اتصال متاحة للاستخدام (١٣).

وصرح نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية د. شريف حماد بأنه أرسل برقية تحذير بخصوص حالة عدم استقرار ونشاط مثير للرياح التي تصل إلى حد العاصفة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ؛ لذا نهيب بالمسؤولين اتخاذ الحيلة وعمل الإجراءات المناسبة من الآثار الناجمة من سوء الأحوال الجوية. ويضيف قائلاً إن منع الصيد في ظل التقلبات الجوية دور المحافظين ؟ الذين ترسل إليهم يومياً بيانات بحالة الجو ، خاصة المحافظات الساحلية التي يعمل مواطنوها بمزاولة مهنة الصيد وإن التحذير قبل حادث غرق المركب!!

من خلال الجداول السابقة نلاحظ أن عدد الموتى ضمن الخسائر الكلية والمجزئية للسفن التي حمولتها الكلية أكثر من 500 طن. وأن عدداً كبيراً من الموتى لم يذكر في حوادث السفن الصغيرة ، أما بالنسبة لعدد الموتى طبقاً للخسائر الكلية للسفن التي حمولتها الكلية أكثر من 100 طن فهي من إعداد world casualty statistics Lloyds Register Fairplay والجدول ما يلي يوضح عدد الموتى طبقاً لنوع السفينة .

The following summarizes lives lost (as a result of total losses) for the current and previous five years for all shiptype categories.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
LPG tanker	0	10	1	5	0	0
chemical	18	4	0	5	5	0
crude oil tanker	2	0	0	0	0	6
oil products tanker	8	21	7	7	11	20
other liquids	0	0	0	0	0	0
bulk dry	50	82	111	3	20	65
bulk dry/oil	0	0	0	0	0	0
self-discharging bulk dry	0	0	0	0	1	0
other bulk dry	28	0	0	0	44	3
general cargo	172	108	158	257	107	118
passenger/general cargo	0	2	0	0	0	0
container	31	0	0	9	0	0
refrigerated cargo	0	5	0	0	19	0
ro-ro cargo	1	2	2	0	0	43
passenger/ro-ro cargo	342	0	150	0	90	0
passenger (cruise)	0	0	31	0	0	19
passenger ship	4	0	40	74	0	0
other dry cargo	1	0	0	5	0	0
fish catching	27	23	52	57	69	72
other fishing	5	0	0	0	0	0
offshore supply	0	0	3	3	3	0
research	12	0	0	3	0	19
lawing/patrolling	4	0	11	4	3	0
dredging	2	0	0	7	0	0
other activities	3	0	0	0	0	0
Totals	710	257	546	439	372	300

شكل 8 - 23

world casualty statistics Lloyds Register Fairplay

ونتيجة لكثرة الوفيات والإصابات للبحارة الذين يعملون بالسفن ، فقد أقيم نصب تذكاري تخليداً لذكراهم. وهو عبارة عن مقدمة سفينة شحن وتمثال لبحار فوقها في مدخل المنظمة الدولية البحرية بلندن .



شكل 8 - 25 تمثال البحار فوق النصب التذكاري



نصب تذكاري تخليداً للبحارة
شكل 8 - 24



شكل 8 - 26 مدخل المنظمة الدولية البحرية بلندن

ميناء اللجوء Port of refuge

هو ميناء عارض تأوي إليه السفن المتضررة لإجراء إصلاحات وصيانة مؤقتة أو كاملة ، وقد يكون المرفأ أو الميناء جزءاً من الميناء التجاري .



شكل 8 - 27

استعرضت اللجنة الفرعية للملاحة التابعة للإيمو في اجتماعها 47، في يوليو 2001 بالتعاون مع اللجنة الفرعية للاتصالات اللاسلكية للبحث والإنقاذ COMSAR واللجنة الفرعية لتصميم السفن والمعدات (DE)، المخاطر التي يواجهها ربان السفن عند اختيار ميناء اللجوء ورأت أنها عملية معقدة ، فقد يحدث للسفينة تسرب زيتي أو حريق ودخولها إلى الميناء قد يسبب كارثة أو غرقها في مدخل الميناء أو المسر الملاحى. لذلك رأت اللجنة الفرعية مناقشة ذلك على مستوى دولي ، مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة البحرية والأماكن السياحية وسلامة الأرواح وتقييم عمليات الإنقاذ والبحث والأضرار الناتجة من السفينة عند اختيارها للميناء. وناقشت الخطوط الإرشادية كدليل لمساعدة الدول وربان السفن للتعامل مع وضع السفينة التي هي في محنة وتبحث عن مكان للجوء ، لمعالجة المشكلة التي ظهرت شرارتها من خلال حادث الناقله الصهرجية كاسترو (Castro) حمولتها الساكنة 31 ألف طن مصنفة لدي هيئة التصنيف الأمريكية ABS التي أوقفت العمل بشهادات أصدرتها للناقله قبل الحادث. وتعاني الناقله الصهرجية كاسترو (Castro) من عطب في الهيكل نتيجة الطقس الرديء ، كاد أن يؤدي إلى انكسار في الهيكل وتلوث خطير وانفجار.

وقد حدث شق على طول السطح طوله 24 متراً ممتد من يمين السفينة إلى يسارها وهي في طريقها من ميناء Constanza برومانيا إلى ميناء لاغوس بنيجريريا مارّة بالبحر الأبيض المتوسط وهي محملة بالجازولين الخالي من الرصاص ، وقد حاول المنقذون الإبقاء على الناقلّة طافية وإيجاد ميناء لجوء ولم يستطعوا القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الناقلّة ، وسحبت الشحنة حتى لا تسبب تلوثاً في البحار نتيجة لقوة البحر بمقياس 8 بوفورت وأخلت 26 من أفراد الطاقم.

وكانت النتيجة رفض التصريح لدخول للناقلّة من قبل البلدان : المغرب - إسبانيا اللتين طلبتا منها الابتعاد عن سواحلها مسافة لا تقل عن 30 ميلاً بحرياً- جبل طارق - مالطا - اليونان - تونس- الجزائر. وفي الأخير تراجعت السلطات اليونانية وتم قبولها في ميناء بيروس وشعر الرمان وكأنه غير مرغوب فيه ، وعند طلب السلطات المالطية الدخول اقترح منطقة محمية تبعد ميلين من السواحل المالطية وأرسل خطة برنامج لعمليات سحب الزيوت من ناقلّة إلى أخرى ولكنه رفض طلبه ، رغم أن الزيوت إذا تسربت في البحر تهدد سواحل مالطا وتونس وليبيا والسواحل الأخرى القريبة ، علاوة على الانفجار والحريق نتيجة لطبيعة الشحنة المتطايرة .

وسمحت السلطات القبرصية بدخولها إلى موانئها ولكن المكان بعيد ، ومع وجود خطر من انكسار السفينة .



شكل 8 - 28 الناقلّة الصهريجية كاسترو

طريقة البحث عن ميناء اللجوء

- المخطوط الإرشادية كدليل للسفن والناقلات التي تبحث عن ميناء لجوء
- الإجراءات المتوقعة اتخاذها من الدول الساحلية لتوفير ملاذات للسفن المعرضة للخطر
- تقييم الأخطار المترتبة على توفير تلك الموانئ .

- الإجراءات التي يجب أن يتخذها ربان السفن المعرضة للمحن والتي تحتاج إلى مواني لجوء ، بما فيها الإجراءات على متن تلك السفن.

- الإجراءات المطلوبة من السفن القريبة وفي مجال الإنقاذ والدول الساحلية .

وعقد منتدى في بريطانيا لمجموعة من الخبراء البحريين ومدعم من قبل قرار الايمو رقم A443 والذي يدعو الحكومات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الربان في البحار للمحافظة على سلامة الأرواح والبيئة ، وإنه غير مرغى من قبل المالك أو المجر أو أي شخص آخر (راتبه يدفع من قبل مشغليه فهو دائماً يحاول إرضاءهم ، وماذا تعمل المنظمات إذا خالف وفقد عمله بسبب أعذار أخرى أو انتهاء عقده فيجب وضع ذلك في الحسبان) لاتخاذ قرار يعتبره صحيحاً وضرورياً من وجهة نظره ، وإنه لا يتحمل المسؤولية وحده ودون وجود ميناء لجوء .

كما دعم المنتدى المبادرة التي اتخذها سكرتير الايمو لإيجاد حل دولي وسريع لميناء اللجوء في تصريح في اجتماع اللجنة الفرعية للحماية من الحريق .

كما أدرك المنتدى أن عدم السماح لأية سفينة بالدخول في ميناء اللجوء وهي تعاني مشاكل ، يؤثر على السلامة والبيئة خاصة السفن العاملة في البحار التي تتسم بصعوبة الطقس وما تسببه من إجهاد أو تسرب مياه أو حريق أو ضعف في الهيكل قد لا تكتشفه هيئات التصنيف في الوقت المناسب ، علماً بأن الاتصالات في العصر الحاضر لها القدرة على تحريك فرق الإنقاذ والاستجابات الفعلية حول العالم .

ومن خلال الحوادث السابقة لوحظ وجود ثلاث ناقلات كمشال حدثت لها مشاكل وزادت حالتها سوءاً وحاولت البحث عن ميناء اللجوء للقيام بالإصلاحات ؛ ولكنهما

منعت من دخول الميناء وعادت السفينة South Africa إلى البحر وغرقت ، أما الناقلة الصهرجية Erika فقد أمرت من قبل السلطات الفرنسية بالبقاء في البحر وغرقت ، أما الناقلة الصهرجية كاسترو فقد سبق وأن ذكرت .

- يجب على الريان تخطيط ميناء اللجوء في مسار السفينة مثل تخطيط مسار الرحلة ، وإذا حدث أية مشاكل فإن الميناء معروف مقدماً .

- يجب على الريان تقديم تقرير إلى المالك وأن يتشاور معه قبل اللجوء إلى الإصلاحات وقبل البدء في أي عمليات والأسباب التي دعت الريان إلى اللجوء إلى ميناء الإصلاح ونوع الإصلاح والتسهيلات المتاحة من حوض الإصلاح إذا كان من الضروري الدخول إلى الحوض والفترة الزمنية التي تستغرقها السفينة والمواد المتوافرة لإصلاح السفينة ، وهل بالإصلاح المؤقت يستغني عن الإصلاح الكامل ، لذلك يجب معرفة التكلفة التقريبية للإصلاح المؤقت والفترة الزمنية التي يستغرقها وكمية الشحنات على السفينة وإجراء الحسابات النهائية للتكلفة الإجمالية ، وهل من الضروري تفريغ الشحنات للبدء في عملية الإصلاح وإذا كان كذلك ، فما كمية الشحنات التقريبية المراد تفريغها ؟ وهل يوجد مخزن متاح ومخصص لهذه الشحنات ؟ وكم تستغرق فترة التخزين ؟ وهل يمكن توافر البديل في نقل الشحنات وبسعر معقول ؟ وهل يوجد عطب أو فساد أو خسائر في الشحنات بسبب الحادث وكميتها وكيفية التخلص منها ، مع تبليغ معاین البضاعة بالخصوص لإجراء كشف عام نظراً لأهميته بالنسبة للتأمين .

- في الحالة التي يتطلب فيها إصلاح السفينة يجب على الريان الاتصال بالمعاین لهيئة تصنيف السفينة للإشراف على عملية الإصلاح ، كما يجب على الريان تزويد المعاین بجميع المعلومات عن حالة السفينة والإجراء المطلوب لإصلاحها حتى يتمكن المعاین من كتابة تقريره بعد معاينة السفينة عن ما يلزم إصلاحه .

- يقدم الريان احتجاجاً بحرياً وتقريراً إلى الإدارة البحرية ، ويتم تسجيل ذلك في دفتر الحوادث الرسمي للسفينة بعد مصادقة القنصل عليه إذا كان خارج بلد السفينة التي تحمل علمها . - تعلن الخسائر .



شكل 8 - 29
إجراءات الصيانة في ميناء اللجوء

مغادرة ميناء اللجوء

- يجب أن تكون جميع عمليات الإصلاح قد تمت بنجاح وأن يكون الربان والمعاينون قد قدموا تقريراً عن حالة السفينة والشحنة ووقعوا على الإيصالات .
- تم التصديق على إيصالات الدفع في ميناء اللجوء من قبل الربان والممثل ومعاين البضاعة (خبير تقرير الخسائر) والذي يجب أن يوافق على مصاريف حسابات تفريغ وشحن وإعادة شحن أو نقل البضائع ، ويقدم إلى الخبير صورة من بوالص شحن البضائع وكشف بيان الشحن وإيصالات أو أوراق التأمين على الشحنة ودفاتر الملاحظات الرسمية.
- يشمل التقرير المعد من قبل الخبير المعين للبضائع ما يلي :
 - إذا وجد تلف وأسبابه ونوعه .
 - تحديد قيمة البضائع وعائد البيع للبضائع وسعرها الأصلي وسعر البيع ، وإذا كان هناك تلف يبين نوعه وأسبابه .
 - قائمة برواتب الربان والضباط وأفراد الطاقم ، بما فيها علاوة الحرب (علاوة إضافية تدفع في ظروف خاصة وخطيرة).
 - يعد تقرير من قبل كبير المهندسين ويتوقع الربان عن كمية الوقود والمياه ومحتويات المخزن المخصص للآلات وقطع الغيار المتصرف فيها منذ دخول السفينة ميناء اللجوء حتى مغادرتها أو وصولها إلى الميناء التالية .
 - يعد تقرير من قبل الضابط الأول والمهندس الأول والضابط الإداري عن الأعمال الإضافية التي كلف بها الطاقم ونوعيتها والفترة الزمنية التي استغرقتها ومصدق عليه من قبل الربان.
 - تقرير عام معد من قبل الربان عن التكاليف الكلية للتصليح ونقل البضائع والعمل الإضافي .. إلخ ، وتفاصيل عن كل بند.
 - تسجيل موعد خروج السفينة وميناء الوصول التالي .
 - الحصول على شهادة إبحار صالحة للملاحة من معاين هيئة التصنيف والسلطات البحرية في ميناء اللجوء .

الخسائر العامة

وهى المصاريف غير العادية التي تدفع مقابل سلامة السفينة وإنقاذها من الخطر، منها :

- 1- إلقاء بضائع بالبحر للمحافظة على سلامة السفينة أو إعادة طفوها إذا كانت جانحة ولم تستطع انتظار مساعدات للتخفيف من بضائعها .
- 2- التلف الناتج عن حريق بالسفينة أو مواد الإطفاء .
- 3- التلف الذي يحدث بآلات السفينة بسبب استخدامها في إعادة تعويمها .
- 4- الخسائر التي تحدث للسفينة أو لبضائعها من أجل إعادة تعويم سفينة جانحة .
- 5- الإبحار بالسفن إلى الميناء بغرض تخفيف الخسائر بدلاً من غرقها .
- 6- لجوء الربان إلى الميناء تفادياً لوقوع خسائر .

دور المنظمة البحرية الدولية بالنسبة للتخفيف من الكوارث البحرية

انقلبت سفينة الركاب وبضائع الدحرجة البريطانية هيرالد أف فري انتربرايز Herald of free Enterprise في 1987/3/6 في بحر الشمال ، وغرقت بعد مغادرتها ميناء زبروج Zeebrogge في بلجيكا وهي في طريقها إلى ميناء دوفر الإنجليزي ، وتتسبب الحادث في وفاة 150 راكباً و 38 شخصاً من أفراد الطاقم دون إثارة زوبعة كبيرة مثل التي أثارها غرق العبارة استونيا إذا تم الاستفادة من درس غرق هذه العبارة لما تكررت المأساة مرة أخرى ، إذ تكاد تكون نفس الأسباب. فالمجتمع الدولي يقرر بعد كل حادثه كبيرة دراسة الموضوع ووضع لوائح ونظم وقرارات بما يحقق عدم تكرار المأساة والتخفيف من مشاعر الغضب للرأي العام بصفة عامة والمجتمع البحري بصفة خاصة، وخير مثال على ذلك ما تم تعديله في بعض القواعد بعد حوادث السفن مثل الذي سوف يذكر فيما بعد .

وقد وجهت اتهامات إلى المنظمة البحرية الدولية بالتقصير في لوائح سلامة ملاحة العبارات على أثر غرق العبارة أستونيا (Austonia) في بحر البلطيق يوم 1994/11/28 ، وتتسع لـ 2.000 راكب ، وحمولتها 15566 طنناً ، ومبنية في جمهورية ألمانيا سنة 1980 بينما كانت في رحلة منتظمة بين ميناءي تالين باستونيا واستوكولم بالسويد ، انكسرت أقفال أبواب مقدمة السفينة ، واندفعت المياه إلى داخل عنابرها ، وفقدت السفينة توازنها وغرقت في دقائق ، ومما زاد من المأساة مفاجأة دخول المياه إلى الركاب وهم نيام واحتجزوا داخل العبارة ، إضافة إلى ظلمة الليل واضطراب البحر وبرودته حيث هلك الركاب الذين قفزوا في البحر وارتفع عدد الضحايا إلى 912 شخصاً بمن فيهم الربان من أصل ألف راكب وفقدت 460 سيارة ، وحتى الآن والعبارة قابعة في قاع البحر .

ومن ضمن الاتهامات التي وجهت إلى المنظمة البحرية الدولية والترسانات البحرية وهيئات التصنيف التساؤل التالي: كيف يفقد 2.500 شخص في خلال 15 سنة بسبب غرق بعض العبارات على سبيل المثال : Herald of free Enterprise وScandinavia Star و..... European Gate Way إلخ؟


ولماذا لم تضع المنظمة البحرية الدولية معايير لسلامة سفن الدرجة إلا بعد غرق عدة عبارات . ؟ أين اللجان المنبثقة عن المنظمة ؟ أين معدات الإنقاذ ؟ أين سفن الإنقاذ ؟ وهل هي تستخدم في الطلّس الحسن فقط أم هي مجرد ديكور للسفينة ؟ وهل يصعب استعمالها في حالات الطوارئ وعند اضطراب البحر ؟ أين الصناعات البحرية التي تصنع معدات الإنقاذ !

أسئلة تدور في حلقة قد لا تجد لها جواباً وبالذات في عصر التكنولوجيا ، فالمجتمع البحري الدولي يملك من المقومات والمؤسسات العلمية والعملية ما يمكنه من دفع أسس دولية عامة لمستويات التشغيل والصيانة والمراقبة .

ومن وجهة نظري ككاتب ، فإنني أعتبر المنظمة البحرية الدولية غير مقصرة وليست مهمتها أن تكون جهاز شرطة للمراقبة السيادية على الاتفاقيات الدولية واللوائح ، بل يتركز دورها في معرفة المشاكل البحرية الأولية منها أو الأساسية وطرق معالجتها في إطار المنظمة البحرية الدولية وحث الأعضاء على التعاون مع المنظمة وإمدادها بجميع المعلومات المتعلقة بالخصوص ، ومتابعة تطبيق ما يصدر عن المنظمة من لوائح واتفاقيات وإرشادات وقرارات والإشراف السيادي للسلطات البحرية لكل دولة على ذلك ، بما في ذلك الصناعات البحرية .

والمنظمة لا تعترض على ملاك السفن في الجري وراء المال والاقتصاد ، ولكن ليس على حساب السلامة أو تلوث البيئة ، علماً بأن المنظمة ليست لها علاقة بعلم السفينة أو بلدها أو جنسية الطاقم ولكن الذي يهم هو الجودة وليست الكمية ، فوظيفة المنظمة معرفة المشكلة وتحديد الإجراء المناسب لاتخاذ وإصدار وثيقة قانونية بالخصوص وإيجاد الطريقة الصحيحة أو الإجراء المطلوب لتفادي المشكلة وترتيب ذلك حتى تتخذ الدول المسجلة لديها السفن إجراءاتها بالخصوص .

كما تسعى المنظمة لتحسين المعايير الدولية وتؤكد من تطبيقاتها ، وكذلك في مجالات الصناعات البحرية .



شكل 8 - 30



العبارة استونيا (Austonia)
شكل 8 - 31

وهذا هو الهدف الرئيسي للمنظمة منذ 1959 وهو مستمر حتى الآن ، ففي بعض الأحيان تتقاعس بعض الدول في اتخاذ إجراءات ضد سفنها المخالفة أو عدم وجود إدارة بحرية سليمة ومؤهلة ، حيث ينتهز بعض ملاك السفن الفرصة للعمل بسفن تحت المعايير المطلوبة . وهذا ما صرح به أمين المنظمة البحرية الدولية السيد وليام أونيل William O'Neill: إذ إن البحار والمحيطات كلها مخرطة ، والمسارات معروفة وأماكن الوصول واضحة والربان متمرس ، والتكنولوجيا في خدمة المجال البحري متوافرة .



وليام أونيل أمين المنظمة البحرية الدولية

شكل 8 - 32



مقر المنظمة البحرية الدولية

شكل 8 - 33

كما أن إهمال السلطات البحرية في بعض الدول من فيهم بعض ملاك السفن وبعض هيئات التصنيف في تطبيق الاتفاقيات أدى إلى قيام سلطة دولة الميناء بمراقبة وفحص العائمات التي تدخل الموانئ للتأكد من صلاحيتها للإبحار ؛ ولكنها لا تستطيع تغطية جميع الجوانب واكتشاف جميع العيوب .

ومن خلال الدراسات لحوادث السفن السابقة وتحليلها أمكن الاستفادة من الأخطاء والعيوب وتعديلها أو إلغاؤها بما يتمشى مع التطور التكنولوجي ، ووضع قواعد أكثر شدة حتى نتفادى التصادم قبل أن يقع وإن وقع كيف يمكن التقليل من أخطاره .

فالهدف الأساسي الذي يسعى إليه المجتمع البحري الدولي هو تأمين الملاحة في البحار ، ولتحقيق هذا الهدف تم الاستعانة بالخبرات والدراسات التكنولوجية الحديثة لتطبيقها في الاتفاقيات الدولية الصادرة بالخصوص ، حيث تقوم المنظمة البحرية الدولية من خلال لجانها وبالتعاون مع المؤسسات مثل الصناعات البحرية والروابط والاتحادات والهيئات البحرية مثل هيئات التصنيف ، بدراسة وإعداد التوصيات والمقترحات لدعم السلامة البحرية في البحار والمحيطات. فالمجتمع الدولي يملك من المقومات والمؤسسات العلمية ما يمكنه من رفع أسس دولية لمستويات التشغيل والصيانة والمراقبة .


والسلامة لا تتحقق إلا إذا تقبل جميع الشركاء في المجتمع البحري الدولي الاتفاقيات والتوصيات واللوائح الصادرة من المنظمة وليس فقط بالانضمام وحده ، وإنما بتنفيذ ما احتوت عليه الاتفاقيات والتوصيات من قواعد ومعايير دولية ومتابعة بالإضافة إلى الاتصال والتعاون بين الدول ومساعدة الدول التي تحت الإنماء .

ومن المعلوم أن أية سفينة تكون معرضة للغرق إذا كانت الأضرار كبيرة بدرجة معينة ولكن يمكن تأخير غرق السفينة بزيادة قدرتها على البقاء طافية حتى تتاح فرصة للركاب لمغادرتها ، وذلك بعمل تقسيمات خاصة تقوم المنظمة بدراستها ، وكذلك بإصدار لوائح وتوصيات تعزز من درجة السلامة للسفن في البحار خاصة بعد غرق حادث العبارة أستونيا والذي تمخض عنه ما يلي :



شكل 8 - 34
اجتماعات لجان الأيمو

Port state control detentions



شكل 8 - 35
عدد السفن المحجوزة طبقاً لإتفاقية التفاهم لسلطة دولة الميناء

- اتصل مدير الإدارة البحرية النرويجية بهيئة التصنيف النرويجية Der Norske Veritas (DNV) وزملائه الاسكندنافيين في هذا المجال لدراسة توازن العبارات ، كما تقدمت بريطانيا أيضاً بدراسات بعد كارثة العبارة هيرالد أوف فرى إنتربرايز Heralded of free Enterprise.

وتتطلب القواعد التي سوف تطبق على العبارات المبنية حتى 1990 أن توازن العبارة نفسها بعد العطب ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير تجمع الركاب في جهة واحدة وإنزال قوارب النجاة وضغط الرياح ، ولكن لم تأخذ في الحسبان إلا الأعطاب التي تحدث تحت سطح السيارات ، وتحوير هذا المعيار القياسي (Standard) سوف يبدأ تطبيقه على العبارات الموجودة .

والمشكلة الرئيسية لعبارات الركاب تتمثل في وجود سطح متسع (عنبر السيارات) يسهل سرعة دخول وخروج السيارات أو البضائع بدون قواطع تحجز المياه في حالة تدفقها وتحافظ على توازن العبارة قبل غرقها ؛ ليكون هناك متسع من الوقت لاستخدام معدات النجاة ومغادرة السفينة في حالة تدفق المياه ، مع إجراء دراسات للأبواب الأمامية والخلفية وزيادة مقاومتها وتحملها وإضافة أقفال إضافية أخرى ووسائل قفل وتدريب الطاقم على إخلاء العبارة ووضع خطة طوارئ لكل عبارة لمغادرتها في حالة الطوارئ. نذكر من اللوائح على سبيل المثال لا الحصر:

- سيبدأ تغيير في تنفيذ المعايير القياسية لسلامة سفن الدرجة الخاصة بالركاب (العبارات) Safety Standards of Roll-on Roll-off Passenger ships ، الباب الثاني - I القاعدة 8 (توازن سفن الركاب في حالة العطب) اعتباراً من 1997/1/1 والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 1999/7/1 وأضافت متطلبات أخرى محددة تخص سفن العبارات من حيث تأثير تجمع المياه في السطح الخاص بالسيارات ، مع احتمال تأثر الأبواب الأمامية والخلفية بالعبارة . وكذلك ضمان أن العبارة التي تحمل 400 شخص فأكثر تبقى سليمة دون أن تغرق عند وجود عنبرين رئيسيين مغمورين بعد الضرر.

ويتطبيق هذا التعديل على العبارات بحيث تجتاز عدة تحويرات قد تصل قيمتها إلى ثمنها في بعض الحالات ، الأمر الذي أدى إلى اعتراض بعض ملاك السفن حتى الانتهاء من الدراسات والأبحاث الخاصة بذلك (رابطة ملاك السفن لدول فرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا) .

وحسب وجهة نظرهم ، فإن التحوير ليس له جدوى في بعض الحالات الخاصة مثل الإبحار في منطقة محددة غير معرضة إلى الاضطرابات الجوية العنيفة كم منطقة البحر الأبيض المتوسط مثلاً ، وهذه حالة خاصة تدرس مع بقية الحالات وقد يحدث للعبارة تحوير جزئي أو كلي تبعاً لذلك .

وقد وجدت عدة حلول لهذه المشكلة ودعمت هذه الحلول مجدداً بعد غرق العبارة أستونيا ، منها ما قامت به الشركة السويدية كنفيرنر لمعدات السفن (Kverner Ship Equipment) بتصميم أبواب متحركة معلقة على مفصلات جانبية مثبتة ببدن السفينة تدور 180 درجة ويتم تحريكها بمحاذاة جانب السفينة لتسمح بدخول وخروج السيارات . وبعد الانتهاء من ذلك تثبت كقواطع بعرض العنبر .



شكل 8 - 36
عبارة ركاب



شكل 8 - 37 سفن الدحرجة للركاب

وتم تطبيق النموذج الأول على عبارة الركاب Silja Europa والتي تشتغل على خط Stockholm - Turku ، وذلك قبل صدور القواعد الخاصة بذلك من قبل السلطات الاسكندنافية. وقد لاحظت هيئة المستشارين من خبراء الايمو والذين يقومون بإجراء الدراسات علي العبارات من مدة وحتى غرق العبارة أستونيا Estonia أن نسبة 99% من حوادث سفن الدحرجة كانت نتيجة ارتفاع الأمواج أقل من أربعة أمتار .

والمقترح في التعديل يتطلب أن تكون لسفن الدحرجة القدرة على الاحتفاظ بنفس طفوها القياسي حتى لو تجمعت المياه في سطح السيارات ، وتقدر هذه الكمية بـ 0.5 متر مكعب للمياه للمتر المربع. وإن دراسة هذه الأرقام وتعديلها لم تخرج بالصورة النهائية (أثناء طبع الكتاب) ، وإن الرقم يمكن أن ينخفض نتيجة لعدة عوامل ، منها :

- وجود نظام له تأثير كبير علي تصريف مياه الأمطار .

- أن العبارة تشتغل في مياه محددة أو قليلة الاضطرابات الجوية .

- أن يكون سطح السيارات مقسماً بتقاسيم طولية أو عرضية

Longitudinal or Transverse Bulk-heads لزيادة الفترة الزمنية لقدرة السفينة

على الظفر



شكل 8 - 28 العبارة Silja Europa



شكل 8 - 39

باب تقاطع لحجز المياه (النموذج الأول للشركة السويدية Kvemer



شكل 8 - 40

اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لسنة 1972 وتعديلاتها

تقوم المنظمة البحرية الدولية من خلال لجانها وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات البحرية ، بدراسة وإعداد التوصيات والمقترحات لدعم السلامة البحرية في البحار والمحيطات وتفادي التلوث. وقد صدرت (40 اتفاقية وحوالي 600 قرار) ، ومن خلال المؤتمر الذي عقد بمقر المنظمة البحرية الدولية في شهر نوفمبر 1995 حددت عدة تعديلات لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ودخلت حيز التنفيذ طبقاً للإجراء بالقبول الضمني للمعاهدة Convention s' Tacit Acceptance في 1997/7/1 . كما حدثت تعديلات أخرى نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر. أما أهم الموضوعات التي سيشملها التغيير فهي :

- زيادة خصائص القدرة على الطفو Survivability Characteristics للعبارة وفقاً لمعدل محسوب أطلق عليه A/Amax .



شكل 8 - 41

قدرة بقاء العبارة طافية فوق سطح البحر يقلل من الخسائر البشرية

- زيادة الأجزاء التي يمكن أن تغمر بالماء دون أن تفرق العبارة إلى جزءين بدلاً من جزء واحد ، وذلك بالنسبة إلى العبارة التي تحمل 400 راكب فأكثر .

- زيادة ارتفاع مستوى الغمر بالماء لسطح عبارات الدحرجة إلى 50 سم دون أن يؤثر ذلك على اتزان العبارة ، مع تطبيق ذلك الشرط على أساس إقليمي وفقاً لطبيعة الطقس السائد بكل إقليم ، على أن تراعى حكومات الأقاليم المستثناة من ذلك شرط تطبيق مستويات السلامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار .

- زيادة امتداد قاطوع التصادم بحيث تبقى الأبواب التي لا تتمشى مع شروط الاتفاقية مغلقة أثناء الإبحار مع تقوية أنابيب التهوية المخترقة لقواطع سطح المركبات ، وكذلك مواضع نهايات أنابيب الهواء . كما أضيفت عدة متطلبات تزيد من تكامل منع تسرب المياه ، وتحديد مناطق يحظر على الركاب ارتيادها أثناء الإبحار وكذلك زيادة فاعلية إجراءات حصر العطب .

- إضافة تعليمات جديدة لزيادة فاعلية إجراء اكتشاف الحريق الذي ينتج من خلل كهربائي على وجه الخصوص نتيجة الاصطدامات ، مع زيادة كفاءة نظم ووسائل الإنذار وطرق الهروب وتزويدها بأفاريز مع ضرورة خلو طرق الهروب من أية عوائق.

- أن تظل الصمامات الخاصة بسحب مياه البالوعات التي تعمل أعلى القواطع مفتوحة أثناء إبحار السفينة .

- جميع سفن الركاب الجديدة التي بنيت في 1997/7/1 وقبل 1997/7/1 وفي فترة لا تزيد على أول فحص دوري بعد 1997/7/1 يجب أن تزود بنظام دعم للقرار ببرج القيادة بما هو مطلوب لإدارة ومواجهة كافة ظروف الطوارئ (طبقاً للباب الثاني ، القاعدة 24.4 ، وكذلك زر كهربائي واحد فقط للمضغط عليه لإعطاء الإنذار اللازم عند وقوع كارثة وكذلك نظام اتصالات للإبلاغ ، علاوة على أسلوب ثنائي الاتجاه لأغراض البحث والإنقاذ على ترددات جوية - بحرية بدلاً من الترددات المختلفة المستخدمة حالياً ، مع تدريب شخص مؤهل للقيام بواجبات الاتصال عند حدوث كارثة .

- على ريان السفينة التي تكون في موقع قريب من سفينة أخرى تعرضت لكارثة أن يسرع فوراً للقيام بعملية البحث والإنقاذ وطلب مساعدات من السفن ومحطات الإنقاذ الأخرى بحريه تامة دون أي تقصير من قبل ريان السفينة ، على أن يراعى سلامة السفينة في الطقس الرديء، علاوة على ضرورة وجود خطة جاهزة للسفن التي تعمل على خطوط ثابتة للتعامل مع حالات البحث والإنقاذ ، مع اختيار لغة لاستعمالها للتعامل مع طاقم السفينة خاصة متعدد الجنسيات تضمن عملهم بكفاءة تامة .

نظام قرار دعم لسفن الركاب

Decision - Support System for Passenger Ships

يتطلب النظام نشرة مطبوعة عن خطة الطوارئ أو خطة طوارئ تغطي الحالات المستعجلة المتوقعة شاملة للحريق والانفجار - ضرر للسفينة - تلوث واعتمدت القاعدة 29 الباب الثالث من اتفاقية سولس بعد حادث السفينة أستونيا ، وذلك بأن تزود جميع سفن الركاب والتي بنيت قبل 1997/7/1 بنظام قرار دعم لسفن الركاب لإدارة الطوارئ في برج الملاحة في فترة لا تزيد على أول فحص دوري بعد 1997/7/1 ، وكذلك للسفن المبنية في 1997/7/1.



شكل 8 - 42

برج القيادة

- نظراً لكثرة الحوادث الخطيرة والمتعلقة بتدريبات عمليات الصعود والإنزال والاستعداد لقارب الإنقاذ السريع ووسائل الإنقاذ على ظهر السفينة وتدريب الطاقم ، قامت لجنة التصميم والمعدات De واللجنة الفرعية لـ STCW بإعادة النظر في هذا الموضوع في اتفاقية سولس - الباب الثالث. فالقاعدة 3/23 من اتفاقية سولس 1996 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1998/7/1 تتطلب من جميع سفن الدرجة والركاب تجهيز قارب سريع ، بالإضافة إلى توفير وسائل إنقاذ في موعده لا يتعدى أول فحص منتظم بعد 2000/7/1.

- صدرت توصيات بخصوص التدريب بأخذ الاحتياطات عند تجهيز واختبار وإنزال وتشغيل قوارب الإنقاذ السريعة ووسائل الإنقاذ.

- تعديل اتفاقية سولس (الباب الخامس) تحت عنوان (مطالب تدريب خاصة بالعاملين على ظهر أنواع السفن التي تتطلب تدريباً ومؤهلات للأشخاص العاملين على ظهر سفن الدرجة التي تحمل ركاباً ، وذلك من النواحي الفنية وفي إدارة الأزمات فيما يتعلق بالزحام والسلوك الإنساني .



شكل 8 - 43

التدريب على قوارب النجاة

- تمت الموافقة على خطوط إرشادية لسلامة وتفادي التلوث والتصادم للسفن العاملة في البحار القطبية نتيجة لأغلب حالات الطقس السيء والرؤية الرديئة ، وعدم توافر خرائط دقيقة ، وضعف نظم الاتصالات ، والافتقار إلى المساعدات الملاحية الموجودة على الباياسة وصعوبة التحرك أثناء البحث والإنقاذ .




شكل 8 - 43

الملاحة في المناطق القطبية

- نتيجة لتعدد حوادث سفن الدحرجة للركاب التي ذكرت خاصة في السنوات الحالية - وخير مثال على ذلك حادث السفينة أستونيا ، حيث كان في الإمكان انقاذ عدد كبير من الركاب إذا توافرت وسائل فعالة للإنقاذ ، فقد اشترطت القاعدة الجديدة بأن كل سفينة دحرجة يجب أن تكون مجهزة بوسائل فعالة لإرجاع الناجين سريعاً من البحر ونقلهم (بمن فيهم الأشخاص المعوقين) من وحدة لإنقاذ أو عاصمة النجاة إلى السفينة. وستطبق القواعد على جميع سفن الدحرجة للركاب التي اعتباراً من 1998/7/1 أو بعده ، والسفن التي تم بناؤها من قبل ذلك التاريخ يجب أن تستجيب لمتطلبات القاعدة اعتباراً من أول فحص بعد 2000/7/1

وقد تم تصميم وسيلة إنقاذ من قبل AB Welin ، وهي عبارة عن منصة إنقاذ صلبة وطافية ومعلقة بواسطة أربعة أسلاك من عدة أذرع بالمطراح في السطح ومخزنة في اتجاه رأسي حتى تأخذ أقل مساحة ممكنة على السطح ، كما هو موضح بالشكل. وهي سريعة ومتاحة في كل الأوقات في أقل من دقيقة وبواسطة شخص واحد. وتصميمها مطابق لمتطلبات وسائل الإنقاذ في اتفاقية سولس - الباب الثالث ، القاعدة 1-4/26 ، وتوصيات الايملو لجنة السلامة البحرية - المنشور 81.

وفي عمليات الإنقاذ تهبط المنصة إلى البحر وهي معلقة ويمكن الصعود إليها من الماء أو من القوارب الصغيرة أو عائمة النجاة .



شكل 8 - 44
منصة إنقاذ

- تعديل اتفاقية سولس - الباب الثالث ، القاعدة 24 معدات إنقاذ الأرواح وتجهيزاتها والتي تغطي المعلومات عن المسافرين ، حيث دخلت حيز التنفيذ في 1997/7/1 وفي موعد لا يزيد على 1999/1/1 والمطبقة حالياً والتي تتطلب تسجيل أسماء وألقاب المسافرين وعائلاتهم المرافقين ، مع ذكر مراحل العمر لكل منهم ، سواء كانوا بالغين أو أطفالاً أو رضعاً ، وذلك لأغراض البحث والإنقاذ .

- تم التأكيد على إعطاء الأولوية للركاب في ترك السفينة عند الغرق .

- تحسين الأجهزة الخاصة بإنقاذ الأرواح بتزويد السفن بنظام إذاعة صوتية توجه الركاب ، وكذلك ضرورة تزويد العبارات بعوامات مغطاة وتعمل بكفاءة علاوة على تزويد العبارة بقارب إنقاذ سريع ، مع تدريب طاقمين على الأقل للتدريب عليه لإنقاذ الغرقى مما يستلزم وجود منزلقات مزودة بالحبال للإمساك بها أو سلالم بديلة ، كما يجب توفير صدرجات نجاة مزودة بمصدر نور عند أماكن تجمع الركاب عند ترك السفينة بدلاً من إحضارها من الكبائن .

- تزويد سفن الركاب التي طولها 130 متراً فأكثر ، والتي بنيت بعد 1997/7/1 بمناطق هبوط وصعود للطائرات العمودية. وذلك بتعديل للباب الثالث ، القاعدة 28-3 ، على أن تدخل حيز التنفيذ في 2002/1/1 بالقبول الضمني وسفن الدرجة اعتباراً من أول فحص دوري في فترة لا تزيد على 1997/7/1.



شكل 8 - 45

منطقة هبوط المروحيات



شكل 8 - 46 تسجيل أسماء الركاب

- أضيفت قاعدة جديدة وهي عدم إرغام الريان من قبل المالك أو المؤجر أو أي شخص آخر لاتخاذ قرار إبحار يكون خطراً على السفينة ، خاصة في حالات الطقس الرديء أثناء هيجان البحر.

- تقوم المنظمة البحرية الدولية بإعداد وثيقة تتضمن إرشادات تسمى إجراءات التشغيل بالمشي Bridge Procedures لضمان سلامة نوبة الملاحظة والعلاقة بين ريان السفينة والمرشد .

- أدخلت قاعدة جديدة تتعلق بتحسين الرؤية في برج القيادة (لأن بعض السفن الحديثة قد يغلب عليها الديكور في برج القيادة أكثر من السلامة ، ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في 1996/1/1 .



شكل 8 - 48

الديكور هي برج القيادة



شكل 8 - 47

دليل إجراءات البرج

- أدخل نظام فصل حركة مرور السفن في الأماكن المزدحمة وبعض الممرات المائية والمضايق ، وذلك بإدخال اتفاقية تسهيل حركة المرور البحري 1965 (FAL) Convention on Facilitation of International Maritime traffic ، حيث انخفضت معدلات التصادم في هذه الأماكن والذي كان معدله في الماضي كبيراً خاصة في مداخل ومخارج الموانئ والممرات والقنوات البحرية.



شكل 8 - 49 خريطة تبين فصل حركة مرور السفن

- أدخل جهاز الرادار بالسفن ، ومن عيوبه التوقيع اليدوي بواسطة الراصد والذي يتأثر بالعوامل البشرية وقد يستغرق وقتاً كبيراً يؤثر على القرار الذي يجب أن يتخذ في وقت قصير خاصة الأماكن المزدحمة بالسفن : الأمر الذي دفع الباحثين إلى تطويره حتى أصبح بالصورة التي عليها الآن ويسمى جهاز الأربا ARPA ، أي جهاز التوقيع الراداري الأوتوماتيكي المساعد Automatic Radar Plotting Aid والذي عالج المشكلة بحيث يمكنه تداول عدة أهداف في آن واحد ، أي توفير معلومات عن سفينة ، في زمن أقل من دقيقة وتحديد أفضل المناورات لتفادي التصادم مما خفف العبء على ضابط المناوبة .



شكل 8 - 50

جهاز الأربيا




شكل 8 - 51
المراقبة الرادارية



شكل 8 - 52
شارشة رادار أمام مدخل الميناء

كما اخترعت شركة سيمراد والتي تعتبر من الشركات الأولى على المستوى الدولي، شاشة تبين رادارين منفصلين عن بعضهما البعض على المدى الطويل وعلى المدى القصير ، بالإضافة إلى خريطة إلكترونية وجهاز DGPS وجهاز تحديد الأعماق مما يسهل قراءتها في آن واحد وتقليل الأماكن المخصصة للأجهزة



شكل 8 - 53

جهاز رادار وتحديد الأعماق وتحديد الموقع منفصلان من شركة سيمراد النرويجية

- تزويد السفن التي تكون حمولتها الإجمالية أكثر من 1.600 طن حتى 10 آلاف طن برادار والتي حمولتها - أكثر من 10 آلاف طن برادارين يستقبل كل منهما منفصلاً عن الآخر.



شكل 8 - 54

هوائى جهاز الأربا

الخرائط الملاحية الإلكترونية (ENC) Electronic Navigation Chart


تعتبر الخرائط الملاحية الإلكترونية أفضل ما توصل إليه العلم الحديث حتي الآن من تكنولوجيا تطبيق في المجال البحري ، وأصبحت الخريطة الملاحية الإلكترونية المساعد الأول والرئيسي للملاح ، وأصبح الطلب مستمراً في استخدام هذه الخرائط خاصة في سفن الركاب وسفن البضائع الخطرة والتي تتطلب درجة عالية من الدقة .

وتتلخص فكرة الخرائط الإلكترونية في دمج معلومات المساعدات الملاحية وأجهزة تحديد الموقع بواسطة التوايح وأجهزة قياس الأعماق ومعلومات الخرائط الورقية في حاسب آلي واحد وتطويرها وتشغيل قاعدة بيانات حديثة قابلة للتجديد ، وعرض بيانات جغرافية حتى تطور الوضع. وبدأت الأبحاث في هذا الخصوص ، وتعتبر المنظمة الدولية للمساحة (IHO) المسئولة عن وضع المواصفات القياسية ، وطبعت خرائط الراستر Raster Charts والخرائط الاتجاهية Vector Charts. وتطورت الخريطة الملاحية الإلكترونية ووصلت إلى نظم مجموعة معلومات مساحية وملاحية توضع في نظام رقمي Digital form بشكل قاعدة بيانات لتسلسل معلوماتي تؤمن معلومات لسلامة إبحار العائمة في أي منطقة بحرية منظمة بشكل يتمشى مع الأداء المصدق عليه من المنظمة البحرية الدولية ويتطابق مع الأساس المرجعي للنظام الجيوديسي العالمي لسنة 1984 (W.G.S).



شكل 8 - 55
الخريطة الملاحية الإلكترونية

- وألزمّت القاعدة 3-4، الباب 11-1 من اتفاقية سولس جميع ملاك ناقلات الزيوت والكيماويات والغاز التي حملتها الطنية الساكنة 20 ألف طن فأكثر ، والتي بنيت بعد سنة 1996/1/1 أن تثبت على نهايتي السفينة ترتيبات خاصة بالقطر في حالة الطوارئ تسمى الترتيبات الطارئة لقطر الناقلات Emergency Towing Arrangement for Tanks ، أما الناقلات التي بنيت قبل هذا التاريخ فيجب أن تثبت نفس التجهيزات قبل 1999/1/1 كآخر موعد لها بحيث تكون كلها في الوقت الحالي مجهزة طبقاً للقاعدة .
(عند تصادم إحدى الناقلات واشتعال النيران بها ، فإن الترتيبات الخاصة بالقطر تساعد في قطر الناقلة بعيداً حتى لا تنتشر النيران في السفن القريبة منها)



شكل 8 - 56
ترتيبات خاصة بالقطر

- تشغيل التحكم الرئيسي في الناقلات الجديدة حمولة من 10 آلاف طن فما فوق بوحدة طاقة أو أكثر ولها القدرة على تشغيل الدفة بوحدة طاقة أو أكثر .

طبقاً لقرار المنظمة البحرية الدولية لعام 1992 والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2002/7/1، ويطلب من ملاك ناقلات الزيت التي يتم تسليمها بعد عام 1996 أن تكون مبنية ببدن مزدوج أو أن تكون مزودة بوسائل أخرى تعطيها حماية ماثلة .
وبما أن بعض سفن البضائع قد تحمل 500 طن من زيت الوقود لتشغيل محركاتها فقد تتعرض لحادث ينتج عنه تلوث ؛ لذلك يجب أن تتوافر نفس الحماية لهذه السفن أسوة بالناقلات.

تقوم المنظمة البحرية الدولية بإعداد وثيقة تتضمن إدارة وتشغيل السفينة Management and operation ship حيث اتخذت الجمعية العمومية للمنظمة البحرية التوصية رقم أ 680 (17) بخصوص ذلك في اجتماعها في شهر أكتوبر سنة 1989 وذلك طبقاً لدليل الامر والذي سمي (بدليل الإدارة لسلامة عمليات السفن وتفادي التلوث) علي متن السفن أو في اليابسة

Guideline for the management of safe ship operation and pollution prevention.

- يتطلب من جميع السفن التي حمولتها الكلية أكثر من 500 طن أن تكون لها أجهزة تنفس للطوارئ طبقاً لمتطلبات سولس ، على أن يطبق بتاريخ يوليو 2002



شكل 8 - 57 جهاز التنفس

- موافقة لجنة السلامة على المخطط الخاص بنظام شهادة الجودة The Quality System Certificates Scheme QCSC والذي تشرف عليه الرابطة الدولية لهيئات التصنيف والتي تهتم بمراجعة المستويات الفنية للسفن والمنصات البحرية .. إلخ بما يضمن سلامة إبحارها .
- الالتزام عند شحن وتخزين وحدات البضائع ، ومنها العربات والحاويات ، بالإرشادات التي تصدر عن المنظمة البحرية الدولية ، هذا وقد تم تعديل وإصدار 13 قراراً تخص في مجملها الموضوعات السابقة نفسها .



شكل 8 - 58
شحن السفينة

علامات الإضاءة الذاتية

تستخدم علامات السلامة الفوتوغرافية المضاءة والكهروومضاءة لتبيين مسارات الهروب بالسفن أو المنشآت الساحلية بالبحر Offshore Installation ، نظراً لوجود حالات ضل فيها الأشخاص أو الطاقم طريقهم أثناء الحريق أو الظلام وانقطاع التيار الكهربائي ولم يستطيعوا الوصول إلى مكان التجمع أو الخروج من السفينة ، وتوضع علامات الإضاءة الذاتية الطريق. كما يجب أن تتوافر في علامات السلامة المضاءة الشروط المنصوص عليها في توصية المنظمة البحرية الدولية. (18) A 752 والتي أجيّزت في 1993/11/4 ، وكذلك

Testing and application of low location Lighting , Guidelines for the Evaluation on passenger ships (Annex).

والقاعدة 8.3 / 2-11 من اتفاقية سولس والتي تغطي مسارات الهروب لسفن الدرجة للمركاب Escape Routes on Ro Ro Passenger Ships والتي تم بناؤها بعد 1997/7/1 وتم اعتماد القاعدة في نوفمبر 1995 بعد حادث العبارة أستونيا .

وبصفة عامة ، يجب أن تتوافر الشروط الآتية في علامات السلامة للأرضيات :

- عدة أنواع من علامات السلامة والكهروومضاءة مركبة مع فوتوغرافية مضاءة لاستخدامها في الأرضيات ولإعطاء مدى أوسع وأوضح وتوضيح رؤية العلامات وتغطية عيوب إحداها الأخرى إن وجدت.

- تعتمد قوة إضاءة العلامات والكهروومضاءة على قوة شحن المصدر والذي يجب أن يكون قريباً من العلامات.

- غير قابلة للاحتراق أو الاشتعال عند تعرضها للهب مباشرة إلا بعد مضي فترة زمنية معينة.

- عدم احتوائها على مواد فسفورية أو مواد مشعة أو مواد سامة .

- غير مضرّة بالبيئة .


- لا ينتج عنها شرر أو حرارة أو انفجار عند وجود غازات قابلة للاشتعال أو الانفجار .

- لا تتفاعل مع المكان الموجودة فيه .
- لا توجد بها نتوءات تتسبب في تعثر الركاب وتلامم مع المكان .
- تضيء في الظلام وحال انقطاع التيار الكهربائي وألا تسبب شدة إضاءةتها لا تتسبب إبهاراً للعيون .
- ذات بناء قوي مقاومة للكسر وللعوامل الجوية .
- لا تتسبب أية أضرار في حالة إنكسارها أو العبث بها .
- أن يكون لون أرضية العلامات مخالفاً لأرضية السطوح أو القواطع ، وأن يكون شكلها جميلاً وجذاباً وتصميمها مناسباً .
- تشتغل لأكثر من 15 سنة .
- سهولة استبدال المصابيح .
- لا ينتج عنها أى شرر في حالة فتحها .
- الحرارة الناتجة من المقاومات بسيطة والتغيير في اللون يكون محدوداً .
- الصيانة بسيطة وتكاليفها رخيصة .
- توضع العلامات على مسافة لا تزيد على متر .
- يجب أن تدل العلامات الأرضية على باب الخروج وتؤدي إليه ، ولا يجب وضع أية علامة على أية أبواب أخرى مشابهة لها حتى لا تتسبب ارتباكاً للركاب .
- يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة أي فشل في أية إضاءة فردية أو خلايا ضوئية أو نظيفة تؤثر على النظام ، كما يجب فحص العلامات الأرضية بالعين المجردة مرة كل أسبوع وتغيير الأجزاء المتضررة أو الناقصة أو التي لا تشتغل إن وجدت فوراً .
- أخذ قياسات لشدة الإضاءة للعلامات الأرضية المضاءة Luminance Test مرة كل خمس سنوات ؛ لأن كفاءتها تقل ببطء مع مرور الزمن .



حريق وانقطاع التيار الكهربائي

شكل 8 - 60



شكل 8 - 59



شكل 8 - 61

يوضح إشارات متعلقة بالسلامة أثناء النهار أو في وجود ضوء



شكل 8 - 62 ليلاً أو أثناء الظلام

كما تتعاون المنظمة البحرية الدولية مع عدة جمعيات ومنظمات واتحادات وروابط تهتم بالنقل البحري فعلى سبيل المثال منها ما يختص :

السفن والناقلات الصهرجية :

الرابطة الدولية المستقلة لملاك ناقلات الزيت الصهرجية

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko)

الرابطة الدولية لملاك سفن الحمولة الجافة

International Association of dry Cargo Ship owner (intercargo)

الإتحاد الدولي للتلوث لملاك الناقلات

International Tanker Owner Pollution Federation (ITOPF)

الجمعية الدولية للناقلات الصهرجية للغاز ومحط العمليات

Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO)

الرابطة الدولية لمنتجات الغاز والزيوت

International Association of Oil and Gas producers (OGP)

التعويضات الناشئة عن التلوث :

الصندوق الدولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيوت .

International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF)

اتحادات وروابط تضم العاملين بالبحر

الإتحاد الفيدرالي الدولي لعمال النقل

International Transport Worker's Federation (ITF)

الإتحاد الدولي للربانة

International Federation of Shipmasters' Association (IFSMA)

الرابطة الدولية البحرية للمرشدين

Maritime Pilots Association (IMPA)

اتحادات وروابط لتسهيل التجارة البحرية وصناعة السفن والمساعدات الملاحية

الرابطة الدولية للمناير السبادية

International Association of Lighthouse Authorities (IALA)

الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ

International Association of Ports and Harbours (IAPH)

المنتدى الدولي للشركات البترولية البحرية

Marine Fourm The Oil Companies International (OCIMF)

المطيطيك المجلس الدولي البحرى بيمكو

The Baltic and International Maritime Council (BIMCO)

الإتحاد الدولي للتجارة الحرة

International Confedration of free Trade Unions

الغرفة البحرية الدولية

International Chamber of Commerce (ICC)

المجلس الدولي لإتحاد الصناعات البحرية

International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA)

المنتدى الدولي للصناعات البحرية

International Maritime Industries Forum (IMIF)

جهات علمية للبحث العلمى والإنقاذ

International Hydrographic Organization (IHO)

المنظمة الهيدروغرافية الدولية

International Lifeboat Fedration (ILF)

الإتحاد الدولي لقوارب النجاة

International Salvage Union (ISU)

الإتحاد الدولي للإنقاذ

International Association of Classification Societies (IACS)

الرابطة الدولية لهئية التصنيف

الإتحاد الفيدرالى الدولى لعمال النقل

International Transport Worker's Federation (ITF)

تأسس الإتحاد سنة 1996 ويضم 590 إتحاد لأكثر من 135 بلد قتل 5 مليون عامل وبه ستة أقسام . منها قسماً مهتماً بالمجال البحرى للعمال بدافع عن حقوق العمال فى مجال النقل فى جميع أنحاء العالم ويضع المعايير بخصوص الأكل والإقامة والخدمات.



البلطيك المجلس الدولي البحري بيمكو

The Baltic and International Maritime Council (BIMCO)



تم إنشاؤه في سنة 1905 ويعتبر من الشركات الخاصة والرائدة في مجال الشركات البحرية وتضم حوالي 2700 عضو من 122 بلد وتشرف على ملاك السفن والأعضاء الذين يملكون إسطولاً حمولته 510 مليون حمولة ساكنة طننية أى يمثل 65% من الإسطول البحري الدولي التجارى ووظيفته المهنية عدم التدخل في الأمور السيادية وتقديم النصائح والإرشادات لملاك السفن وكذلك المؤجرين والوكالات وله مراقب رسمى في المنظمة البحرية الدولية .

الرابطة الدولية للمناير السيادية



International Association of Lighthouse Authorities (IALA)

- الرابطة الدولية للمناير السيادية رابطة غير تجارية وليس هدفها الربح تأسست سنة 1957 ووظيفتها الرابطة ما يلي :
- تقدم النصائح الفنية والإستشارات في مجال المناير والمساعدات الملاحية.
 - دراسة المشاكل التي تواجهها السفن وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع الصناعات البحرية والإيمو.
 - تصميم نظام العوامات وإدارة خدمات المرور والخدمات اللاسلكية الملاحية.



IALA NATIONAL MEMBERS



الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ

International Association of Ports and Harbours (IAPH)



وهي عبارة عن رابطة دولية للموانئ والمرافئ مقرها الرئيسي في
طوكيو باليابان تضم أعضاء يمثلون أكثر من 80 بلداً تأسست
في سنة 1955 ووظيفة الرابطة :

- تحسين جودة العمل بالموانئ وفعاليتها بالإستعانة بتجهيزات وخبراء الموانئ لخدمة المصالح المشتركة.

- تقديم الخدمات والإستشارات للجهات الحكومية والدولية مثل (UNCTAD, UNEP, UNECOC).

- من ضمن نشاطات الرابطة اللجان الفنية والتي تضم ما يلي :

- مجموعة شئون الموانئ وتختص بتخطيط الميناء - ويناؤه - الحفر - سلامة الموانئ والبيئة -
العمليات البحرية - عمليات البضائع.

- مجموعة الشئون التجارية وتختص بسياسة التجارة - النقل المتعدد والتوزيع - تسهيل التجارة .

- مجموعة المشغلين والشئون الخارجية وتختص بالأعضاء - الحماية القانونية - الإتصالات بالموانئ.

- برنامج التدريب : تقوم الرابطة ببرنامج تدريب وقد تم تدريب 100 شخص من موانئ الدول النامية .

- المجموعة المشتركة للرابطة مع الإيچو تم تأسيسها سنة 1994 وتدعم بغالبية النشاطات المهمة للجان الإيچو
حيث تعرض وجهة نظرهم بما يتعلق بالعلاقات بين الميناء والسفينة وحماية البيئة.

وفي شهر يونيو سنة 1997 تم تأسيس مجموعة خاصة تسمى (IAPH 200) هدفها وإعادة النظر في هيكل
الرابطة وتغيير ما هو موجود وإقتراح البديل مستقبلاً فيما يتعلق بالميناء والصناعات البحرية وتوصل
مجموعة الإنجياهاات التي تسلكها الرابطة.

وتصدر الرابطة مجلة تعبر عن وجهة نظر الأعضاء وتقدم معلومات ودراسات عن الموانئ والصناعات البحرية.

مقر الرابطة لندن وتوجد بها فروع .

الرابطة الدولية لهيئة التصنيف

International Association of Classification Societies (IACS)

إرتبطت هيئات التصنيف على المستوى الدولي في جمعية دولية تأسست سنة 1968 تغطي تصنيف أكثر من 90%
من السفن التجارية لدول العالم لأكثر من 46000 سفينة حولتها الكلية 522 مليون طن (تبلغ الحمولة الساكنة
للأسطول الدولي 808.4 مليون طن حمولة ساكنة في 2001/1/1 إضافة إلى العائسات الأخرى و 60% بالنسبة إلى
العدد والذي يبلغ حوالي 40 ألف لأكثر من 100 دولة و 6 آلاف سعاين مدعم به 3700 طاقم لأكثر من 1200
مكتب موزع حول العالم وقد صنف 575 سفينة سنة 1994 وإنسحبت حوالي 2416 سفينة من تصنيف خلال سنة



1995 مقارنة بـ 1578 سفينة تركت التصنيف في سنة
1994 نتيجة لعدم قدرتها على الإلتزام بقواعد الرابطة
الدولية لهيئات التصنيف طبقاً لتقرير الرابطة.

فالنقطة الأساسية لهيئات التصنيف هي تطور وتطبيق
القواعد الخاصة بالتصنيف وبناء السفن ومراقبتها
وتحسين المستمر للقواعد شاملة لصيانة السفن والتشغيل
الامثل والتقييد بلوائح الرابطة الدولية لهيئات التصنيف

السفن إعادة الفحص الدوري (المعايينة) لتقييم السفينة من حيث صلاحيتها لملاحة والتشغيل وتطبيق القواعد على المواد - هيكل السفينة - الآلات الرئيسية والمساعدة - أنظمة المراقبة الهندسية - التركيبات الكهربائية .

الرابطة الدولية لملاك سفن الحمولة الجافة

International Association of dry Cargo Ship owner (intercargo)

وهي جمعية تمثل حوالي 63% من ملاك سفن البضائع السائبة البالغ حمولتها 281 مليون طن بنسبة 36.2% من حجم الأسطول البحري الدولي التجاري لسفن السوانب ، تكونت سنة 1980 وضمت عضويتها اليونان وبعض دول اسكندنافيا وهونج كونج إلى أن أصبح عددها أكثر من 264 عضو شركة لعدد 43 دولة يصل عدد سفنهم حوالي 1100 سفينة بضائع سائبة تمثل 177 مليون طن حمولة ساكنة وتضع شروط للانضمام إليها منها :

- الالتزام بشهادات السلامة الدولية للإدارة (ISM)

- جميع السفن المصنفة لدى هيئات معترف بها من الرابطة الدولية لتتقي السفن ومسجلة لدى نواى الحماية والتعويض ان تكون لها خطة معتمدة لمكافحة التلوث والمحافظة على البيئة

- وتشارك هذه الجمعية فى الاستشارات الفنية والبحرية مع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة اليوكيد

United nations conference on trade and development (unctad)

- وقد قدمت جمعية انتركارغو اقتراحات وتوصيات بنا ، على دراسة لمواد سفن السوانب وتحليلها وابداء التصانيع ووضع المقترحات والتعاون مع الجهات الدولية والمحلية ذات العلاقة كما سبب فى تخفيف من حدة هذه الحوادث



اجتماع مجلس إدارة إنتركارغو



الغرفة البحرية الدولية

International Chamber of Commerce (ICC)



هدف الغرفة البحرية الدولية هو مساعدة وتشجيع ملاك السفن والمشغلين في جميع المجالات المتعلقة بسياسة النقل البحري وعمليات السفينة ولهذه الغاية فإنه يتوجب.

- تشجيع العمليات ذات المقاييس المعيارية الممتازة والخدمات البحرية الفعالة ذات

الجودة العالية.

- السعي للحفاظ على نظافة البيئة وتدعيم العمليات البحرية طبقاً لما جاء في المعايير الدولية وإجراءتها.
- تسعى للحفاظ على القواعد الملاحية الدولية وتعارض أي إجراء من جهة واحدة أو إقليمي لا ينطبق مع المعايير الدولية.
- تسعى لتحقيق التجارة البحرية والإعتراف بها والحاجة للجودة لتعود الفائدة بالمحافظ التجاري.
- يبقى إلزامها قائماً كمرشد لنجاح الصناعات البحرية وبأفضل العمليات العملية.
- تتعاون مع المنظمات الأخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
- الرد كلما كان ذلك ممكناً حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالنقل البحري والتي تتعارض مع الأهداف المذكورة أعلاه.

الاتحاد الدولي للتلوث لملاك الناقلات



International Tanker Owner Pollution Federation (ITOPF)



وهو إتحاد غير تجاري وليس غايته الربح وأن حوالي 90% من دخله يأتي من الإشتراكات المدفوعة من قبل نوادي الحماية والتعويض نيابة عن ملاك السفن الأعضاء. وهذا يساعدهم في تزويدهم بالمعلومات الفنية في العادة دون مقابل.

ويضم الإتحاد أعضاء أكثر من 4000 ملاك ناقلات صهريجية ومزجرين للصدائل بحيث يصل مجموع الطننية من ملاك للناقلات الصهريجية والصدائل والناقلات المزوجة إلى حوالي 190 مليون طننية كلية.

نوادي الحماية والتعويض

(P&I CLUB) Protection and Indemnity Club

وهي هيئات تأمين ليست غايتها الربح وتختلف في تشكيلها عن شركات التأمين الأخرى حيث أن أعضائها ملاك السفن أنفسهم فهم مضمون وملاك في نفس الوقت ويؤخذ لفظ الحماية في التأمين التبادلي والذي يعتبر من صميم العمل الذي يقوم به النادي، أما لفظ التعويض فهي الأضرار تجاه وإذا قام النادي بالوظيفتين فيسمى نادي الحماية والتعويض. تأسس أول نادي للحماية في بريطانيا لندن سنة 1855 باسم

Ship Owners Mutual Protection Society لحماية ملاك



السفن استناداً على قانون الملاحة التجارية لسنة 1870 بعد غرق السفينة الإنجليزية وسترن Weston Hope في رأس الرجاء الصالح وتأسست بعده النوادي ويوجد حالياً حوالي 20 نادياً من المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض مستقلة. وأكثر من 90% من الأسطول الدولي البحري مسجل في إحدى النوادي أو مجموعة النوادي.



الصندوق الدولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت

International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF)



وهو صندوق مستقل ووظيفته التعويض المالي نتيجة لتلوث الزيت ، ويوجد سابقاً صندوقين لسنة 1971 والمبلغ المالي للتعويض لا يكفي لذلك أوقف العمل به في 2002/5/24 على أن يتم تعامله مع الحوادث السابقة وتم تعديل ذلك بإنشاء صندوق لسنة 1992 يضم نفس الأعطاشاء ، فليس قانونياً أن يمكن صندوقين للتعويض. تتكون السكرتيرة من 29 عضو مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم للتعويضات وقسم العلاقات الخارجية والمؤتمرات والقسم المالي والإداري. واللغة الرسمية الإنجليزية والأسبانية والفرنسية. وعند الموافقة على الإنضمام إلى الاتفاقية يجب إيداع الوثائق المتعلقة بذلك. وأن تدخل بنود الاتفاقية من ضمن القانون الوطني للدولة . عدد أعضاء الصندوق من سنة 1993 - 74 دولة ، الدول التي تقدمت للإنضمام حتى 2003/4/26 - 9 دول وبذلك يكون مجموع الدول 83 دولة.

الاتحاد الفيدرالي الدولي لرابطة ربانة السفن

International federation of shipmaster s association (ifsma)

وهو عبارة عن اتحاد لجميع روابط ربانة السفن في العالم يضم 8700 ربان من 44 بلد و 33 لاتحادات وطنية و 106 أعضاء افراد يجمع في اطار واحد وينصب اهتمام على جميع المشاكل البحرية وضمان سلامة العمليات البحرية ومساعدة الربانية في تحمل مسؤوليتهم والدفاع عنهم وتقديم الاستشارات القانونية والفنية وحماية البيئة البحرية وسلامة الارواح في البحار ويتركز نشاط الاتحاد على المواضيع الاتية :

- واجبات الربان - العلاقة مع المرشدين - الاعياء - سفن الدحرجة والسوانب - القرصنة - المتسللين - السلامة الدولية للإدارة - ISM دليل معاملات غرفة القيادة - تقنية المعدات البحرية - نظام المعلوماتية في شاشات غرفة القيادة شخص واحد مؤهل بالقيادة (OMBO) - نظام خدمات المرور البحري - الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والشهادات ونوبة الملاحظة للعاملين على السفن لسنة 1978 وتعديلاتها (stcw) التفشيح والمعاينة - مستوى متطلبات السلامة - اتفاقية ماربول والتلوث المسبب من السفن كما تهتم الرابطة الأتى : دور الربان المستقبلي - العلاقات مع الوحدة الأوروبية - ترتيبات الاشتراك في المؤتمرات الخ



المنظمة الهيدروغرافية الدولية

International hydrographic organization (IHO)



تأسست سنة 1921 وهي عبارة عن منظمة شبه حكومية يمثل أعضائها دولتهم وتقدم معلومات لتحسين خدمات الملاحة البحرية والخدمات الأساسية وهي الامداد بالمعلومات الملاحية والشاملة للخرائط البحرية البلاغات والارشادات البحرية المساحية .
كما أصدرت مقاييس معيارية بخصوص الخرائط البحرية الالكترونية والمصادقة عليها

الرابطة الدولية للمرشدين البحريين

International maritime pilots association (IMPA)



تأسست الرابطة الدولية للمرشدين البحريين في شهر مايو سنة 1971 في مدينة امستردام وتضم 700 عضو لأكثر من 40 بلداً .
وهي عبارة عن منظمة غير تجارية ليس هدفها الربح و تعتبر الصوت المدافع عن المرشدين والمحافظة على سلامتهم سواء كانوا في البحر او في مراكز VTS ولهم دور في المحافظة على معايير المهنة للمرشدين وتبادل المعلومات الفنية بينهم وكذلك مع المنظمة البحرية الدولية وتشارك في اجتماعاتهم .

وتوجد فروع للرابطة بأوروبا مقرة لندن ويعتبر كمحور مشاركة في اللجان الفنية والرابطة التي لها علاقة بمجال الصناعات البحرية



الرابطة الدولية المستقلة لملاك ناقلات الزيوت الصهرجية

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko)

وهو إتحاد لملاك الناقلات الصهرجية ويمثل حوالي 80% من الناقلات الصهرجية الطافية بحمولة كلية ساكنة 155 مليون طن وتعتبر الرابطة صوت للملاك المستقلين منذ سنة 1970 وسمح لأعضاء الشركات غير البترولية والغبر حكومية والذي تضم 245 عضو و 290 عضو لهم علاقة بالزيوت أو العمليات البحرية المتعلقة بالزيوت بالإنضمام للرابطة.



وتضع الرابطة شروط الإنضمام إليها منها: أن تكون الناقلة مصنفة لدى هيئة تصنيف دولية وتنسأشى مع جميع الإتفاقيات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وتهتم الرابطة بالمواضيع المتعلقة بتشغيل الناقلات فى بحاراً نظيفة خالية من التلوث وتوضع دليل لجميع البيانات ودراسة الحوادث والإنفجارات التى تحدث للناقلات سواء منها بترولية أو كيميائية وتضع شروطاً للإنضمام إليها منها الإلتزام بشهادة السلام الدولية للإدارة ، جميع السفن مصنفة لدى هيئات معترف بها من الرابطة الدولية لتصنيف السفن المسجلة لدى نواى الحماية والتعويض.

الرابطة الدولية لمنتجات الغاز والزيوت

International Association of Oil and Gas producers (OGP)



وتختص الرابطة بالمحافظة على البيئة سليمة ونظيفة وتقديم النصائح والمشورات الفنية لمنتجى الغاز والزيوت وقد صدر 300 مطبوعة تخص هذه المواضيع.

من خلال إستعراض بعض من المنظمات والهيئات وروابط والذين لهم دوراً مهماً في السلامة البحرية وكذلك من خلال جمع البيانات عن حوادث السفن في البحار والمحيطات لوحظ أن للجهات الآتية لها علاقة مهمة في حوادث السفن ومن خلال نتائج التحقيقات تم الوصول إلى إستنتاجات بهدف تحسين السلامة البحرية. وقد تزداد هذه الحوادث أو تنقص طبقاً لتطورات التقنية وطريقة معالجة القصور وليس من الضروري أن تنطبق أغلب الإستنتاجات أو جزء منها عليها فقد يحدث أن جهة ما لا يشملها هذه الأخطاء وقد يشمل جهة أخرى بضع منها ومن المستحيل أن تنطبق جميع العيوب على أية جهة ونفس الشيء بالنسبة إلى الواجبات بأن تكون جهة ما مثالية بدرجة كبيرة فقد تكون جيدة وفي ظل اللوائح والقوانين ومن الصعب تطبيق القوانين حرفياً وبدقة وهذه الجهات التي لها علاقة بحوادث السفن هي :

السلطات البحرية - هيئات التصنيف - التأمين - الصناعات البحرية - أعلام دول الموانئ - عمر وبدن السفينة - التحكيم المحاكم - نوادي الحماية والتعويض - الإنقاذ - المرشدون - ملاك السفن - المؤجرون - ملاك البضائع - محط السفن - الوزارة التي تشرف على القطاع أو على بعض منهم.

لذلك لفهم الحوادث وتفسيرها لا يجب عن تغفل عند دور هذه الجهات ويجب النظر إلى هذه العناصر المذكورة أعلاه وتفاعلاتها عند محاولة دراسة الحوادث ووضع رؤية مستقبلية لصناعة النقل البحري والمحافظة على مستويات السلامة في البحار والمحيطات ويمكن المراجعة بأكثر تفصيل كتاب واجبات وحقوق العاملين بالبحر وعلاقتهم بالهيئات والصناعات البحرية للمؤلف نفسه.



1- الأرصاد الجوية Meteorology for Seamanship

ويختص بدراسة الأرصاد الجوية بصفة عامة والأسباب التي تؤثر على الطقس والمناخ من ضغط وحرارة ورطوبة وما يصاحبها من تأثير كما يحتوي الكتاب على المواضيع الآتية:

الدورة الهوائية العامة - الكتل الهوائية - المنخفضات والمرتفعات الجوية وما يصاحبها من طقس - الأعاصير والزوايع المدارية - العواصف المحلية - التنبؤات الجوية - الرصد الجوي - أجهزة الرصد - الجفرات الجوية - جداول للتحويل.

ويعتبر كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجالين الجغرافي والأحوال الجوية.

2- العقد البحرية Knots and Splices

ويختص بأغلب العقد المستخدمة في حياتنا اليومية، خاصة منها البحرية وطرق استخدامها - أنواع الجبال والأسلاك - وصف عام . ويعتبر كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجال البحري

3- المخاطيف والجنازير والبكرات Blocks & Anchors & Cables

وصف عام للمخاطيف والجنازير والبكرات والبلنكوات - أنواع البلنكوات والروافع.

ويعتبر كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجال البحري

4- قواعد تصادم في البحر International Regulations for Preventing Collisions at sea and Amendments 29/11/2001

روعي في هذا الكتاب التوسع والتبسيط والسهولة مع الصور الإيضاحية حتى يكون كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجال البحري يخدم المقررات وكتاباً مرجعياً يحتوي على مواد علمية تساعد الباحث بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح وكذلك فهو مرجع للسادة القانونيين وشركات التأمين ونوادي الحماية وهيئات التصنيف.

ويحتوي الكتاب على: نظرية الرادار - فصل الممرات لحركة مرور السفن والمضائق - أمثلة على حوادث السفن. شروط التصادم ، تحليلها والمشاكل التي تواجهها طبقاً لاتفاقية تصادم في البحر لسنة 72 وتعديلاتها بتاريخ 2001/11/29

روعي في هذا الكتاب التوسع والتبسيط والسهولة حتى يكون كتاباً ثقافياً مساعداً لجميع مراحل الدراسة في المجال البحري يخدم المقررات كثقافة عامة في الكليات والمعاهد والثانويات البحرية، وكتاباً مرجعياً يحتوي على مواد علمية تساعد الباحث العلمي موضحة بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح وكذلك كمرجع للسادة القانونيين والمتخصصين في التحكيم البحري وشركات التأمين ذات العلاقة ونوادي الحماية. ويحتوي الكتاب على استعراض للنقل البحري - نبذه عن: - الأسطول البحري الدولي - التجارة العالمية ودورها في زيادة بناء الأسطول البحري وأنواع السفن وما يترتب على ذلك من حوادث - إبحار السفن في المضائق والممرات البحرية والقنوات الضيقة - السرعة الآمنة - الحوادث البحرية: التصادم وأسبابه - التفاعل التبادلي - سفن الواجهة - حالات التصادم في البحر الأبيض المتوسط وحوادث التلوث - حوادث بسبب الطقس، الصواعق، الأمواج، الغرق، الجنوح، الحريق، التلوث - إحصائيات الحوادث ومواقعها - حوادث السفن مع الأمثلة، التصادم البحري وما يتبعه - ميناء اللجوء والمغادرة - الخسائر والتعويضات - فقد الأرواح - دور المنظمة البحرية الدولية - نبذة مختصرة عن المنظمات الدولية

كتب للمؤلف تحت الطبع

1- واجبات العاملين في القطاع البحري والتأميني

واجبات الطاقم والمرشد، والمالك، والوكيل والسلطات البحرية وهئات التصنيف والصناعات البحرية والتأمين ونوادي الحماية والتعويض ودورهم في الحوادث البحرية ، مع أمثلة عن حوادث السفن والمشاكل التي تجاوبها .

2- الحوادث البحرية وطرق التحقيقات

Maritime Accidents and Methods of the Investigations

وهو ليس الكتاب متخصصاً في المجال البحري فقط فمعظمه اكثر معلومات عن اليابسة إضافة إلى وجود معلومات يمكن تطبيقها بالمحاكم طبقاً لقناعة القانوني فهذه التحقيقات واحد ويختص بدراسة الحوادث البحرية والكوارث وطرائق التحقيق واستقصاء أسباب الكوارث والحوادث - تصنيف الحوادث والكوارث البحرية - الأخطاء البشرية وتفاعلاتها مع الحوادث والعوامل التي تسهم في زيادتها - التحكيم وأهميته طرائق التحقيق وقائمة الفحص - الدفاتر الرسمية - أمثلة على الحوادث - البحوث في منهجية السلامة - الاقتراحات والقرارات والتوصيات بعد حوادث السفن مع أمثلة على ذلك .

كتب جاهزة للطبع

1 - كتاب عن الحرائق في المنشآت البحرية Marine Fires

وهو كتاب دسم تعرض فيه دراسة للحرائق ونظرية الحريق وأسبابه ومكافحته طبقاً لأحدث الطرق العلمية مع التطرق لكل نوع حريق فشلاً الحرائق في المطابخ البحرية وأسبابها ومكافحتها تعتبر أكثر خطورة من الحرائق التي تحدث في المطابخ على اليابسة نظراً لوجودها في سفينة وتوفر مواد إطفاء، إذا استخدمت بطريقة الخطأ لا يوجد بديل لتعويضها وكذلك إخلاء السفينة وتوجيهها فهو أكثر صعوبة مما هو موجود على اليابسة من حيث إخلاء المبنى والمساعدة من الخارج

الهيدروكربونات - الانفجار - الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب الحرائق - الشحنات الكهربائية الساكنة - الحرائق الكهربائية - الحرائق في الآلات - الحرائق في حجرة المضخات ..

ومميزات وعيوب المواد المستخدمة في الإطفاء ومناقشة الهروب ومتطلبات السلامة في العائمات مع أمثلة - البضائع الخطرة تداولها وتخزينها بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح.

أي أنه بمعرفة الحرائق على المنشآت البحرية يمكنك معرفة الحرائق على اليابسة بسهولة أي أن الكتاب ليس متخصصاً في المجال البحري فقط، فالحرائق سواء بالبحر أو اليابسة فهي تخضع لنفس النظرية فهي دراسة للحرائق وأسبابها ومكافحتها في البحر بالإضافة إلى اليابسة.

2 - المد والجزر لرواد البحار Tide for seaman

ويختص بتعريف المد والجزر والنظريات المتعلقة بذلك - تأثير الشمس والقمر - الطرائق المستخدمة للتنبؤ بالمد والجزر - حوادث الجنوح للسفن في الجزر مع أمثلة على ذلك بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح.

3- البحث والإنقاذ البحري . Rescue and Salvage Maritime Search

ويختص بدراسة قوارب ورمات النجاة والإنقاذ طبقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ومتطلبات السلامة وجميع الوسائل والأجهزة والمعدات المساعدة لإخلاء السفينة والتصرف في حالات الكوارث والحوادث البحرية - الشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح.

4- مدخل إلى البحار والمحيطات Introduction to Sea and Ocean

ويختص بدراسة الكتل المائية - التيارات البحرية - خصائص مياه البحار والمحيطات - الثلوج والجليد - الأمواج. روعي في الكتاب التبسيط والسهولة بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح حتى يكون كتاباً مساعداً للطلبة البحرين وطلبة كلية العلوم.

5- مدخل إلى جيولوجية البحار والمحيطات Introduction to Marine Geology

ويختص بدراسة طبوغرافية البحار والمحيطات والعوامل التي تؤثر فيهما من زلازل وبراكين... إلخ . شرح للمصطلحات الجيولوجية البحرية كالمضايق والشواطئ والفيودات .. إلخ - الرواسب والشعاب المرجانية . روعي في الكتاب التبسيط والسهولة بالصور والأشكال لمزيد من التوضيح حتى يكون كتاب مساعداً للطلبة بكلية الجيولوجيا وكلية العلوم والبحرية.

STATUS OF CONVENTIONS

-428 -

STATUS OF CONVENTIONS

[illegible]

STATUS OF CONVENTIONS

*/ Clarification has been sought in respect of the succession by the Czech Republic to these treaties